LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

2009

CAR - MAIN CATALOGUE
PKW - HAUPTKATALOG

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

CAR - MAIN CATALOGUE
PKW - HAUPTKATALOG
2009

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (2761) 93 76 - 0
Fax: +49 (2761) 93 76 - 44

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 040018

www.laso.de | info@laso.de

Quality Spare Parts for Passenger Vehicles
Qualitäts-Ersatzteile für Personenkraftwagen

Audi (see / siehe VW)

BMW / MINI 7 – 56

DAIMLER (Mercedes-Benz Cars / PKW) / Smart 57 – 190

Fiat (Alfa Romeo, Lancia) 191 – 192

Ford 193 – 196

Opel (GM) 197 – 204

Porsche 205 – 214

PSA (Citroën, Peugeot) 215 – 216

Renault 217 – 218

Saab 219 – 220

Seat (see / siehe VW)

Škoda (see / siehe VW)

VW (Audi, Seat, Škoda) 221 – 274

Volvo 275 – 280

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste 281 – 292

LASO Numbers / LASO Nummern 293 – 295

High Precision
Automotive Spare Parts

LASO – Quality Made in Germany

Original spare parts for cars and trucks

LASO has been producing spare parts for cars, buses and trucks in Olpe, Germany for over 40 years. Craftsmanship and modern production lines are the key to highest quality and precision.

As a niche player, LASO focuses on sophisticated engine components such as oil and water pumps. We produce primarily for European trucks and cars. Our philosophy is to produce a range of products for a broad selection of makes – in a quality which is just as good as the original, from "A" for Audi to "V" for Volvo.



Production as it should be

The synergy and interaction of all team members and the use of the latest technologies throughout the production process ensures an optimal production result.

Experienced personnel works from the development up to the finished product with CAD (**C**omputer **A**ided **D**esign), CAE (**C**omputer **A**ided **E**ngineering) and CAM (**C**omputer **A**ided **M**anufacturing).

The modern CNC production lines used by LASO ensure precise machining of the highest level – Quality Made in Germany.

All CNC-machines (**C**omputer **N**umerical **C**ontrolled) are programmed through a central computer. Parts can be machined horizontally or vertically without retooling. No matter how difficult the task or how special the application - we can thus deliver fast and at a reasonable price.

An overwhelming majority of our tools and manufacturing processes are developed in-house by LASO to live up to the high international requirements. We thus achieve a consistent quality which is the key to our success.

LASO – Qualität Made in Germany

Originalersatzteile für Kraftfahrzeuge

Seit mehr als 40 Jahren produziert LASO in Olpe Ersatzteile für PKWs, LKWs und Busse. Handwerkliches Können und modernste Produktionsanlagen sind der Schlüssel für höchste Qualität und Präzision.

Als Nischenanbieter fokussiert sich LASO dabei auf anspruchsvolle Motorenaggregate wie Öl- oder Wasserpumpen. Wir fertigen primär für deutsche PKWs und europäische LKWs. Unsere Philosophie ist es, dieses Spektrum für eine große Auswahl internationaler Marken anzubieten, und das in einer Qualität, die sich in nichts von den Originalersatzteilen unterscheidet, von A wie Audi bis V wie Volvo.



Produktion, wie sie sein soll

Das Zusammenspiel aller Mitarbeiter und die Anwendung aktueller Technologien im gesamten Herstellungsprozess ermöglichen einen optimalen Produktionsablauf.

Erfahrene Mitarbeiter arbeiten dabei von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt, u. a. mit CAD (**C**omputer **A**ided **D**esign), CAE (**C**omputer **A**ided **E**ngineering) und CAM (**C**omputer **A**ided **M**anufacturing).

Der Maschinenpark von LASO garantiert mit modernsten CNC (**C**omputer **N**umerical **C**ontrolled)-Produktionslinien Präzisionsbearbeitung auf höchstem Niveau – eben Qualität Made in Germany.

Von einem Zentralcomputer aus werden unsere CNC–Bearbeitungszentren programmiert. Dort werden die Werkstücke ohne Umspannen horizontal und vertikal bearbeitet. Jede noch so schwierige Aufgabe und Sonderlösung können wir daher preiswert und schnell realisieren.

Um den hohen Anforderungen weltweit gerecht zu werden, entwickelt und produziert LASO die benötigten Werkzeuge und Produktionsverfahren größtenteils selbst. Damit erreichen wir eine gleich bleibende Qualität, die das A und O unseres Erfolges ist.




High Precision Automotive Spare Parts

Quality is our top priority

Computer aided systems of the latest generation ensure that our products always meet the highest standards.

LASO is not only oriented to the renowned manufacturers in terms of product quality. We also analyse how the OEMs achieve their high quality standards. The quality of the **o**riginal **e**quipment **m**anufacturers is our only benchmark.

Our quality management therefore always uses up-to-date technology. With our **C**omputer **A**ided **Q**uality Assurance (CAQ) we permanently check the contouring accuracy, material quality and surface finishes.

For LASO, permanent quality checks mean that the production will only proceed if every single step has successfully passed the controls in place. Purchased parts are subject to the same thorough testing before they are cleared for further processing. All LASO components are tested for functionality which means that you can rely completely on the quality of our products. Costly product recalls are not part of our business philosophy.

LASO means „Made in Germany“ and produces only in Germany. Focussed production leads to precision machining at the highest levels.

For further developments and cutting-edge products and technologies we visit trade fairs, exchange experience with other companies, and regularly visit customers and suppliers alike.

Worldwide use of LASO-Products

LASO products are used worldwide in cars, trucks and buses on all five continents. Highly developed international distribution channels allow our customers to obtain our products all across the globe. LASO means: Recognition for quality which dresses off the original part as a benchmark.

Sophisticated logistics and administration systems ensure short delivery times, cost-efficiency and reliable service. Substantial investment in warehousing, coupled to comprehensive experience and an elaborate enterprise resource planning system guarantee a precise and fast sales order processing. Concentrating production facilities in a single location means short distances which prevent delays and ensure rapid reaction times.

This enables us to deliver every order on time in the highest quality.

Qualität hat höchste Priorität

Computerunterstützte Systeme der neuesten Generation gewährleisten, dass unsere Produkte stets den höchsten Ansprüchen genügen.

LASO orientiert sich nicht nur hinsichtlich der Produktqualität an den namhaften Kfz-Herstellern. Wir analysieren dabei auch, wie die OEMs (**O**riginal **E**quipment **M**anufacturer) ihren hohen Qualitätsstandard erreichen. Unsere Messlatte ist ausschließlich die Qualität der jeweiligen Originalhersteller.

Um das Ziel zu erreichen, ist unser Qualitätsmanagement auch technologisch up to date. Mit einer Computer unterstützten Qualitätssicherung, kurz CAQ (**C**omputer **A**ided **Q**uality Assurance), erfolgt ständig eine exakte Kontrolle, u. a. von Formgenauigkeit, Materialqualität und Oberfläche.

Permanente Qualitätskontrollen heißt bei LASO: die Fertigung wird nur dann fortgesetzt, wenn die Kontrollen der einzelnen Arbeitsschritte erfolgreich absolviert wurden. Ebenso strengen Prüfverfahren werden Zukaufteile vor der Freigabe zur Weiterverarbeitung unterzogen. Alle Aggregate von LASO unterliegen einer Funktionsprüfung. Das bedeutet für Sie: Sie können sich absolut auf die Qualität unserer Produkte verlassen. Aufwändige Rückrufaktionen kennen wir nicht.

LASO lebt das „Made in Germany“ und produziert nur in Deutschland. Durch Kombination aller Leistungsfaktoren erzielen wir somit eine Präzisionsbearbeitung auf höchstem Niveau.

Für eine ständige Weiterentwicklung und Aktualität unserer Produkte und Technologien nehmen wir an Messen teil, treten in Erfahrungsaustausch mit anderen Firmen und besuchen dabei regelmäßig sowohl unsere Kunden als auch unsere Lieferanten.

Weltweiter Einsatz von LASO Produkten

Auf allen fünf Kontinenten fahren PKWs, LKWs und Busse. Die Produkte von LASO werden somit weltweit eingesetzt. International aufgestellte Vertriebsstrukturen ermöglichen unseren Kunden, LASO-Produkte vor Ort zu erhalten. LASO bedeutet: weltweites Ansehen für eine Qualität, die sich die Originalteile als Referenz setzt.

Kurze Lieferzeiten und Kosteneffizienz bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit – dahinter steht eine ausgeklügelte Logistik und Verwaltung. Umfangreiche Investitionen in die Lagerhaltung, langjährige Erfahrung und ein durchdachtes Warenwirtschaftssystem sind Garant für eine präzise und zügige Auftragsbearbeitung. Die Konzentration auf einen Produktionsstandort verhindert dabei mit kurzen Wegen Verzögerungen und Reibungsverluste.

So sind wir in der Lage, jeden Auftrag termingerecht und in höchster Qualität auszuliefern.

High Precision
Automotive Spare Parts

Customer Care

We develop and produce what our customers need: quality products at a reasonable price. In order to continue to meet the high demands in future, we continuously work at improving our products and technologies. LASO will continue to invest in improved systems, modules and components for cars, trucks and buses.

Do not hesitate to ask for our catalogues. Visit our Internet website where you can find details of our product range and where we present our company in a variety of languages: www.laso.de !

Extraordinary requirements call for special solutions. In addition to our standard products, as a manufacturer we are able to address any extraneous requirements in a rapid and cost-efficient way by providing products made to specification.

Our staff are well trained and will process special orders efficiently and effectively. Our team deals with all orders which require in-depth consulting and go beyond the standard range of services in a competent and customer-oriented way.

We look forward to getting in touch with you and extend a sincere and open invitation to you to visit our facilities in Olpe.

LASO – quality and precision. For more than 40 successful years we have been oriented to the future.

Kunde im Mittelpunkt

Wir entwickeln und produzieren das, was der Kunde benötigt: Qualitätsprodukte zu einem angemessenen Preis. Damit wir diesen hohen Anspruch auch in Zukunft erfüllen, entwickeln wir unsere Technologien und Produkte permanent weiter. LASO wird weiterhin in verbesserte Systeme, Module und Komponenten für PKWs, LKWs und Busse investieren.

Fragen Sie nach unseren Katalogen oder schauen Sie sich im Internet Details zu unserer Produktpalette an: www.laso.de !

Außergewöhnliche Anforderungen erfordern besondere Lösungen. Neben unseren Standardprodukten können wir als Hersteller auch auf Wünsche außerhalb unseres Programms schnell und kosteneffektiv mit Sonderanfertigungen eingehen.

Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult. Auch Aufträge, die vom Standard abweichen, wickeln sie schnell und effektiv ab. Beratungsintensive Vorgänge und weitergehende Dienstleistungen werden durch unser Team kompetent und kundenorientiert bearbeitet.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und laden Sie herzlich ein, uns in Olpe zu besuchen.

LASO – Qualität und Präzision. Immer mit dem Blick in die Zukunft erfolgreich seit mehr als 40 Jahren.



BMW



LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 11
Gruppe 11

Cylinder Head
Zylinderkopf

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 12 2 243 143 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 12 1 279 083	1001 7101	cylinder head screw M11 x 1.5 x 140 mm – 12.9, external torx Zylinderkopfschraube M11 x 1,5 x 140 mm – 12.9, Außentorx	3' E30 5' E28 5' E34	324d 324td 524d 524td 524td	M21 M21 M21	
11 12 1 721 938	1058 0101	set cylinder head screws (14 pcs.) M10 x 1.5 x 95 mm – 12.9, external torx Satz Zylinderkopf- schrauben (14 Stk.) M10 x 1,5 x 95 mm – 12.9, Außentorx	3' E36 3' E46 5' E34 5' E39 7' E38	320i 323i 320i 323i 328i 520i 525i 523i 528i 728i 728iL	M50, M52 M52 M50 M52 M52	
11 12 1 721 939 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 12 1 715 398 11 12 1 713 200	1058 0102	set cylinder head screws (10 pcs.) M10 x 1.5 x 95 mm – 12.9, external torx Satz Zylinderkopf- schrauben (10 Stk.) M10 x 1,5 x 95 mm – 12.9, Außentorx	3' E30 3' E36 3' E46 5' E34 Z3 E36	316i 318i 318is 316i 318i 316i 318i 518i Z3 1.8 1.9	M40, M42 M40, M42, M43, M44 M43 M40, M43 M43, M44	
11 12 1 726 478 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 12 1 722 021 11 12 1 718 931 07 11 9 912 787	1058 0103	set cylinder head screws (14 pcs.) M10 x 1.5 x 150 mm – 10.9, external torx Satz Zylinderkopf- schrauben (14 Stk.) M10 x 1,5 x 150 mm – 10.9, Außentorx	3' E21 3' E30 5' E12 5' E28 5' E34	320 320i 323i 325e 325i 520i 525 520i 525e 520i 525i	M20 M20 M20 M20 M20	
11 12 1 729 246	1058 0104	set cylinder head screws (10 pcs.) M10 x 1.5 x 110 mm – 12.9, external torx Satz Zylinderkopf- schrauben (10 Stk.) M10 x 1,5 x 110 mm – 12.9, Außentorx	5' E34 5' E39 7' E32 7' E38 8' E31 X5 E53 X8 E52	530i, 540i 535i, 540i M5 730i, 730iL 740i, 740iL 730i, 730iL 740i, 740iL 735i, 735iL 840i, 840Ci X5 4.4i 4.6iS Z8	M60 M62 S62 M60 M60, M62 M62 S62	

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 11
Gruppe 11

Cylinder Head
Zylinderkopf

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 12 1 740 065	1058 0105	set cylinder head screws (14 pcs.) M10 x 1.5 x 110 mm – 12.9, external torx Satz Zylinderkopf-schrauben (14 Stk.) M10 x 1,5 x 110 mm – 12.9, Außentorx	3' E36	320i 323i 328i	M52	
			3' E46	320i 323i 325i 328i	M52, M54	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			5' E60	520i 525i 530i	M54	
			5' E61	525i touring	M54	
			7' E38	728i 728iL	M52	
			7' E65	730i	M54	
			7' E66	730Li	M54	
			X3 E83	X3 2.5 3.0	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0 2.2 2.8 3.0	M52, M54	
			Z4 E85	Z4 2.2 2.5 3.0	M54	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 272 442S	1058 0502	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E21	315 316 318i	M10	
			3' E30	316 318i	M10	
			5' E12	518 518i	M10	
			5' E28	518 518i	M10	except cat. ohne Kat.

11 31 9 058 572S	1058 0504	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	320i	M20	except cat. ohne Kat. - 09.87
			5' E28	520i	M20	except cat. ohne Kat. - 09.87

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 716 139S	1058 0506	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	320i	M20	except cat. ohne Kat. 09.87 - 1991
				320i		with cat. mit Kat. 1982 - 1991
			5' E28	520i	M20	with cat. mit Kat.
			5' E34	520i	M20	

11 31 1 706 655S	1058 0507	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	325i 325ix	M20	except cat. ohne Kat.

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 716 138S	1058 0508	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	325i 325ix	M20	with cat. mit Kat.
			5' E34	525i	M20	

11 31 1 276 441S	1058 0509	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	325e	M20	- 09.87
			5' E28	525e	M20	except cat. ohne Kat. 1982 - 09.85
				525e	M20	with cat. mit Kat. 1982 - 09.87

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 31 1 269 448S	1058 0513	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	5' E12	528i	M30	
			5' E28	525i	M30	
			6' E24	633CSi	M30	09.79 - 09.81
			7' E23	728iS 733i	M30	



11 31 1 287 606S	1058 0516	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	5' E28	535i	M30	except cat. ohne Kat.
				M535i	M30	except cat. ohne Kat.
			5' E34	530i 535i	M30	
			6' E24	635CSi	M30	except cat. ohne Kat. 01.84 - 06.87
			7' E23	732i 735i 745i	M30	
			7' E32	730i 730iL 735i 735iL	M30	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 709 580S	1058 0518	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E30	316i 318i	M40	
			3' E36	316i 318i	M40	
			5' E34	518i	M40	

11 31 1 739 176S	1058 0520	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E36	316g 316i 318i	M43	
			3' E46	316i 318i	M43	
			5' E34	518g 518i	M43	
			Z3 E36	Z3 1.8 1.9	M43	

consisting of:
bestehend aus:

11 31 1 739 176	1005 0020	camshaft Nockenwelle
11 33 1 747 592	1005 0109	roller drag lever (8 pcs.) Rollenschlepphebel (8 Stk.)
11 33 1 712 010	1005 0900	hydraulic cam follower (8 pcs.) Hydraulikstössel (8 Stk.)

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 31 1 738 370S	1058 0521	repair kit camshaft inlet Reparatursatz Nockenwelle Einlass	3' E36 5' E34	320i 520i	M50 M50	09.92 - 09.94
		consisting of: bestehend aus:				
11 31 1 738 370	1005 0021	camshaft inlet Nockenwelle Einlass				
11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower (12 pcs.) Hydraulikstössel (12 Stk.)				
11 31 1 738 373S	1058 0522	repair kit camshaft outlet Reparatursatz Nockenwelle Auslass				
		consisting of: bestehend aus:				
11 31 1 738 373	1005 0022	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				
11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower (12 pcs.) Hydraulikstössel (12 Stk.)				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 735 895S	1058 0523	repair kit camshaft inlet Reparatursatz Nockenwelle Einlass	3' E36 5' E34	325i 325is 525i 525ix	M50 M50	- 09.94
		consisting of: bestehend aus:				
11 31 1 735 895	1005 0023	camshaft inlet Nockenwelle Einlass				
11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower (12 pcs.) Hydraulikstössel (12 Stk.)				
11 31 1 738 371S	1058 0524	repair kit camshaft outlet Reparatursatz Nockenwelle Auslass				
		consisting of: bestehend aus:				
11 31 1 738 371	1005 0024	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				
11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower (12 pcs.) Hydraulikstössel (12 Stk.)				

BMW

Repair Kit Camshaft
Reparatursatz Nockenwelle

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 2 244 460S	1058 0519	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	3' E36	325td 325tds	M51	
			5' E34	525td 525tds	M51	
			5' E39	525td 525tds	M51	
			7' E38	725tds	M51	

consisting of:
bestehend aus:

11 31 2 244 460 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 31 1 244 466	1005 0019	camshaft Nockenwelle
11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower (12 pcs.) Hydraulikstössel (12 Stk.)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Cam Follower
Schlepphebel, Hydrostössel

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 1 709 063	1005 0103	cam follower Schlepphebel	3' E30	316i 318i	M40	
			3' E36	316i	M40	
			5' E34	518i	M40	
			7' E32	750i 750iL	M70	
			8' E31	850Ci 850CSi	M70	



11 33 1 712 010 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 33 1 433 672 11 33 1 247 054 11 33 1 721 698 11 33 1 714 604 11 33 1 715 458	1005 0900	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	3' E30	316i 318i	M40	
			3' E36	316g 316i 318i 318is Z3 1.8 1.9	M40, M43, M43TU, M44	
			3' E46	316Ci 316i 318i	M43	
			5' E34	518g 518i	M40, M43	
			7' E32	750i 750iL	M70	
			7' E38	750i 750iL	M73, M73N	
			8' E31	850Ci 850CSi	M70, M73	

Cam Follower
Schlepphebel, Hydrostössel

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 32 1 734 341 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 32 1 727 471	1005 0901	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	3' E30	318i 318is	M42	
			3' E36	320i 325i 325is 325td	M50, M51	- 09.92
			5' E34	520i 525i 525ix 525tds 530i 540i	M50, M51, M60	- 09.92
			7' E32	730i 730iL 740i 740iL	M60	
			7' E38	730i 730iL 740i 740iL	M60	
			8' E31	840i	M60	

11 32 1 739 299	1005 0902	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	3' E36	318i 318is 318tds 318ti 320i 325i 325is 325td 325tds	M41, M42, M50, M51	M42, M50, M51: 09.92 - 09.94
			5' E34	520i 525i 525ix 525td 525tds	M50, M51	09.92 - 09.94
			5' E39	525td 525tds	M51	09.92 -
			7' E38	725tds	M51	09.92 -

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Cam Follower
Schlepphebel, Hydrostössel

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 32 1 748 884 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 32 1 748 881	1005 0903	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	3' E36	320i 323i 323ti 328i M3	M50, M52, S52	09.94 -
			3' E46	320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi	M52, M54, M56	
			5' E34	520i 525i 525ix	M50	09.94 -
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i M5	M52, S62	
			5' E60	520i 525i 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i 728iL	M52	
			7' E65	730i	M54	
			7' E66	730Li	M54	
			X3 E83	X3 2.5i 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0 2.2i 2.5 2.5i 2.8 3.0i M	M50, M52, S52	09.94 -
			Z4 E85	Z4 2.2i 2.5i 3.0i	M54	
			Z8 E52	Z8	S62	

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 0 634 100	1005 3100	rocker arm spindle intake Kipphebelachse Einlass	E10	1502	M10	01.75 - 12.76
				1600 touring		04.71 - 08.73
				1600-2 Cabrio		01.68 - 06.71
				1600-2ti		09.67 - 12.68
				1602 (1600-2)		03.66 - 10.75
				1602 USA		09.67 - 04.71
				1800 touring		04.71 - 08.73
				1802		04.71 - 05.75
				1802 touring		08.73 - 04.74
				2000 touring		04.71 - 08.73
				2000tii touring		04.71 - 08.73
				2002		01.68 - 10.75
				2002 Cabrio		01.71 - 12.75
				2002 touring		08.73 - 04.74
				2002 turbo		01.74 - 06.75
				2002 USA		02.68 - 07.76
				2002ti		09.68 - 04.72
				2002tii		04.71 - 10.75
				2002tii touring		08.73 - 04.74
				2002tii USA		08.71 - 12.74
11 33 0 634 105	1005 3101	rocker arm spindle exhaust Kipphebelachse Auslass	3' E21	315	M10	11.80 - 12.83
				316		02.75 - 09.83
				318		03.75 - 07.80
				318i		07.79 - 11.83
				320/4		03.75 - 07.79
				320i		03.75 - 07.79
11 33 1 266 400	1005 5500	plug Stopfen	3' E30	316	M10	03.82 - 07.88
				316i		09.87 - 07.88
				318i		03.82 - 07.87
11 33 1 274 923	1005 3000	screw plug M12 x 1 Verschlussschraube M12 x 1	5' E12	518	M10	05.74 - 05.81
				518i		11.79 - 06.81
				520/4		02.72 - 03.79
				520i		03.73 - 07.79
11 33 0 634 125	1005 9200	spring Druckfeder	5' E28	518	M10	11.80 - 09.84
				518i		05.81 - 12.87
11 33 0 634 130	1005 5300	starter ring Anlaufring				
11 33 0 634 140	1005 6500	shim Beilagscheibe				
11 33 1 271 833	1005 0102	rocker arm Kipphebel				

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
11 33 1 276 056

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rocker Arms, Rocker Arm Shafts
Kipphebel, Kipphebelwellen

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 1 264 533	1005 3106	rocker arm spindle Kipphebelachse	3' E21	320/6 323i	M 20	02.75 - 10.82 07.77 - 10.82
			3' E30	320i 323i 325e 325i 325iX	M20	01.82 - 04.91 12.81 - 09.86 01.85 - 08.87 03.85 - 03.91 02.85 - 02.91
			5' E12	520/6	M20	05.76 - 06.81
			5' E28	520i 525e	M20	09.81 - 12.87 11.82 - 12.87
			5' E34	520i 525i	M20	06.87 - 09.90 06.87 - 08.90
			Z1 E30	Z1	M20	07.88 - 06.91

11 33 1 271 429 — 1005 0101 — rocker arm / Kipphebel

replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 33 1 264 549

11 33 1 744 354 — 1005 0800 — cam / Exzenter

replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 33 0 634 115

to fit rocker arm 1005 0101 and 1005 0102

passen für Kipphebel 1005 0101 und 1005 0102

11 33 1 744 355 — 1005 7100 — fitting bolt / Passschraube

replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 33 0 634 122

11 33 1 744 333 — 1005 7200 — nut / Mutter

replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 33 0 634 124



11 33 1 258 327 — 1005 6501 — shim / Scheibe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 33 1 274 929 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 250 082	1005 3103	rocker arm spindle intake rear Kipphebelachse Einlass hinten	5' E12	525 528 528i M535i	M30	06.73 - 06.81 11.74 - 09.77 01.77 - 07.81 04.80 - 05.81
			5' E28	525i 528i 535i M535i	M30	07.81 - 11.87 12.78 - 12.87 12.84 - 11.87 07.84 - 12.87
			5' E34	530i 535i	M30	06.87 - 06.90 03.87 - 04.93
11 33 1 274 947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 250 086	1005 3105	rocker arm spindle exhaust rear Kipphebelachse Auslass hinten	6' E24	628CSi 630CS 633CSi 635CSi	M30	09.79 - 08.88 02.76 - 08.79 01.76 - 12.81 06.78 - 09.88
			7' E23	728 728i 728i-S 730 732i 733i 735i 745i	M30	04.77 - 09.79 07.77 - 05.86 03.81 - 04.86 10.76 - 09.79 05.79 - 04.86 10.76 - 07.82 05.79 - 05.86 11.79 - 05.86
11 33 1 274 959 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 250 084	1005 3104	rocker arm spindle exhaust front Kipphebelachse Auslass vorn	7' E32	730i 730iL 735i 735iL	M30	07.86 - 03.94 12.87 - 03.94 10.85 - 07.92 06.87 - 07.92
11 33 1 274 963 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 250 080	1005 3102	rocker arm spindle intake front Kipphebelachse Einlass vorn				
11 33 0 634 125	1005 9200	spring Druckfeder				
11 33 0 634 130	1005 5300	starter ring Anlaufring				
11 33 0 634 140	1005 6500	shim Beilagscheibe				
11 33 1 271 833 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 33 1 276 056	1005 0102	rocker arm Kipphebel				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 11
Gruppe 11

Timing
Steuertrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 744 347 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 31 0 631 131	1003 4200	piston Kolben	3' E21	315, 316, 318, 318i 320	M10	
			3' E30	316, 316i, 318, 318i	M10	
			5' E12	518, 518i, 528, 528i M 535i	M10, M30	
			5' E28	518, 518i, 525i, 528i 535i, M 535i	M10, M30	
			5' E34	530i, 535i	M30	
			6' E24	628CSi, 630CS, 633CSi 635CSi	M30	
			7' E23	728, 728i, 730, 732i 733i, 735i, 745i	M30	
			7' E32	730i, 730iL, 735i, 735iL 750i, 750iL	M30, M70	
			7' E38	750i, 750iL	M73	
			8' E31	850CSi	M70, M73	
11 31 0 731 115	1003 9200	spring Druckfeder				
11 31 1 703 747	1005 4201	piston Kolben	3' E36	320i 325i 325iS	M50	09.94 -
			5' E34	520i 525i 525iX	M50	
11 41 1 706 809	1018 9202	spring Feder				
11 31 1 703 746	1003 3401	cylinder Zylinder				
11 31 1 738 861	1003 3400	cylinder Zylinder	3' E36	320i 325i 325iS	M50	- 09.94
			5' E34	520i 525i 525iX	M50	

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 31 1 743 187 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 31 1 721 580 11 31 1 727 767	1005 0110	chain tightener Kettenspanner	3' E30	318i 318iS	M42	
			3' E36	318i 318iS 318ti	M42, M44	
			Z3 E36	Z3 1.9	M44	
11 31 7 531 813 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 31 1 736 023	1005 0111	chain tightener Kettenspanner	5' E34	530i, 540i	M60	
			5' E39	535i, 540i	M60	
			7' E32	730i, 730iL 740i, 740iL	M60	
			7' E38	730i, 730iL 735i, 735iL 740i, 740iL	M60, M62	
			8' E31	840Ci, 840i	M60	
			X5 E53	X5 4.4i 4.6is	M62	
			Z8 E52	Z8 Alpina V8	M62	
11 31 1 439 552	1005 0106	chain tightener Kettenspanner	5' E60	540i, 545i, 550i	N62, N62TU	
			5' E61	545i, 550i	N62, N62TU	
			6' E63	645Ci, 650i	N62, N62TU	
			6' E64	645Ci, 650i	N62, N62TU	
			7' E65	735i, 740i, 745i, 750i	N62, N62TU	
			7' E66	735Li, 740Li, 750Li	N62, N62TU	
			X5 E53	X5 4.4i 4.8is	N62, N62/S	
11 31 1 439 851	1005 0105	chain tightener Kettenspanner	1' E87	116i, 118i, 120i	N45, N46	
			3' E46	316i 316ti 318i 318ti	N40, N42, N45, N46	
			3' E90	316i, 318i, 320i, 320si	N45, N46	
			3' E91	318i, 320i	N46	
			X3 E83	X3 2.0i	N46	
			Z4 E85	Z4 2.0i	N46	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley
Spannrolle

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 31 1 711 153 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 31 1 272 424 11 31 1 265 520 11 31 1 468 743	1003 0100	pulley Spannrolle	3' E21 3' E30 5' E12 5' E28 5' E34	320, 323i 320i, 323i 325e, 325i, 325iX Z1 520 520i, 525e, 528e 520i, 525i	M20 M20 M20 M20 M20 M20	
11 31 1 721 245 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 31 1 721 026 11 31 1 721 263	1003 0101	pulley Spannrolle	3' E30 5' E34	316i 318i 518i	M40 M40	
11 31 1 708 806 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 31 1 709 646	1003 0103	roller guide Führungsrolle	3' E30 3' E36 5' E34	316i 318i 316i 318i 518i	M40 M40 M40	
11 31 1 721 264	1003 0102	deflection pulley Umlenkrolle				
11 31 1 727 611	1003 0104	pulley Spannrolle	3' E36 5' E34	316i 318i 518i	M40 M40	

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 748 130 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 28 1 738 605 11 28 1 726 181 11 28 1 738 061 11 28 1 730 571	1003 0106	deflection pulley Umlenkrolle	3' E36	316i 318i 318is 318ti 320i 323i 325i 325is 328i M3	M40, M42, M43, M50, M52, S50, S52	
			3' E46	320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi M3	M52, M54, S54, M56	
			5' E34	520i 525i 525ix	M20, M50	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			5' E60	M5	S85	
			6' E63	M6	S85	
			7' E38	728i 728iL	M52	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0 2.2i 2.5 2.5i 2.8 3.0i M	S50, M52, S52, M54, S54	
			Z4 E85	Z4 2.2i 2.5i 3.0i M	M54, S54	
			Z4 E86	Z4 M	S54	

11 28 2 245 087 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 64 55 1 726 699 64 55 2 244 173 64 55 2 244 172 64 55 1 748 321	1003 0116	pulley Spannrolle	3' E36	316g 316i 318i 318is 318ti 325td 325tds M3	M40, M42, M43, M44, M51, S50	
			5' E34	518g 518i 525td 525tds	M40, M43, M51	
			Z3 E36	Z3 1.8 1.9 2.5 2.8 M	M43, M44, M52, S50, S52	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley
Spannrolle

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 28 1 748 131 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 726 343	1003 0107	pulley Spannrolle	3' E36	316g 316i 318i 318is 318ti 320i 323i 323ti 325i 325is 328i M3	M42, M43, M44, M50, S50, M52, S52	
			3' E46	320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi M3	M52, M54, M56	
			5' E34	518g 518i 520i 525i 525ix	M43, M50	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			5' E60	520i 525i 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i 728iL		
			X3 E83	X3 2.5i 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 1.8 1.9 2.0 2.5 2.8 M	M43, M44, S50, S52, S54	
			Z4 E85	Z4 M	S54	
			Z4 E86	Z4 M	S54	

11 28 1 247 051	1021 0103	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	3' E36	316i 318i 318is 318ti	M42, M43	
			5' E34	518g 518i	M43	

Belt Tensioner hydraulic
Riemenspanner hydraulisch

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 717 188	1021 0100	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	3' E36	320i 323i 323ti 325i 325is 328i M3	M50, S50, M52, S52	
			3' E46	320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi M3	M52, M54, S54, M56	
			5' E34	520i 525i 525ix	M50	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			5' E60	520i 525i 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i 728iL		
			X3 E83	X3 2.5i 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.8 M	S50, S52, S54	
			Z4 E85	Z4 M		
			Z4 E86	Z4 M		

11 28 1 717 210	1021 0101	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	3' E36	320i 323i 323ti 325i 325is 328i M3	M50, S50, M52, S52	
			5' E34	520i 525i 525ix	M50	
			5' E39	520i 523i 528i	M52	
			7' E38	728i 728iL	M52	
			Z3 E36	Z3 1.9 2.0 2.5 2.8 M	M43, S52	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner mechanical
Riemenspanner mechanisch

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 432 104 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 247 647	1020 7301	belt tensioner mechanical Riemenspanner mechanisch	3' E36	316g 316i 318i 318is 318ti	M43, M44	
			3' E46	316i 318i	M43	
			Z3 E36	Z3 1.8 1.9	M43, M44	

11 28 1 427 252 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 28 1 748 832 11 28 1 735 899	1020 7300	belt tensioner mechanical Riemenspanner mechanisch	3' E36	320i 323i 323ti 325i 325is 328i	M50, M52	
			3' E46	320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi	M52, M54	
			5' E34	520i 525i 525ix	M50	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			5' E60	520i, 525i 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i, 728iL	M54	
			7' E65	730i	M54	
			X3 E83	X3 2.5i, 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0, 2.2i 2.5, 2.5i 2.8, 3.0i	M52, M54	
			Z4 E85	Z4 2.2i, 2.5i, 3.0i	M54	

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 433 571	1020 7302	belt tensioner mechanical Riemenspanner mechanisch	3' E46	316i 318i 320i 323i 325i 325ti 325xi 328i 330i 330xi M3	M43, M52, M54, S54	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M54	
			7' E38	728i 728iL	M52	
			X5 E53	X5 3.0i		
			Z3 E36	Z3 2.2i 2.5i 3.0i M	M54, S54	
			Z4 E85	Z4 M	S54	
			Z4 E86	Z4 M	S54	

11 28 1 435 594	1003 0114	deflection pulley Umlenkrolle	3' E46	316i 318i	M43	
			Z3 E36	Z3 1.9	M43	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 736 857 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 736 979	1021 0102	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	5' E34 5' E39 7' E32 7' E38 8' E31	530i, 540i 535i, 540i 730i, 730iL 740i, 740iL 730i, 730iL 735i, 735iL 740i, 740iL 750i, 750iL 840i, 850i	M60 M62 M60 M60, M62, M73 M60, M62, M73	

11 28 1 702 013 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 28 1 747 461	1020 7303	belt tensioner with pulley Riemenspanner mit Spannrolle	5' E34 5' E39 7' E32 7' E38 8' E31	530i 540i 535i 540i 730i, 730iL 740i, 740iL 730i, 730iL 735i, 735iL 740i, 740iL 840i	M60 M62 M60 M60, M62 M60, M62	



11 28 1 736 724	1020 7304	belt tensioner with pulley Riemenspanner mit Spannrolle	5' E34 7' E32 7' E38 8' E31	530i 540i 730i, 730iL 740i, 740iL 730i, 730iL 740i, 740iL 840i	M60 M60 M60 M60	

11 28 1 742 013	1020 7305	belt tensioner with pulley Riemenspanner mit Spannrolle	5' E39 7' E38 8' E31	535i 540i 735i, 735iL 740i, 740iL 840i	M62 M62 M62	

11 28 1 720 039	1020 7309	belt tensioner with pulley Riemenspanner mit Spannrolle	7' E32 7' E38 8' E31	750i, 750iL 750i, 750iL 850i 850CSi	M70 M73 M70, M73	



Pulley / Spannrolle — Group 11 / Gruppe 11 — Belt Drive / Riementrieb

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 28 1 731 220	1003 0111	pulley Spannrolle	5' E34	530i 540i	M60	
			5' E39	535i 540i	M62	
			7' E32	730i, 730iL 740i, 740iL	M60	
			7' E38	730i, 730iL 735i, 735iL 740i, 740iL	M60, M62	
			8' E31	840i	M60, M62	

11 28 1 704 500	1003 0112	deflection pulley Umlenkrolle	5' E39	535i 540i	M62	
			7' E38	735i, 735iL 740i, 740iL	M62	
			8' E31	840i	M62	

11 28 1 731 838	1003 0113	deflection pulley Umlenkrolle	5' E34	530i 540i	M60	
			5' E39	535i 540i	M62	
			7' E32	730i, 730iL 740i, 740iL	M60	
			7' E38	730i, 730iL 740i, 740iL	M60, M62	
			8' E31	840i	M60, M62	

11 28 7 500 560	1003 0115	deflection pulley for waterpump / alternator Umlenkrolle für Wasserpumpe / Generator	5' E39	535i 540i	M62	09.98 -
			X5 E53	X5 4.4i 4.6is	M62	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 1 745 545	1021 0106	belt tensioner hydraulic for climate compressor Riemenspanner hydraulisch für Klima-kompressor	5' E39 7' E38 8' E31 X5 E53	535i 540i M5 735i, 735iL 740i, 740iL 840i X5 4.4i	M62, S62 M62 M62 M62	09.97 -
11 28 1 742 859	1020 7307	belt tensioner with pulley for climate compressor Riemenspanner mit Spannrolle für Klima-kompressor	5' E39 7' E38 8' E31	535i 540i 735i, 735iL 740i, 740iL 840i	M62 M62 M62	09.97 -
11 28 1 709 613	1021 0107	belt tensioner hydraulic for waterpump / alternator Riemenspanner hydraulisch für Wasserpumpe / Generator	5' E39 7' E38 8' E31 X5 E53	535i 540i M5 735i, 735iL 740i, 740iL 840i X5 4.4i 4.6is	M62, S62 M62 M62 M62	08.97 -
11 28 7 515 865	1020 7306	belt tensioner with pulley for waterpump / alternator Riemenspanner mit Spannrolle für Wasserpumpe / Generator	5' E39 7' E38 X5 E53	535i 540i 735i, 735iL 740i, 740iL X5 4.4i 4.6is	M62 M62 M62	09.98 -

Pulley, Belt Tensioner
Spannrolle, Riemenspanner

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 31 2 241 090 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 31 1 287 463	1003 0105	pulley Spannrolle	3' E30 5' E28 5' E34	324d 324td 524d 524td 524td	M21 M21 M21	
64 55 2 245 584	1020 7308	belt tensioner with pulley Riemenspanner mit Spannrolle	3' E36 5' E39 7' E38	318tds 525td 525tds 725tds	M41 M51 M51	
11 28 2 248 168 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 28 2 246 769 11 28 2 243 510 11 28 2 244 424	1021 0104	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	3' E36 5' E34 5' E39 7' E38	318tds 325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds	M41, M51 M51 M51 M51	
11 28 2 245 166 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 28 2 243 702	1003 0109	deflection pulley Umlenkrolle				
11 28 2 244 754 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 28 2 243 592	1003 0108	pulley Spannrolle	3' E36 3' E46 5' E34 5' E39 7' E38	318tds 325td 325tds 318d 320d 525td 525tds 520d 525td 525tds 725tds	M41, M51 M47 M51 M47, M51 M51	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley, Belt Tensioner
Spannrolle, Riemenspanner

Group 11
Gruppe 11

Belt Drive
Riementrieb

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 28 2 248 169	1021 0105	belt tensioner hydraulic Riemenspanner hydraulisch	3' E46	318d 320d	M47	
			5' E39	520d		

11 28 2 247 435	1003 0110	deflection pulley Umlenkrolle	3' E46	318d 320d 330d 330xd	M47, M57	
			5' E39	520d 525d 530d	M47, M57	
			7' E38	730d	M57	
			X5 E53	X5 3.0d	M57	

Oil Pump / Ölpumpe — Group 11 / Gruppe 11 — Oil Pump / Ölpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 41 1 267 383 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 41 1 262 435 11 41 1 267 198 11 41 1 274 491	1018 0100	oil pump Ölpumpe	3' E21	315 316 318 318i 320/4 320i	M10	
			3' E30	316 316i 316S 318i 320iS M3	M10	
			5' E28	518 518i	M10	
11 41 1 273 688	1018 0800	sprocket 3.5 mm Kettenrad 3,5 mm	E10	1502 1600 touring 1600-2 Cabrio 1602 (1600-2) 1602 USA 1800 touring 1802 1802 touring 2000 touring 2000tii touring 2002 2002 Cabrio 2002 touring 2002 turbo 2002 USA 2002ti 2002tii 2002tii touring 2002tii USA	M10	
			3' E21	315 316 318 318i 320/4 320i	M10	
			3' E30	316 316i 318i	M10	
—	1058 1800	kit to fit oil pump Satz für Ölpumpe no. / Nr. 11 41 1 267 383 no. / Nr. 11 41 1 269 549	5' E12	518 518i 520/4 520i	M10	
			5' E28	518 518i	M10	





consisting of:
bestehend aus:

(01) 11 41 1 273 688	1018 0800	sprocket (1 pc.) Kettenrad (1 Stk.)
(02) 07 11 9 900 079	D00439002	nut (1 pc.) Mutter (1 Stk.)
(03) 07 11 9 932 634	D00988001	distance ring (1 pc.) Distanzscheibe (1 Stk.)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 11
Gruppe 11

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 41 1 720 898 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 41 1 267 242 11 41 1 273 080	1018 0104	oil pump Ölpumpe	3' E21 3' E30 5' E12 5' E28 5' E34	320/6 323i 320i 323i 325e 325i 520/6 520i 525e 520i 525i	M20 M20 M20 M20 M20	

11 14 1 247 393 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 14 1 706 982	1018 4202	control valve Steuerventil	3' E30 3' E36 5' E34	316i 318i 318iS 316i 318i 318iS 318ti 320i 325i 518i 518i 518g	M40, M42 M40, M42, M43, M50, M52 M40, M43	

11 41 1 706 809	1018 9202	coil spring Schraubenfeder				

11 14 1 247 397 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 41 1 706 810	1018 5300	distance bushing Distanzbuchse				

Oil Pump
Ölpumpe

Group 11
Gruppe 11

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 41 1 740 154 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 41 1 730 475	1018 0109	oil pump Ölpumpe	3' E36	320 323i 323ti 325i 325is 328i M3	M50, S50, M52, S52	
			Z3 E36	Z3 M	S52	

11 41 1 740 155 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 41 1 726 671	1018 0110	oil pump Ölpumpe	5' E34	520i 525i	M50	
			7' E38	728i 728iL	M52	

—	1018 0110 S	oil pump without suction pipe Ölpumpe ohne Saugrohr	**for all models above** **für alle obigen Modelle**			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 11
Gruppe 11

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 41 1 748 153	1018 0111	oil pump Ölpumpe	3' E36 Z3 E36	320i 323i 323ti 328i Z3 2.8	M50, M52 M52	
11 41 1 740 852	1018 0113	oil pump Ölpumpe	7' E38	728i 728iL	M52, M52TU	
11 41 1 748 146	1018 0114	oil pump Ölpumpe	5' E39	520i 523i 528i	M52, M52TU	
—	1018 0114 S	oil pump without suction pipe Ölpumpe ohne Saugrohr	**for all models above** **für alle obigen Modelle**			

Oil Pump / Ölpumpe — Group 11 / Gruppe 11 — Oil Pump / Ölpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 41 7 501 568 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 41 7 507 350 11 41 7 502 773 11 41 1 435 809 11 41 1 432 707	1018 0112	oil pump Ölpumpe	3' E36	320i 323i, 323ti 328i	M50, M52	**Attention:** To replace one of the following types oil deflector BMW 11 13 7 502 668 ~ LASO 1018 3505 must be used also: 11 41 7 507 350 11 41 7 502 773 11 41 1 435 809 11 41 1 432 707 **Achtung:** Der Ölhobel BMW 11 13 7 502 668 ~ LASO 1018 3505 muss beim Ersetzen der folgenden Aus–führungen mitver-wendet werden: 11 41 7 507 350 11 41 7 502 773 11 41 1 435 809 11 41 1 432 707
			3' E46	320i 323i 325i 325ti, 325xi 328i 330i, 330xi	M52TU, M54, M56	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M52TU, M54	
			5' E60	520i, 525i, 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i, 728iL	M52, M52TU	
			7' E65	730i	M54	
			7' E66	730Li	M54	
			X3 E83	X3 2.5i, X3 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0, 2.2i 2.5, 2.5i 2.8, 3.0i	M52, M52TU, M54	
			Z4 E85	Z4 2.2i, 2.5i, 3.0i	M54	



11 13 7 502 668 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 13 1 748 876	1018 3505	oil deflector Ölhobel	3' E36	320i 323i, 323ti 328i	M50, M52	
			3' E46	320i 323i 325i 325ti, 325xi 328i 330i, 330xi	M52TU, M54, M56	
			5' E39	520i 523i 525i 528i 530i	M52, M52TU, M54	
			5' E60	520i, 525i, 530i	M54	
			5' E61	525i	M54	
			7' E38	728i, 728iL	M52, M52TU	
			7' E65	730i	M54	
			7' E66	730Li	M54	
			X3 E83	X3 2.5i, X3 3.0i	M54	
			X5 E53	X5 3.0i	M54	
			Z3 E36	Z3 2.0, 2.2i 2.5, 2.5i 2.8, 3.0i	M52, M52TU, M54	
			Z4 E85	Z4 2.2i, 2.5i, 3.0i	M54	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 9 056 401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 1 256 600	1020 0100	water pump Wasserpumpe	E10	1500, 1502 1600 1600GT 1600ti 1602 1800, 1800ti, 1802 2000, 2000C, 2000CS 2002 2000ti, 2002ti 2000tilux	M10	02.62 - 07.77
11 51 9 070 752 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 259 660 11 51 1 258 933	1020 0101	water pump Wasserpumpe	3' E21 5' E12 5' E28	315 316 318 318i 320 320i 518 518i 520 520i 518 518i	M10 M10 M10	- 04.82
11 51 9 070 755 = 11 51 1 286 358 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 11 51 9 070 754 11 51 1 721 477 11 51 1 286 355 11 51 1 284 680 11 51 1 274 583	1020 0107	water pump Wasserpumpe	3' E30 5' E28	316 316i 318i 518 518i	M10 M10	04.82 -

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 9 071 560 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 1 267 583	1020 0104	water pump Wasserpumpe	3' E21 5' E12	320 323i 520/6	M20	- 09.81
11 51 9 071 562 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 711 492 11 51 1 706 588 11 51 1 271 435 11 51 1 272 616 11 51 1 706 564 11 51 9 058 996	1020 0105	water pump Wasserpumpe	3' E21 3' E30 5' E28	320 323i 320i 323i 325e 325i 325ix 520i 525e 528e	M20 M20 M20	- 09.87
11 51 9 070 759 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 720 609 11 51 1 719 836	1020 0110	water pump Wasserpumpe	3' E30 5' E28 5' E34	320i 325e 325i 325ix Z1 520i 520e 528e 520i 525i	M20 M20 M20	09.87 -



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 9 070 757 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 251 230 11 51 1 253 143 11 51 1 253 144 11 51 1 263 934 11 51 1 266 094 11 51 1 266 096 11 51 1 705 236 11 51 1 705 273 11 51 1 707 414 11 51 1 707 415	1020 0108	water pump Wasserpumpe	5' E12 6' E24 7' E23	528i 530i 630CSi 633CSi 733i	M30 M30 M30	- 09.79
11 51 9 070 761 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 9 070 760 11 51 1 720 893 11 51 1 720 892 11 51 1 720 883 11 51 1 720 881 11 51 1 707 193 11 51 1 707 192 11 51 1 707 191 11 51 1 707 190 11 51 1 287 694 11 51 1 287 367 11 51 1 286 424 11 51 1 286 417 11 51 1 272 613 11 51 1 271 436	1020 0109	water pump Wasserpumpe	5' E12 5' E28 5' E34 6' E24 7' E23 7' E32	525 528i 525i 528i 533i 535i M535i 530i 535i 628CSi 633CSi 635CSi 728i, 728iS 732i 733i 735i 745i 730i, 730iL 735i, 735iL	M30 M30 M30 M30 M30 M30	
11 51 1 315 211 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 312 574 11 51 1 310 672 11 51 1 309 529	1020 0119	water pump Wasserpumpe	3' E30	320is M3	S14	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 51 9 070 763 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 721 337 11 51 1 715 292	1020 0111	water pump Wasserpumpe	3' E30 5' E34	316i 318i 518i	M40 M40	- 09.91
11 51 0 007 039 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 734 269 11 51 1 727 123	1020 0124	water pump Wasserpumpe	3' E36 5' E34	316i 518i	M40 M40	09.91 -
11 51 0 393 338 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 734 602 11 51 1 734 595 11 51 1 727 468 11 51 1 721 872	1020 0112	water pump Wasserpumpe	3' E30 3' E36 5' E34 Z3 E36	318i 318is 316g 316i 318i 318is 318ti 518g 518i Z3 1.8 1.9	M42 M42, M43, M44 M43 M42, M43, M44	
11 51 7 527 910 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 527 799 11 51 7 504 040 11 51 7 503 884 11 51 1 744 243 11 51 1 740 241 11 51 1 730 414 11 51 1 722 536 11 51 1 437 648 11 51 1 433 828 11 51 1 433 712	1020 0113	water pump Wasserpumpe	3' E46 5' E39 5' E60 5' E61 7' E38 7' E65 7' E66 X3 E83 X5 E53 Z3 E36 Z4 E85	320i, 323i 325i, 325ti, 325xi 328i, 330i, 330xi 520i, 523i, 525i 528i, 530i 520i, 525i, 530i 525i 728i, 728iL 730i 730Li X3 2.5i, 3.0i X5.3i Z3 2.0, 2.2i, 2.5 2.5i, 2.8, 3.0i Z4 2.2i, 2.5i, 3.0i	M52, M54 M52, M54 M54 M54 M52 M54 M54 M54 M54 M52 M54	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 805 812 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 7 801 064	1020 0145	water pump Wasserpumpe	X3 E83	X3 3.0d	M57TU, M57N2	
11 51 0 007 042 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 742 498 11 51 1 741 001 11 51 1 736 146 11 51 1 731 680 11 51 1 704 600	1020 0117	water pump Wasserpumpe	5' E34 7' E32	530i 530i 540i 730i 730iL 740i 740iL	M60 M60	
11 51 0 007 043 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 742 517 11 51 1 741 002 11 51 1 736 203	1020 0122	water pump Wasserpumpe	7' E38 8' E31	730i 730iL 740i 740iL 840i	M60 M60	
11 51 0 393 340 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 742 647 11 51 1 742 598	1020 0123	water pump Wasserpumpe	5' E39 7' E38 8' E31	535i 540i 735i 735iL 740i 740iL 840Ci	M62 M62 M62	- 09.98

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 0 393 336 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 1 713 266	1020 0130	water pump Wasserpumpe	5' E39 7' E38 X5 E53 Z8 E52	535i 540i 735i 735iL 740i 740iL X5 4.4i X5 4.6is Z8 Alpina V8	M62 M62 M62 M62	09.98 -
11 51 0 007 041 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 729 359 11 51 1 725 797	1020 0120	water pump Wasserpumpe	8' E31	850i 850CSi	M70	
11 51 0 007 040 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 729 855 11 51 1 729 741 11 51 1 710 492 11 51 1 720 240	1020 0121	water pump Wasserpumpe	7' E32	750i 750iL	M70	
11 51 0 393 339 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 741 980 11 51 1 704 702	1020 0125	water pump Wasserpumpe	7' E38 8' E31	750i 750iL 850i	M73 M73	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 0 393 337 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 1 714 212	1020 0126	water pump Wasserpumpe	7' E38	750i 750iL	M73N	
11 51 7 508 496 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 7 507 849	1020 0139	water pump Wasserpumpe	7' E65	735i 745i	N62	- 09.03
			7' E66	735Li 745Li	N62	
11 51 7 524 552	1020 0135	water pump Wasserpumpe	5' E60	545i	N62	
			5' E61	545i	N62	
			6' E63	645i	N62	
			6' E64	645i	N62	
			7' E65	735i 745i	N62	09.03 -
			7' E66	735Li 745Li	N62	09.03 -
			X5 E53	X5 4.4	N62	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 511 221 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 7 511 220	1020 0140	water pump Wasserpumpe	1' E87	116i 120i	N45	
			3' E46	316i 316ti 318i 318ti	N40, N42, N45, N46	
			3' E90	316i 318i 320i 320si	N45	
			3' E91	318i 320i	N46	
			X3 E83	X3 2.0i LCI 2.0i	N46	
			Z4 E85	Z4 2.0i	N46	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 9 070 765 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 9 070 764 11 51 2 242 675 11 51 2 241 641 11 51 1 284 247	1020 0114	water pump Wasserpumpe	3' E30 5' E28	324d 324td 524d 524td	M21	
11 51 9 071 564 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 2 242 677 11 51 2 242 176	1020 0115	water pump Wasserpumpe	5' E34	524td	M21	
11 51 0 032 679 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 9 069 929 11 51 9 069 529 11 51 9 068 606 11 51 2 244 333 11 51 2 243 003 11 51 2 245 687	1020 0116	water pump Wasserpumpe	3' E36 5' E34 5' E39 7' E38	318tds 325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds	M41, M51 M51 M51 M51	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 51 0 393 731 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 2 247 552 11 51 2 246 961	1020 0128	water pump Wasserpumpe	3' E46	318d 320d	M47	
11 51 0 393 730 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 786 736 11 51 7 785 015	1020 0129	water pump Wasserpumpe	3' E46 5' E39	320d 520d	M47 M47	
11 51 7 806 349 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 794 247 11 51 7 788 306	1020 0138	water pump Wasserpumpe	3' E46 7' E65 7' E66 X5 E53	318d 320d 320td 330d 330xd 730d 730d 730Ld X5 3.0d	M47, M47N, M47TU, M57, M57N M57N, M57N2, M57TU M57T2 M57	**automatic gearbox** **Automatik-getriebe**
11 51 7 805 808 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 791 833 11 51 7 790 322 11 51 7 788 305	1020 0141	water pump Wasserpumpe	1' E87 3' E46 3' E90 3' E91 5' E60 5' E61 X3 E83	118d 120d 318d 318td 320d 320td 318d 320d 318d 320d 520d 520d X3 2.0d LCI2.0d	M47T2 M47, M47N, M47TU M47T2 M47T2 M47T2 M47T2 M47T2	**mechanical transmission** **Schaltgetriebe**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 805 810 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 7 801 609 11 51 7 791 834 11 51 7 790 135	1020 0144	water pump Wasserpumpe	1' E87 3' E90 3' E91 5' E60 5' E61	120d 320d 320d 520d 520d	M47T2 M47T2 M47T2 M47T2 M47T2	**automatic gearbox** **Automatik-getriebe**
11 51 2 354 055 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 51 2 248 996 11 51 2 247 264	1020 0133	water pump Wasserpumpe	5' E39 7' E38	530d 730d	M57 M57	- 09.99
11 51 7 786 192 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 2 354 057	1020 0134	water pump Wasserpumpe	3' E46 5' E39 7' E38 X5 E53	330d 330xd 525d 530d 730d X5 3.0d	M57 M57 M57 M57	09.99 -
11 51 7 789 411	1020 0132	water pump Wasserpumpe	7' E65	740d	M67	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
11 51 1 406 650 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 402 427 11 51 1 401 284	1020 0118	water pump Wasserpumpe	3' E36 Z3 E36	M3 Z3 M	S50 S50	
11 51 1 315 563 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 11 51 1 315 559 11 51 1 315 292 11 51 1 315 118 11 51 1 315 070	1020 0127	water pump Wasserpumpe	5' E34	M5	S38	
11 51 7 838 159 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 11 51 7 831 907	1020 0137	water pump Wasserpumpe	3' E46	M3	S54	
11 51 1 407 806	1020 0136	water pump Wasserpumpe	5' E39	M5	S62	





Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 11
Gruppe 11

Thermostats
Thermostate

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 53 1 254 065 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 9 055 588 11 53 1 256 667 11 53 1 251 041	1020 1505	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	5' E12 5' E28 6' E24 7' E23	525 528 528i 530i 535i 525i 528i 533i 535i M 535i 628CSi 630CS 630CSi 633CSi 635CSi 728 728i 728is 730 732i 733i 735i 745i	M20 M30 M30 M30	
11 53 1 265 085 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 466 173 11 53 1 307 737 11 53 1 264 668	1020 1503	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' E21 3' E30 5' E12 5' E28 5' E34	320 323i 320i 323i 324td 325e 325i 325ix 520 520i 524td 525e 528e 524td	M20 M20, M21 M20 M20 M21	 - 09.85
11 53 1 713 040 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 710 954 11 53 1 710 953	1020 1504	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' E30 3' E36 5' E34 7' E32	320i 323i 325e 325i 325ix 320i 520i 525i 530i 535i 730i 730iL 735i 735iL	M20 M50 M20, M30 M30	09.85 -

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 53 7 511 580 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 7 571 083 11 53 1 721 004 11 53 1 721 003 11 53 1 721 002	1020 1500	thermostat 88 °C Thermostat 88 °C	3' E30 3' E36 5' E34 Z3 E36	316i 318i 318is 320i 323i 325i 325is 328i M3 518i 520i 525i 525ix Z3 M	M40, M42 M50, M52, S52 M40, M50 S52	
11 53 7 511 083 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 1 743 542 11 53 1 743 528 11 53 1 733 803 11 53 1 712 043	1020 1501	thermostat 92 °C Thermostat 92 °C	3' E36 5' E34 5' E39 7' E38 Z3 E36	316i 318i 318is 318ti 320i 323i 323ti 325i 325is 328i M3 520i 525i 525ix 520i 523i 528i 728i 728iL Z3 2.8	M40, M42, M50, M52, S52 M50 M52 M52	
11 53 2 246 199 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 11 53 2 244 151 11 53 2 243 126 11 53 1 727 145	1020 1502	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	3' E36 5' E34 5' E39 7' E38	325td 325tds 525td 525tds 525td 525tds 725tds	M51 M51 M51 M51	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 11
Gruppe 11

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
11 51 7 513 062 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 11 51 7 510 803	1020 0131	water pump Wasserpumpe	MINI R50 MINI R52	Cooper One 1.4l One 1.6l Cooper One	W10 W10 W10	
11 51 7 790 871	1020 0142	water pump Wasserpumpe	MINI R50	One 1.4d	W17	
11 51 7 520 123	1020 0143	water pump Wasserpumpe	MINI R52 MINI R53	Cooper S Cooper S	W11 W11	

DAIMLER

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster			Remarks / Bemerkungen
102 180 0404 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 102 180 0204 102 180 0104	2058 1802	rotor set oil pump tooth width: 7.5 mm Rotorsatz Ölpumpe Zahnbreite: 7,5 mm	M 102	102.920			If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission".
				.921			
				.922	up to engine: bis Motor:	053497 021437	
				.924	up to engine: bis Motor:	040493 010228	
				.938			
				.939			
				.942			
				.943			Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.945	up to engine: bis Motor:	006589 000641	
				.946	up to engine: bis Motor:	000323 000028	
				.958			
				.959			
				.961			
				.962	up to engine: bis Motor:	– 080086	
				.963	up to engine: bis Motor:	006242 000335	
				.964	up to engine: bis Motor:	000396 –	
				.980			
				.981			
				.982	up to engine: bis Motor:	085650 082330	
				.983	up to engine: bis Motor:	017088 002475	
				.985	up to engine: bis Motor:	020072 063590	
				.987	up to engine: bis Motor:	001506 000684	
				.998			
102 180 0504	2058 1803	rotor set oil pump tooth width: 9.5 mm Rotorsatz Ölpumpe Zahnbreite: 9,5 mm	M 102	102.910			If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission".
				.919			
				.922	from engine: ab Motor:	053498 021438	
				.924	from engine: ab Motor:	040494 010229	
				.942			
				.943			
				.945	from engine: ab Motor:	006590 000642	Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.946	from engine: ab Motor:	000324 000029	
				.958			
				.959			
				.962	from engine: ab Motor:	– 080087	
				.963	from engine: ab Motor:	006243 000336	
				.964	from engine: ab Motor:	000397 –	
				.965			
				.979			
				.982	from engine: ab Motor:	085651 082331	
				.983	from engine: ab Motor:	017089 002476	
				.985	from engine: ab Motor:	020073 063591	
				.987	from engine: ab Motor:	001507 000685	
				.989			
				.997			

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
604 180 0143 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 604 180 0043	2001 4304	oil nozzle Öldüse	OM 601 OM 602 OM 603 OM 604 OM 605 OM 606 OM 611	601.900 .940 – 943 .970 602.900 .940 – 942 .946 – 948 .980 – 986 .989, 994 603.971, 972 604.910, 912 .915, 917 605.910 – 912 606.910, 912 611.960, 961		

611 180 0043	2001 4305	oil nozzle Öldüse	OM 611 OM 612 OM 613 OM 646 OM 647 OM 648	611.960 – 962 .980 – 983 .987 612.961 – 963 .965 – 967 .981, 983 613.960, 961 646.951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990 647.961, 981 648.960, 961		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
103 050 2224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 103 050 0324	2005 2918	valve guide inlet outer ø 14.05 mm Ventilführung Einlaß ø außen 14,05 mm	M 103			
103 050 2724 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 103 050 0724	2005 3008	valve guide exhaust outer ø 14.05 mm Ventilführung Auslaß ø außen 14,05 mm				
111 053 1029 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 050 1224 000 050 0224	2005 2919	valve guide inlet and exhaust outer ø 12.50 mm inner ø 7.00 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß ø außen 12,50 mm ø innen 7,00 mm	M 104 M 111 M 119 M 120 M 166 (valve guide exhaust)			
111 053 1129 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 050 1324	2005 2920	valve guide inlet and exhaust repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß Reparaturstufe I ø außen + 0,20 mm				
113 053 0329	2005 2921	valve guide inlet and exhaust outer ø 12.70 mm inner ø 6.50 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß ø außen 12,70 mm ø innen 6,50 mm	M 112 M 113			
116 050 4724 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 116 050 4824 116 050 3624 116 050 3524	2005 2922	valve guide inlet Ventilführung Einlaß	M 116 M 117			
116 050 5324 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 050 0624 116 050 5424	2005 3009	valve guide exhaust Ventilführung Auslaß				

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
616 053 0329	2005 2923	valve guide inlet outer ø 14.00 mm Ventilführung Einlaß ø außen 14,00 mm	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
616 053 0330	2005 3010	valve guide exhaust Ventilführung Auslaß				
601 050 0724 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 050 0624	2005 2924	valve guide inlet outer ø 14.20 mm Ventilführung Einlaß ø außen 14,20 mm	OM 601 OM 602 OM 603 OM 661 OM 662	 661.911 662.911		
601 050 1024 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 050 0924	2005 3011	valve guide exhaust outer ø 14.20 mm Ventilführung Auslaß ø außen 14,20 mm				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
606 053 1229 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 606 050 0824 606 050 0724	2005 2925	valve guide inlet outer ø 12.52 mm inner ø 6.00 mm Ventilführung Einlaß ø außen 12,52 mm ø innen 6,00 mm	OM 604 OM 605 OM 606 M 166 (valve guide inlet)	604.910, 912 .915, 917 605.910 – 912 .960, 962 606.910, 912 .961, 962 .964		
606 053 1329 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 050 0924	2005 2926	valve guide inlet repair oversize I outer ø + 0.18 mm Ventilführung Einlaß Reparaturstufe I ø außen + 0,18 mm				
606 053 0230	2005 3012	valve guide exhaust outer ø 12.52 mm inner ø 7.00 mm Ventilführung Auslaß ø außen 12,52 mm ø innen 7,00 mm				
606 053 0330	2005 3013	valve guide exhaust repair oversize I outer ø + 0.18 mm Ventilführung Auslaß Reparaturstufe I ø außen + 0,18 mm				

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
102 990 0810	2001 7103	cylinder head screw M12 x 1.5 x 102 mm Zylinderkopfschraube M12 x 1,5 x 102 mm	M 111	638.113 901.214 902.214 903.314 904.414	V200 / 230	10 pcs. / engine 10 Stck. / Motor
603 990 0110 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0110	2001 7106	cylinder head screw M10 x 1.5 x 80 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 80 mm	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	4 pcs. / engine 4 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	5 pcs. / engine 5 Stck. / Motor
603 990 0210 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0210	2001 7107	cylinder head screw M10 x 1.5 x 102 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 102 mm	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	9 pcs. / engine 9 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	11 pcs. / engine 11 Stck. / Motor
603 990 0310 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 990 0310	2001 7108	cylinder head screw M10 x 1.5 x 115 mm Zylinderkopfschraube M10 x 1,5 x 115 mm	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	5 pcs. / engine 5 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	6 pcs. / engine 6 Stck. / Motor

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
104 030 0008 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 030 0108	2003 1400	hub, crankshaft front Nabe, Kurbelwelle vorn	OM 601 OM 602	601.900, 911 .912 .940, 941 602.900 – 961 .962 – 994 .942 .946 .947	207 D, 208 307 D, 308 D, 407 D, 408 D, 507 D, 508 D 209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D, 507 D, 512 D 612 D 811 D, 814 D 212 D, 312 D, 412 D, O 405 GTZ	
102 031 0051	2003 3509	spacer ring Abstandring	M 102			
102 031 0551 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 031 0251 102 031 0151	2003 3510	spacer ring Abstandring	M 102			
108 031 0251 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 108 031 0151	2003 3501	spacer ring Abstandring	M 108 M 114 V M 114 E M 121 M 129 M 180			
110 031 0051	2003 3502	spacer ring Abstandring	M 110 M 123			
121 031 0451 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 121 031 0151 121 031 0351	2003 3503	spacer ring Abstandring	M 115 M 121			
615 031 0051 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 615 031 0151	2003 3504	spacer ring Abstandring	M 115 M 121 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 052 0003	2005 9300	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 102			
102 052 0103	2005 9306	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 102			
103 052 0003	2005 9301	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 103			
111 052 0503 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 052 0203 104 052 0903	2005 9307	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 111			
112 052 1003 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 052 0303 112 052 0203	2005 9308	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 111 M 112 M 113			
606 052 0003 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 052 0003	2005 9304	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	OM 601 OM 602			
615 052 0203 = 615 052 0103	2005 9303	gear crankshaft Rad Kurbelwelle	M 108 M 114 M 115 M 121 OM 615 OM 616 OM 617			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 038 0071 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 038 0271 102 038 0071	2003 7114	conrod bolt Pleuelschraube	M 102 M 111	102.942 .943 .959	208, 210 308, 310 410, 510 L / LK 408G / 409 O 309B 113 V200, V230 214, 314, 414	
615 038 0072	2005 7215	conrod nut Pleuelmutter	M 115 OM 615 OM 616 OM 617			
115 980 0115 = 102 981 0125	D00625009	grooved ball bearing Rillenkugellager	M 102 M 103 M 111 OM 601 – 607			
001 997 1241 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 997 9041 000 997 7741 000 997 6941	2003 5500	seal ring crankshaft rear Dichtring Kurbelwelle hinten	M 108 M 110 M 114 M 115 M 121 M 123 M 127 M 129 M 130 M 180 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 050 5501S	2058 0502	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	M 102			

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
103 050 6401S	2058 0504	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	M 103			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
104 050 7401	2005 0025	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	M 104	104.941 – 945 .980, 981 .990 – 992 .994 – 996		
104 050 8501	2005 0026	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				
111 050 1801	2005 0027	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	M 111 E18 E20 E23	111.920 .940 – 942, .948 .978, 979		
111 050 1901	2005 0028	camshaft outlet Nockenwelle Auslass	M 111 E20 E22 E23	111.920, 940 .941, 944 .960, 961 .970, 974 .975 .977 – 979		

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 050 2101	2005 0029	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	M 111 E20 E22 E23	111.941, 943 .944, 947 .960, 961 .970 .973 – 975 .977		
111 050 2701	2005 0030	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	M 111 E20 E23	111.944 .975		
111 050 2901	2005 0031	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	M 111 E20 E22 E23	111.921 .942 .945, 946 .950, 961 .979, 980 .984		
111 050 3101	2005 0032	camshaft outlet Nockenwelle Auslass	M 111 E18 E20 E23	111.921, 942 .945, 946 .948, 950 .980, 984		
111 050 4101	2005 0033	camshaft outlet Nockenwelle Auslass	M 111 E20 E23	111.943, 944 .947, 973 .975		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
117 051 0001	2005 0013	camshaft left Nockenwelle links	M 117 USA M 117 4.5	117.982, 983 .985, 986		
117 051 0101	2005 0014	camshaft right Nockenwelle rechts				
117 051 0601	2005 0034	camshaft left Nockenwelle links	M 117 USA	117.985, 986		
117 051 0701	2005 0035	camshaft right Nockenwelle rechts				
117 051 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 051 1001	2005 0015	camshaft left Nockenwelle links	M 116 4.2 M 117 5.0	116.964, 965 117.962 – 965		
117 051 0901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 051 1101	2005 0016	camshaft right Nockenwelle rechts				
117 051 2601 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 051 1801	2005 0017	camshaft left Nockenwelle links	M 117 5.6	117.967, 968		
117 051 2701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 051 1901	2005 0018	camshaft right Nockenwelle rechts				

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 050 0801S	2058 0519	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	OM 601	601.900 .900000 .911, 912 .921 .940 – 943 .970		
			OM 661	661.911		

602 050 0801S	2058 0520	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	OM 602	602.900, 911 .912, 930 .931 .938 – 941 .942 .946 – 948 .961, 962 .990, 991 .993, 994		
			OM 662	662.911		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
603 050 0701S	2058 0521	repair kit camshaft Reparatursatz Nockenwelle	OM 603 OM 603 A	603.912, 913 .931 603.950 .950400 .960 .961 – 963 .970, 971 .972		
611 050 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 050 0001	2005 0036	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	OM 611 DE LA	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987		
611 050 0101	2005 0037	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				
612 050 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 612 050 0001	2005 0038	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	OM 612 DE LA	612.961 – 963 .965 – 967 .981, 983		
612 050 0101	2005 0039	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				

Camshaft
Nockenwelle

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
613 050 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 613 050 0101	2005 0040	camshaft inlet Nockenwelle Einlass	OM 613 LA	613.960, 961		
613 050 0301	2005 0041	camshaft outlet Nockenwelle Auslass				
616 051 0601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 616 051 0201 621 050 0201	2005 0022	camshaft Nockenwelle	OM 615 OM 616 OM 621	615.910 – 919 .930, 932 .936 – 944 616.910 – 912 .915 – 919 .930 – 934 621.912, 913 .915, 916 .918, 919 .930, 931		
617 051 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 051 0001	2005 0023	camshaft Nockenwelle	OM 617	617.910, 912 .919, 950		
617 051 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 051 0501	2005 0024	camshaft Nockenwelle	OM 617	617.912, 913 .919 .931 – 933 .950 – 952		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rocker Arms
Schwinghebel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 055 0001	2005 0121	rocker arm Kipphebel	M 102		L 408 G, L 409, L 410 O 309 B 208, 210 308, 310 410	
102 050 0633 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 055 0501 102 055 0301 102 050 0133	2005 0128	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	M 102	102.945 .946	208, 210 308, 310 410, 510	
103 050 1033 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 050 0233 103 055 0201 103 050 0633	2005 0130	rocker arm Kipphebel	M 103			
110 055 0901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 110 055 0601	2005 0116	cam follower Schlepphebel	M 110			
113 050 0033	2005 0141	rocker arm inlet I Kipphebel Einlass I	M 112 E24 E26 E28 E32 E37	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949 .951 .953 – 955 .960, 961 .970, 972 .973 .975, 976		
113 050 0133	2005 0142	rocker arm inlet II Kipphebel Einlass II	M 113 E43 E50 E55	113.940 – 944 .948 .960 – 969 .971 .980 – 982 .984, 986 .987 .990 – 992 .995		
113 050 0534 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 113 050 0034	2005 0143	rocker arm outlet Kipphebel Auslass				

Rocker Arms
Schwinghebel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
114 055 0001	2005 0114	cam follower Schlepphebel	M 115		L 408 G, L 409, L 410 O 309 B 208, 210 308, 310	
116 055 1501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 116 055 1101	2005 0117	cam follower Schlepphebel	M 116 M 117			
615 055 0201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 050 0433 615 050 0333 615 050 0133 615 050 0033 621 050 0233	2005 0102	rocker arm Kipphebel	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621	615.940 616.910 616.917 616.918 616.934 617.919	L / LKO 406 DG, L / LKO 407 D, O 309 D, L 406 D L 319 D, L 405, L 406, O 319 D, 207 D, 208 D 307 D, 308 D, L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D	
616 050 0333 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 616 050 0233	2005 0115	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	OM 616 OM 617 / A	616.910 .917 .918 .984	O 309 D, L 406 D 207 D, 208 307 D, 308 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D MB 100 D	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
103 050 0080	2005 0911	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	M 102	102.910, 919 .922, 924 .945, 946 .958 .961 – 965 .979, 982 .985, 987 .989, 996 .997		
			M 103	103.940 – 943 .980 – 985 .987		
104 050 1225 = 119 050 0825 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 119 050 0325 104 050 1025 104 050 0925	2005 0913	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	M 104	104.941 – 945 .980, 981 .990 – 992 .994 – 996		
			M 111 E18 E20 E22 E23	111.920, 921 .940 – 948 .950 – 952 .955 – 958 .960, 961 .970 .973 – 975 .977 .978 – 984		
			M 119	119.960 .970 – 972 .974, 975 .980 – 982 .985		
			M 120 M 161	120.980 – 983 161.971		
113 050 0080	2005 0916	hydraulic cam follower inlet Hydraulikstössel Einlass	M 112 E24 E26 E28 E32 E37	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949, 951 .953 – 955 .970, 972 .973, 975 .976		
			M 113 E43 E50 E55	113.940 – 944 .948 .960 – 969 .971 .980 – 982 .984 .986 – 993 .995		
			M 137 E58	137.970		
			M 166 E14 E16 E19 E21	166.940, 960 .961, 990 .991, 995		
113 050 0380 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 113 050 0280	2005 0917	hydraulic cam follower outlet Hydraulikstössel Auslass	M 266 E15 E17 E20 E20 LA	266.920 .940 .960 .980		

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
116 050 0480 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 116 050 0180	2005 0918	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	M 100 M 116 M 117	100.985 116.960 – 965 .984, 985 117.960 – 965 .967, 968 .982, 983 .985, 986		
601 050 0725 = 601 050 0825 replace old nos.: / ersetzen alte Nrn.: 601 050 0525 601 050 0425 601 050 0325 601 050 0880 601 050 0080	2005 0912	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	OM 601 OM 602 OM 602 A OM 602 A DE LA OM 603 OM 603 A OM 661 OM 662	601.900, 911 – 913 .921, 940 – 943 .970 602.900, 911, 912 .930, 931 .938 – 942 .946 – 948 .961, 962 .980 – 986 .989 – 991 .993, 994 603.912, 913, 931 .950, 960 – 963 .970 – 972 661.911 662.911		
119 050 0725 = 119 050 0525 replace old no.: / ersetzen alte Nr.: 119 050 0625	2005 0919	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	OM 604 D22 OM 605 OM 605 D25 OM 605 A D25 LA OM 606 OM 606 D30 LA	604.910, 912 .915, 917 605.910 – 912 .960, 962 606.910, 912 .961, 962 .964		
611 050 0225 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 611 050 0025	2005 0920	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 613 LA OM 628 OM 629 OM 646 OM 647 LA OM 648 OM 648 LA	611.960 – 962, 980 .981, 983, 987 612.961 – 963 .965 – 967 .981, 983, 990 613.960, 961 628.960 – 963 629.910 – 912 646.811, 820, 821 .951, 961 – 963 .966, 980 – 986 .989, 990 647.961, 981 648.960, 961		
642 050 0080	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	M 272 M 273 OM 639 OM 640 OM 642	272.922, 940 – 944 .946, 960, 961 .963 – 967, 970 .972, 979, 985 273.922 – 924 .960 – 963 .965, 967, 968 639.939 640.940 – 942 642.910, 920, 921 .930, 932, 940 .950, 960, 970 .975, 990, 992 .993		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Gears Camshaft
Nockenwellen-Räder

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 052 0201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 052 0101	2005 9400	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 102	102.920 – 922 .924, 938 .939, 942 .943, 945 .946, 958 .959 .961 – 964 .980 – 982 .985, 987 .998		
103 052 0501	2005 9401	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 103	103.940, 941 .980 – 983		
103 052 0601	2005 9402	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 103	103.940 – 943 .981 – 985 .987		
120 052 0401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 052 0001	2005 9403	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 104 M 111 E18 E20 E23 M 120 M 161	104.941 – 945 .991, 992 .994 – 996 111.920, 921 .940, 941 .943 – 948 .950, 960 .961, 970 .973 – 975 .977 – 980 120.982, 983 161.971		
112 050 0204	2005 9407	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 112 E24 E26 E28 E32 E37 M 113 E43 E50	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949, 951 .953 – 955 .960, 961 113.940 – 944 .948 .960 – 969 .971 .980 – 982 .984 .986 – 993 .995		

Gears Camshaft
Nockenwellen-Räder

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
121 052 0301	2005 9404	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 108 M 114 M 115 M 121 M 127 M 129 M 130 M 180 M 189 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621 	108.920, 924 114.980, 981 115.900 .920 – 924 .926 – 929 .932 – 935 .938, 939 .951, 952 .954, 955 .958 .970 – 974 121.922, 924 .926 .940 – 944 127.981, 982 .984 129.980 – 982 130.920 – 925 .933 .980, 981 .983, 984 180.922 .926 – 929 .940 – 943 .952, 953 .958 189.984 – 989 615.910 – 919 .930, 932 .935 .936 – 944 .960 – 970 616.910 – 919 .930 – 934 .936 – 940 .942 – 944 .960 – 963 617.910, 912 .913, 919 .931 – 933 .950 – 952 621.912, 913 .915, 916 .918, 919 .930 – 932		
601 052 0001	2005 9405	gear camshaft Rad Nockenwelle	OM 601 OM 602 OM 602 A OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 603 OM 603 A OM 661 OM 662	601.900 .911 – 913 .921 .940 – 943 .970 602.900, 911 .912, 930 .931 .938 – 942 .946 – 948 .961, 962 .980 – 986 .989 – 991 .993, 994 603.912, 913 .931, 950 .960 – 963 .970 – 972 661.911 662.911		
606 052 0401	2005 9406	gear camshaft Rad Nockenwelle	OM 604 D20 OM 604 D22 OM 605 D25 OM 605 D25 LA OM 606 OM 606 D30 LA	604.910, 912 .915, 917 605.910 – 912 .960, 962 606.910, 912 .961, 962 .964		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Gears Camshaft
Nockenwellen-Räder

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 052 0001	2005 9408	gear camshaft inlet Rad Nockenwelle Einlass	OM 611 OM 611 LA OM 611 DE LA	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987		
			OM 612 OM 612 DE LA OM 612 DE30 LA	612.961 – 963 .965, 966 .967, 981 .983, 990		
			OM 613 LA	613.960, 961		
			OM 628	628.960 – 963		
			OM 646	646.951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990		
			OM 647	647.961, 981		
			OM 648 OM 648 LA	648.960, 961		

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 052 0101	2005 9409	gear camshaft outlet Rad Nockenwelle Auslass	OM 611 OM 611 LA OM 611 DE LA	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987		
			OM 612 OM 612 DE LA OM 612 DE30 LA	612.961 – 963 .965, 966 .967, 981 .983, 990		
			OM 613 LA	613.960, 961		
			OM 628	628.960 – 963		
			OM 629	629.910 – 912		
			OM 646	646.811, 820 .821 .951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990		
			OM 647	647.961, 981		
			OM 648 OM 648 LA	648.960, 961		

Chain tightener
Kettenspanner

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
102 050 1011 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 050 0411 102 050 0111	2005 0123	chain tightener Kettenspanner	M 102		L / LK 408G, L / LK 409 L / LK 410 O 309 B 208, 210 308, 310, 410	
103 050 0611	2005 0124	chain tightener Kettenspanner	M 103			
110 050 0611 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 110 050 0511	2005 0107	chain tightener Kettenspanner	M 110			
111 050 0411 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 050 0311	2005 0136	chain tightener Kettenspanner	M 111		113 V 200 V 230 214, 314, 414 Sprinter	
112 050 0811 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 050 0711 112 050 0511	2005 0144	chain tightener Kettenspanner	M 112 M 113 M 155			
115 050 1111 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 050 0911 115 050 0811 115 050 0711 115 050 0611	2005 0108	chain tightener Kettenspanner	M 115		L / LK / LKO / LF 408G L / LK / LKO / LF 409 L / LK / LF 410 O 309 B 208, 210 308, 310	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Chain tightener
Kettenspanner

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
116 050 1611 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 050 0011 116 050 1411 116 050 1311 116 050 1011 116 050 0911	2005 0110	chain tightener Kettenspanner	M 116 M 117			
116 050 1811 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 050 0911 117 050 0611	2005 0125	chain tightener Kettenspanner	M 116 M 117			
117 050 1011 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 050 0711 117 050 0511 117 050 0111	2005 0113	chain tightener Kettenspanner	M 117	117.985, 986		
120 050 0211 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 120 050 0111 104 050 0711 104 050 0511	2005 0134	chain tightener Kettenspanner	M 104 M 120			
130 050 0311 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 180 050 0811 180 050 0711 180 050 0611 180 050 0511 130 050 0011	2005 0103	chain tightener Kettenspanner	M 108 M 114 E M 114 V M 127 M 129 M 130 E M 130 V M 180			

Chain tightener
Kettenspanner

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 050 0711	2005 0127	chain tightener Kettenspanner	OM 601 OM 602		207 D, 208 D, 307 D, 308 D, 407 D, 408 D, 108 D, 110 D, V 230 D Turbo, 507 D, 508 D O 405 GTZ, 209 D, 210 D, 309 D, 310 D, 409 D, 410 D, O 100 City, 212 D, 312 D, 412 D	
606 050 0211 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 050 0111	2005 0135	chain tightener Kettenspanner	OM 604 OM 605 OM 606			
640 050 0111 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 050 0211 611 050 0011	2005 0137	chain tightener Kettenspanner	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 612 DE30 LA OM 613 LA OM 639 OM 640 OM 646 OM 647 OM 648 / A	611.960 – 962 .980, 981 .987 612.961 – 963 .965 – 967 .981, 990 613.960, 961 639.939 640.940 – 942 646.811, 820 .821, 951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990 647.961, 981 648.960, 961		
615 050 0811 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 050 0611 615 050 0511 615 050 0411 615 050 0011	2005 0111	chain tightener Kettenspanner	OM 615 OM 616 OM 617	615.910 .915 .916 .930 617.913	L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D O 309 D Unimog 40 / T, 45, 52, 55 T, 60 / T Unimog 600 L / T 207 D — 210 D 307 D — 310 D, L 206 DG, L 306 DG, L 206 D, L 306 D, 407 D — 410 D, MB 100 D, 507 D	
617 050 0211 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 050 0111	2005 0126	chain tightener Kettenspanner	OM 617 A			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster			Remarks Bemerkungen
102 050 0806	2005 0129	intermediate shaft Zwischenwelle	M 102	102.922	up to engine: bis Motor:	057134 022830	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission". Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.924	up to engine: bis Motor:	042150 010534	
				.945	up to engine: bis Motor:	006997 000697	
				.946	up to engine: bis Motor:	000353 000029	
				.962	up to engine: bis Motor:	166151 084536	
				.963	up to engine: bis Motor:	006834 000356	
				.982	up to engine: bis Motor:	091911 088446	
				.985	up to engine: bis Motor:	022012 067142	



102 050 0906	2005 0133	intermediate shaft Zwischenwelle	M 102	102.922	from engine: ab Motor:	057135 022831	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission". Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.924	up to engine: ab Motor:	042151 010535	
				.945	from engine: ab Motor:	006998 000698	
				.946	from engine: ab Motor:	000354 000030	
				.962	from engine: ab Motor:	166152 084537	
				.963	from engine: ab Motor:	006835 000357	
				.982	from engine: ab Motor:	091912 088447	
				.985	from engine: ab Motor:	022013 067143	

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
117 050 0415	2005 1601	sliding rail Spannhebel	M 117 4.5			
116 050 2816	2005 1602	sliding rail Spannhebel	M 116 3.5			
110 052 0006 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 127 052 0006 110 052 0206	2005 5000	bearing Lager	M 108 M 110 M 114 M 115 M 121 M 123 M 127 M 129 M 130 M 180 OM 621			
617 052 0106	2005 5001	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617			
621 052 0106 = 615 052 0106	2005 5002	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
615 052 0150 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 621 052 0250 621 052 0150	2005 5003	bushing Buchse	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
615 053 0072 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 621 053 0172	2005 7200	nut Mutter	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621	615.910 – 919 .930, 932 .936 – 944 .960 – 970 616.910 – 919 .930 – 934 .936 – 940 .942 – 944 .960 – 963 617.910, 912 .913, 919 .931 – 933 .950 – 952 621.912, 913 .915, 918 .919 .930 – 932		
153 990 0251	2005 7201	nut Mutter				
616 055 0005 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 055 0005 621 055 0205 621 055 0505	2005 3103	rocker arm spindle Kipphebelachse				
617 055 0005	2005 3104	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 617 / A	617.910, 912 .913, 919 .931 – 933 .950 – 952		
102 055 0605 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 055 0005	2005 3106	rocker arm spindle Kipphebelachse	M 102		L / LK 408 G, 409, 410 O 309 B 208, 210 308, 310 410 510	
103 055 0405	2005 3107	rocker arm spindle Kipphebelachse	M 103			

Pulley with Freewheel
Riemenscheibe mit Freilauf

Group 15
Gruppe 15

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
604 150 0160	2015 6001	pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf	OM 601	601.942 .970		
604 150 0360 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 604 150 0060	2015 6002	pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf	OM 601 OM 602 OM 604 OM 605 OM 606	601.940, 943 602.940 .980 – 984 .986, 989 604.910, 912 .915, 917 605.910, 912 .960, 962 606.912, 961 .962, 964		
				202.180 .188	C 200 Diesel C 250 Turbodiesel	
611 155 0215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 150 0160	2015 6003	pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf	OM 611 DE LA OM 612 DE LA	611.960, 961 .980, 981 .983, 987 612.981		
				202.193 .194	C 220 CDI C 200 CDI	
				638.094, 194	Vito 108 CDI 110 CDI 112 CDI Vito 113 114	from ident-no.: 246706 ab Ident-Nr.: 246706
				.294	V 200 CDI V 220 CDI V 200 V 230 V 280	
611 155 0415 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 155 0015 611 150 0360	2015 6004	pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 613 LA	611.961, 962 612.961 – 963 .965 – 967 613.960, 961		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley with Freewheel
Riemenscheibe mit Freilauf

Group 15
Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 155 0715 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 611 155 0515 611 155 0315	2015 6005	pulley with freewheel Riemenscheibe mit Freilauf	OM 611 DE LA	611.960, 980 .981, 987		
			OM 612 DE LA OM 612 Brasil	612.961 .981, 983		
			OM 646 DE LA	646.980 – 986 .989, 990		
			OM 647	647.981		
				638.094, 194	Vito 108 CDI 110 CDI 112 CDI Vito 113 114	from ident-no.: 246706 ab Ident-Nr.: 246706
				.294	V 200 CDI V 220 CDI V 200 V 230 V 280	
				901.611, 612 .671	208 CDI	from ident-no.: R337627 ab Ident-Nr.: R337627
				.621	208 CDI 211 CDI 213 CDI	
				.661, 662	214 208 CDI 211 CDI 213 CDI	
				902.611, 612 .661, 662 .671, 672	214 208 CDI 211 CDI 213 CDI 216 CDI	
				.621, 622	208 CDI 211 CDI 213 CDI 216 CDI	
				903.611 – 613 .622 .661 – 663	314 308 CDI 311 CDI 313 CDI 316 CDI	
				.621, 623 .671 – 673	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316 CDI	
				904.612, 613 .662, 663	414 408 CDI 411 CDI 413 CDI 416 CDI	
				.622, 623	408 CDI 409 CDI 410 CDI 411 CDI 412 CDI 413 CDI 414 CDI 415 CDI 416 CDI	
				905.612, 613 .622, 623 906.111, 113 .131 – 136 .153, 155 .211, 213 .231, 233 .235, 253 .255, 611 .613, 631 .633, 635 .637, 653 .655, 657 .711, 713 .731, 733 .735, 737	616 CDI	

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
			M 102	**see Group 01: Engine Housing Parts on page 58**		
			M 102	**siehe Gruppe 01: Motorgehäuse-Teile auf Seite 58**		

103 180 1201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 103 180 0301	2018 0135	oil pump Ölpumpe	M 103	103.940 – 942 .980 – 983		tooth width: 30 mm Zahnbreite: 30 mm

104 180 0701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 603 180 1201 104 180 0201	2018 0145	oil pump Ölpumpe	M 104	104.941 – 943 .945 .980, 981 .991, 992 .995		tooth width: 30 mm Zahnbreite: 30 mm

110 180 4001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 180 3301 110 180 2701 110 180 1501 110 180 1301 110 180 1101 110 180 0901	2018 0101	oil pump Ölpumpe	M 110	110.921 – 924 .926 .931, 932 .981 – 992 .994		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 180 0801 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 180 0301 111 180 0201	2018 0147	oil pump Ölpumpe	M 111 OM 601	111.920, 921 .940 – 947 .952 .956 – 958 .960, 961 .970 .973 – 975 .977 .982, 983 601.911 – 913 .921		tooth width: 18 mm Zahnbreite: 18 mm
112 180 1001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 112 180 0401	2018 0167	oil pump Ölpumpe	M 112	112.910, 911 .914 – 917 .920 – 923 .940 – 945 .947, 953 .954, 970 .972, 975		
115 180 0201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 180 0301 615 180 0101 115 180 0101	2018 0104	oil pump Ölpumpe	M 115 M 121.I M 121B.XI OM 615 OM 621.VIII	115.920, 921 .923, 924 .926 – 929 121.940, 943 .944 615.910, 912 .913 621.918, 932		
115 180 1301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 180 1501 115 180 1101 115 180 0401	2018 0108	oil pump Ölpumpe	M 115	115.900, 920 .923, 924 .926, 938 .939, 951 .952, 954 .955 .970 – 974		

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
115 180 0301	2018 0105	oil pump Ölpumpe	M 115 OM 615	115.921, 922 .927 – 929 .933 – 935 615.910 .938		
115 180 0501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 621 180 2701 621 180 1701 621 180 0901 621 180 0701 621 180 0501 121 180 2601 121 180 2301 121 180 2101 121 180 1501	2018 0106	oil pump Ölpumpe	M 115 M 121.I M 121B.V M 121B.XI OM 621	115.932 121.924, 940 .943, 944 621.912, 918 .932		
116 180 2001 = 116 180 2801 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 116 180 1501 116 180 1401 116 180 1101 116 180 1001	2018 0109	oil pump Ölpumpe	M 116 3.5 M 117 4.5	116.980 .982 – 985 .990, 992 .993 117.982 – 986 .992, 993		
117 180 0501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 180 0701 117 180 0601 117 180 0401 117 180 0101 117 180 0001	2018 0142	oil pump Ölpumpe	M 116 3.8 M 116 4.2 M 117 5.0 M 117 5.6	116.960 – 965 117.960 – 965 .967, 968 .985, 986		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
136 180 2701 = 636 180 2601 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 636 180 1901 636 180 1801 636 180 1601 636 180 1301 636 180 1201 636 180 0501	2018 0113	oil pump Ölpumpe	M 136 OM 636 VII	 936.930		
180 180 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 180 180 0601	2018 0114	oil pump Ölpumpe	M 180.II U M 180.III 219	180.922 .926 – 929 .942, 943 105.010, 011		
601 180 0801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 180 0101	2018 0137	oil pump Ölpumpe	OM 601	601.911 – 913 .921		

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
611 180 0101 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 601 180 1501 601 180 1101	2018 0155	oil pump Ölpumpe	OM 601	601.942 .943 .970		
602 180 1601 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 602 180 0201	2018 0158	oil pump Ölpumpe	OM 602	602.990		
602 180 1701 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 602 180 1301	2018 0157	oil pump Ölpumpe	OM 602 DE LA	602.982		
602 180 1801 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 602 180 1001	2018 0138	oil pump Ölpumpe	OM 602 OM 602 DE LA OM 602 DE 29 LA	602.940, 991 602.980 602.989		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
602 180 1901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 602 180 0901	2018 0169	oil pump Ölpumpe	OM 602 OM 602 DE LA	602.942 .946 .947 602.983		
602 180 2101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 602 180 0501	2018 0151	oil pump Ölpumpe	OM 602	602.930, 931 .938, 939		
602 180 2201	2018 0154	oil pump Ölpumpe	OM 602 DE LA OM 605 D25 OM 605 A D25 LA OM 612 DE LA	602.982 605.912 .960, 962 612.961		
602 180 2801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 602 180 0101	2018 0134	oil pump Ölpumpe	OM 602	602.911 .912		
602 180 3001	2018 0152	oil pump Ölpumpe	OM 602 OM 602 DE LA OM 602 A DE 29 LA	602.940, 980 .986, 989 .991		

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
603 180 2801 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 603 180 0001	2018 0136	oil pump Ölpumpe	OM 603	603.912		
603 180 3001 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 603 180 2201 603 180 0101	2018 0144	oil pump Ölpumpe	OM 603 A	603.960 – 962 .970		
605 180 0101	2018 0159	oil pump Ölpumpe	OM 605 OM 605 D25	605.910 605.910, 911		
605 180 0401 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 605 180 0201	2018 0149	oil pump Ölpumpe	OM 605 OM 605 D25 OM 605 A D25 LA	605.910 605.910, 911 605.912, 960 .962		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 180 0001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 604 180 0401 604 180 0201	2018 0170	oil pump Ölpumpe	OM 604 D20 OM 604 D22 OM 611 DE LA	604.915, 917 604.910, 912 611.960, 961		
601 180 1401	2018 0162	oil pump Ölpumpe	OM 611 DE LA	611.980 .981 .987		
611 180 0301	2018 0163	oil pump Ölpumpe	OM 611 DE LA OM 646	611.962 646.951		
616 180 0401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 616 180 0201 616 180 0101	2018 0122	oil pump Ölpumpe	OM 615 OM 616	615.940, 941 .944 616.910 .912 – 914 .916, 917 .934 .936 – 940		
617 180 0701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 180 0401	2018 0123	oil pump Ölpumpe	OM 617	617.912, 913 .931 – 933		

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
114 180 0115	2018 1502	pressure relief valve Überdruckventil	M 114 M 130 M 180.II U	114.920, 923 .980, 981 130.920 – 925 .933 .980, 981 .983, 984 180.958		
114 180 0215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 127 180 0015	2018 1503	pressure relief valve Überdruckventil	M 100 M 108 M 110 M 114 M 115 M 116 M 117 M 121 M 127 M 129 M 130 M 180 OM 615 OM 616 OM 621			
617 180 0015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 616 180 0115	2018 1506	pressure relief valve Überdruckventil	OM 615 OM 616 OM 617	615.940 616.910, 912 .913, 914 .917, 934 .936 – 940 .960, 961 .963 617.912, 913 .931 – 933		
110 180 0355	2058 1800	strainer and adapter Sieb und Abstand-stück	M 102 M 110 M 116 M 117 M 120 OM 617			
102 186 0007 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 110 186 0007	2018 3503	adapter Abstandstück				
116 186 0007 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 116 186 0207	2018 3501	adapter Abstandstück	M 108 M 110 M 114 M 115 M 123 M 129 M 130 OM 615 OM 616 OM 617			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
126 180 0044	2018 5001	thrust piece Druckstück	M 121 M 127 M 129 M 130 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
—	2018 5002	bearing Lagerbuchse				
615 180 0044	2018 5004	thrust piece Druckstück	OM 615 OM 616 OM 617			
						
—	2018 5005	bearing Lagerbuchse				
615 180 0144	2018 5008	thrust piece Druckstück	OM 615 OM 616 OM 617			
—	2018 5010	bearing Lagerbuchse				
621 997 0040	2018 4502	seal ring Dichtring	M 116 / M 117 M 119 / M 121 M 127 / M 129 M 130 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621	405.100, 120 .102, 122 .200, 220	U 300 U 400 U 500	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
102 200 4301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 1101 102 200 0401 102 200 0301 102 200 0320	2020 0113	water pump Wasserpumpe	M 102	102.920 10/50, 20/60 up to engine: 123428 bis Motor: 123428 102.920 12/52, 22/62 up to engine: 036023 bis Motor: 036023 102.939 10/50, 20/60 up to engine: 012089 bis Motor: 012089 102.939 12/52, 22/62 up to engine: 000787 bis Motor: 000787 102.980 10/50, 20/60 up to engine: 130850 bis Motor: 130850 102.980 12/52, 22/62 up to engine: 094783 bis Motor: 094783	



102 200 4201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 0901 102 200 0120	2020 0114	water pump Wasserpumpe	M 102	102.920 10/50, 20/60 from engine: 123429 ab Motor: 123429 102.920 12/52, 22/62 from engine: 036024 ab Motor: 036024 102.921 102.938 102.939 10/50, 20/60 from engine: 012090 ab Motor: 012090 102.939 12/52, 22/62 from engine: 000788 ab Motor: 000788 102.959 102.961 102.980 10/50, 20/60 from engine: 130851 ab Motor: 130851 102.980 12/52, 22/62 from engine: 094784 ab Motor: 094784	

102 200 6201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 5001 102 200 4901 102 200 3901 102 200 0920 102 200 0620 102 200 0520	2020 0139	water pump Wasserpumpe	M 102	102.910 .919 .922 .924 .962 .963 .982 .983 .985 .990 .991 .992	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
103 200 3701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 2601 103 200 2001 103 200 1701 103 200 1601 103 200 0701 103 200 0401	2020 0131	water pump Wasserpumpe	M 103 M 103 Europa M 103 Japan M 103 M 103 Europa M 103 Japan M 103	103.940 .941 .942 103.942 manual transmission Schaltgetriebe 103.942 manual transmission Schaltgetriebe 103.943 .980 .981 103.981 manual transmission Schaltgetriebe 103.981 manual transmission Schaltgetriebe 103.982 manual transmission Schaltgetriebe 103.983 .984 .985 .987	



103 200 3801 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 2701 103 200 2101 103 200 1901 103 200 1801 103 200 0601 103 200 0501	2020 0133	water pump Wasserpumpe	M 103 Europa M 103 Japan M 103 Europa M 103 Japan M 103 Europa M 103 Japan	103.942 automatic transmission automatisches Getriebe 103.942 automatic transmission automatisches Getriebe 103.981 automatic transmission automatisches Getriebe 103.981 automatic transmission automatisches Getriebe 103.982 automatic transmission automatisches Getriebe 103.982 automatic transmission automatisches Getriebe	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 2901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0301	2020 0142	water pump Wasserpumpe	M 104 M 104	104.980 from / ab 1990 104.981 from / ab 1990	**not for Australia nicht für Australien**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 3101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0801	2020 0140	water pump Wasserpumpe	M 104 M 104	104.980 from / ab 1990 104.981 from / ab 1990	**for Australia für Australien**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 3301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 2801	2020 0145	water pump Wasserpumpe	M 104	104.941 10/50, 20/60 from / ab 1994 up to engine: 004058 bis Motor: 004058 104.941 12/52, 22/62 from / ab 1994 up to engine: 034966 bis Motor: 034966 104.942 10/50, 20/60 from / ab 1993 up to engine: 005789 bis Motor: 005789 104.942 12/52, 22/62 from / ab 1993 up to engine: 048696 bis Motor: 048696 104.943 10/50, 20/60 up to engine: 000900 bis Motor: 000900 104.943 12/52, 22/62 up to engine: 003620 bis Motor: 003620 104.991 from / ab 1994 up to engine: 004356 bis Motor: 004356 104.992 10/50, 20/60 from / ab 1993 up to engine: 004356 bis Motor: 004356 104.992 12/52, 22/62 from / ab 1993 up to engine: 072236 bis Motor: 072236	

104 200 4701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 4501	2020 0149	water pump Wasserpumpe	M 104	104.941 10/50, 20/60 up to / bis 1995 from engine: 004059 ab Motor: 004059 104.941 12/52, 22/62 up to / bis 1995 from engine: 034967 ab Motor: 034967 Code: -957 Code: 957 104.942 10/50, 20/60 from / ab 1993 from engine: 005790 ab Motor: 005790 104.942 12/52, 22/62 from / ab 1993 from engine: 048697 ab Motor: 048697 104.943 10/50, 20/60 from engine: 000901 ab Motor: 000901 104.943 12/52, 22/62 from engine: 003621 ab Motor: 003621 104.991 from / ab 1994 from engine: 004357 ab Motor: 004357 104.992 10/50, 20/60 from / ab 1993 from engine: 004357 ab Motor: 004357 104.992 12/52, 22/62 from / ab 1993 from engine: 072237 ab Motor: 072237	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 3201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 104 200 3001 104 200 2701 104 200 1301	2020 0144	water pump Wasserpumpe	M 104	104.944 from / ab 1994 up to engine: 007447 bis Motor: 007447 104.990 from / ab 1992 104.994 from / ab 1994 up to engine: 031209 bis Motor: 031209 104.996	



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 4801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 4601	2020 0148	water pump Wasserpumpe	M 104	104.944 from / ab 1994 from engine: 007448 ab Motor: 007448 104.994 from / ab 1994 from engine: 031210 ab Motor: 031210	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster		Remarks Bemerkungen
104 200 4401	2020 0150	water pump Wasserpumpe	M 104	104.941 Code: 957	from / ab 1996	
				104.943 10/50, 20/60 from engine: 001546 ab Motor: 001546		
				104.943 12/52, 22/62 from engine: 006578 ab Motor: 006578 Code: 807		
				104.945	from / ab 1994	
				104.995	from / ab 1996	



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster		Remarks Bemerkungen
104 200 4901	2020 0154	water pump Wasserpumpe	M 104	104.941 Code: -957	up to end / bis Ende 1996	
				104.995	up to end / bis Ende 1996	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster		Remarks Bemerkungen
104 200 5401 = 104 200 5701	2020 0174	water pump Wasserpumpe	M 104	104.941 Code: -957	from / ab 1997	
				104.991	from / ab 1997	
				104.995	from / ab 1997	

104 200 5801	2020 0172	water pump Wasserpumpe	M 104	104.994	from / ab 1997	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
000 200 0701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 200 0301	9520 0112	water pump Wasserpumpe	M 104 V6	104.900	V280





Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
111 200 2301	2020 0162	water pump Wasserpumpe	M 111 E20 M 111 E23	111.943 .944 .947 .973 .975	



111 200 3801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2101	2020 0169	water pump Wasserpumpe	M 111 E20 M 111 E23	111.948 up to engine: 002353 manual transmission bis Motor: 002353 Schaltgetriebe up to engine: 000132 automatic transmission bis Motor: 000132 automatisches Getriebe 111.978 up to engine: 001594 manual transmission bis Motor: 001594 Schaltgetriebe up to engine: 000128 automatic transmission bis Motor: 000128 automatisches Getriebe	



111 200 3901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2401	2020 0166	water pump Wasserpumpe	M 111 E20 M 111 E23	111.948 from engine: 002354 manual transmission ab Motor: 002354 Schaltgetriebe from engine: 000133 automatic transmission ab Motor: 000133 automatisches Getriebe 111.950 111.978 from engine: 001595 manual transmission ab Motor: 001595 Schaltgetriebe from engine: 000129 automatic transmission ab Motor: 000129 automatisches Getriebe 111.980	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
111 200 4001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 0401	2020 0151	water pump Wasserpumpe	M 111 E18 M 111 E20 M 111 E22 M 111 E23	111.920, 921 .940 – 942 .945, 946 .960, 961 .970, 974 .977	
111 200 4101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2201	2020 0163	water pump Wasserpumpe	M 111 E23	111.979 .984	
111 200 4201	2020 0185	water pump Wasserpumpe	M 111 E20 EVO M 111 E23 EVO	111.952 .955 – 958 .981 – 983	
111 200 4301	2020 0186	water pump Wasserpumpe	M 111 E20 EVO	111.951	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 200 1301	2020 0167	water pump Wasserpumpe	M 112 E32	112.960 .961	





Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 200 1401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 200 1101 112 200 0401 112 200 0201	2020 0164	water pump Wasserpumpe	M 112 M 113	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949 .951 .953 .955 .970 .972, 973 .975, 976 113.940 – 944 .948 .960 – 969 .971 .980 – 982 .984 .986 – 988	



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 200 1501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 200 1201 112 200 0501	2020 0175	water pump Wasserpumpe	M 112 M 113	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949 .951 .953 – 955 .970 .972, 973 .975, 976 113.940, 941 .943, 944 .948 .960 – 963 .966 – 969	



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
113 200 0101	2020 0165	water pump Wasserpumpe	M 113	113.990 – 993	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
110 200 1720 = 110 200 0920	2020 0106	water pump Wasserpumpe	M 110	110.922 .932 .982 .983 .985 .986 .992 .993	
			M 114 E		
			M 114 V		
			M 115	115.920 .923 – 926 .938 – 955 .971, 972	
			M 130 E		
			M 130 V		
			M 130 V USA		
			M 180		
			OM 615	615.910 – 917 .936 – 944	
			OM 616		
110 200 0120 = 115 200 0020	2020 0109	water pump Wasserpumpe	OM 617	617.910 new / neu .912 .931	
			OM 617 A	617.950 – 952	
110 200 1920 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 200 1120 110 200 0420	2020 0108	water pump Wasserpumpe	M 110	110.923 .984	
			M 123		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
110 200 2020 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 200 1020 110 200 0820 110 200 0220	2020 0107	water pump Wasserpumpe	M 108 M 110 M 114 E M 115 M 121 M 129 M 130 M 180	110.921 .931 .938 .991 115.922 .933 .934 .935 .970 180.940 .941 .945 .947 .949 .950 .951 .954	



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
115 200 1620 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 200 1220 115 200 0120 121 200 1120 121 200 0620	2020 0110	water pump Wasserpumpe	M 114 M 115 M 121 M 127 OM 615 OM 616 OM 621	114.920 .923 615.910	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
116 200 1701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 116 200 1601 116 200 1401 116 200 1301 116 200 1201 116 200 1101	2020 0129	water pump Wasserpumpe	M 116 M 117	116.964 .965 117.964 .965 .968	
117 200 0801 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 116 200 0701 116 200 0801 116 200 0901 117 200 0001 117 200 0201 117 200 0301	2020 0100	water pump Wasserpumpe	M 116 M 117	116.980 .981 .982 .983 .984 .985 .990 .991 .992 .993 117.982 .983 .985 .986 .992 .993	
117 200 3801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 200 2801	2020 0102	water pump Wasserpumpe			
117 200 3201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 117 200 2201 117 200 0901 117 200 0601 117 200 0501	2020 0125	water pump Wasserpumpe	M 116 M 117	116.960 .961 117.960 .961	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
117 200 1701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 200 1001	2020 0116	water pump Wasserpumpe	M 116 M 117	116.962 .963 117.962 .963	
117 200 3301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 117 200 2901	2020 0119	water pump Wasserpumpe			
119 200 1501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 119 200 0901 119 200 0401	2020 0152	water pump Wasserpumpe	M 119	119.960 119.970 up to engine: 056885 bis Motor: 056885 119.971 up to engine: 026750 bis Motor: 026750 119.972 up to engine: 013777 bis Motor: 013777 119.974 up to engine: 010204 bis Motor: 010204 119.975 up to engine: 020770 bis Motor: 020770	
119 200 2101	2020 0155	water pump Wasserpumpe	M 119	119.970 from engine: 056886 ab Motor: 056886 119.971 from engine: 026751 ab Motor: 026751 119.972 from engine: 013778 ab Motor: 013778 119.974 from engine: 010205 ab Motor: 010205 119.975 from engine: 020771 ab Motor: 020771	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
120 200 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 120 200 0701	2020 0170	water pump Wasserpumpe	M 120	120.980 – 983	

166 200 0720 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 166 200 0620 166 200 0520 166 200 0420 166 200 0320	2020 0168	water pump Wasserpumpe	M 166 E14 M 166 E19 M 166 E21 OM 668 DE17 LA	166.940 .960 .961 166.990 .991 166.995 668.914 .940 – 942	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
271 200 0201	2020 0196	water pump Wasserpumpe	M 271 KE16 ML KE18 ML KE18 ML RED. KE18 ML/1 M 271 DE18 ML	271.921 271.940, 941, 944 271.946 271.948 271.942	

275 200 0101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 137 200 0601	2020 0197	water pump Wasserpumpe	M 137 E58 M 275 E55 M 275 E60	137.970 275.950 – 954 275.980 – 982	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
601 200 0920 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 200 0720 601 200 0220	2020 0122	water pump Wasserpumpe	OM 601	601.911 10/50, 20/60 from engine: 356685 ab Motor: 356685 601.911 12/52, 22/62 from engine: 027345 ab Motor: 027345 601.912 old / alt 601.921	



601 200 1120	2020 0153	water pump Wasserpumpe	OM 601 OM 604 D22 OM 604 D20	601.913 604.910 .912 604.915 .917	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
602 200 0420 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 602 200 0520 602 200 0220 602 200 0120 602 200 0020	2020 0123	water pump Wasserpumpe	OM 601	601.912 new / neu .940 – 943 .970	**impeller: 69 mm** **Flügelrad: 69 mm**
			OM 602	602.911, 912 .930, 931 .938 – 940 .942, 946 .947	
			OM 602 A	602.961, 962	
			OM 602 DE LA	602.980 .982 – 986	
			OM 602	602.990, 991 .993, 994	
			OM 603	603.912, 913 .931	
			OM 603 A	603.960 up to engine: 054622 bis Motor: 054622 603.961 – 963 .970, 971 603.972 up to engine: 004348 bis Motor: 004348	
			OM 605 D25	605.910 – 912	
			OM 605 A D25 LA	605.960	
			OM 606	606.910, 912	





Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
605 200 0820 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 605 200 0520 605 200 0320 605 200 0120	2020 0157	water pump Wasserpumpe	OM 602	602.962 10/50, 20/60 from engine: 033730 ab Motor: 033730 602.962 12/52, 22/62 from engine: 020853 ab Motor: 020853 602.993 10/50, 20/60 from engine: 000303 ab Motor: 000303	**impeller: 72 mm** **Flügelrad: 72 mm**
			OM 603	603.960 from engine: 054623 ab Motor: 054623 603.972 from engine: 004349 ab Motor: 004349	
			OM 605 A D25 LA	605.960 .962	
			OM 606 D30 LA	606.961 .962 .964	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
611 200 1001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 200 0401	2020 0187	water pump Wasserpumpe	OM 611 DE LA	611.980	



611 200 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 200 0501	2020 0191	water pump Wasserpumpe	OM 611 DE LA OM 612 DE LA	611.981 .987 612.965 .966 .981	



611 200 1201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 200 0201	2020 0158	water pump Wasserpumpe	OM 611 DE LA OM 612 DE LA	611.960 .961 .962 612.961 .962 .963 .967	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
612 200 0101	2020 0198	water pump Wasserpumpe	OM 612 DE LA	612.990	



613 200 0701	2020 0188	water pump Wasserpumpe	OM 613 LA	613.961	



613 200 0901	2020 0199	water pump Wasserpumpe	OM 648 OM 648 LA	648.960 648.961	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
616 200 0720 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 616 200 0520 616 200 0420	2020 0121	water pump Wasserpumpe	OM 616 OM 617	616.937 .939 .963 617.913 .931 .932	
617 200 0620 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 617 200 0320 617 200 0020	2020 0111	water pump Wasserpumpe	OM 617	617.910 10/50, 20/60 up to engine: 025169 bis Motor: 025169 617.910 12/52, 22/62 up to engine: 023539 bis Motor: 023539	
617 200 0720 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 200 0520	2020 0134	water pump Wasserpumpe	OM 617	617.913 617.931 10/50, 20/60 from engine: 011425 ab Motor: 011425 617.931 12/52, 22/62 from engine: 001230 ab Motor: 001230 617.932 10/50, 20/60 from engine: 000091 ab Motor: 000091 617.932 12/52, 22/62 from engine: 000002 ab Motor: 000002 617.933	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
628 200 0101	2020 0001	water pump Wasserpumpe	OM 628 DE40 LA	628.960 .961 .962	
			OM 628 DE40 LA LL	628.963	

646 200 0301	2020 0002	water pump Wasserpumpe	OM 646 DE22 LA	646.951 .961 .962 .963	
			OM 646 DE22 LA LL	646.966	
			OM 647 DE27 LA	647.961	



646 200 1001	2020 0194	water pump Wasserpumpe	OM 646 DE22 LA	646.982 .983	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
000 4681 V 002 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 3165 V 004	2020 0180	water pump Wasserpumpe	SMART	450.300 – 452 452.332 – 437	





Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
110 200 0515 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 200 0615 002 203 8175 002 203 7875 002 203 7675 002 203 7275 002 203 3875 001 203 6875	2020 1501	thermostat 87 °C complete with o-ring Thermostat 87 °C komplett mit Dichtring	M 100 M 102 M 103 M 104 M 108 M 110 M 114 M 115 M 121 M 123 M 127 M 129 M 130 M 180 OM 615 OM 621	100.980, 981, 985 102.910, 919 – 922, 924, 938 .939, 942, 943, 945, 946 .958, 959, 961 – 965, 979 .980, 981 – 983, 985, 987 .989 – 992, 996 – 998 103.940 – 943, 980 – 985, 987 104.941 – 945, 980, 981 .990 – 992, 994 – 996 108.920, 924 110.921 – 924, 926, 931, 932 .981 – 992, 994 114.920, 923, 980, 981 115.920, 923, 924, 926 .932, 938, 939, 951 .954, 973, 974 121.924, 926, 929, 940 – 944 123.920, 921 127.980, 982, 984 129.980 – 982 130.920, 921, 923, 933 .980, 981, 983 180.940, 941, 945, 947 .949 – 951, 954, 955 615.912, 913, 916, 930 621.912, 918	

111 200 0915 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 0415	2020 1512	thermostat 87 °C complete with o-ring Thermostat 87 °C komplett mit Dichtring	M 111 E18	111.920, 921, 940, 941 .943 – 947, 952 .956 – 958, 960 .961, 973 – 975 .977, 979, 982 – 984	

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
111 200 0315	2020 1511	thermostat 87 °C Thermostat 87 °C	M 111 E18 M 111 E20 M 111 E23	111.920, 921, 941 .942, 945, 961 .970. 974	



111 200 0815	2020 1517	thermostat 87 °C Thermostat 87 °C	M 111 E20 M 111 E23	111.948, 950 .978, 980	



112 203 0275 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 112 200 0015	2020 1516	thermostat Thermostat	M 112 E24 M 112 E26 M 112 E28 M 112 E32 M 112 E37 M 113 E43 M 113 E50 M 113 E55	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947, 949 .951, 953 – 955, 970 .972, 973, 975, 976 113.940 – 944, 948 .960 – 969, 971 .980 – 982, 984 .986 – 988	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
116 200 0015	2020 1500	thermostat 75 °C complete with o-ring Thermostat 75 °C komplett mit Dichtring	M 116 3.5 M 116 3.8 M 117 4.5 M 117 5.0 M 117 USA	116.980 – 985 .990 – 993 116.960, 961 117.982, 983, 985 .986, 992, 993 117.960, 961 117.981, 986	

116 200 0215	2020 1509	thermostat 84 °C Thermostat 84 °C	M 116 3.8 M 117 5.0	116.960, 962, 963 117.962, 963	

116 200 0315	2020 1510	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	M 116 4.2 M 117 5.0 M 117 5.6 M 117 5.6 Japan M 117 5.6 USA	116.964, 965 117.964, 965, 968 117.968 117.965, 967, 968 117.967, 968	

271 200 0015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 271 203 0375	2020 1518	thermostat 90 °C Thermostat 90 °C	M 271 KE16 ML M 271 KE18 ML	271.921, 940 – 942 .944, 946, 948 .956	

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
601 200 0015	2020 1505	thermostat 85 °C Thermostat 85 °C	OM 601	601.911 – 913, 921, 940, 941, 943	
			OM 602	602.911, 912, 930, 931, 938 – 940 .942, 946, 947, 990	
			OM 602 DE LA	602.980, 982 – 986	
			OM 602 A DE 29 LA	602.989	
			OM 603	603.912, 913, 931	
			OM 604 D20 Portugal	604.915, 917	
			OM 604 D22	604.910, 912	
			OM 605 D25	605.910 – 912	
			OM 605 Japan	605.910	
			OM 606	606.910, 912	
602 200 0015 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 603 200 0015 601 200 0115	2020 1506	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	OM 602 OM 602 A	602.961, 962, 991, 993, 994	
			OM 602 D29	602.941, 948	
			OM 602 A DE29 LA	602.981	
			OM 603 A	603.960, 963, 971, 972	
			OM 603 A Japan	603.960, 962	
			OM 603 A USA	603.960, 961, 970, 971	
			OM 605 A D25 LA	605.960, 962	
			OM 606 D30 LA	606.961, 962, 964	
			OM 606 D30 LA USA	606.962	
611 200 0115	2020 1519	thermostat 85 °C Thermostat 85 °C	OM 611 DE LA	611.961	up to / bis: 1999
611 200 0515 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 200 0315	2020 1515	thermostat 92 °C Thermostat 92 °C	OM 611 DE LA	611.961	from / ab: 2000
			OM 612 DE LA	612.961	
			OM 613 LA	613.960	
611 200 0615	2020 1520	thermostat 92 °C Thermostat 92 °C	OM 611 DE LA	611.961, 962	from / ab: 2001
			OM 612 DE LA	612.962, 967	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
616 200 0415 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 200 1315 002 203 8075 002 203 7575	2020 1507	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	OM 615 OM 616 OM 617 OM 617 Japan	615.912, 913, 940, 941, 942, 944 616.910, 912, 916, 917, 934, 936 617.910, 912 617.910, 912	
617 200 1815	2020 1508	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	OM 615 OM 615 MB-ESPANA OM 616 OM 616 Japan OM 616 USA OM 616 ANAMMCO OM 617 OM 617 Japan OM 617 USA OM 617 A OM 617 A Japan OM 617 A USA	615.940 615.963, 970 616.910, 912 – 914, 917, 934 .936 – 940, 960, 961, 963 616.912 616.912 616.936 617.912, 913, 931 – 933 617.912 617.912 617.952 617.951, 952 617.951, 952	
100 200 0715 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 001 203 9075 001 203 8975 001 203 6975	5520 1500	thermostat 79 °C Thermostat 79 °C	M 100 M 127. II OM 621 OM 621. II OM 621. III OM 621. V OM 621. VII	100.980 – 983 127.981 621.912, 913, 915 .918, 919, 930 .932	
005 203 2975	9520 1501	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	M 104	104.900	
103 203 0774 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 203 0374	2020 0255	cover Deckel	M 103 M 104	103.940 – 943, 980 – 985, 987 104.941 – 945, 980, 981 .990 – 992, 994 – 996	

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
102 200 2023 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 102 200 0723	2020 2308	fan Lüfter	M 102	102.910, 919 .921, 924 .938, 961 .962, 985		

102 200 2123 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 102 200 1223	2020 2309	fan Lüfter	M 102	102.910, 919 .922, 961 .962, 963 .981, 983 .985		

103 200 0423 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 103 200 0323	2020 2310	fan Lüfter	M 103 M 104 OM 611 OM 611 LA OM 612 DE LA	103.940, 941 .943, 981 .983, 985 104.941, 942 .980, 992 611.981, 983 .987 612.981		
				901.611, 612 901.621 901.661, 662	208 CDI 208, 211, 213 CDI 208, 211, 213 CDI, 214	
				902.611, 612 902.621, 622	208, 211, 213, 216 CDI 214 208, 211, 213, 216 CDI	
				903.611 – 613 .621 – 623 .661 – 663 .671 – 673	308, 311, 313, 316 CDI 314	
				904.612, 613 904.622, 623	408, 411, 413, 416 CDI 414 408, 411, 413, 416 CDI	
				905.612, 613 .622, 623	616 CDI	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
103 200 0623	2020 2311	fan Lüfter	M 103	103.984, 987		
			M 104	104.943 – 945 .981, 990 .991 .994 – 996		

111 200 0023	2020 2312	fan Lüfter	M 111 E18	111.920, 921		
			M 111 E20	111.940 – 942 .945, 946		
			M 111 E22	111.960, 961		
			M 111 E23	111.970, 974 .977		

112 200 0123	2020 2313	fan Lüfter	M 112 E24	112.910, 911		
			M 112 E26	112.915		
			M 112 E28	112.920, 921 .923		
			M 112 E32	112.941 – 943		
			M 113 E50	113.962		
				163.154	ML 320	
				163.157	ML 350	
				202.088	C 240, C 240 Japan	
				202.089	C 280	
				463.206 .240 .241	G 500 / G 55 AMG	
				463.233 .244 .245 .250	G 320	
				463.243 .246 .270	G 55 AMG	
				463.247 – 249 .254	G 500	

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
602 200 0423	2020 2314	fan Lüfter	OM 602 OM 605 D25 OM 606	602.911 605.910 606.910, 912		
603 200 0423	2020 2315	fan Lüfter	OM 602 OM 602 DE LA OM 603 OM 605 D25	602.912, 990 602.982 603.912, 913 605.911, 912		
				124.105 .106 .125 .127 124.185	250 D 250 TD	
603 200 0523	2020 2316	fan Lüfter	M 102 M 111 E22 M 111 E20 ML M 111 E23 ML	102.946 111.961 111.943, 944 111.973, 975		
003 205 0306	2020 2317	fan Lüfter	OM 602 DE LA	602.980, 984 .985, 986		**up to ident no.: bis Ident-Nr.: P 649731 Four-hole mounting 460 mm Vierlochbefestigung 460 mm**
003 205 1306	2020 2318	fan Lüfter	OM 602 DE LA	602.980, 986		**as of ident no.: ab Ident-Nr.: P 649732 Three-hole mounting 460 mm Dreilochbefestigung 460 mm**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Bearing Bracket
Lagerbock

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
103 200 1728 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 1828 103 200 1128 103 200 0928	2020 0900	bearing bracket Lagerbock	M 103 M 103 Japan M 103 USA M 104	103.940 – 943 .980 – 983 .985 104.980	
104 200 0528 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0428	2020 0901	bearing bracket Lagerbock	M 103 USA M 104 M 104 Japan M 104 USA	103.940, 942 .981, 983 .985 104.980	
104 200 0728 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 104 200 0628	2020 0902	bearing bracket Lagerbock	M 103 M 104 M 104 USA	103.984 104.981	

Bearing Bracket
Lagerbock

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 1328	2020 0903	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.942, 992	



104 200 1528	2020 0904	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.943, 944 .990, 991 .994	up to / bis: 1995



104 200 2028	2020 0905	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941	



104 200 2128	2020 0906	bearing bracket Lagerbock	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.943 10/50, 20/60 from engine: 000901 ab Motor: 000901 104.943 12/52, 22/62 from engine: 003621 ab Motor: 003621 104.944 12/52, 22/62 from engine: 007448 ab Motor: 007448 104.945 104.991 12/52, 22/62 from engine: 009986 ab Motor: 009986 104.994 12/52, 22/62 from engine: 031210 ab Motor: 031210 104.995, 996	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 200 6970 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 6670 102 200 6070 102 200 3470 102 200 3370	2058 2200	repair kit belt tensioner Reparatursatz Riemenspanner	M 102 M 102 Australien M 102 Japan M 102 USA	102.910, 919 .922, 924 .945, 946 .962, 963 .965, 982 .985, 989 .996, 997		
102 200 1414 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 1214 102 200 0814	2021 1402	shock absorber Stossdämpfer				
102 200 0236 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 200 0036	2058 2202	tensioning rod Spannstange				
102 202 0272 = 102 202 0172	2020 7201	tensioning nut Spannmutter				
102 200 7770 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 200 7570	2058 2201	repair kit belt tensioner Reparatursatz Riemenspanner	M 102 M 102 Japan M 102 USA	102.983, 990 .991, 992		

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
103 200 0870 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 103 200 0770 103 200 0670 103 200 0470	2020 7304	belt tensioner with tension roller 2003 0100 Riemenspanner mit Spannrolle 2003 0100	M 103 M 103 Australien M 103 Japan M 103 USA M 104 M 104 Japan M 104 USA	103.940 – 943 .980 – 985 .987 104.941 – 944 .980, 981 .991, 992 .994 124.007 .026 .030 .050 .090 .226 .230 126.020 .024 .025 201.029	

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
104 200 0870	2020 7312	belt tensioner Riemenspanner	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 004059 104.941 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 034967 104.942 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 005790 104.942 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 048697 104.943 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000901 104.943 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 003621 104.944 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 007448 104.944 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 007448 104.945 104.991 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 009986 104.992 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 004357 104.992 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 072237 104.994 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 031210 104.995, 996	

119 200 1470 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 119 200 0970	2003 0114	tightener ø 92 x 31 mm Riemenspannrolle ø 92 x 31 mm			

104 200 1070	2003 0109	tightener ø 80 x 31 mm Riemenspannrolle ø 80 x 31 mm	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.941 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 006601 104.941 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 075765 104.943 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001435 104.943 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 006117 104.944 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001106 104.944 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 016165 104.991 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 020514 104.992 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 005603 104.992 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 102821 104.994 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 067245 104.995 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 034380 104.996 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 002384	

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 200 0770 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 200 1270 111 200 0670 111 990 0305	2020 7307	belt tensioner Riemenspanner	M 111 E18 M 111 E20 M 111 E20 ML M 111 E22 M 111 E23 M 111 E23 ML	111.920, 921 .940 – 948 .950 – 952 .955 – 958 .960, 961 .970 .973 – 975 .977 – 984 161.971	 M 161	

111 200 0070	2003 0106	tightener ø 110 x 28.5 mm Riemenspannrolle ø 110 x 28,5 mm				

111 200 0414 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 0214	2021 1404	shock absorber Stossdämpfer				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
112 200 0970 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 112 200 0870 112 200 0370 112 200 0170 112 200 0070	2020 7316	belt tensioner Riemenspanner	M 112 E24 M 112 E26 M 112 E28 M 112 E32 M 112 E37 M 113 E43 M 113 E50 M 113 E55	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949, 951 .953 – 955 .970, 972 .973, 975 .976 113.940 – 949 .951 .953 – 955 .960 – 973 .975, 976	



000 202 0019	2003 0113	deflection pulley ø 69 x 27 mm Umlenkrolle ø 69 x 27 mm			

112 200 0014	2021 1405	shock absorber Stossdämpfer			

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
119 200 0270 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 119 200 0170	2020 7309	belt tensioner Riemenspanner	M 119 M 119 Japan M 119 USA	119.960 119.970 up to engine / bis Motor : 026390 119.971 up to engine / bis Motor : 011682 119.974 up to engine / bis Motor : 005781 119.975 up to engine / bis Motor : 006203	up to / bis: 1992
119 200 0036	2058 2204	tensioning rod Spannstange			
119 202 0072	2020 7203	tensioning nut Spannmutter			
119 200 1170 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 119 200 1070	2020 7313	belt tensioner Riemenspanner	M 119 M 119 Japan M 119 USA	119.970 from engine / ab Motor : 026391 119.971 from engine / ab Motor : 011683 119.972 119.974 from engine / ab Motor : 005782 119.975 from engine / ab Motor : 006204 119.980 – 982 .985	from / ab: 1993
119 200 1470 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 119 200 0970	2003 0114	tightener ø 92 x 31 mm Riemenspannrolle ø 92 x 31 mm			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
120 200 0570 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 120 200 0270	2020 7331	belt tensioner Riemenspanner	M 120	120.980 – 983	
120 200 0370	2003 0127	tension roller ø 92 x 36.5 mm Spannrolle ø 92 x 36,5 mm			
137 200 0270	2020 7335	belt tensioner Riemenspanner	M 137 E58 M 275 E55 M 275 E60	137.970 275.950, 951 .953, 954 .980 – 982	





Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
601 200 1773 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 200 1373	2020 7300	lever tension roller Hebel Spannrolle	OM 601 OM 602 OM 602 Australien OM 602 Japan OM 602 USA OM 602 A OM 602 A Japan OM 602 A USA OM 602 D29 OM 603 OM 603 A OM 603 A Japan OM 603 A USA	601.900 .911 – 913 .921 .940, 941 602.900, 911 .912, 930 .931 .938 – 942 .946 – 948 .961, 962 .990, 991 .993 603.912, 913 .931, 950 .960 – 963 .970 – 972	

—	2020 7300 S	repair kit Reparatursatz			



consisting of:
bestehend aus:

(01) 601 200 1773	2020 7300	lever / Hebel	
(02) 601 202 0622	2020 1706	cover / Deckel	
(03) 601 990 1740	2021 1502	washer / Scheibe	

601 981 0027	2020 9800	ball bearing Kugellager	

601 202 0071	2020 7102	screw Schraube	

604 200 0314 = 604 200 0214 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 604 200 0114 603 200 0314 603 200 0114 601 200 0514 601 200 0314	2021 1406	shock absorber Stossdämpfer	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
606 200 0173 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 606 200 0073	2020 7301	lever Hebel	OM 601	601.912 10/50 from engine / ab Motor : 204234 601.912 12/52 from engine / ab Motor : 021217 601.913 10/50 from engine / ab Motor : 008286 601.913 12/52 from engine / ab Motor : 000483 601.942 601.943 601.970	
			OM 602 OM 602 A USA OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 602 DE29 LA	602.939 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 010017 602.941 02.05.94 from engine / ab Motor : C37417 602.942 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000581 602.942 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 000036 602.946 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 001044 602.947 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 000423 602.948 602.962 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 030483 602.962 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 019163 602.980 – 986 602.989, 994	
—	2020 7301 S	repair kit Reparatursatz			
		consisting of: bestehend aus:	OM 603 OM 603 A OM 603 A Japan OM 603 A USA	603.931 10/50, 20/60 from engine / ab Motor : 003135 603.931 12/52, 22/62 from engine / ab Motor : 001146 603.950 from engine / ab Motor : 004256 603.960 from engine / ab Motor : 049509 603.963 from engine / ab Motor : 004191 603.971 from engine / ab Motor : 007422 603.972 from engine / ab Motor : 002394	
(01) 606 200 0173	2020 7301	lever / Hebel			
(02) 606 202 0120	2020 7103	journal / Lagerzapfen			
606 202 0120	2020 7103	journal Lagerzapfen	OM 604 D20 Portugal OM 604 D22	604.910, 912 .915, 917	
			OM 605 Japan OM 605 A D25 LA OM 605 D25	605.910 – 912 .960, 962	
			OM 606 OM 606 USA OM 606 D30 LA OM 606 D30 LA USA	606.910, 912 .961, 962 .964	
			OM 661	661.911	
			OM 662	662.911	



Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
646 200 0270 = 611 200 0470 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 611 200 0570 611 200 0370 611 200 0270	2020 7311	belt tensioner Riemenspanner	OM 611 DE LA OM 612 DE LA OM 613 LA OM 646 OM 646 DE LA OM 647 OM 648 OM 648 LA	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987 612.961 – 963 .965 – 967 .981, 983 .990 613.960, 961 646.811 .820, 821 .951 .961 – 963 .966 .980 – 986 .989, 990 647.961, 981 648.960 .961	



646 200 0470 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 646 200 0070 611 200 0670	2020 7336	belt tensioner Riemenspanner	OM 646	646.951 .961	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
103 200 0570	2003 0100	tension roller ø 70 x 25.5 mm Spannrolle ø 70 x 25,5 mm	M 103 M 103 Australien M 103 USA	103.940 – 943 .980 – 985 .987		
			M 104 M 104 USA	104.941 – 944 .980, 981 .991, 992 .994		
			OM 602 D29 OM 602 DE LA OM 602 A DE 29 LA	602.941, 948 .985 .981		
			OM 603 A OM 603 A USA	603.971		

104 200 0470	2003 0107	tension roller ø 70 x 32 mm Spannrolle ø 70 x 32 mm	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.990		

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 202 0119	2003 0100	deflection pulley ø 70 x 25.5 mm Umlenkrolle ø 70 x 25,5 mm	M 111 E20 M 111 E20 ML M 111 E20 EVO ML M 111 E23 ML M 111 E23 ML Japan M 111 E23 ML USA M 111 E23 EVO ML	111.943, 944 .947 .955 – 958 .973, 975 .981 – 983		

119 200 0370	2003 0108	tension roller ø 80 x 32 mm Spannrolle ø 80 x 32 mm	M 119 M 119 Japan M 119 USA	119.970, 971 .974, 975		

119 200 0470	2003 0112	deflection pulley ø 70 x 38 mm Umlenkrolle ø 70 x 38 mm	M 119	119.970, 971 .974		



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
120 200 0470	2003 0110	tension roller ø 69 x 33.5 mm Spannrolle ø 69 x 33,5 mm	M 104 M 104 Japan M 104 USA	104.990		
			M 112 E32	112.960, 961		
			M 120	120.980, 981		



601 200 0770	2003 0101	tension roller ø 75 x 26 mm Spannrolle ø 75 x 26 mm	M 102	102.924, 945 .946, 962		
			M 103 M 103 USA	103.940 – 943 .980 – 985 .987		
			M 104	104.980, 981		
			M 119	119.960 .970 – 972 .974, 975		
			OM 601	601.911 .940 – 943 .970		
			OM 602	602.940, 941 .948 .980 – 985 .986, 989 .990, 993		



Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 200 0970	2003 0102	tension roller ø 80 x 25.5 mm Spannrolle ø 80 x 25,5 mm	M 102	102.910, 919 .922, 924 .945, 946 .962, 963 .965, 979 .982, 983 .985, 989 .990, 991 .992, 996 .997		
			M 119	119.960		
			OM 601	601.911 – 913 .921 .940 – 943 .970		
			OM 602	602.911, 912 .930, 931 .940 – 942 .947, 948 .961, 962 .980 – 982 .984 – 986 .989, 991 .994		
			OM 603	603.912, 913 .931 .960 – 963 .970 – 972		
			OM 604	604.910, 912 .915, 917		
			OM 605	605.910 – 912 .960, 962		
			OM 606	606.910, 912 .961, 962 .964		
			OM 661	661.911		
			OM 662	662.911		
				202.188	C 250 Turbodiesel	
				631.399	O 100 City	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 200 1070	2003 0103	tension roller ø 69 x 26 mm (31.5 mm) Spannrolle ø 69 x 26 mm (31,5 mm)	M 103	103.940, 942 .981 .983 – 985		
			M 104	104.941 – 945 .980, 981 .991, 992 .994 – 996		
			M 119	119.980 – 982 .985		
			M 120	120.982, 983		
			M 161	161.971		
			OM 601	601.940 – 943		
			OM 602	602.930, 931 .940, 942 .947, 990 .991, 994		
			OM 603	603.931, 972		
			OM 661	661.911		
			OM 662	662.911		



601 200 1270	2003 0111	tension roller ø 80 x 25 mm Spannrolle ø 80 x 25 mm	M 102	102.979		
			OM 602	602.938, 939 .942, 946 .947, 983		



Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 202 0019	2003 0113	deflection pulley ø 70 x 26.5 mm Umlenkrolle ø 70 x 26,5 mm	M 112	112.910 – 917 .920 – 923 .940 – 947 .949, 951 .953 – 955 .970, 972 .973, 975 .976		
			M 113	113.940 – 944 .948 .960 – 969 .971 .980 – 982 .984 .986 – 989		
			M 272	272.940 – 944 .946, 960 .961 .963 – 967 .970, 972 .979, 985		
			OM 611	611.960 – 962 .980, 981 .983, 987		
			OM 612	612.961 – 963 .965, 966 .981, 983		
			OM 646	646.980 – 986 .989, 990		
			OM 647	647.981		
				163.113	270 CDI	
				202.086, 088	C 240	
				.089	C 280	
				.193	C 220 CDI	
				.194	C 200 CDI	
				203.004, 007	C 200 CDI	
				.204, 207		
				.707		
				.006, 008	C 220 CDI	
				.206, 208		
				.706, 708		
				.016, 216	C 270 CDI	
				.018, 218	C 30 CDI AMG	
				.718		
				204.008	C 220 CDI	
				209.308	CLK 220 CDI	
				.316	CLK 270 CDI	
				210.006, 206	E 220 CDI	
				.606		
				.007	E 200 CDI	
				.016, 216	E 270 CDI	
				.616		
				.026, 226	E 320 CDI	
				211.004, 007	E 200 CDI	
				.207		
				.006, 008	E 220 CDI	
				.206, 208		
				.606, 608		
				.016, 216	E 270 CDI	
				.616		
				.023, 223	E 280 CDI	
				.026, 226	E 320 CDI	
				220.025, 026	S 320 CDI	
				.125, 126		
				639.601, 603	Kastenwagen	
				.605		
				.701, 703	Kombi	
				.705, 711		
				.713		
				.811, 813	Luxuskombi	
				.815		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 202 0719	2003 0128	deflection pulley ø 69 x 30 mm Umlenkrolle ø 69 x 30 mm	M 137 E58 M 275 E55 M 285 E55 M 285 E60	137.970 275.950, 951 .980, 981 285.950 .980		

642 200 0970 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 137 202 0119	2003 0129	deflection pulley ø 54 x 30 mm Umlenkrolle ø 54 x 30 mm	M 137 E58 M 155 E55 M 275 E55 M 275 E60 OM 642	137.970 155.980 275.950, 951 .953, 954 .980, 981 .982 642.910, 920 .921, 960 .990, 992 .993		

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
166 202 0619 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 668 202 0219 166 202 0519	2003 0115	deflection pulley ø 76 x 22 mm Umlenkrolle ø 76 x 22 mm		168.006, 007 .008, 009 .109 .031, 131 .032, 132 .033, 133 .035, 135 169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031, 331 .032, 332 .033, 333 .034, 334 245.207 .208 .231 .232 .233 .234 414.700	A 160 CDI A 170 CDI A 140 A 190 A 160 A 210 Evolution A 160 CDI A 180 CDI A 200 CDI A 150 A 170 A 200 A 200 Turbo B 180 CDI B 200 CDI B 150 B 170 B 200 B 200 Turbo Vaneo	

166 202 0719 = 668 202 0319 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 166 202 0319	2003 0116	deflection pulley ø 70 x 21 mm Umlenkrolle ø 70 x 21 mm		168.006, 007 .008, 009 .109 .031, 131 .032, 132 .033, 133 .035, 135 414.700	A 160 CDI A 170 CDI A 140 A 190 A 160 A 210 Evolution Vaneo	

266 202 0019 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 668 202 0519 166 202 0819 166 202 0419	2003 0118	deflection pulley ø 70 x 22 mm Umlenkrolle ø 70 x 22 mm		168.006, 007 .008, 009 .109 .031, 131 .032, 132 .033, 133 .035, 135 169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031, 331 .032, 332 .033, 333 .034, 334 245.207 .208 .231 .232 .233 .234 414.700	A 160 CDI A 170 CDI A 140 A 190 A 160 A 210 Evolution A 160 CDI A 180 CDI A 200 CDI A 150 A 170 A 200 A 200 Turbo B 180 CDI B 200 CDI B 150 B 170 B 200 B 200 Turbo Vaneo	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tension Roller
Spannrolle

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
640 202 0319	2003 0130	deflection pulley ø 69 x 21 mm Umlenkrolle ø 69 x 21 mm		169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031 .032 .033 .034 245.207 .208 .231 .232 .233 .234	A 160 CDI A 180 CDI A 200 CDI A 150 A 170 A 200 A 200 Turbo B 180 CDI B 200 CDI B 150 B 170 B 200 B 200 Turbo	

640 202 0419 = 668 202 0419	2003 0117	deflection pulley ø 65 x 22 mm Umlenkrolle ø 65 x 22 mm		168.006, 007 .008, 009 .109 169.006, 306 .007, 307 .008, 308 .031, 331 .032, 332 .033, 333 .034, 334 245.207 .208 .231 .232 .233 .234	A 160 CDI A 170 CDI A 160 CDI A 180 CDI A 200 CDI A 150 A 170 A 200 A 200 Turbo B 180 CDI B 200 CDI B 150 B 170 B 200 B 200 Turbo	

668 202 1019 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 668 202 0619	2058 2206	repair kit deflection pulley Reparatursatz Umlenkrolle		414.700	Vaneo	



668 202 1119 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 668 202 0719	2058 2205	repair kit deflection pulley Reparatursatz Umlenkrolle				

Transmission
Getriebe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
124 262 0034 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 123 262 0034	2026 3718	synchronizer ring 1st and 2nd speed Synchronring 1. und 2. Gang	716 717	210 – 218 410 – 413 415 – 418 430 – 441 443 – 451 454 460 – 466		

123 262 0134	2026 3720	synchronizer ring 3rd and 4th speed Synchronring 3. und 4. Gang				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
116 333 0927	2033 2700	universal joint Gelenk Achsschenkel, unten	116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036, 120		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

123 330 1335	2033 2703	supporting joint Stützgelenk	123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		



123 330 1375	2058 3313	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen				

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
123 330 1475 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 123 586 0433 123 586 0033	2058 3314	repair kit brake bracing to control arm Reparatursatz Bremsabstützung an Querlenker	123 126	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 283 020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

123 330 4607	2033 0701	transverse control arm top, left Querlenker oben, links	116 123	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 120 000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		

123 330 4707	2033 0702	transverse control arm top, right Querlenker oben, rechts				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
124 333 0327	2033 2701	joint Gelenk	107 124 129 201	041, 046 – 048 003, 004, 007, 019 – 023 026 – 030, 036 040 – 043, 050 – 052 060, 062, 066, 079 080 – 083, 088, 090 104 – 107, 120 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 190, 191, 193 058 – 061, 063 064, 066, 067 018, 022 – 024, 028 029, 034 – 036 122, 126, 128		

124 330 0575 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 124 330 0275	2058 3317	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen	124 129 201	003, 004, 007, 020 021, 023, 026, 027 030, 031, 034, 036 041, 043, 050, 051 061, 080, 081, 083 090, 091, 105, 106 120, 125, 128, 130 133, 180, 185, 188 190, 193 060, 061, 066 018, 023, 024, 028 029, 122, 126, 128		



201 330 0018	2058 3318	repair kit eccentric pin Reparatursatz Exzenterbolzen	124 129 201	003, 004, 007, 008 019 – 023, 026 – 032 034, 036, 040 – 043 050 – 052, 060 – 062 066, 079, 080 – 083 088, 090 – 092 104 – 107, 120 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 191, 193, 226, 230 290, 330, 333, 393 058 – 061, 063, 064 066 – 068, 076 018, 022 – 024, 028 029, 034 – 036 122, 126, 128		

201 333 0974	2033 7103	eccentric pin Exzenterbolzen				

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
126 330 1135 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 126 586 0133	2058 3320	repair kit supporting joint Reparatursatz Stützgelenk	126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		**up to ident-no.: A 386607 bis Ident-Nr.: A 386607**
126 330 1335	2058 3324	repair kit supporting joint Reparatursatz Stützgelenk	126	020, 024, 025, 032 – 039 044 – 046		**as of ident-no.: A 386608 ab Ident-Nr.: A 386608**
126 330 0075 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 126 586 0033	2058 3319	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen	123 126	003, 007, 028, 102, 103 105, 125, 132, 200 020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
126 330 0607	2033 0703	transverse control arm top, left Querlenker oben, links	126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

126 330 0707	2033 0704	transverse control arm top, right Querlenker oben, rechts				

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
211 330 0335 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 210 330 0035 210 333 0427 202 333 0027	2033 2702	joint Gelenk	170	435, 445, 447		
			202	018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 121, 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194		
			208	335, 334, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474		
			210	003, 004, 006, 007 010, 015, 017, 020 025, 035, 037, 045 053, 055, 061, 063 065, 070, 072, 074 081, 082 206, 210, 215, 217 225, 235, 237, 245 261, 265, 270, 272 274, 281, 282 606, 610, 617, 663		
			211	080, 082 – 084, 087 089, 090, 092, 280 282 – 284, 287, 289 290, 292		
			220	083, 084, 087, 183 184, 187		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
202 330 0075	2058 3325	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen	202	018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194		**up to ident-no.:** **F 500865** **bis Ident-Nr.:** **F 500865**
170 330 0075	2058 3326	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen	170	435, 444, 445, 447 449, 465, 466		**as of ident-no.:** **F 500866**
			202	018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194		**ab Ident-Nr.:** **F 500866**
202 330 0118	2058 3327	repair kit mounting parts lower control arm to frame Reparatursatz Befestigungsteile Querlenker unten an Rahmen	170	435, 444, 445, 447 449, 465, 466		
			202	018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194		
			208	335, 344, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474		

Steering Knuckle, Control Arm
Achsschenkel, Querlenker

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
210 330 0475 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 210 330 0175	2058 3328	repair kit lower control arm to frame Reparatursatz Querlenker unten an Rahmen	210	003, 004, 006, 007 010, 015 – 017, 020 025, 026, 035, 037 045, 048, 053, 055 061 – 063, 065, 070 072, 074 206, 210, 215 – 217 225, 226, 235, 237 245, 248, 261 – 263 265, 270, 272, 274 606, 610, 616, 617 663		

210 330 0018	2058 3329	repair kit mounting parts lower control arm to frame Reparatursatz Befestigungsteile Querlenker unten an Rahmen				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
107 330 0051 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 330 0051 111 586 0433	2058 3300	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	107 108 109 110 111 113	045 012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067 068 015, 016, 018, 056 057 000 – 005, 010, 011 016, 017, 100, 101 104, 110, 116 010, 012, 014, 021 023 – 027 042 – 044		
115 330 0051 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 115 586 0333	2058 3302	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	107 114 115	022 – 026, 042 – 046 005, 007, 008, 010 011, 015, 017 021 – 023, 060, 062 072, 073 000, 002, 005, 010 015, 017, 100, 102 103, 105, 107, 108 110, 112, 114, 115 117, 119		
116 330 0051 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 116 586 0033	2058 3304	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	116 123 126	020, 024, 025, 028 029, 032, 033, 036 120 000, 003, 007, 020 023, 026, 028, 030 033, 043, 050, 053 083, 086, 093, 102 105, 120, 123, 125 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190 193, 200, 220, 223 243, 280, 283 020 – 025, 032, 033 036, 037, 043, 044 120		

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
126 330 0051	2058 3308	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	123 126	000, 003, 007, 020 023, 026, 028, 030 033, 043, 050, 053 083, 086, 093, 102 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132 183, 190, 193, 200 220, 223, 243, 280 283 020, 024, 025, 032 034 – 039, 044, 045 046, 125, 134, 135		
140 330 0251 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 140 330 0051	2058 3310	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	140	028, 032, 033, 042 043, 050, 051, 056 057, 063, 070, 076 134, 135		
163 330 0051	2058 3322	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	163	113, 128, 136, 154 157, 172, 174, 175		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
201 330 0151	2058 3306	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	201	018 022, 023 024 028 029 122 126 128	190 E 1.8 190 190 E 190 E 2.3 190 E 2.6 190 D 190 D 2.5 190 D 2.5 Turbodiesel	

201 330 0251	2058 3307	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	107	041, 046, 047, 048		
			124	003, 004, 019 – 023 026, 028, 030 – 032 040 – 043, 050 – 052 060, 062, 079 – 083 088, 090 – 092 104 – 106, 120, 125 126, 128, 130, 131 133, 180, 185, 186 188, 190, 191, 193	
			201	034, 035		

203 330 0051	2058 3323	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	171	442, 454, 456, 473		
			203	004, 006 – 008, 016 018, 020, 035, 040 042, 043, 045, 046 052, 054, 056, 061 064, 065, 076 204, 206 – 208, 216 218, 220, 235, 240 242, 243, 245, 246 252, 254, 256, 261 264, 265, 276 706 – 708, 718, 730 735, 740, 742, 743 745 – 747, 752, 756 764	
			204	008, 022, 041, 054 056		
			209	308, 316, 320 341 – 343, 354, 356 361, 365, 372 375 – 377 420, 441, 442, 454 456, 461, 465, 472 475 – 477		

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 33
Gruppe 33

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
210 330 0051 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 202 330 0051	2058 3309	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	170 202 208 210	435, 444, 445, 447 449, 465, 466 018, 020, 022 - 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194 335, 344, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474 003, 004, 006, 007 010, 015 – 017, 020 025, 026, 035, 037 045, 048, 053, 055 061 – 063, 065, 070 072, 074 206, 210, 215 – 217 225, 226, 235, 237 245, 248, 261 – 263 265, 270, 274		
611 330 0725	2058 3311	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	730	403 404 445 446	VL 0/1 C-1,3 VL 0/2 C-1,5 VL 0/1 C-1,3 VL 0/2 C-1,5	
611 330 0825	2058 3312	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	730	405 407 447 448	VL 0/3 C-1,7 VL 0/5 C-1,7 VL 0/3 C-1,7 VL 0/3 C-1,7	
631 330 0251 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 631 330 0051	2058 3321	repair kit front wheel bearing Reparatursatz Radlager vorn	631 733	399 700 – 705	O 100 City Vorderachse	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
111 350 0068 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 586 0035	2058 3500	repair kit rear axle sealing Reparatursatz Hinterachs-abdichtung	108	012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067 068		
			109	015, 016, 018, 056 057		
			110	000 – 005, 010, 011 016, 017, 100, 101 104, 110, 116		
			111	010, 012, 014, 021 023 – 027		
			113	043, 044		
—	2058 3501	repair kit rear axle sealing with bearing Reparatursatz Hinterachs-abdichtung mit Kugellager				
123 350 0068 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 115 586 1135	2058 3502	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	107	022 – 026, 041 – 048		
			114	005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023 060, 062, 072, 073		
			115	000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119		
			116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036, 120		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		
			126	020 – 023, 024, 025 032 – 039, 043 – 046 120, 125, 134, 135		

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
124 980 0416 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 124 350 0649	2058 3508	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	124	003, 004 007, 027 008, 029 088 090 091 092 127 188 190 191 193 290 393	230 E 260 E 280 E / E 280 E 280 / 280 TE 300 TE 300 TE–24 320 TE 250 D 250 TD Turbodiesel 300 TD E 300 Diesel E 300 Turbodiesel 300 TE 4 Matic E 300 Turbodiesel / 300 TD	

124 980 0516 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 124 350 0549	2058 3506	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	124	003, 004 007, 027 008, 029 079 080 081 082 083 088 090 091 092 104, 107, 129, 186 105, 106, 127 180 185 188 190 191 193 290 393	230 E 260 E 280 E / E 280 200 TE / E 200 200 T 200 TE 220 TE / E 220 230 TE E 280 / 280 TE 300 TE 300 TE–24 320 TE E 250 Diesel 250 D 200 TD 250 TD 250 TD Turbodiesel 300 TD E 300 Diesel 300 TD Turbodiesel 300 TE 4 Matic 300 TD Turbodiesel	

000 980 0316 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 129 980 0416 129 980 0016 129 350 0049	2058 3528	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	124	034 036	E 420 / 400 E E 500	
			129	063 066 067 068	SL 320 USA 500 SL Japan 500 SL USA 500 SL SL 500 Japan SL 500 USA SL 500 Japan SL 500 USA	up to / bis: 06/98 up to / bis: 06/98 up to / bis: 06/98 up to / bis: 06/98 up to / bis: 06/98 up to / bis: 06/98 as from / ab: 06/98 as from / ab: 06/98

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
202 980 0016 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 201 980 0016 201 350 0249 201 350 0149	2058 3504	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	124	019 – 023, 026, 028 030 – 032, 040 – 043 050 – 052, 060, 061 062, 066, 120, 125 126, 128, 130, 131 133, 226, 230, 330 333		
			129	058, 059, 060, 061 063, 064		
			170	435, 445, 447		
			201	018, 022, 023, 024 028, 029, 034 – 036 122, 126, 128		
			202	018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194		
			208	335, 344, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474		
			210	003, 004, 006, 007 010, 015, 017, 020 025, 035, 037, 045 048, 053, 055, 061 062, 063, 065, 070 072, 074, 081, 082		



Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
202 980 0116 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 201 980 0116 201 350 0549	2058 3505	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	124	026, 028, 030 – 032 050 – 052, 061, 066 128, 130, 131, 133 226, 230, 330, 333		
			129	058 – 061, 063, 064		
			170	444, 445, 447, 449 465, 466		
			201	034 – 036		
			202	024, 028, 029, 033 085, 089, 093, 128 133, 134, 188, 193 194		
			203	004, 006 – 008, 016 020, 035, 040, 042 043, 045, 046, 052 054, 056, 061, 064 081, 084, 087, 092 204, 206 – 208, 216 220, 235, 240 242 – 246, 252, 254 256, 261, 264, 281 284, 287, 292 706 – 708, 730, 735 740, 742, 743, 745 745 – 747, 752, 756 764		
			208	344, 345, 347, 348 365, 370, 374, 444 445, 447, 448, 465 470, 474		
			210	006, 007, 015 – 017 020, 025, 026, 045 053, 055, 063, 065 070, 072, 074 081 – 083		



Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
140 980 0416 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 140 350 0049	2058 3509	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	140	028 032 033 134	S 280 / 300 SE 2.8 S 320 / 300 SE 3.2 S 320 / 300 SEL 3.2 S 350 Turbodiesel 300 SD Turbodiesel	
140 980 0516 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 140 350 0149	2058 3510	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	140	042 043 050 051 056 057 070 076	S 420 / 400 SE S 420 / 400 SEL S 500 / 500 SE S 500 / 500 SEL S 600 / 600 SE V12 S 600 / 600 SEL V12 S 500 / 500 SEC S 600 / 600 SEC V12	
210 980 0516 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 140 980 0616	2058 3511	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	140 210	028 032 033 134 135 063, 070, 074, 081 083, 206, 215 – 217 225, 226, 245, 263 265, 270, 272, 274 281 – 283, 606, 610 617, 663	S 280 / 300 SE 2.8 S 320 / 300 SE 3.2 S 320 / 300 SEL 3.2 S 350 Turbodiesel 300 SD Turbo S 300 Turbodiesel	
140 980 0716	2058 3512	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	140 210 	042 043 050 051 056 057 063 070 076 070 072	S 420 / 400 SE S 420 / 400 SEL S 500 / 500 SE S 500 / 500 SEL S 600 / 600 SE V12 S 600 / 600 SEL V12 S 420 S 500 / 500 SEC S 600 / 600 SEC V12 E 430 E 420	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Repair Kit Wheel Bearing
Reparatursatz Radlagerung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
000 980 0516 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 220 980 0016 210 980 0116	2058 3527	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	210	210, 235, 237 245, 248, 261 262, 610		
			220	025, 026 063, 163 065, 165 067 070, 167, 170 083, 183 087, 187 125, 126	S 320 CDI S 280 S 320 S 350 S 430 S 430 4 Matic S 350 4 Matic S 320 CDI	
220 980 0116	2058 3526	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	215	373 374 375 376, 378	CL 55 AMG CL 55 AMG Kompressor CL 500 CL 600	
			220	028 073, 173 074, 174 075, 175 084, 184 128 176, 178	S 400 CDI S 55 AMG S 55 AMG Kompressor S 500 S 500 4 Matic S 400 CDI S 600	
203 980 0016	2058 3529	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	203	018, 218, 718 065, 265 076, 276 287	C 30 CDI AMG C 32 AMG Kompressor C 55 AMG C 350 4 Matic	
902 350 0068	2058 3530	repair kit rear wheel bearing Reparatursatz Radlager hinten	741	407 408, 409 411	HL 0/14 C-1,7 HL 0/15 C-2,2 HL 0/20 C-2,45	

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
220 352 0227 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 201 352 0027	2035 2700	joint Gelenk	124 129 140 170 171 201 202 203 208 209 210 220 221 240			
210 350 3306	2035 0600	strut left and right Zugstrebe links und rechts	124 129 170 171 201 202 203 208 209 210			
210 350 0029 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 124 350 0129	2035 0601	thrust arm Schubstrebe	124 129 170 201 202 208 210			**up to ident-no.:** **A 599098** **F 698667** **bis Ident-Nr.:** **A 599098** **F 698667**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle Suspension
Hinterachsaufhängung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
210 350 3806	2035 0602	thrust arm Schubstrebe	124 129 170 171 201 202 203 208 209 210			**as from ident-no.:** **A 599099** **F 698668** **bis Ident-Nr.:** **A 599099** **F 698668**

210 350 4506	2058 3531	repair kit mounting parts Reparatursatz Befestigungsteile	124 129 170 171 201 202 203 208 209 210			

210 352 0043	2035 5001	sleeve Hülse	124 129 170 201 202 208 210			

140 350 1170 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 140 350 1070 140 350 0870 201 350 1070	2058 3532	repair kit mounting parts Reparatursatz Befestigungsteile	124 129 140 170 201 202 203 208 209 210			

Rear Axle Suspension
Hinterachsaufhängung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
153 357 0026	2035 7211	nut Mutter	105 108 109 110 111 112 113 120 121 128 136 180 186 187 188 189 191 198			

115 357 0026	2035 7210	nut Mutter	107 114 115 116 123 126			

001 990 3850 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 210 357 0172 201 357 0272 201 357 0172	2035 7212	nut axle shaft to rear axle shaft Mutter Achswelle an Hinterachs- wellenflansch	124 129 170 171 201 202 203 208 209 210			



140 357 0572 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 140 353 0372	2035 7215	nut axle shaft to rear axle shaft Mutter Achswelle an Hinterachs- wellenflansch	140 199 204 209 210 211 215 216 219 220 221 230 414			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle Suspension
Hinterachsaufhängung

Group 35
Gruppe 35

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
124 357 0175	2035 3204	washer (with thin root face) Scheibe (mit schmalem Steg)	107 114 115 116 123 124 126 129 140 170 201 202 203 208 210 220			
201 357 0375	2035 3203	washer (with wide root face) Scheibe (mit breitem Steg)	124 170 201 202 208 210			
001 990 7112 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 001 990 9212 000 990 9012	2035 7100	screw axle shaft to interior flange with annular joint Schraube Achswelle an Flansch innen mit Schrauben-sicherungslack	107 114 115 116 123 124 126 129 140 170 201 202 203 208 210 220			

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
124 410 0681 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 124 410 0181	2041 0209	rubber boot bearing Kardanwellenlager	124	003, 004, 007 019 – 023, 026 027, 040 – 043 060, 062 079 – 083 104 – 107, 120 125 – 127, 129 180, 185, 186		
124 410 0781 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 124 410 0281	2041 0208	rubber boot bearing Kardanwellenlager	107 124 126	041, 046 – 048 008, 020, 023, 026 028 – 032, 050 – 052 061, 066, 083, 088 090 – 092, 128, 130 131, 133, 188, 190 191, 193, 226, 230 290, 330, 333, 393 020, 024, 025, 034 035, 036 – 039 044 – 046, 125, 134 135		
201 410 0581	2041 0203	rubber boot bearing Kardanwellenlager	201	018, 022 – 024, 028 029, 034 – 036 122, 126, 128		
202 410 0581	2041 0210	rubber boot bearing Kardanwellenlager	170 202 208	435 018, 020, 022, 023 078, 080, 081, 083 120 – 122, 125 180, 182 335		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
210 410 1881	2041 0211	rubber boot bearing Kardanwellenlager	210	003, 004, 010, 035 037, 081, 082, 210 235, 237, 281, 282 610		

310 410 0822 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 310 410 0422 309 410 0110 309 586 0141	2041 0213	intermediate bearing Kardanwellenlager	309 310 313 317	302, 303, 324 – 326 382, 383, 391 402 – 405, 424 – 427 429, 435, 444, 445 302 – 305, 324 – 327 329, 344, 345, 386 389, 402 – 405 424 – 427 429, 444, 445 382, 386, 389, 402 404, 424, 427, 429 226, 228, 230 – 236 240 – 248		



601 410 2110 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 410 1710 601 410 1510 601 586 0041	2041 0212	intermediate bearing Kardanwellenlager	601 602 611	011, 012, 016 – 018, 021 022, 026 – 028, 061, 062 066, 067, 071, 072, 076 077, 311, 312, 316 – 318 321, 322, 326 – 328, 361 362, 366, 367, 371, 372 376, 377, 411, 412 416 – 418, 421, 422 426 – 428, 461, 462 466, 467, 476, 477 011 – 013, 016 – 018 021 – 023, 026 – 028 061, 062, 066, 067 071, 072, 076, 077 082, 311 – 313, 316 – 318 321 – 323, 326 – 328 361, 362, 366 – 368, 371 372, 376, 377, 382 411 – 413, 416 – 418, 421 – 423 426 – 428, 461, 462, 466 – 468 471, 472, 476, 477, 478 017, 018, 067, 068, 317 318, 367, 368, 417, 418 467, 468		

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
001 981 5925 = 001 981 1025	2041 9806	ball bearing Kugellager	308 309	302, 304 302, 303, 324, 325 326, 382, 383, 391 402 – 405, 424 - 427 429, 435, 444, 445		

008 981 4325 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 003 981 2325 002 981 2925 001 981 1225	D00625036	ball bearing Kugellager	140 170 171 202 203 204 208 209 210 211 215 219 220 221 230 721			

201 981 0025	2041 9805	ball bearing Kugellager	124 170 201 202 203 208 210	003, 004, 007, 019 – 023 026, 027, 040 – 043, 060 062, 079 – 083, 104 – 107 120, 125 – 127, 129, 180 185, 186 435 018, 022 – 024, 028, 029 034 – 036, 122, 126, 128 018, 020, 022, 023, 078 080, 081, 083, 120 – 122 125, 180, 182 035, 235, 735 335, 435 003, 004, 010, 035, 037 081, 082, 210, 235, 237 281, 282, 610		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
124 410 0615 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 201 410 1815 126 410 0515 124 410 0715 124 410 0115	2041 1500	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 126 201	003, 004, 007 019 – 023, 026 030, 040 – 043 050, 060, 062 079 – 083, 090 104 – 106, 120 125, 126, 128 130, 131, 180 185, 186, 188 190, 191, 226 230, 290, 330 024, 025 018, 023, 024 028, 029, 122 126, 128		
124 410 0815 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 124 410 0515	2041 1501	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124	026, 030, 050, 090		
124 410 0915	2041 1502	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 140 210	028, 088 028 045, 245		
170 410 0015 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 210 410 0815 202 410 1915 129 410 0015	2041 1503	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 129 140 170 202 208 210	008, 028, 029, 031, 032 051, 052, 061, 066, 088 091, 092 058, 060, 061, 063 028, 032, 033 445, 447 024, 025, 028, 082, 085 128, 133, 134, 188, 193 345, 347, 365, 445, 447 465 017, 053, 055, 063, 065 081, 082, 217, 265, 281 282, 617, 663		

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
170 410 0115 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 210 410 1215 202 410 1815	2041 1504	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	129	059, 064		
			170	444, 445, 447, 449, 465 466		
			171	442, 454		
			202	029, 081, 087 – 089, 194		
			203	004, 006, 007, 040, 042 043, 045, 046, 052, 054 061, 064, 081, 084, 087 092, 204, 206, 207, 240 242, 243, 245, 246, 252 254, 261, 264, 281, 284 287, 292, 706, 707, 730 740, 742, 743, 745 – 747 752, 764		
			204	041, 054		
			208	344, 348, 444, 448		
			209	341 – 343, 354, 361, 365 441, 442, 461, 465		
			210	006, 007, 015, 045, 048 062, 063, 065, 081 – 083 206, 215, 245, 248, 262 263, 265, 281 – 283, 606 663		
			211	004, 041, 042, 052, 054 061, 065, 080, 082 – 084 087, 089, 090, 092 241, 242, 252, 254, 261 265, 280, 282, 283, 284 287, 289, 290, 292		
			220	063, 065, 083, 084, 163 165, 183, 184		
			221	054, 080, 084, 086, 087 154,180, 184, 186, 187		

202 410 0715	2041 1505	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	202	018, 078, 120 – 122, 182		
			210	003, 004		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
202 410 0815	2041 1506	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 208 210	435 018, 020, 022, 023, 026 078, 080, 081, 083, 086 120, 121, 122, 182 335, 435 004, 010, 035, 037, 210		
202 410 0915	2041 1507	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 129 140 202 210	008, 029 058 028 121, 122 053		
202 410 1015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 201 410 0715	2041 1508	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 201 202 210	020, 021, 041, 080, 081 105, 106, 120, 125, 180 185, 226, 230, 290, 330 333, 393 018, 022 – 024, 122, 126 018, 078, 120 – 122, 180 182 003, 004		
202 410 1115	2041 1509	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 208 210	435 018, 020, 022, 023, 080 120 – 122, 182 335, 435 003, 004, 035, 061, 235 237, 261		
202 410 1215 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 201 410 2115 124 410 0015	2041 1510	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	124 201 202	020, 021, 080, 081, 105 106, 120, 125, 180, 185 022, 023, 024, 122, 126 120		

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Typ	Model designation / Baumuster	Sales designation / Verkaufsbezeichnung	Remarks / Bemerkungen
202 410 1315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 201 410 1715 124 410 0215	2041 1511	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	107 124 126 129 170 201 202 203 208 210	041 003, 004, 007, 019 – 023 026, 027, 030, 040 – 043 050, 060, 062, 079 – 083 090, 104, 105 – 107, 120 125 – 131, 180, 185, 186 188, 190, 191, 226, 230 290, 330 020, 024, 025 060 435 018, 024, 028, 029, 034 – 036 122, 126, 128 018, 020, 022, 023, 025, 026 078, 080, 081, 083, 086 120 – 122, 125, 180, 182 035, 235, 735 335, 435 004, 010, 020, 035, 037 061, 081, 082, 210, 235 237, 261, 281, 282, 610		
202 410 1515	2041 1513	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 210	447 128, 188 063		
202 410 1615 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 210 410 1015	2041 1514	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	202 210	018, 121, 122, 180, 182 003, 004		
210 410 0515	2041 1515	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 208 210	445, 447 024, 025, 082, 085 345, 347, 445, 447 017, 217		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
210 410 1115 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 129 410 0215	2041 1517	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	140 202 208 210 220	028, 032, 033 024, 025, 082, 085, 087 344, 345, 347, 348, 444 445, 447, 448 053 063, 065, 163, 165		

210 410 1315 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 210 410 0915	2041 1518	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 210	435 180, 182 004, 010, 020, 037, 210 235, 237		

210 410 1515 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 210 410 1615	2041 1519	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	170 202 210	445, 447 029, 089 015, 045, 215, 245		

Propeller Shaft
Gelenkwelle

Group 41
Gruppe 41

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
230 410 0115 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 210 410 0615 140 410 0415	2041 1516	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	129	067, 068		
			140	042, 043, 050, 051 063, 070, 135		
			171	456		
			202	033, 093		
			203	065, 265		
			208	370, 470		
			210	016, 025, 026, 070 072, 074, 216, 225 226, 270, 272, 274 616		
			215	375		
			220	026, 067, 070, 075 087, 126, 167, 170 175, 187		
			230	467, 475		

203 410 0215	2041 1520	repair kit flexible disc Reparatursatz Gelenkscheibe	203	008, 016, 020, 056 065, 208, 216, 220 256, 265, 708, 756		
			204	008, 056		
			209	308, 316, 320, 356 375, 420, 456, 475		
			211	056, 087, 256, 287		
			215	375		
			220	070, 075, 170, 175		
			221	056, 070, 156, 170		
			230	456, 475		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
123 330 1803 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 123 330 1503	2046 0301	tie rod Spurstange	116 123	028, 029, 032, 033, 036 000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		
124 330 0803	2046 0302	tie rod Spurstange	124	003, 004, 007, 008 019 – 023, 026 – 032 040 – 043, 050 – 052 060 – 062, 066 079 – 083, 088 090 – 092, 104 – 107 120, 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 190, 191, 193		
124 330 0903	2046 0303	tie rod Spurstange				

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
126 330 0503	2046 0304	tie rod Spurstange	116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 120		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

126 330 0603	2046 0305	tie rod Spurstange				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
000 338 5010 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 338 2010 000 338 0810	2046 3501	ball joint left-hand thread Kugelgelenk Linksgewinde	107	022 – 026, 042 – 048		
			108	012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067, 068		
			109	015, 016, 018, 056, 057		
			110	000 – 005, 010, 011, 016 017, 100, 101, 104, 110 116		
			111	010, 012, 014, 021 023 – 027		
			113	042 – 044		
			114	005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023, 060 062, 072, 073		
			115	000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119		
			116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		
000 338 5110 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 338 4710	2046 3502	ball joint right-hand thread Kugelgelenk Rechtsgewinde	116	028, 029, 032, 033, 036		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 126, 130, 132, 133, 150 153, 183, 190, 193, 200 220, 223, 243, 280, 283		
			124	003, 004, 007, 008 019 – 023, 026 – 032 040 – 043, 050 – 052 060 – 062, 066, 079 080 – 083, 088, 090 091, 092, 104 – 107 120, 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 190, 191, 193		

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
000 338 5210 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 338 1910 000 338 0710	2046 3503	ball joint right-hand thread Kugelgelenk Rechtsgewinde	107	022 – 026, 041 – 048		
			108	012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067, 068		
			109	015, 016, 018, 056, 057		
			110	000 – 005, 010, 011, 016 017, 100, 101, 104, 110 116		
			111	010, 012, 014, 021 023 – 027		
			113	042 – 044		
			114	005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023, 060 062, 072, 073		
			115	000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119		
			116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 120		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

000 338 5310	2046 3504	ball joint left-hand thread Kugelgelenk Linksgewinde	107	022 – 026, 041 – 048		
			108	012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067, 068		
			109	015, 016, 018, 056, 057		
			110	000 – 005, 010, 011, 016 017, 100, 101, 104, 110 116		
			111	010, 012, 014, 021 023 – 027		
			113	042 – 044		
			114	005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023, 060 062, 072, 073		
			115	000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119		
			116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036, 120		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		
			698	330, 420 – 424		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
000 338 5410 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 338 4810	2046 3505	ball joint right-hand thread Kugelgelenk Rechtsgewinde	116	028, 029, 032, 033, 036		
			123	000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 132, 133 150, 153, 183, 190, 193 200, 220, 223, 243, 280 283	
			124	003, 004, 007, 008 019 – 023, 026 – 032 040 – 043, 050 – 052 060 – 062, 066 079 – 083, 088 090 – 092, 104 – 107 120, 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 190, 191, 193	
000 338 5510 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 338 4610	2046 3506	ball joint right-hand thread Kugelgelenk Rechtsgewinde	107	022 – 026, 041 – 048		
			108	012, 014 – 016, 018 019, 057, 058, 067, 068		
			109	015, 016, 018, 056, 057		
			110	000 – 005, 010, 011, 016 017, 100, 101, 104, 110 116		
			111	010, 012, 014, 021 023 – 027		
			113	042 – 044		
			114	005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023, 060 062, 072, 073		
			115	000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119		
			116	020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036, 120		
			126	020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
000 338 5610	2046 3507	ball joint left-hand thread Kugelgelenk Linksgewinde	124	003, 004, 007, 008 019, 022, 023, 026 028 – 030, 032, 043 050 – 052, 066, 079 080 – 083, 088 090 – 092, 104 – 107 120, 126, 128, 129 131, 133, 180, 185 186, 188, 190, 191 193		**to / für:** **124 330 0803**
000 338 5910	2046 3508	ball joint left-hand thread Kugelgelenk Linksgewinde	124	003, 004, 007, 008 019, 022, 023, 026 028 – 030, 032, 043 050 – 052, 066, 079 080 – 083, 088 090 – 092, 104 – 107 120, 126, 128, 129 131, 133, 180, 185 186, 188, 190, 191 193		**to / für:** **124 330 0903**
001 330 7735 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 001 330 7435	2046 3509	joint Gelenkstück	170 202 208	444, 449, 465, 466 018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194 335, 344, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Steering Linkage
Lenkgestänge

Group 46
Gruppe 46

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Typ	Model designation Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
126 460 0819 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 124 460 0150 124 460 0050 124 460 0019 123 460 0050 123 586 0246 123 586 0046	2058 4600	repair kit steering inter-mediate arm Reparatursatz Lenkungszwischen-hebellagerung	107 108 109 111 113 114 115 116 123 126	022 – 026, 041 – 048 012, 016, 018, 019, 057 058, 067, 068 016, 018, 056, 057 024 – 027 044 005, 007, 008, 010, 011 015, 017, 021 – 023, 060 062, 072, 073 000, 002, 005, 010, 015 017, 100, 102, 103, 105 107, 108, 110, 112, 114 115, 117, 119 020, 024, 025, 028, 029 032, 033, 036, 120 000, 003, 007, 020, 023 026, 028, 030, 033, 043 050, 053, 083, 086, 093 102, 103, 105, 120, 123 125, 126, 130, 133, 150 153, 183, 190, 193, 200 220, 223, 243, 280, 283 020 – 025, 032 – 039 043 – 046, 120, 125 134, 135		
124 460 0119	2058 4601	repair kit intermediate lever Reparatursatz Lenkungszwischen-hebellagerung	124	003, 004, 007, 008 019 – 023, 026 – 032 040 – 043, 050 – 052 060 – 062, 066 079 – 083, 088 090 – 092, 104 – 107 120, 125 – 131, 133 180, 185, 186, 188 190, 191, 193, 226 230, 290, 330, 333 393		
202 460 0319	2058 4602	repair kit steering inter-mediate arm Reparatursatz Lenkungszwischen-hebellagerung	170 202 208	435, 444, 445, 447 449, 465, 466 018, 020, 022 – 026 028, 029, 033, 078 080 – 083, 085 – 089 093, 120 – 122, 125 128, 133, 134, 180 182, 188, 193, 194 335, 344, 345, 347 348, 365, 370, 374 435, 444, 445, 447 448, 465, 470, 474		





Fiat

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
9464396380 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 9632372480	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Fiat Lancia	Scudo, Ulysse Zeta	2.0 JTD



Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
46515970 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 60815559 60814609 46515972 46432248 07762925	6720 0106	water pump Wasserpumpe	Alfa Fiat Lancia	145, 146, 147, 156, 166 Brava, Bravo, Doblo Idea, Marea, Multipla Punto, Stilo, Strada Kappa, Lybra, Musa	1.9 JTD 2.4 JTD

71745026 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 46819138	6720 0113	water pump Wasserpumpe	Fiat Lancia	Doblo, Idea, Panda Punto Musa, Ypsilon	1.2 1.3 1.3 JTD 1.4

9565656788	7220 0100	water pump Wasserpumpe	Fiat	Ulysse	1.8





Ford

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
1 100 677 = XM216500AA	9505 0906	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Ford	Galaxy	1.9 TDI
1 146 061 = 2S6Q6500AA	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Ford	Fiesta Galaxy	1.4 TDCi 2.8 V6
1 669 765 = 95VW6500BA = V86HF6500AA = V86HF6500AB replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 1 649 127 1 639 187	9505 0900	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Ford	Galaxy	1.9 TDI 2.8 V6

Ford

Pulley
Spannrolle

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
1 005 120 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 7 400 530	9503 0125	pulley Spannrolle	Ford	Galaxy	1.9 TDI
1 051 901	9503 0111	pulley Spannrolle	Ford	Galaxy	1.9 TDI
1 058 458 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 669 904	9503 0122	pulley Spannrolle	Ford	Galaxy	1.9 TDI
1 221 490 = 2M216K254AA	9503 0130	pulley Spannrolle	Ford	Galaxy	1.9 TDI
1 221 491 = 2M216K297AA	9503 0134	deflection pulley Umlenkrolle			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Damper Belt Tensioner
Riemenspanndämpfer

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
1 119 023 = YM216B260AA	9503 0904	damper belt tensioner Riemenspanndämpfer	Ford	Galaxy	1.9 TDI



Opel



LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
0640 051 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0640 059 90421795 90295215 05233315	6705 0900	hydraulic lifter Hydrostössel	1.3 N 1.3 S 1.4 i 1.4 Si 1.6 1.6 D 1.6 i 1.6 S 1.6 Si 1.7 D 1.7 TD 1.8 1.8 E 1.8 i 2.0 i	Ascona Astra Calibra Combo Corsa Kadett Manta Meriva Omega Rekord Vectra	
0640 054 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0640 049 05234520	6705 0901	hydraulic lifter Hydrostössel	1.9 S 2.0 E 2.0 N 2.0 S 2.4 i 2.5 E 2.5 S 2.6 i 3.0 3.0 i	Ascona Commodore Frontera Manta Monza Omega Rekord Senator	
0640 001 = 90509386	1005 0902	hydraulic lifter Hydrostössel	2.5 TD	Omega	

Cam Follower
Schlepphebel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
0640 579 = 90128143	6705 0100	cam follower waste casting Schlepphebel Feinguss	1.3 N 1.3 S 1.6 1.6 D 1.6 i 1.6 Si 1.7 D 1.7 TD 1.8 1.8 E 2.0 i	Ascona Astra Calibra Combo Corsa Frontera Kadett Manta Meriva Omega Rekord Vectra	
0640 588 = 90323514	6705 0101	cam follower waste casting Schlepphebel Feinguss	1.6 D 1.6 i 1.7 D 1.7 TD	Ascona Astra Kadett Vectra	

Opel (GM)

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
1334 008 = 90272361	6720 0115	water pump Wasserpumpe	1.6 1.8 1.8 E 1.8 i 1.8 N 1.8 S 2.0 2.0 i	Ascona Astra Calibra Kadett Omega Vectra	1981 – 1988 1991 – 1998 1990 – 1997 1984 – 1992 1986 – 1994 1988 – 1995
1334 021 = 90348231	6720 0116	water pump Wasserpumpe	2.3 D 2.3 TD 2.4 i 3.0	Frontera Omega Senator	1992 – 1998 1986 – 1994 1985 – 1993
1334 038 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 017 90442207	6720 0117	water pump Wasserpumpe	2.0 i	Astra Calibra Kadett Vectra	1991 – 1998 1990 – 1997 1988 – 1991 1989 – 1995
6334 007 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 107 1334 105 1334 102 1334 052 1334 034 1334 031 97110387 97110386 97101320 97101319 94386207 94341998	6720 0118	water pump Wasserpumpe	1.5 D 1.5 TD	Astra Combo Corsa A Corsa B Vectra A	1991 – 1998 1994 – 2001 1987 – 1992 1996 – 2000 1990 – 1995

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
1334 139 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 137 1334 119 1334 053 1334 050 1334 041 90444311 90443549 24409355 09192370	6720 0120	water pump Wasserpumpe	1.8 i 2.0 i 2.2 i	Astra F Astra G Astra H Calibra Frontera Kadett E Omega B Sintra Vectra A Vectra B Zafira	1991 – 1998 1998 – 2004 – 1990 – 1997 1995 – 1998 1987 – 1994 1994 – 2003 1996 – 1999 1988 – 1995 1995 – 2000 2001 –
1334 054 = 90444123	6720 0121	water pump Wasserpumpe	1.6 i 1.8 1.8 i 1.8 N 1.8 S 2.0 2.0 i	Astra F Calibra Frontera Omega Kadett Vectra	1991 – 1998 1990 – 1997 1992 – 1998 1986 – 1999 1986 – 1991 1988 – 1995
1334 065 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 132 1334 025 1334 010 90349239 09192793 09119716	6720 0114	water pump Wasserpumpe	1.2 i 1.2 N 1.2 S 1.3 i 1.3 S 1.4 i 1.4 S 1.4 Si 1.6 i 1.6 S 1.6 Si	Astra F Astra G Combo Corsa Kadett D Kadett E Vectra A Vectra B	1991 – 1998 1998 – 1994 – 2001 1982 – 2000 1979 – 1984 1984 – 1991 1988 – 1995 1995 – 2003

Opel (GM)

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
1334 121 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 756 6334 006 97135548	6720 0107	water pump Wasserpumpe	1.5 TD 1.7 D 1.7 DTI 1.7 TD 1.7 TDS	Corsa B Combo Astra F Vectra	1993 – 2000 1994 – 2001 1991 – 1990 – 1998
1334 124 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 112 90541671 90512535	1020 0116	water pump Wasserpumpe	2.5 TD	Omega	1994 – 2003
1334 140 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 131 1334 072 1334 059 93170697 90543277 90444649 09201182	6720 0102	water pump Wasserpumpe	2.5 V6 2.5 i V6 2.6 i V6 3.0 V6 3.0 i V6 3.2 V6	Calibra Omega B Signum Sintra Vectra A Vectra B	1993 – 1997 1994 – 2003 2003 – 1996 – 1999 1993 – 1995 1995 – 2000

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
6334 039 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 078 09199595	6720 0112	water pump Wasserpumpe	1.6 1.6 i	Astra G Combo Meriva Vectra B	1998 – 2004 2001 – 2004 2003 – 2004 1995 – 2004
1334 082	1020 0134	water pump Wasserpumpe	2.5 TD	Omega B	2001 – 2003
6334 040 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1334 117 90540478	6720 0103	water pump Wasserpumpe	2.0 DI 2.0 DTI 2.2 DTI	Astra G Frontera Omega Signum Sintra Vectra B Vectra C Zafira	1998 – 1998 – 1998 – 2003 2003 – 1997 – 1999 1996 – 2003 2002 – 1999 –
1334 135 = 90543935	6720 0109	water pump Wasserpumpe	1.8 i	Astra G Frontera Omega Signum Sintra Vectra B Vectra C Zafira	1998 – 1998 – 1998 – 2003 2003 – 1997 – 1999 1996 – 2003 2002 – 1999 –

Opel (GM)

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
6334 001 = 93177340	6720 0113	water pump Wasserpumpe	1.3 CDTI	Agila	2003 –
				Combo	2005 –
				Corsa	2003 –

6334 003 = 93178713	6720 0106	water pump Wasserpumpe	1.9 CDTI	Astra H	2005 –
				Signum	2004 –
				Vectra C	2004 –
				Zafira	2005 –

6334 048 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 6334 019 1334 143 1334 073 97307468 97287175 97251178	6720 0111	water pump Wasserpumpe	1.7 CDTI	Astra G	2000 –
			1.7 DTI	Astra H	2004 –
				Combo	2001 –
				Corsa C	2000 –
				Meriva	2003 –



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
6334 049 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 6334 022 1334 130 90542606	6720 0108	water pump Wasserpumpe	1.0 12V 1.2 16V	Agila Astra G Corsa B Corsa C	2000 – 1998 – 2000 1996 – 2000 2000 –
6334 035 = 1334 066 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 1334 077 1334 046 93182038 90444079 09192797 09199592	6720 0101	water pump Wasserpumpe	1.4 16V 1.6 16V	Astra F Astra G Corsa B Corsa C Meriva Tigra Vectra B Zafira	1994 – 1998 1998 – 1993 – 2000 2000 – 2003 – 1994 – 2000 1995 – 2002 1999 –
4501 294 = 09161594	6720 0104	water pump Wasserpumpe	2.8 DTI	Movano	1998 – 2001
4401 595 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 4506 045 09109595 09201450	6720 0105	water pump Wasserpumpe	2.2 DTI 2.5 D 2.5 DTI	Movano Vivaro	2001 – 2001 –
4408 028 = 91159773	6720 0110	water pump Wasserpumpe	1.9 DI 1.9 DTI 2.0 16V	Movano Vivaro	2001 – 2001 –



Porsche



LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Crankcase
Kurbelgehäuse

Group 101
Gruppe 101

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
901 107 351 01	7518 5302	oil return tube Ölrückleitung		911	1965 – 1989
				911 Carrera	1989 – 1998
				911 Turbo	1975 – 1977
				914	1970 – 1976
930 107 040 01	7558 1800	repair kit oil tube devided Reparatursatz Ölrohr geteilt		911	1987 – 1989
				911 Carrera	1989 – 1998
999 707 112 40 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 999 701 465 40 999 701 113 50	7518 4501	seal ring ø 25 x 6 mm Dichtring ø 25 x 6 mm		911	1974 – 1989
				911 Carrera	1989 – 1998
				911 Turbo	1975 – 1977
				914	1970 – 1976

Tensioner
Spannrolle

Group 103
Gruppe 103

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
928 105 512 12 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 928 105 512 11 928 105 512 09 928 105 512 07 928 105 512 05	7503 0101	tensioner Spannrolle		928	1983 – 1995
928 105 571 00	7503 0102	idler roller ø 49 mm Beruhigungsrolle ø 49 mm		928	1978 – 1986
928 105 571 02	7503 0103	idler roller ø 46.5 mm ø 17 mm Beruhigungsrolle ø 46,5 mm ø 17 mm		928	1983 – 1986
928 105 571 04	7503 0104	idler roller ø 46 mm ø 25 mm Beruhigungsrolle ø 46 mm ø 25 mm		928	1983 – 1995
944 102 025 07 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 102 025 06 944 102 025 05 944 102 025 04 944 102 025 03	7503 0105	tensioner Spannrolle		924 S 944 944 2 968	1986 – 1988 1982 – 1985 1985 – 1991 1992 – 1995
944 102 277 06 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 102 277 04	7503 0106	idler roller ø 50 mm Beruhigungsrolle ø 50 mm			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Tensioner
Spannrolle

Group 103
Gruppe 103

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
944 105 027 04 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 105 027 03 944 105 027 02	7503 0112	tensioner ø 60 mm Spannrolle ø 60 mm		924 S 944 944 2	1986 – 1988 1982 – 1985 1985 – 1988
944 105 273 02 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 105 273 03 944 105 273 01	7503 0109	idler roller ø 32 mm ø 10 mm Beruhigungsrolle ø 32 mm ø 10 mm			
944 105 631 04	7503 0110	tensioner ø 59 mm ø 10 mm Spannrolle ø 59 mm ø 10 mm	M44.05 – 10 M44.11/12/51/52	924 S 944 2	1986 – 1988 1985 – 1991
944 105 631 10 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 105 631 05	7503 0111	tensioner ø 60 mm ø 10 mm Spannrolle ø 60 mm ø 10 mm	M44.40/41	944 2 968	1985 – 1991 1992 – 1995
944 105 241 02	7503 0107	idler roller ø 37 mm ø 10 mm Beruhigungsrolle ø 37 mm ø 10 mm		944 2 968	1985 – 1991 1992 – 1995
944 105 241 03	7503 0108	idler roller ø 46 mm ø 10 mm Beruhigungsrolle ø 46 mm ø 10 mm		924 S 944 2 968	1986 – 1988 1985 – 1991 1992 – 1995

Balance Shaft Camshaft
Ausgleichswelle Nockenwelle

Group 103
Gruppe 103

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
928 105 139 02	7503 3500	spacer, balance shaft, camshaft Distanzbuchse, Ausgleichswelle, Nockenwelle		924 S	1986 – 1988
				928	1978 – 1986
				944	1982 – 1985
				944 2	1985 – 1991
				968	1992 – 1995

928 105 139 04	7503 3501	spacer, camshaft Distanzbuchse, Nockenwelle		924 S	1986 – 1988
				928	1983 – 1986
				944	1982 – 1991

996 105 041 72 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 105 041 50	7505 0901	hydraulic valve pushrod Hydraulikstössel		911 Carrera	1998 – 2004
				911 Turbo	2001 – 2004
				911 GT2	2001 – 2004
				Cayenne	2003 – 2004

—	7558 2001	repair kit toothed belt Umrüstsatz Zahnriemenführung	2.5 l engines 2,5 l Motoren	924 S 944	– 1986 1982 – 1985



For proper installation of water pump LASO 7520 0101 this repair kit must be used for the following engines:
M44.01 – 04

Zur erfolgreichen Montage der Wasserpumpe LASO 7520 0101 muss dieser Reparatursatz für folgende Motoren auch verwendet werden:
M44.01 – 04

consisting of:
bestehend aus:

(01) 944 105 241 03	7503 0108	idler roller Beruhigungsrolle
(02) 944 105 213 01	7503 9501	securing clip Sicherungsbügel
(03) 999 084 092 02	7503 7201	locking nut (2 pcs.) Sicherungsmutter (2 Stk.)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
060 121 011 = 060 121 010 X	9520 0114	water pump Wasserpumpe	2.0 l engines 2,0 l Motoren	924 924 Turbo	1976 – 1985 1979 – 1982
					
928 106 015 22 = 928 106 915 AX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 928 106 015 11 928 106 015 16	7520 0103	water pump Wasserpumpe		928	1978 – 1986
					
928 106 015 20 = 928 106 915 X replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 928 106 015 12 928 106 015 13 928 106 015 18	7520 0104	water pump Wasserpumpe		928	1987 – 1995
					
928 106 134 05 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 928 106 134 04	7520 8000	gasket Dichtung		928	1978 – 1995 to fit water pumps: passend für Wasser-pumpen: 7520 0103 7520 0104
					

Water Pump
Wasserpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
944 106 021 22 = 944 106 921 X replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 944 106 021 20 944 106 021 16 944 106 021 13 944 106 021 09	7520 0101	water pump with impeller ø 68 mm Wasserpumpe mit Flügelrad ø 68 mm	2.5 l engines 2,5 l Motoren engines / Motoren: M44.01 – 10 M44.40	924 S 944 944 S	– 1988 **Attention:** The repair kit LASO 7558 2001 must be used for the following engines also: M44.01 – 04 **Achtung:** Der Reparatursatz LASO 7558 2001 muss für die folgenden Motoren mitverwendet werden: M44.01 – 04
951 106 021 10 = 951 106 921 X replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 951 106 021 08 951 106 021 04 951 106 021 01	7520 0102	water pump with impeller ø 68 mm Wasserpumpe mit Flügelrad ø 68 mm	2.5 l engines 2,5 l Motoren engines / Motoren: M44.50 – 52	944 Turbo 944 Turbo S	– 1988
944 106 021 24 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 944 106 003 00 944 106 921 AX	7520 0105	water pump with impeller ø 78 mm Wasserpumpe mit Flügelrad ø 78 mm	2.7 l engines 3.0 l engines 2,7 l Motoren 3,0 l Motoren engines / Motoren: M44.11 / 12 / 41	944 944 S2 968	1989 –
944 106 132 12 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 944 106 132 04	7520 8001	gasket Dichtung			to fit water pumps: passend für Wasser-pumpen: 7520 0101 7520 0102 7520 0105

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
996 106 011 55 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 996 106 011 54 996 106 011 53 996 106 011 51	7520 0106	water pump impeller ø 65 mm Wasserpumpe Flügelrad ø 65 mm		Boxster (Typ 986) 911 Carrera (Typ 996)	 – 2004
996 106 340 54 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 996 106 340 51	7520 8002	gasket Dichtung			
997 106 011 02	7520 0108	water pump impeller ø 67 mm Wasserpumpe Flügelrad ø 67 mm		Boxster (Typ 987) 911 Carrera (Typ 997)	2005 –
997 106 340 00	7520 8003	gasket Dichtung			

Water Pump
Wasserpumpe

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
955 106 011 00	9520 0143	water pump Wasserpumpe	3.2 l engines 3,2 l Motoren	Cayenne	– 2006

948 106 011 03	7520 0107	water pump Wasserpumpe	4.5 l engines 4,5 l Motoren	Cayenne S Cayenne Turbo	– 2006



948 106 115 03	7520 8004	gasket Dichtung			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 105
Gruppe 105

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
944 106 019 00	7520 1500	thermostat Thermostat	2.7 l engines 3.0 l engines 2,7 l Motoren 3,0 l Motoren engines / Motoren: M44.11 / 12 / 41	944 944 S2 968	1989 –
996 106 125 52	7520 1501	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C		Boxster (Typ 986) 911 Carrera (Typ 996) 911 GT3 (Typ 996)	– 2004
996 106 125 72 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 996 106 125 70	7520 1502	thermostat Thermostat		911 Turbo (Typ 996) 911 GT2 (Typ 996) 911 GT3 (Typ 996) Cayenne	– 2004 alternate / alternativ 2003 – 2006

PSA

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor
0942.53 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0942.52 0942.51 0942.42	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Citroën Peugeot	Berlingo, C5, C6 Evasion, Jumper, Jumpy Xantia, Xsara Boxer, Expert, Partner 107, 206, 207 306, 307 406, 407 607, 806	1.4 HDi 2.0 HDi 2.0 HPi 2.2 HDi

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor
1201.61 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1201.50 95656567 95655208 95625017	7220 0100	water pump Wasserpumpe	Citroën Peugeot	Berlingo, BX, Evasion Xantia, Xsara, ZX 205 I, 205 II, 306 309 II, 405 I, 405 II 406, Partner	1.6 i 1.8 i 2.0 i





Renault

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
74 38 701 066	6720 0102	water pump Wasserpumpe	Safrane II	2.5 20V	

77 00 736 091 = 77 01 633 125	7820 0108	water pump Wasserpumpe	19 II Clio I Rapid	1.2 1.4	



77 01 470 880	6720 0104	water pump Wasserpumpe	Master II Bus / Kasten / Pritsche	2.8 dTI	



77 01 472 182 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 77 00 111 675	6720 0110	water pump Wasserpumpe	Escape IV Grand Scenic 2.0 Laguna, II Master II Megane, I, II Scenic, II Trafic II Vel Satis	1.8 16V 1.9 dCI 2.0 16V	

77 01 474 190 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 82 00 129 206 77 01 472 625	6720 0105	water pump Wasserpumpe	Avantime Espace III, IV Laguna II Master II Trafic II Vel Satis	2.2 dCI 2.5 dCI	



Saab

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
47 72 711	6720 0103	water pump Wasserpumpe	9 – 3 9 – 5	2.2 TiD	
59 58 061 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 88 21 944 59 55 190 47 70 970	6720 0102	water pump Wasserpumpe	900 II 9000 9 – 5	2.5 – 24 V6 3.0 – 24 V6 3.0 V6t	
93 07 893 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 88 17 900 75 07 460 75 01 547	8120 0100	water pump Wasserpumpe	90 900 I	2.0 2.0i 2.0 Turbo 2.1 – 16	
93 21 670 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 88 17 918	8120 0101	water pump Wasserpumpe	9000	2.0 – 16 2.0 – 16 Turbo	
93 21 688 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 88 19 948	8120 0102	water pump Wasserpumpe	9000	2.0 – 16 CS 2.0 – 16 CD / Turbo CD 2.3 – 16 CDE / Evo – Power	

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts



VW



Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
021 103 384 G replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 021 103 384 D	9501 7101	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 119 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 119 mm	Seat	León	2000 – 2001
				Toledo	1999 – 2001
			VW	Bora/Variant/4Motion	1999 – 2001
				Corrado/Scirocco	1989 – 1995
				Golf	1992 – 1998
				Golf syncro/Rallye/Country	1993 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1999
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2001
				Passat syncro (4Motion)	1994 – 2000
				Passat/Santana	1988 – 2000
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2000
				Transporter	1996 – 2004
				Vento	1992 – 1998
021 103 384 K replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 021 103 384 E	9501 7103	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 85 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 85 mm			
021 103 384 L replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 021 103 384 F	9501 7105	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 144 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 144 mm			
022 103 384 C	9501 7106	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 101 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 101 mm	Seat	Alhambra	2001 – 2008
				León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2004
			VW	Beetle (New)	1999 – 2005
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2006
				Passat syncro (4Motion)	2001 – 2005
				Passat/Santana	2001 – 2005
				Sharan/syncro (4Motion)	2001 – 2008
				Transporter	1999 – 2004
022 103 384 D	9501 7107	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 131 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 131 mm			

Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
WHT 001 808 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 030 103 384 D	9501 7108	socket head bolt with inner multi-point head M9 x 1.25 x 158 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M9 x 1,25 x 158 mm	Seat	Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1999 – 2002
				Ibiza	1999 – 2002
				Inca	1996 – 2003
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
			VW	Caddy	1996 – 2003
				Fox (EU)	2005 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Polo/Derby	2000 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
032 103 384	9501 7109	cheese head bolt M11 x 110 mm Zylinderschraube M11 x 110 mm	Seat	Arosa	1997 – 2003
				Córdoba	1993 – 2002
				Ibiza	1993 – 2002
				Inca	1996 – 2003
			Skoda	Felicia	1995 – 2001
				Octavia	1997 – 2008
				Pickup	1996 – 2001
			VW	Caddy	1996 – 2001
				Golf	1992 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1999
				Polo/Derby	1995 – 2000
				Polo Classic/Variant	1996 – 2002
				Vento	1992 – 1998
036 103 384 B	9501 7110	socket head bolt with inner multi-point head M9 x 1.25 x 138 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M9 x 1,25 x 138 mm	Audi	A2	2000 – 2005
				A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Altea	2007 – 2008
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1997 – 2008
				Ibiza	1997 – 2008
				Inca	1996 – 2003
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2004
				Octavia	2001 – 2008
				Roomster	2006 – 2008
			VW	Beetle (New)	2002 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1996 – 2008
				Eos	2006 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2003
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
				Polo/Derby	1995 – 2008
				Touran	2003 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
049 103 384 B replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 049 103 385 C 049 103 385 A 049 103 384 A	9501 7111	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 96 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 96 mm	Audi	80/90/Avant	1977 – 1996
				80/90/Avant quattro	1983 – 1996
				100/Avant	1977 – 1994
				100/Avant quattro	1985 – 1994
				200	1984 – 1991
				200/Avant quattro	1985 – 1991
				A4/Avant	1995 – 1997
				A6/Avant	1995 – 1996
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1981 – 1996
				Coupé quattro	1985 – 1995
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				quattro/Sport	1980 – 1991
			Seat	Alhambra	1996 – 2000
				Córdoba	1993 – 1996
				Ibiza	1993 – 1996
				Inca	1996 – 2003
				Toledo	1992 – 1996
			VW	Caddy	1983 – 2003
				Corrado/Scirocco	1974 – 1995
				Golf	1975 – 1995
				Golf Cabriolet	1979 – 1998
				Golf syncro/Rallye/Country	1986 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1995
				Iltis (Mod. 181)	1979 – 1988
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Jetta	1979 – 1992
				Passat syncro (4Motion)	1985 – 1997
				Passat/Santana	1974 – 1997
				Polo Classic/Variant	1996 – 1996
				Polo/Derby	1982 – 2000
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2000
				Vento	1992 – 1995
050 103 384 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 050 103 385	9501 7112	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 96 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 96 mm	Audi	80/90/Avant	1994 – 1996
				80/90/Avant quattro	1995 – 1996
				A4/Avant	1995 – 1997
				A6/Avant	1995 – 1997
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1995 – 1996
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Córdoba, Ibiza, Toledo	1997 – 1999
			VW	Corrado/Scirocco	1989 – 1995
				Golf	1995 – 1998
				Golf Cabriolet	1994 – 2002
				Golf syncro/Rallye/Country	1993 – 1998
				Golf Variant	1995 – 1999
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	1994 – 1997
				Passat/Santana	1994 – 2000
				Polo Classic/Variant	1997 – 2002
				Vento	1995 – 1998
06A 103 384 C replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 06A 103 384 A	9501 7113	cheese head bolt M10 x 1.5 x 115 mm Zylinderschraube M10 x 1,5 x 115 mm	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2008
				A4/Avant	1995 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	2001 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Alhambra	2001 – 2008
				Altea	2004 – 2008
				Córdoba	1999 – 2008
				Córdoba Rally	2000 – 2002
				Ibiza	1999 – 2008
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Octavia	1997 – 2008
				Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	2004 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2001 – 2008
				Passat/Santana	1997 – 2008
				Polo Classic (CN)	2004 – 2006
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Sharan/syncro (4Motion)	2001 – 2008
				Touran	2003 – 2008
				Transporter	2003 – 2008

Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
068 103 384 A replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 068 103 384 046 103 384 A	9501 7114	cheese head bolt M12 x 115 mm Zylinderschraube M12 x 115 mm	Audi	80/90/Avant	1979 – 1996
				100/Avant	1977 – 1994
				A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2003
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2001
				A6/Avant	1995 – 2001
				A6/S6/Avant quattro	1996 – 1997
				Cabriolet	1992 – 2000
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
			Seat	Alhambra	1996 – 2000
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1993 – 2008
				Córdoba Rally	2000 – 2002
				Ibiza	1993 – 2008
				Inca	1996 – 2003
				Inca Rally	1999 – 2001
				León	2000 – 2006
				Toledo	1992 – 2004
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Felicia	1995 – 2001
				Octavia	1997 – 2008
				Pickup	1996 – 2001
			VW	Beetle (New)	1999 – 2005
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1983 – 2001
				Corrado/Scirocco	1979 – 1981
				Crafter	2006 – 2008
				Fox (Africa)	2004 – 2008
				Gol (BR)	2004 – 2008
				Golf	1979 – 1998
				Golf Cabriolet	1979 – 2002
				Golf syncro/Rallye/Country	1993 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1999
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2006
				Iltis (Mod. 181)	1979 – 1988
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
				Jetta	1979 – 1992
				LT (4x4)	1976 – 2007
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
				Parati (BR)	2004 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2000
				Passat/Santana	1978 – 2000
				Polo Classic/Variant	1996 – 2002
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Polo/Derby	1982 – 2008
				Saveiro (BR)	2005 – 2008
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2000
				Transporter	1991 – 2004
				Transporter syncro	1993 – 2004
				Typ 2	1980 – 1992
				Typ 3	1970 – 1975
				Vento	1992 – 1998

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
053 103 385	9501 7115	cheese head bolt with washer M11 x 1.5 x 148 mm Zylinderschraube mit Scheibe M11 x 1,5 x 148 mm	Audi	80/90/Avant	1994 – 1996
				80/90/Avant quattro	1992 – 1996
				100/Avant quattro	1993 – 1994
				A6/Avant	1995 – 1997
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 1997
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1989 – 1996
			Seat	Córdoba	1997 – 1999
				Ibiza	1997 – 1999
				Toledo	1997 – 1999
			VW	Corrado/Scirocco	1989 – 1995
				Golf	1992 – 1998
				Passat/Santana	1994 – 1997

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
058 103 385 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 058 103 385 A	9501 7116	cheese head bolt M11 x 1.5 x 96 mm Zylinderschraube M11 x 1,5 x 96 mm	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet	1995 – 2001 1996 – 2001 1996 – 2001 1992 – 2000
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2000 1998 – 2000

06A 103 385 A	9501 7117	cheese head bolt M10 x 1.5 x 115 mm Zylinderschraube M10 x 1,5 x 115 mm	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro TT Coupé/Roadster	1997 – 2003 1999 – 2008 2003 – 2008 1998 – 2005 1998 – 2005 1999 – 2006
			Seat	Alhambra Córdoba Ibiza León Toledo	1996 – 2008 1999 – 2002 1999 – 2008 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Octavia Superb	1997 – 2008 2002 – 2008
			VW	Beetle (New) Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Passat syncro (4Motion) Passat/Santana Polo/Derby Sharan/syncro (4Motion)	1999 – 2008 2003 – 2008 1999 – 2005 1998 – 2006 2001 – 2005 2001 – 2005 2005 – 2008 1996 – 2008

06A 103 385 C	9501 0118	cheese head bolt M10 x 1.5 x 115 mm Zylinderschraube M10 x 1,5 x 115 mm	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A6/Avant	1997 – 2000 1998 – 2001
			Seat	Alhambra AJH 1,8 Ltr.	1996 – 2000
			Skoda	Octavia	1997 – 1999
			VW	Golf/Variant (4Motion) Sharan/syncro (4Motion)	1998 – 2001 1996 – 2000

Cylinder Head Screw
Zylinderkopfschraube

Group 1 . 3
Gruppe 1 . 3

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
077 103 385	9501 7119	cheese head bolt Zylinderschraube	Audi	100/Avant quattro	1993 – 1994
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 1997
				S6 plus quattro	1997 – 1997
				A8	1994 – 1999
				A8/S8 quattro	1994 – 1999
				V8	1989 – 1994
078 103 385 J replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 078 103 385 F 078 103 385 A	9501 7120	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 137.5 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 137,5 mm	Audi	80/90/Avant	1992 – 1996
				80/90/Avant quattro	1992 – 1996
				100/Avant	1991 – 1994
				100/Avant quattro	1991 – 1994
				A4/Avant	1995 – 1999
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 1997
				A6/Avant	1995 – 1997
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 1997
				A8	1994 – 1999
				A8/S8 quattro	1994 – 1999
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1989 – 1996
				Coupé quattro	1989 – 1996
078 103 385 K replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 078 103 385 G	9501 7121	socket head bolt with inner multi-point head M11 x 1.5 x 133 mm Zylinderschraube mit Innen-Vielzahnkopf M11 x 1,5 x 133 mm	Audi	A4/Avant	1995 – 2005
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2005
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
				RS4/Avant quattro	2001 – 2002
				A6/Avant	1996 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	1996 – 2005
				A6 allroad quattro	2000 – 2005
				A8	1994 – 2003
				A8/S8 quattro	1994 – 2003
			Skoda		2002 – 2008
				Superb	
			VW		1997 – 2005
				Passat/Santana	1998 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	

Timing Gear Crankshaft
Kurbelwellenrad

Group 1 . 5
Gruppe 1 . 5

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
00A 105 209 A replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 00A 105 209	2005 9307	timing gear crankshaft Kurbelwellenrad	VW	LT (4x4)	1997 – 2003

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Chain Tightener
Kettenspanner

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
00A 109 507	2005 0136	chain tightener Kettenspanner	VW	LT (4x4)	1997 – 2003

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Brand Marke	Model Modell	Remarks Bemerkungen
00A 109 309	2005 0913	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	VW	LT (4x4) 2,3 Ltr. AGL	1997 – 2003

022 109 309	9505 0902	cam follower Stössel	VW	Typ 2 / Syncro	1968 – 1992

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
034 109 309 AD replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 074 109 309 034 109 309 N 034 109 309	9505 0900	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Audi	80/90/Avant, 80/90/Avant quattro 100/Avant, 100/Avant quattro, 200/Avant quattro A4/S4/Avant/quattro, A6/Avant, A6/S6/Avant quattro Cabriolet, Coupé, Coupé quattro, quattro/Sport Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) RS2 quattro	1981 – 2008
			Seat	Alhambra, Arosa, Córdoba, Ibiza, Inca, León, Toledo	1996 – 2004
			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Pickup	1995 – 2008
			VW	Bora/Variant/4Motion, Caddy, Corrado/Scirocco, Crafter Golf, Golf Cabriolet, Golf/Variant (4Motion) Golf syncro/Rallye/Country, Golf Variant Iltis (Mod. 181), Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Jetta, LT (4x4), Lupo/3L TDI Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Classic/Variant, Sharan/syncro (4Motion) Transporter, Transporter syncro, Vento	1977 – 2008
056 109 311 3 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 056 109 311 A	9505 0901	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro 200/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) quattro/Sport	1977 – 2008
			VW	Caddy Corrado/Scirocco Golf Golf Cabriolet Iltis (Mod. 181) Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Jetta LT (4x4) Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Typ 2	1974 – 1996
058 109 309 E replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 077 109 309 H 058 109 309 A	9505 0904	hydraulic cam follower exhaust Hydraulikstössel Auslass	Audi	100/Avant quattro A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro, A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro, A6 allroad quattro S6 plus quattro A8,A8/S8 quattro Cabriolet TT Coupé/Roadster V8	1989 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Octavia, Superb	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Passat syncro (4Motion) Passat/Santana Polo/Derby Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
058 109 309 F replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 058 109 309 B	9505 0903	hydraulic cam follower intake Hydraulikstössel Einlass	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro, A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro, A6 allroad quattro A8, A8/S8 quattro Cabriolet TT Coupé/Roadster	1994 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Octavia, Superb	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Passat syncro (4Motion) Passat/Santana Polo/Derby Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
038 109 309 C replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 038 109 309 B 038 109 309 A	9505 0906	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Audi	A2, A3/S3/Sportback/quattro, A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro, A6/Avant, A6/S6/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Córdoba Ibiza, León, Toledo	1997 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	2000 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion, Caddy Campmobil (Typ2/Transporter/LT), Eos, Fox (EU) Golf/Variant (4Motion), Golf Plus Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Jetta, Lupo/3L TDI Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Phaeton, Polo/Derby, Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion) Touareg, Touran, Transporter	1990 – 2008

050 109 309 J replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 050 109 309 H 050 109 309 A 050 109 309	9505 0905	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Audi	80/90/Avant, 80/90/Avant quattro A3/S3/Sportback/quattro, A4/S4/Avant/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro, A8, A8/S8 quattro Coupé, Coupé quattro, Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Marine engine / Marine Motor	1977 – 2008
			Seat	Alhambra, Arosa, Córdoba, Ibiza, Inca, León, Toledo	1993 – 2008
			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Pickup, Superb	1995 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion, Caddy, Fox (Africa), Gol (BR) Golf, Golf Cabriolet, Golf/Variant (4Motion), Golf Variant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Lupo/3L TDI, Marine engine / Marine Motor, Passat/Santana Passat syncro (4Motion), Polo/Derby, Polo Classic/Variant Polo Lim. (Sedan/Stufenh.), Parati (BR), Saveiro (BR) Sharan/syncro (4Motion), Touran, Transporter, Transporter syncro Vento	1981 – 2008

022 109 423 D replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 022 109 423 A	9505 0907	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro, A4/S4 Cabriolet/quattro A5/S5 Coupé A6/Avant, A6/S6/Avant quattro, A6 allroad quattro A8, A8/S8 quattro Q7 TT Coupé/Roadster	2003 – 2008
			Seat	Altea, León, Toledo	2005 – 2008
			Skoda	Octavia	2001 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Golf/Variant (4Motion) Golf Plus Jetta Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Tiguan	2006 – 2008

Repair Kit For Toothed Belt
Reparatursatz für Zahnriemen

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Brand / Marke	Model / Modell	Remarks / Bemerkungen
038 198 119 E	9858 0511	repair kit for toothed belt with tensioning roller Reparatursatz für Zahnriemen mit Spannrolle	Audi	A3/S3/Sportback/quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor	1997 – 2003 1990 – 2008 2002 – 2008
			Seat	Inca León Toledo	1996 – 2003 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Fabia Octavia	2000 – 2008 1997 – 2008
			VW	Beetle (New) Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant (4Motion) Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor	2002 – 2005 1999 – 2005 1996 – 2003 1998 – 2006 1990 – 2008 2002 – 2008

Pulley
Spannrolle

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
074 109 243	9503 0109	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro 200/Avant quattro Coupé Coupé quattro quattro/Sport	1980 – 1995
048 109 243 A	9503 0116	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant Cabriolet Coupé	1990 – 2000
074 109 243 A	9503 0107	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	100/Avant	1990 – 1994
074 109 243 B	9503 0131	pulley Spannrolle	Audi	100/Avant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1991 – 1994 1981 – 2008
078 109 243 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 078 109 243 A	9503 0117	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1989 – 1999

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley
Spannrolle

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
078 109 243 K	9503 0124	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1992 – 2000
078 109 244 F replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 078 109 244 C 078 109 244	9503 0104	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet, Coupé Coupé quattro RS2 quattro	1991 – 2000
078 109 244 G	9503 0127	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1992 – 2000
051 109 243 A replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 051 109 243 027 109 243	9503 0102	pulley Spannrolle	Audi Seat VW 	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet Coupé Córdoba Ibiza Toledo Corrado/Scirocco Golf Passat/Santana	1989 – 2000 1992 – 1999 1989 – 1998
069 109 243 B	9503 0103	pulley Spannrolle	Audi VW 	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro 200/Avant quattro Coupé Coupé quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) quattro/Sport Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) LT (4x4) Passat syncro (4Motion) Passat/Santana Transporter Transporter syncro	1977 – 1995 1981 – 2008 1977 – 1995 1981 – 2008 1976 – 1996

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
058 109 243 D	9503 0136	pulley Spannrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro	1995 – 1997

058 109 243 E replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 058 109 243 C	9503 0110	pulley Spannrolle	Audi A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet	1992 – 2001
			VW Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2000

058 109 243 B	9503 0105	pulley Spannrolle	This part is replaced by: Dieses Teil wurde ersetzt durch: **058 198 479** or / oder **058 198 479 A** **058 198 479** is replaced by: wurde ersetzt durch: 1 pc. **058 109 243 E** pulley / Spannrolle 1 pc. **058 109 479 B** tensioning damper / Riemenspanndämpfer 1 pc. **058 109 119 C** toothed belt / Zahnriemen **058 198 479 A** is replaced by: wurde ersetzt durch: 1 pc. **058 109 243 D** pulley / Spannrolle 1 pc. **058 109 479 B** tensioning damper / Riemenspanndämpfer 1 pc. **058 109 119 C** toothed belt / Zahnriemen

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley
Spannrolle

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
068 109 243 F replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 068 109 243 C 068 109 243	9503 0101	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	
			Seat	Córdoba, Ibiza, Toledo	1992 – 1999
			VW	Caddy Golf, Golf Cabriolet, Golf Variant Iltis (Mod. 181) Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Jetta Passat/Santana Typ 2 Transporter Vento	1977 – 1995 1979 – 1988 1977 – 2007 1978 – 1995
074 109 243 F replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 074 109 243 R 074 109 243 J 074 109 243 G	9503 0123	pulley Spannrolle	Audi	100/Avant A6/Avant A6/S6/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1994 – 1997 1981 – 2008
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) LT (4x4) Transporter Transporter syncro	1981 – 2008 1993 – 2007
026 109 243 L replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 026 109 243 F 026 109 243 E 026 109 243 056 109 243 D 056 109 243 B 056 109 243 A 049 109 243	9503 0100	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant, 80/90/Avant quattro, 100/Avant, 100/Avant quattro Coupé Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1973 – 1994 1977 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, Inca, Toledo	1993 – 2003
			VW	Caddy, Corrado/Scirocco Golf, Golf Cabriolet, Golf syncro/Rallye/Country, Golf Variant Iltis (Mod. 181) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Jetta, LT (4x4) Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo Classic/Variant Sharan/syncro (4Motion), Transporter, Vento	1974 – 2003 1979 – 1988 1977 – 2008 1974 – 2002
074 109 243 C replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 074 109 243 H	9503 0132	pulley Spannrolle	VW	Transporter Transporter syncro	1993 – 2004
075 109 243 D replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 075 109 243 B	9503 0108	deflection pulley Umlenkrolle	VW	LT (4x4)	1993 – 1996

Pulley
Spannrolle

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
028 109 243 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 028 109 243 E	9503 0122	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant A4/S4/Avant/quattro, A6/Avant Cabriolet Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1992 – 2001 1990 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, Inca, Inca Rally, Toledo	1993 – 2003
			VW	Caddy, Gol (BR) Golf, Golf Cabriolet, Golf syncro/Rallye/Country, Golf Variant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo Classic/Variant Parati (BR), Saveiro (BR) Sharan/syncro (4Motion) Transporter Vento	1993 – 2008 1990 – 2008 1994 – 2008
059 109 243 J replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 059 109 243 D	9503 0113	pulley Spannrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005
059 109 243 L replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 059 109 243 G 059 109 243 F	9503 0114	pulley Spannrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005
038 109 243 M = 045 109 243 F	9503 0130	pulley Spannrolle	Audi	A2, A3/S3/Sportback/quattro, A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	2000 – 2008 1990 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	2002 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	2000 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion, Caddy, Campmobil (Typ2/Transporter/LT) Eos, Fox (EU), Golf/Variant (4Motion), Golf Plus Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Jetta, Lupo/3L TDI, Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion), Touran, Transporter	2002 – 2008 1990 – 2008 2002 – 2008
038 109 243 N replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 038 109 243 H 038 109 243 G 038 109 243 F 038 109 243 D 038 109 243	9503 0135	pulley Spannrolle	Audi	A3/S3/Sportback/quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor	1997 – 2003 1990 – 2008 2002 – 2008
			Seat	Córdoba, Córdoba Rally, Ibiza, Inca, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Bora/Variant/4Motion, Caddy, Fox (Africa) Golf/Variant (4Motion) Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor Polo/Derby Polo Classic/Variant Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	1996 – 2008 1990 – 2008 2002 – 2008 2000 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley / Spannrolle

Group 1 . 9 / Gruppe 1 . 9

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
078 109 243 R replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 078 109 243 Q	9503 0112	pulley Spannrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro RS4/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat syncro (4Motion) Passat/Santana	1997 – 2005
06B 109 243 F replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 06B 109 243 D 06B 109 243 A	9503 0121	pulley Spannrolle	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro A6/S6/Avant quattro TT Coupé/Roadster	1997 – 2003
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New) Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Sharan/syncro (4Motion)	1998 – 2008
06B 109 243 E replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 06B 109 243 B	9503 0120	pulley Spannrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant	1999 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat syncro (4Motion) Passat/Santana	2001 – 2005
028 109 244	9503 0125	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	80/90/Avant A4/S4/Avant/quattro A6/Avant Cabriolet Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1992 – 2001 1990 – 2007
			Seat	Alhambra, Arosa, Córdoba, Ibiza, Inca, Toledo	1992 – 2004
			VW	Caddy, Golf, Golf Cabriolet, Golf syncro/Rallye/Country, Golf Variant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Lupo/3L TDI Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Classic/Variant Sharan/syncro (4Motion) Vento	1992 – 2003 1990 – 2007 1992 – 2003
058 109 244	9503 0126	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A2, A3/S3/Sportback/quattro, A4/S4/Avant/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro, Cabriolet Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor	1992 – 2005 1990 – 2008 2002 – 2008
			Seat	Córdoba, Córdoba Rally, Ibiza, Inca, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Bora/Variant/4Motion, Caddy, Crafter, Fox (Africa) Gol (BR), Golf/Variant (4Motion) Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Classic/Variant, Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Parati (BR)	1996 – 2008 1990 – 2008 2002 – 2008 1997 – 2008

Pulley
Spannrolle

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
059 109 244 B replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 059 109 244 A 059 109 244	9503 0115	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1998 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat syncro (4Motion) Passat/Santana Phaeton	1997 – 2008
078 109 244 H replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 078 109 244 Q 078 109 244 J	9503 0128	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro RS4/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat syncro (4Motion) Passat/Santana	1997 – 2005
038 109 244 J	9503 0134	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A2, A3/S3/Sportback/quattro, A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro, A6/Avant, A6/S6/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	2000 – 2008 1990 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	1997 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	2000 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Caddy, Campmobil (Typ2/Transporter/LT) Eos, Fox (EU), Golf/Variant (4Motion), Golf Plus Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Jetta, Lupo/3L TDI Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion) Tiguan Touran Transporter	2002 – 2008 1990 – 2008 1999 – 2008
06A 109 479 C replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 06A 109 479 B 06A 109 479 A 06A 109 479	9503 0119	pulley Spannrolle	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1995 – 2008 1977 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Córdoba, Córdoba Rally, Ibiza, León, Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia, Superb	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant (4Motion), Golf Plus Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Jetta, Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo Classic/Variant, Polo Classic (CN), Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion) Touran Transporter	1998 – 2008 1977 – 2008 1997 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioning Damper
Riemenspanndämpfer

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
06B 109 477 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06B 109 479	9503 0905	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro TT Coupé/Roadster	1997 – 2006
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New) Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
06B 109 477 A	9503 0906	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro	1999 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	2001 – 2005
045 109 479 B	9503 0904	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant, A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005
			Seat	Alhambra, Arosa, León, Toledo	1997 – 2006
			Skoda	Fabia, Octavia, Superb	2000 – 2008
			VW	Beetle (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Lupo/3L TDI Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Polo/Derby Sharan/syncro (4Motion) Transporter	1996 – 2005
058 109 479 B	9503 0901	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet	1992 – 2001
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2000
059 109 479 B	9503 0902	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

Belt Tensioning Damper
Riemenspanndämpfer

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
078 109 479 B	9503 0903	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 1999



078 109 479 E	9503 0900	belt tensioning damper Riemenspanndämpfer	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro RS4/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2005
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

Tensioning Lever
Spannhebel

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Brand / Marke	Model / Modell	Remarks / Bemerkungen
059 109 487 C replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 059 109 487 B 059 109 487 A	9503 1600	tensioning lever Spannhebel	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1998 – 2008
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

078 109 487 A = 078 109 487 C	9503 1601	tensioning lever Spannhebel	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro RS4/Avant quattro A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro	1994 – 2005
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley / Belt Tensioner
Spannrolle / Riemenspanner

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
038 145 278	9503 0137	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle (New) Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Golf/Variant (4Motion) Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2008

038 145 283 A	9520 0900	bracket for deflection pulley Halter für Umlenkrolle			



038 145 299 A	9521 0101	belt tensioner Riemenspanner			

038 903 315 D = 038 903 315 P	9520 7306	belt tensioner Riemenspanner			**replaced by the three parts above:** **- 9503 0137** **- 9520 0900** **- 9521 0101** **ersetzt durch obige drei Teile:** **- 9503 0137** **- 9520 0900** **- 9521 0101**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
062 145 278	2003 0102	pulley Spannrolle	VW	LT (4x4)	1997 – 2003

074 145 278 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 037 145 278 A 037 145 276 A 037 145 276	9503 0106	deflection pulley Umlenkrolle	Audi VW	Marine engine / Marine Motor Corrado/Scirocco Golf Golf syncro/Rallye/Country Jetta LT (4x4) Marine engine / Marine Motor Passat syncro (4Motion) Transporter Transporter syncro	2002 – 2008 1986 – 2007 2002 – 2008 1986 – 2004

074 145 278 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 044 145 278 A	9503 0118	pulley Spannrolle	Audi VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) LT (4x4) Marine engine / Marine Motor Transporter Transporter syncro	1981 – 2008 2002 – 2008 1981 – 2008 1997 – 2007 2002 – 2008 1991 – 2004



030 145 299 F replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 030 145 299 C	9520 7303	belt tensioner Riemenspanner	Audi Seat Skoda VW	A2 Altea, Arosa, Córdoba, Ibiza, Inca, León, Toledo Fabia, Felicia, Octavia, Pickup, Roomster Beetle (New) Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Caddy Fox (EU) Fox (Africa) Golf Golf/Variant (4Motion) Golf Plus Golf Variant Lupo/3L TDI Polo/Derby Polo Classic/Variant Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Vento	2000 – 2005 1993 – 2008 1995 – 2008 1995 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Pulley / Belt Tensioner
Spannrolle / Riemenspanner

Group 1 . 9
Gruppe 1 . 9

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
038 145 276	9503 0129	deflection pulley Umlenkrolle	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2003
			Seat	Córdoba, Córdoba Rally, Ibiza, Inca, León, Toledo	1996 – 2006
			Skoda	Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New) Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant (4Motion) Polo Classic/Variant	1996 – 2006
047 145 276 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 002 961 132	1003 0107	pulley Spannrolle	Skoda	Felicia Pickup	1995 – 2001
028 145 278 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 028 145 278 A 028 145 278	9503 0111	pulley Spannrolle	Audi	80/90/Avant, A6/Avant, Cabriolet Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1994 – 2000 1990 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, Inca, Inca Rally, Toledo	1992 – 2003
			VW	Caddy, Corrado/Scirocco Golf, Golf Cabriolet Golf syncro/Rallye/Country Golf Variant Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo Classic/Variant Sharan/syncro (4Motion) Transporter, Transporter syncro Vento	1989 – 2003 1990 – 2008 1988 – 2004
058 903 133 D replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 058 903 133 B 058 903 133 A 058 903 133	9520 7305	belt tensioner Riemenspanner	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet	1992 – 2005
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005
078 903 133 AB replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 078 903 133 T	9520 7304	belt tensioner Riemenspanner	Audi	80/90/Avant, 80/90/Avant quattro A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro RS4/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé, Coupé quattro	1989 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana, Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
028 903 315 M replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 028 145 278 J	9520 7300	belt tensioner Riemenspanner	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant	1995 – 2001
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2000

00A 903 315	2020 7307	belt tensioner Riemenspanner	VW	LT (4x4)	1997 – 2003

00A 903 341	2003 0106	pulley Spannrolle			

06A 903 315 E replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 06A 903 315 D	9520 7301	belt tensioner Riemenspanner	Audi	A3/S3/Sportback/quattro TT Coupé/Roadster Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1997 – 2008 1977 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Córdoba, Córdoba Rally, Ibiza, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Fabia, Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion, Caddy, Eos Golf/Variant (4Motion), Golf Plus Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Jetta Lupo/3L TDI Passat/Santana, Passat syncro (4Motion) Polo/Derby, Polo Classic/Variant, Polo Classic (CN) Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion) Touran Transporter	1998 – 2008 1977 – 2008 1996 – 2008



It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump / Ölpumpe

Group 1 . 15 / Gruppe 1 . 15

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
026 115 105 B replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 026 115 105	9518 0100	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant	1973 – 1996
				80/90/Avant quattro	
				100/Avant	
				100/Avant quattro	
				Coupé	
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Passat/Santana	1974 – 1988
				Passat syncro (4Motion)	
027 115 105 E replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 055 115 105 D 049 115 105 A 027 115 105	9518 0112	oil pump Ölpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Córdoba, Ibiza, Inca, Toledo	1992 – 2003
			VW	Caddy	1975 – 2003
				Corrado/Scirocco	
				Golf	
				Golf Cabriolet	
				Golf syncro/Rallye/Country	
				Golf Variant	
				Jetta	
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Passat/Santana	1975 – 2003
				Polo Classic/Variant	
				Vento	
068 115 105 AN replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 068 115 105 S 068 115 105 H 068 115 105 D	9518 0102	oil pump Ölpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
			VW	Caddy	1979 – 1992
				Corrado/Scirocco	
				Golf	
				Golf Cabriolet	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
				Jetta	1979 – 1992
027 115 105 C replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 068 115 105 Q 068 115 105 AG 027 115 105 A	9518 0107	oil pump Ölpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
			Seat	Córdoba, Ibiza, Toledo	1992 – 1996
			VW	Corrado/Scirocco	1977 – 1995
				Golf	
				Golf Cabriolet	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
				Jetta	1977 – 1995
				Passat/Santana	

Oil Pump / Ölpumpe

Group 1 . 15 / Gruppe 1 . 15

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
028 115 105 J	9518 0114	oil pump / Ölpumpe	Audi	80/90/Avant	1987 – 1996
				A6/Avant	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
037 115 105	9518 0115	oil pump / Ölpumpe	VW	Corrado/Scirocco	1989 – 1995
				Golf	
				Golf syncro/Rallye/Country	
				Jetta	
				Passat syncro (4Motion)	
068 115 105 BN	9518 0116	oil pump / Ölpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
			VW	Golf	1988 – 1996
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 1996
				Jetta	1988 – 1996
				Passat/Santana	
068 115 105 BP replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 068 115 105 AR 068 115 105 AQ	9518 0108	oil pump / Ölpumpe	VW	Typ 2	1980 – 1992
028 115 105 D	9518 0118	oil pump / Ölpumpe	VW	Transporter	1991 – 2004
051 115 105 A	9518 0119	oil pump / Ölpumpe	Seat	Córdoba	1992 – 1999
				Ibiza	
				Toledo	
			VW	Corrado/Scirocco	1988 – 1997
				Golf	
				Jetta	
				Passat/Santana	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 1 . 15
Gruppe 1 . 15

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
034 115 105 B replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 034 115 105 A	9518 0126	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro 200/Avant quattro Coupé Coupé quattro quattro/Sport Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1980 – 1995 1981 – 2008
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Transporter Transporter syncro	1981 – 2008 1981 – 1995
030 115 105 E replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 030 115 105 D 030 115 105 C	9518 0111	oil pump Ölpumpe	Seat	Córdoba Ibiza	1993 – 1996
			VW	Golf Golf Variant Jetta Polo/Derby Vento	1982 – 1995
034 115 105 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 034 115 105 D	9518 0104	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant 100/Avant 100/Avant quattro 200/Avant quattro Coupé Coupé quattro quattro/Sport	1987 – 1995
—	9518 0104 A	oil pump without deflection pulley Ölpumpe ohne Umlenkrolle			
054 115 105 E replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 054 115 105 D	9518 0129	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Coupé Coupé quattro RS2 quattro	1989 – 1997

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
078 115 103 D	9518 0120	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1992 – 2000
078 115 103 E	9518 0121	oil pump Ölpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1989 – 2000
074 115 105 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 074 115 105	9518 0122	oil pump Ölpumpe	Audi	100/Avant	1990 – 1994
074 115 105 D replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 074 115 105 B 074 115 105 A	9518 0123	oil pump Ölpumpe	Audi VW 	100/Avant A6/Avant A6/S6/Avant quattro Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Marine engine / Marine Motor LT (4x4) Transporter Transporter syncro	1994 – 1994 1995 – 1997 1996 – 1997 1981 – 2008 2002 – 2008 1997 – 2007 1995 – 2004 1993 – 2004
075 115 105 A replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 075 115 105	9518 0124	oil pump Ölpumpe	VW	LT (4x4) ACT, ACL F 21-P-000 001 >>	1990 – 1996

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump / Ölpumpe

Group 1 . 15 / Gruppe 1 . 15

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
027 115 105 B	9518 0113	oil pump / Ölpumpe	Seat	Alhambra	1992 – 2000
				Córdoba	
				Ibiza	
				Toledo	
			VW	Corrado/Scirocco	1988 – 2002
				Golf	
				Golf Cabriolet	
				Golf Variant	
				Passat/Santana	
				Passat syncro (4Motion)	
				Polo Classic/Variant	
				Sharan/syncro (4Motion)	
				Vento	
028 115 105 G replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 068 115 105 BK	9518 0125	oil pump / Ölpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
			Seat	Alhambra, Córdoba, Ibiza, Inca, Inca Rally, Toledo	1992 – 2003
			VW	Caddy	1988 – 2003
				Golf	
				Golf Cabriolet	
				Golf syncro/Rallye/Country	
				Golf Variant	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
				Jetta	1988 – 2003
				Passat/Santana	
				Polo Classic/Variant	
				Sharan/syncro (4Motion)	
				Vento	
026 115 105 A	9518 0127	oil pump / Ölpumpe	Audi	80/90/Avant	1987 – 2000
				80/90/Avant quattro	
				100/Avant	
				100/Avant quattro	
				A6/Avant	
				Cabriolet	
				Coupé	
			VW	Gol (BR), Parati (BR), Saveiro (BR) F >> 5X-3P071 080 F >> 5X-3T202 486	2004 – 2008
041 115 105	9518 0133	oil pump / Ölpumpe	VW	Gol (BR), Parati (BR), Saveiro (BR) F 5X-4P000 001 >> F 5X-4T000 001 >>	2004 – 2008
053 115 105 C	9518 0128	oil pump / Ölpumpe	Audi	80/90/Avant	1989 – 2000
				80/90/Avant quattro	
				100/Avant	
				100/Avant quattro	
				A6/Avant	
				A6/S6/Avant quattro	
				Cabriolet	
				Coupé	

Oil Pump
Ölpumpe

Group 1 . 15
Gruppe 1 . 15

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
058 115 105 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 058 115 105 B	9518 0130	oil pump Ölpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet	1992 – 2001
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2000
028 115 105 M	9518 0131	oil pump Ölpumpe	Audi	A4/Avant A4/S4/Avant/quattro A6/Avant Cabriolet Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1995 – 2001 1990 – 2007
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel) Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1990 – 2007 1997 – 2000
036 115 105 D replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 036 115 105 B	9518 0134	oil pump Ölpumpe	Audi	A2 Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	2000 – 2005 1977 – 2008
			Seat	Altea, Arosa, Córdoba, Ibiza, Inca, León, Toledo	1996 – 2008
			Skoda	Fabia, Felicia, Octavia, Pickup, Roomster	1995 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New) Bora/Variant/4Motion Caddy Golf Golf/Variant (4Motion) Golf Plus Golf Variant Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Lupo/3L TDI Polo/Derby Polo Classic/Variant Vento	1995 – 2008 1977 – 2008 1995 – 2008
078 115 105 D	9518 0135	oil pump Ölpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro A4/S4 Cabriolet/quattro Cabriolet	1992 – 2006
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana Passat syncro (4Motion)	1997 – 2005

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 1 . 15
Gruppe 1 . 15

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
06A 115 105 B replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06A 115 105 D 06A 115 105	9518 0132	oil pump Ölpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	1995 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro, A4/S4 Cabriolet/quattro	
				A6/S6/Avant quattro	
				TT Coupé/Roadster	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2007
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
			Seat	Alhambra, Altea, Córdoba, Córdoba Rally	1996 – 2008
				Ibiza, Inca, León, Toledo	
			Skoda	Fabia, Octavia, Roomster, Superb	1997 – 2008
			VW	Beetle (New), Beetle Cabriolet (New)	1996 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	
				Caddy, Fox (Africa)	
				Golf/Variant (4Motion), Golf Plus	
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2007
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Jetta	1996 – 2008
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
				Passat/Santana, Passat syncro (4Motion)	1996 – 2008
				Polo/Derby, Polo Classic/Variant	
				Polo Classic (CN), Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	
				Sharan/syncro (4Motion)	
				Touran	
				Transporter	

079 115 103 L	9518 0136	oil pump Ölpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro	2000 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	
				RS4/Avant quattro	
				RS4 Cabriolet quattro	
				A6/Avant	
				A6/S6/Avant quattro	
				A6 allroad quattro	



06E 115 105 G	9518 0137	oil pump Ölpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro	2003 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	
				A6/S6/Avant quattro	
				A6 allroad quattro,	
				A8	
				A8/S8 quattro	

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
034 121 004 X replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 034 121 005 D 034 121 004 V 034 121 004 A 034 121 004	9520 0122	water pump for vehicles with toothed belt super torque Wasserpumpe für Fahrzeuge mit Zahnriemen Super Torque	Audi	80/90/Avant 2,0 / 2,3 Ltr. 5-cylinders / 5-Zylinder 89-H-300001 >> 8A-N-000001 >> 8A-N-200000	1987 – 1992
				100/Avant KU, MC, NF, RT >> 44-M-050 000	1987 – 1991
				200 M MC 039951 >> M 1B 001571 >> M 2B 001069 >>	1989 – 1991
				Coupé 2,0 / 2,3 Ltr. 5-cylinders / 5-Zylinder KV, NM, 7A NG >> 8B-M-033000	1989 – 1994
046 121 004 DV = 046 121 004 DX replace old no.: / ersetzen alte Nr.: 046 121 004 D	9520 0132	water pump Wasserpumpe	Audi	100/Avant	1991 – 1994
054 121 004 AV = 054 121 004 AX replace old nos.: / ersetzen alte Nrn.: 054 121 004 A 054 121 004	9520 0121	water pump Wasserpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1992 – 1996 1992 – 1996 1991 – 1994 1991 – 1994 1995 – 1996 1995 – 1997 1992 – 2000 1989 – 1994 1989 – 1996

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
077 121 004 GV = 077 121 004 GX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 077 121 004 G 077 121 004 A	9520 0107	water pump pulley ø 74 mm Wasserpumpe Riemenscheibe ø 74 mm	Audi	100/Avant quattro V8	1993 – 1994 1989 – 1994
077 121 004 H = 077 121 004 HX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 077 121 004 FX 077 121 004 F	9520 0109	water pump pulley ø 66 mm Wasserpumpe Riemenscheibe ø 66 mm	Audi	A6/S6/Avant quattro S6 plus quattro A8 A8/S8 quattro	1995 – 1997 1997 – 1997 1994 – 1999 1994 – 1999
078 121 004 C = 078 121 004 CV = 078 121 004 CX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 078 121 004 BX 078 121 004 BV 078 121 004 B 078 121 004 A 078 121 004	9520 0110	water pump Wasserpumpe	Audi	80/90/Avant 80/90/Avant quattro 100/Avant 100/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Cabriolet Coupé Coupé quattro	1992 – 1996 1992 – 1996 1991 – 1994 1991 – 1994 1995 – 1995 1995 – 1995 1994 – 1999 1994 – 1999 1992 – 2000 1989 – 1996 1989 – 1995
078 121 006 A = 078 121 006 AX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 078 121 004 R 078 121 004 L	9520 0161	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro RS4/Avant quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro	1998 – 2001 2001 – 2002 1998 – 2005 1998 – 2005 2000 – 2005
06C 121 004 H = 06C 121 004 HX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06C 121 004 GX 06C 121 004 G 06C 121 004 CX 06C 121 004 C	9520 0151	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro	2001 – 2008 2003 – 2006 2002 – 2008 2002 – 2008 2004 – 2007 2003 – 2007

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
06E 121 005 F replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 06E 121 005 D	9520 0152	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro Q7 Marine engine / Marine Motor	2005 – 2008 2007 – 2008 2005 – 2008 2005 – 2008 2007 – 2008 2004 – 2008 2003 – 2008 2007 – 2008 2002 – 2008
079 121 014 D	9520 0154	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/S6/Avant quattro A6 allroad quattro A8 A8/S8 quattro Q7	2001 – 2008 2003 – 2008 2005 – 2008 2000 – 2005 2004 – 2008 2003 – 2008 2007 – 2008
057 121 004 C	9520 0146	water pump Wasserpumpe	Audi	A8/S8 quattro AKF 8-cylinders / 8-Zylinder 3,3 Ltr.	1999 – 2003
07D 121 005 Q replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 07D 121 005 G	9520 0147	water pump Wasserpumpe	Audi	A8/S8 quattro AZC 12-cylinders / 12-Zylinder	1999 – 2003
07D 121 008 A replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 07D 121 005 R 07D 121 005 N	9520 0148	water pump Wasserpumpe	Audi	A8 A8/S8 quattro BHT, BTE, BSB 12-cylinders / 12-Zylinder 6,0 Ltr.	2004 – 2008 2003 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
047 121 011 A replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 050 001 115 050 000	8720 0100	water pump for models with carburetor engine Wasserpumpe für Fahrzeuge mit Vergaser-Motor	Skoda	Felicia	1995 – 2001
				Pickup	1996 – 2001

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
021 121 004 A = 021 121 004 AV = 021 121 004 AX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 021 121 004 X 021 121 004	9520 0112	water pump Wasserpumpe	Seat	Alhambra >> 7M-2-525000	2001 – 2001
			VW	Corrado/Scirocco	1991 – 1995
				Golf	1992 – 1999
				Passat/Santana	1991 – 1997
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2000
				Transporter 70-T-200001 >> >> 70-2-097000	1996 – 2002
				Vento	1992 – 1998
028 121 004 = 028 121 004 X	9520 0120	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2001
				A6/Avant	1998 – 2001
			Seat	Arosa	1997 – 2004
			Skoda	Felicia	1995 – 2001
				Pickup	1996 – 2001
			VW	Caddy	1997 – 2001
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Passat/Santana	1997 – 2000
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2000
				Polo/Derby	1995 – 2002
035 121 004 A = 035 121 004 AV = 035 121 004 AX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 035 121 005 EX 035 121 005 EV 035 121 005 E 035 121 005 C 035 121 005 B	9520 0117	water pump Wasserpumpe	Audi	80/90/Avant	1979 – 1989
				80/90/Avant quattro	1985 – 1992
				100/Avant	1980 – 1989
				100/Avant quattro	1985 – 1991
				200	1980 – 1991
				200/Avant quattro	1985 – 1991
				Coupé	1981 – 1988
				Coupé quattro	1985 – 1988
				quattro/Sport	1980 – 1991
			VW	Passat/Santana	1981 – 1988
				Passat syncro (4Motion)	1985 – 1988
059 121 004 E = 059 121 004 EX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 059 121 004 D 059 121 004 CX 059 121 004 C 059 121 004 B	9520 0134	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/Avant	1998 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	1999 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
				A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005
				A6 allroad quattro	2000 – 2005
				A8	1994 – 2003
				A8/S8 quattro	1994 – 2003
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana	1997 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2005

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
077 121 004 P = 077 121 004 PX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 077 121 004 NX 077 121 004 N 077 121 004 MX 077 121 004 M	9520 0150	water pump Wasserpumpe	Audi	A6/Avant A6/S6/Avant quattro RS6/RS6 plus/Avant quattro A8 A8/S8 quattro	2002 – 2005 1998 – 2005 2003 – 2005 1999 – 2007 1999 – 2007
			VW	 Phaeton Touareg	2002 – 2008 2003 – 2007
03C 121 005 C = 03C 121 005 CX replace old no.: ersetzen alte Nr.: 03C 121 005 B	9520 0140	water pump Wasserpumpe	VW	Golf/Variant (4Motion) Golf Plus Polo/Derby	2004 – 2007 2005 – 2007 2002 – 2008
03C 121 005 S replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 03C 121 005 LX 03C 121 005 L 03C 121 005 KX 03C 121 005 K 03C 121 005 DX 03C 121 005 D	9520 0162	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro 1,6 Ltr. 4-cylinders / 4-Zylinder BAG, BLP, BLF	2004 – 2007
			Seat	Ibiza 1,6 Ltr. 4-cylinders / 4-Zylinder BTS	2006 – 2008
			Skoda	Fabia Octavia Roomster	2007 – 2008 2004 – 2008 2006 – 2008
			VW	Eos Golf/Variant (4Motion) Golf Plus Jetta Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Polo/Derby Touran	2006 – 2008 2006 – 2008 2005 – 2008 2006 – 2008 2006 – 2008 2006 – 2008 2005 – 2008 2006 – 2008
03D 121 005 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 03D 121 013 B	9520 0141	water pump Wasserpumpe	Seat	Córdoba Ibiza	2003 – 2008 2002 – 2008
			Skoda	Fabia Roomster	2000 – 2008 2006 – 2008
			VW	Fox (EU) Polo/Derby	2005 – 2008 2002 – 2008

Water Pump / Wasserpumpe

Group 1 . 21 / Gruppe 1 . 21

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
030 121 005 LV = 030 121 005 LX	9520 0126	water pump Wasserpumpe	Seat	Córdoba	1993 – 1996
				Ibiza	1993 – 1996
			VW	Golf	1990 – 1995
				Golf Variant	1994 – 1995
				Jetta	1990 – 1992
				Polo/Derby	1991 – 1994
				Vento	1992 – 1995

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

030 121 005 L
030 121 005 H
030 121 004 B
030 121 004 A

031 121 005 CV = 031 121 005 CX	9520 0129	water pump Wasserpumpe	VW	Polo/Derby	1982 – 1994

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

031 121 005 C
031 121 005 A
031 121 004 AX
031 121 004 AV
031 121 004 A
031 121 004

036 121 005 MX	9520 0130	water pump Wasserpumpe	Seat	Córdoba	1997 – 2002
				Ibiza	1997 – 2002
			VW	Gol (BR)	2004 – 2008
				Polo/Derby AFH	1995 – 2000
				Parati (BR)	2004 – 2006

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

036 121 005 M
036 121 005 D
036 121 005

052 121 005 A = 052 121 005 AV = 052 121 005 AX	9520 0133	water pump Wasserpumpe	Audi	80/90/Avant	1979 – 1981
				A50	1975 – 1978
			VW	Corrado/Scirocco	1974 – 1992
				Golf	1975 – 1992
				Golf Cabriolet	1979 – 1993
				Jetta	1979 – 1992
				Passat/Santana	1978 – 1984
				Polo/Derby	1975 – 1994

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

052 121 005
052 121 004

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
074 121 005 P	9520 0160	water pump Wasserpumpe	VW	Crafter BJJ, BJK, BJL 2,5 Ltr. BJM	2006 – 2008

078 121 006	9520 0108	water pump Wasserpumpe	

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

078 121 004 Q
078 121 004 JX
078 121 004 JV
078 121 004 J
078 121 004 HX
078 121 004 HV
078 121 004 H

Audi	80/90/Avant	1994 – 1996
	80/90/Avant quattro	1995 – 1996
	A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2005
	A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
	A6/Avant	1995 – 2005
	A6/S6/Avant quattro	1995 – 2005
	A8	1994 – 2003
	A8/S8 quattro	1994 – 2003
	Cabriolet	1992 – 2000
	Coupé	1995 – 1996
	Coupé quattro	1989 – 1996
Skoda	Superb	2002 – 2008
VW	Passat/Santana	1997 – 2005
	Passat syncro (4Motion)	2001 – 2005

030 121 008 C = 030 121 008 CX	9520 0128	water pump Wasserpumpe	

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

030 121 008 AX
030 121 008 AV
030 121 008 A
030 121 005 S

Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
Seat	Arosa	1997 – 2004
	Córdoba	1997 – 2002
	Ibiza	1997 – 2002
	Inca	1996 – 2003
VW	Caddy	1996 – 2003
	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
	Lupo/3L TDI	1999 – 2006
	Polo/Derby	1995 – 2002
	Polo Classic/Variant	2000 – 2002

030 121 008 D	9520 0127	water pump Wasserpumpe	

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

030 121 005 TX
030 121 005 TV
030 121 005 T
030 121 005 NX
030 121 005 NV
030 121 005 N

Seat	Arosa	1997 – 2003
	Córdoba	1993 – 2008
	Ibiza	1993 – 2008
	Inca	1996 – 2003
Skoda	Felicia	1995 – 2001
	Octavia	1997 – 2008
	Pickup	1996 – 2001
VW	Caddy	1996 – 2001
	Fox (EU)	2005 – 2008
	Golf	1996 – 1998
	Golf Variant	1995 – 1999
	Polo/Derby	1995 – 2000
	Polo Classic/Variant	1996 – 2002
	Vento	1995 – 1998

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
036 121 008 G = 036 121 008 GX	9520 0145	water pump Wasserpumpe	Audi	A2 1,6 Ltr. 4-cylinders / 4-Zylinder BAD	2000 – 2005
			Seat	León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2004
			VW	Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2006
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Polo/Derby	2000 – 2002

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

036 121 005 PX
036 121 005 P
036 121 005 FX
036 121 005 F

036 121 008 L = 036 121 008 LX	9520 0131	water pump Wasserpumpe	Audi	A2 AUA, BBY	2000 – 2005
			Seat	Altea	2007 – 2008
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1999 – 2008
				Ibiza	1999 – 2008
				Inca	1996 – 2003
				León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Octavia	2001 – 2008
				Roomster	2006 – 2008
			VW	Beetle (New)	2002 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1996 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Polo/Derby	1995 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

036 121 008 KX
036 121 008 K
036 121 005 SX
036 121 005 SV
036 121 005 S
036 121 005 R
036 121 005 QX
036 121 005 Q
036 121 005 EX
036 121 005 E
036 121 005 B

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung
037 121 010 C = 037 121 010 CV = 037 121 010 CX	9520 0100	water pump hub 30 mm Wasserpumpe Nabe 30 mm

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

068 121 010 AX
068 121 010 A
037 121 010 BX
037 121 010 BV
037 121 010 B
037 121 010 AX
037 121 010 AV
037 121 010 A
037 121 010
026 121 010 X
026 121 010 FX
026 121 010 FV
026 121 010 F
026 121 010 EX
026 121 010 EV
026 121 010 E
026 121 010 CX
026 121 010 CV
026 121 010 C
026 121 010



Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
Audi	100/Avant	1980 – 1994
	100/Avant quattro	1985 – 1988
	80/90/Avant	1979 – 1996
	80/90/Avant quattro	1992 – 1996
	A6/Avant	1995 – 1997
	A6/S6/Avant quattro	1995 – 1997
	Cabriolet	1992 – 2000
	Coupé	1988 – 1996
	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
Seat	Alhambra	1996 – 2000
	Córdoba	1993 – 1999
	Ibiza	1993 – 1999
	Inca	1996 – 2002
	Toledo	1992 – 1999
VW	Caddy	1983 – 2003
	Corrado/Scirocco	1979 – 1995
	Gol (BR)	2004 – 2008
	Golf	1979 – 1998
	Golf Cabriolet	1979 – 2002
	Golf syncro/Rallye/Country	1986 – 1998
	Golf Variant	1994 – 1999
	Iltis (Mod. 181)	1979 – 1988
	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1977 – 2008
	Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
	Jetta	1979 – 1992
	Parati (BR)	2004 – 2006
	Passat syncro (4Motion)	1985 – 1997
	Passat/Santana	1981 – 1997
	Polo Classic/Variant	1996 – 2002
	Saveiro (BR)	2005 – 2008
	Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2000
	Transporter	1991 – 2004
	Typ 2	1980 – 1992
	Vento	1992 – 1998

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung
037 121 005 C	9520 0101	water pump Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

068 121 005 C
068 121 005 B
068 121 005 A
068 121 005
056 121 005 A
037 121 005 B
026 121 005 JX
026 121 005 H
026 121 005 G
026 121 005 E
026 121 005 C
026 121 005 A



Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
050 121 010 C = 050 121 010 CX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 050 121 010 A 050 121 010	9520 0119	water pump Wasserpumpe	Audi	Cabriolet	1992 – 2000
			VW	Passat/Santana	1997 – 2000
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2000
026 121 005 L replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 026 121 005 K 026 121 005 F	9520 0118	water pump Wasserpumpe	Audi	A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2001
				A6/Avant	1997 – 2001
				A6/S6/Avant quattro	1996 – 2001
				Cabriolet	1992 – 2000
			VW	Passat/Santana	1997 – 2000
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2000
022 121 011 = 022 121 011 X	9520 0143	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				TT Coupé/Roadster	2003 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Alhambra	2001 – 2008
				León	2002 – 2006
				Toledo	2002 – 2004
			VW	Beetle (New)	1999 – 2001
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Eos	2006 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Phaeton	2002 – 2008
				Sharan/syncro (4Motion)	2001 – 2008
				Touareg	2003 – 2007
				Transporter	1999 – 2008
03G 121 011	9520 0163	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
			Seat	Altea	2004 – 2008
				León	2006 – 2008
				Toledo	2005 – 2008
			Skoda	Octavia	2004 – 2008
				1,9 / 2,0 Ltr. 4-cylinders / 4-Zylinder Diesel	
				BMN	
				1Z-4-000001 >>	
			VW	Golf/Variant (4Motion)	2006 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
				Touran	2006 – 2008



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
038 121 011 A = 038 121 011 AV = 038 121 011 AX replace old no.: ersetzen alte Nr.: 038 121 011	9520 0123	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2003
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
			Seat	Córdoba	1999 – 2002
				Ibiza	1999 – 2002
				Inca	1996 – 2003
				León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2004
			Skoda	Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2001
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1996 – 2003
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2006
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002

—	9520 0123 A	water pump with metal impeller Wasserpumpe mit Metallflügelrad			

038 121 011 CV = 038 121 011 CX = 038 121 011 J = 038 121 011 JX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 038 121 011 G 038 121 011 C	9520 0136	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2007 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	1999 – 2008
				A6/Avant	1998 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	2002 – 2005
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
			Seat	Alhambra	2001 – 2008
				Altea	2004 – 2008
				León	2002 – 2008
				Toledo	2002 – 2008
			Skoda	Octavia	2001 – 2008
				Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	2004 – 2008
				Eos	2006 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2008
				Passat/Santana	1997 – 2008
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
				Touran	2007 – 2008

Water Pump / Wasserpumpe

Group 1 . 21 / Gruppe 1 . 21

Engine / Motor

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
038 121 011 K = 038 121 011 KV = 038 121 011 KX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 038 121 011 HX 038 121 011 HV 038 121 011 H 038 121 011 DX 038 121 011 DV 038 121 011 D	9520 0144	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	2005 – 2008
				A6/Avant	2005 – 2008
				A6/S6/Avant quattro	2005 – 2008
			Seat	Altea	2004 – 2008
				Ibiza	2002 – 2008
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Octavia	2004 – 2008
				AZV, BKD 4-cylinders / 4-Zylinder Diesel 1.9 / 2.0 Ltr. 1Z-4-000001 >>	
			VW	Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
				Touran	2003 – 2008



045 121 011 B = 045 121 011 BX	9520 0137	water pump Wasserpumpe	Audi	A2	2000 – 2005
				AMF, ANY >> 8Z-2-070000	
			Seat	Arosa >> 6H-3-000001	1997 – 2003
				Ibiza	2002 – 2005
			Skoda	Fabia	2000 – 2004
				ATD >> 6Y-2-510000	
				>> 6Y-2-044000	
			VW	Lupo/3L TDI	1993 – 2003
				Polo/Derby	2000 – 2005

045 121 011 C = 045 121 011 CX	9520 0139	water pump Wasserpumpe	Seat	Ibiza	2002 – 2005
				ASY >> 6L-3-000000	
			Skoda	Fabia	2000 – 2004
				ASY >> 6Y-3-628128	
				>> 6Y-3X628012	
			VW	Polo/Derby	2002 – 2005
				ASY >> 9N-2-100000	

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
045 121 011 H = 045 121 011 HX	9520 0135	water pump Wasserpumpe	Audi	A2	2000 – 2005
				A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
			Seat	Alhambra	2003 – 2008
				Altea	2004 – 2008
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	2003 – 2008
				Ibiza	2002 – 2008
				León	2006 – 2008
				Toledo	2005 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Octavia	2004 – 2008
				Roomster	2006 – 2008
			VW	Caddy	2004 – 2008
				Campmobil (Typ2/Transporter/LT)	2004 – 2008
				Fox (EU)	2005 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	2004 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
				Polo/Derby	2002 – 2008
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Sharan/syncro (4Motion)	2003 – 2008
				Touran	2003 – 2008
				Transporter	2003 – 2008

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

045 121 011 FX
045 121 011 F

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
045 121 011 J = 045 121 011 JX	9520 0142	water pump Wasserpumpe	Seat	Córdoba	2003 – 2008
				Ibiza	2002 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
			VW	Fox (Africa)	2004 – 2008
				Polo/Derby	2002 – 2008
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

045 121 011 GX
045 121 011 G

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
06B 121 011 L = 06B 121 011 LV = 06B 121 011 LX	9520 0125	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				A4/Avant	1999 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	2001 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
				A6/Avant	1998 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	2002 – 2005
			Seat	Altea	2004 – 2008
				Córdoba	1999 – 2002
				Ibiza	1999 – 2002
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Octavia	1997 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	2003 – 2005
				Caddy	2004 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	2003 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	2001 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2001 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
				Touran	2003 – 2008

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

06B 121 011 EX
06B 121 011 EV
06B 121 011 E
06B 121 011 CX
06B 121 011 CV
06B 121 011 C
06B 121 011 BX
06B 121 011 BV
06B 121 011 B
06B 121 011 A
06B 121 011

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
06B 121 011 M = 06B 121 011 MX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06B 121 011 HX 06B 121 011 HV 06B 121 011 H	9520 0149	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	2001 – 2005
			Seat	Altea	2004 – 2008
			Skoda	Octavia	2004
				BLX, BLR, BLY 4-cylinders / 4-Zylinder BVX, BVR, BVZ 2.0 Ltr.	
			VW	Eos	2006 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	2004 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
				Touran	2003 – 2008
06F 121 011	9520 0153	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	2005 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2007 – 2008
				A6/Avant	2005 – 2008
				A6/S6/Avant quattro	2005 – 2008
				TT Coupé/Roadster	2007 – 2008
			Seat	Altea	2004 – 2008
				León	2006 – 2008
				Toledo	2005 – 2008
			Skoda	Octavia	2004 – 2008
				BWA 4-cylinders / 4-Zylinder 2.0 Ltr. 1Z-4-000001 >>	
			VW	Eos	2006 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	2004 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	2006 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	2006 – 2008
066 121 011 D = 066 121 011 DX replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 066 121 011 C 071 121 005	9520 0138	water pump Wasserpumpe	Seat	León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2004
			VW	Beetle (New)	1999 – 2005
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2006
				Passat/Santana	1997 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2005
07Z 121 011	9520 0165	water pump Wasserpumpe	VW	Phaeton	2002 – 2007
				Touareg	2003 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
06A 121 012 = 06A 121 012 D replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06A 121 011 TX 06A 121 011 TV 06A 121 011 T 06A 121 011 LX 06A 121 011 LV 06A 121 011 L 06A 121 011 HX 06A 121 011 HV 06A 121 011 H 06A 121 011 FX 06A 121 011 FV 06A 121 011 F 06A 121 011 EX 06A 121 011 EV 06A 121 011 E 06A 121 011 C	9520 0124	water pump Wasserpumpe	Audi	A3/S3/Sportback/quattro A4/S4/Avant/quattro A4/S4 Cabriolet/quattro A6/Avant A6/S6/Avant quattro TT Coupé/Roadster Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1997 – 2003 1999 – 2008 2003 – 2008 1998 – 2005 1998 – 2005 1999 – 2006 1977 – 2008
			Seat	Alhambra Córdoba Ibiza León Toledo	1996 – 2008 2003 – 2008 1999 – 2008 2000 – 2006 1999 – 2004
			Skoda	Octavia Superb	1997 – 2008 2002 – 2008
			VW	Bora/Variant/4Motion Caddy Golf/Variant (4Motion) Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas) Passat/Santana Passat syncro (4Motion) Polo/Derby Polo Lim. (Sedan/Stufenh.) Sharan/syncro (4Motion) Touran Transporter	2003 – 2005 2004 – 2008 1998 – 2006 1977 – 2008 2001 – 2005 2001 – 2005 2005 – 2008 2004 – 2007 1996 – 2008 2006 – 2008 2003 – 2008
—	9520 0124 A	water pump with metal impeller Wasserpumpe mit Metallflügelrad			
079 121 012 D	9520 0164	water pump Wasserpumpe	Audi	A6/Avant A6 allroad quattro A6/S6/Avant quattro A8 A8/S8 quattro Q7	2005 – 2008 2007 – 2008 2005 – 2008 2004 – 2008 2003 – 2008 2007 – 2008
			VW	Touareg	2006 – 2008
047 121 013 J replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 047 121 013	9520 0155	water pump Wasserpumpe	Seat	Arosa	1997 – 2003
			VW	Lupo/3L TDI AHT 1,0 Ltr.	1999 – 2003

Water Pump / Wasserpumpe

Group 1 . 21 / Gruppe 1 . 21

Engine / Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
023 121 004 X replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 023 121 004 V 023 121 004	9520 0113	water pump Wasserpumpe	VW	Transporter 2,4 / 2,5 Ltr. F >> 70N-014000	1991 – 1996
025 121 010 AV = 025 121 010 AX replace old nos.: / ersetzen alte Nrn.: 025 121 010 D 025 121 010 A	9520 0104	water pump Wasserpumpe	VW	Transporter Typ 2 F 24-D-074463 >>	1980 – 1985
025 121 010 BV = 025 121 010 BX replace old nos.: / ersetzen alte Nrn.: 025 121 010 E 025 121 010 B	9520 0106	water pump Wasserpumpe	VW	Transporter Typ 2 / Syncro	1986 – 1992
025 121 010 CV = 025 121 010 CX replace old nos.: / ersetzen alte Nrn.: 025 121 010 F 025 121 010 C	9520 0105	water pump Wasserpumpe	VW	Transporter Typ 2 / Syncro	1985 – 1992







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
060 121 010 X replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 060 121 011 048 121 011 060 121 010	9520 0114	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4)	1975 – 1982
069 121 004 X replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 069 121 005 D 069 121 004 046 121 004	9520 0111	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4)	1979 – 1992
073 121 004 X replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 073 121 005 073 121 004	9520 0115	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4)	1982 – 1995
062 121 010	9520 0158	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4) AGK, ATA 2,8 Ltr.	1997 – 2003
062 121 010 A	9520 0159	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4) AUH, BCQ 2,8 Ltr.	1997 – 2007

Water Pump
Wasserpumpe

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
074 121 005 M = 074 121 005 MX	9520 0116	water pump Wasserpumpe	Audi	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1981 – 2008
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
			VW	Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1981 – 2008
				LT (4x4)	2004 – 2008
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

074 121 005 NX
074 121 005 N
074 121 004 FX
074 121 004 F
074 121 004 AX
074 121 004 A
074 121 004

00A 121 010 AX	2020 0163	water pump Wasserpumpe	VW	LT (4x4) 28 / 35 / 46	1997 – 2008

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

00A 121 010 A
00A 121 010

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
032 121 110 B	9520 1500	thermostat 87 – 102 °C Thermostat 87 – 102 °C	Audi	A2	2000 – 2005
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Altea	2007 – 2008
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1993 – 2008
				Ibiza	1993 – 2008
				Inca	1996 – 2003
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Felicia	1995 – 2001
				Octavia	2001 – 2008
				Pickup	1996 – 2001
			VW	Beetle (New)	2002 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1996 – 2008
				Fox (EU)	2005 – 2008
				Gol (BR)	2004 – 2008
				Golf	1996 – 1998
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Golf Variant	1996 – 1999
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Polo/Derby	1995 – 2008
				Polo Classic/Variant	1996 – 2002
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Parati (BR)	2004 – 2006
				Vento	1996 – 1998

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
022 121 113 = 075 121 113 D replace old no.: ersetzen alte Nr.: 075 121 113 E	9520 1501	thermostat 80 °C with round seal ≈ N 901 368 02 Thermostat 80 °C mit O-Ring ≈ N 901 368 02	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	2004 – 2008
				TT Coupé/Roadster	2003 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Alhambra	2001 – 2008
				León	2000 – 2006
				Toledo	1999 – 2004
			VW	Beetle (New)	1999 – 2005
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Corrado/Scirocco	1989 – 1995
				Eos	2006 – 2008
				Golf	1992 – 1998
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Golf syncro/Rallye/Country	1993 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1999
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				LT (4x4)	1990 – 2003
				Marine engine / Marine Motor	2002 – 2008
				Passat/Santana	1988 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	1994 – 2005
				Phaeton	2002 – 2008
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
				Touareg	2003 – 2007
				Transporter	1991 – 2008
				Transporter syncro	1993 – 2004
				Vento	1992 – 1998

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Vehicle Fahrzeug	Remarks Bemerkungen
050 121 113 C replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06B 121 113 A	9520 1502	thermostat 87 – 102 °C with round seal ≈ 038 121 119 B Thermostat 87 – 102 °C mit O-Ring ≈ 038 121 119 B	Audi	A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2001
				A6/Avant	1996 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	1996 – 2005
				Cabriolet	1992 – 2000
				TT Coupé/Roadster	1999 – 2006
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
			Seat	Alhambra	1996 – 2008
				Altea	2004 – 2008
				Córdoba	1999 – 2008
				Córdoba Rally	2000 – 2002
				Ibiza	1999 – 2008
				León	2000 – 2008
				Toledo	1999 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Octavia	1997 – 2008
				Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	2004 – 2008
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Golf Plus	2005 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Otto/Gas)	1977 – 2008
				Jetta	2006 – 2008
				Passat/Santana	1997 – 2008
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2008
				Polo/Derby	2005 – 2008
				Polo Classic/Variant	2000 – 2002
				Polo Classic (CN)	2004 – 2006
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
				Touran	2003 – 2008
				Transporter	2003 – 2008

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
044 121 113 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 056 121 113 D	9520 1503	thermostat 87 – 102 °C with round seal ≈ 038 121 119 B Thermostat 87 – 102 °C mit O-Ring ≈ 038 121 119 B	Audi	80/90/Avant	1985 – 1996
				80/90/Avant quattro	1985 – 1996
				100/Avant	1985 – 1994
				100/Avant quattro	1985 – 1988
				A2	2000 – 2005
				A3/S3/Sportback/quattro	1997 – 2008
				A4/Avant	1995 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2007 – 2008
				A6/Avant	1995 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 2005
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1989 – 1996
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
			Seat	Alhambra	1996 – 2008
				Altea	2004 – 2008
				Arosa	1997 – 2004
				Córdoba	1993 – 2008
				Córdoba Rally	2000 – 2002
				Ibiza	1993 – 2008
				Inca	1996 – 2003
				Inca Rally	1999 – 2001
				León	2000 – 2008
				Toledo	1992 – 2008
			Skoda	Fabia	2000 – 2008
				Felicia	1995 – 2001
				Octavia	1997 – 2008
				Pickup	1996 – 2001
				Roomster	2006 – 2008
				Superb	2002 – 2008
			VW	Beetle (New)	1999 – 2008
				Beetle Cabriolet (New)	2003 – 2008
				Bora/Variant/4Motion	1999 – 2005
				Caddy	1983 – 2008
				Campmobil (Typ2/Transporter/LT)	2004 – 2008
				Fox (Africa)	2004 – 2008
				Fox (EU)	2005 – 2008
				Golf	1986 – 1998
				Golf Cabriolet	1984 – 2002
				Golf Plus	2005 – 2008
				Golf syncro/Rallye/Country	1993 – 1998
				Golf Variant	1994 – 1999
				Golf/Variant (4Motion)	1998 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2008
				Jetta	1986 – 2008
				Lupo/3L TDI	1999 – 2006
				Passat syncro (4Motion)	1985 – 2008
				Passat/Santana	1985 – 2008
				Polo Classic/Variant	1996 – 2002
				Polo Lim. (Sedan/Stufenh.)	2004 – 2007
				Polo/Derby	2000 – 2008
				Sharan/syncro (4Motion)	1996 – 2008
				Touran	2003 – 2008
				Transporter	1991 – 2008
				Typ 2	1985 – 1992
				Vento	1992 – 1998

068 121 113 H replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 068 121 113 D 068 121 113 B 068 121 113	9520 1504	thermostat 87 – 102 °C with round seal ≈ 038 121 119 B Thermostat 87 – 102 °C mit O-Ring ≈ 038 121 119 B	Audi	80/90/Avant	1982 – 1989
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2007
			VW	Golf	1982 – 1998
				Golf Cabriolet	1982 – 1983
				Iltis (Mod. 181)	1979 – 1988
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1990 – 2007
				Jetta	1982 – 1989
				Passat/Santana	1982 – 1991
				Typ 2	1980 – 1992

Thermostats
Thermostate

Group 1 . 21
Gruppe 1 . 21

Engine
Motor

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
069 121 113 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 035 121 113 B 035 121 113	9520 1505	thermostat 87 °C with round seal ≈ N 901 368 02 Thermostat 87 °C mit O-Ring ≈ N 901 368 02	Audi	80/90/Avant	1979 – 1996
				80/90/Avant quattro	1983 – 1996
				100/Avant	1977 – 1994
				100/Avant quattro	1985 – 1994
				200	1980 – 1991
				200/Avant quattro	1985 – 1991
				A6/Avant	1995 – 1997
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 1997
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1981 – 1994
				Coupé quattro	1985 – 1996
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1981 – 2008
				quattro/Sport	1980 – 1991
				RS2 quattro	1994 – 1996
			VW	Crafter	2006 – 2008
				Industrial engine / Industrie Motor (Diesel)	1981 – 2008
				LT (4x4)	1997 – 2007
				Passat/Santana	1981 – 1988
				Passat syncro (4Motion)	1985 – 1988
				Transporter	1991 – 2004
				Transporter syncro	1993 – 2004

078 121 113 F replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 078 121 113 J 078 121 113 D 078 121 113 C 077 121 113	9520 1506	thermostat 87 °C with round seal ≈ N 901 368 02 Thermostat 87 °C mit O-Ring ≈ N 901 368 02	Audi	80/90/Avant	1992 – 1996
				80/90/Avant quattro	1992 – 1996
				100/Avant	1991 – 1994
				100/Avant quattro	1991 – 1994
				A4/Avant	1995 – 2008
				A4/S4/Avant/quattro	1995 – 2008
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
				RS4/Avant quattro	2001 – 2002
				A6/Avant	1995 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	1995 – 2005
				A6 allroad quattro	2000 – 2005
				S6 plus quattro	1997 – 1997
				A8	1994 – 2003
				A8/S8 quattro	1994 – 2003
				Cabriolet	1992 – 2000
				Coupé	1989 – 1996
				Coupé quattro	1989 – 1996
				V8	1989 – 1994
			Skoda	Superb	2002 – 2008
			VW	Passat/Santana	1997 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2005

078 121 113 G replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 078 121 113 H	9520 1507	thermostat 92 °C with round seal ≈ N 901 368 02 Thermostat 92 °C mit O-Ring ≈ N 901 368 02	Audi	A4/S4/Avant/quattro	1999 – 2005
				A4/S4 Cabriolet/quattro	2003 – 2006
				A6/Avant	1998 – 2005
				A6/S6/Avant quattro	1998 – 2005
				A8	1999 – 2003
				A8/S8 quattro	1999 – 2003
			VW	Passat/Santana	1997 – 2005
				Passat syncro (4Motion)	1998 – 2005

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle
Vorderachse

Group 4 . 15
Gruppe 4 . 15

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Model / Modell	Vehicle / Fahrzeug	Remarks / Bemerkungen
281 498 171 A replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 281 498 171	9558 4601	repair kit for swing lever shaft Reparatursatz für Lenkhebelwelle	VW	LT 4x4 F 2882519374 >>	1976 – 1996

Hand– and Footlevers
Hand– und Fusshebelwerk

Group 7 . 11
Gruppe 7 . 11

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Brand / Marke	Model / Modell	Remarks / Bemerkungen
191 798 116 A replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 191 798 116 191 711 251 A	9558 2603	repair kit for gearshift lever Reparatursatz für Schalthebel	Seat	Córdoba	1993 – 2002
				Córdoba Rally	2000 – 2002
				Ibiza	1993 – 2002
				Inca	1996 – 2003
				Toledo	1992 – 1999
			VW	Caddy	1996 – 2003
				Corrado/Scirocco	1981 – 1992
				Golf	1981 – 1998
				Golf Cabriolet	1981 – 2002
				Golf syncro/Rallye/Country	1986 – 1991
				Golf Variant	1994 – 1999
				Jetta	1981 – 1992
				Polo/Derby	1982 – 1994
				Polo Classic/Variant	1996 – 2002
				Vento	1992 – 1998



LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

Volvo



Hydraulic Cam Follower
Hydraulikstössel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1257059	9505 0901	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	240 740 760 940 960	2.4 D 2.4 TD	
9180681 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1317798	9805 0904	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	S70 S80 V70 I V70 II 854 855	2.0 2.3 2.5 2.5 Bifuel	
9186568	9505 0900	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	S70 S80 V70 I Kombi V70 II Kombi 850	2.5 TDI	
9135931	9505 0905	hydraulic cam follower Hydraulikstössel	940 960	2.4 TDI	

Volvo

Pulley
Spannrolle

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
463633	9803 0101	pulley Spannrolle	240 340 – 360 740 (744) 740 Kombi 760 940 940 Kombi 940 II 940 II Kombi	2.0 2.1 2.1 Turbo 2.3 2.3 Turbo	



1257120	9503 0103	pulley Spannrolle	240 240 Kombi 740 740 Kombi 760 760 Kombi 940 940 Kombi 960 960 Kombi	2.4 D 2.4 TD	



9135946	9503 0108	pulley Spannrolle	940 940 II 940 Kombi 960 960 Kombi	2.4 TD	

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
9135944	9518 0124	oil pump Ölpumpe	940 940 II 940 Kombi 960 960 Kombi	2.4 TD	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
270681 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3344253 463425 275619	9820 0103	water pump Wasserpumpe	240 240 Kombi 340 – 360 760	2.0 2.1 2.1 Turbo 2.3	
1257185 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 271613	9520 0111	water pump Wasserpumpe	240 240 Kombi 740 760 940 960 960 Kombi	2.4 D 2.4 TD	
271975 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1326342 271830 271275 270559	9820 0101	water pump Wasserpumpe	240 240 Kombi 740 740 Kombi 760 940 940 II 940 Kombi	2.0 2.3 2.3 Turbo	
3344252 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1336029	9820 0107	water pump Wasserpumpe	340 – 360	2.0	

Volvo

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
3345626 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3344827 3344251 3343093 3287751 3242084	9820 0104	water pump Wasserpumpe	340 – 360 440 K 460 L 480 E S40 I V40 Kombi	1.8 1.8 TD 1.9 TD 2.0	
271986 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271647 271985	9820 0105	water pump Wasserpumpe	850 850 Kombi 960 960 Kombi C70 Cabrio / Coupé S40 I S40 II S60 S70 S80 V40 Kombi V50 V70 I Kombi V70 II Kombi X C90	1.6 1.8 2.0 – 16V 2.0 Turbo 2.3 Turbo 2.4 2.4 Bifuel 2.4 Turbo 2.5 – 20V 2.5 Turbo 2.9	
8692839 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 274155 272419 271768	9820 0106	water pump Wasserpumpe	850 940 (944) 940 II 940 II Kombi 960 960 Kombi S70 S80	2.4 D 2.4 TD 2.5 TD	
271984 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 272482	9820 0120	water pump Wasserpumpe	960 II 960 II Kombi S90 V90	2.5 2.9	
30620725	6720 0110	water pump Wasserpumpe	S40 I V40 Kombi	1.9 D	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Vehicle Fahrzeug	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
3273728 = 272246	9520 1505	thermostat 87 °C with round seal Thermostat 87 °C mit O-Ring	850	2.4 D	1995 – 1996
			S70	2.4 TD	1997 – 2000
			S80	2.5 TDI	1999 –
			V70 I		1997 – 2000
			V70 II		2000 –

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DAIMLER		
621 180 2701	2018 0106	91
636 180 0501	2018 0113	92

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

BMW

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
BMW		
07 11 9 900 079	D00439002	37
07 11 9 912 787	1058 0103	8
07 11 9 932 634	D00988001	37
11 12 1 279 083	1001 7101	8
11 12 1 713 200	1058 0102	8
11 12 1 715 398	1058 0102	8
11 12 1 718 931	1058 0103	8
11 12 1 721 938	1058 0101	8
11 12 1 721 939	1058 0102	8
11 12 1 722 021	1058 0103	8
11 12 1 726 478	1058 0103	8
11 12 1 729 246	1058 0104	8
11 12 1 740 065	1058 0105	9
11 12 2 243 143	1001 7101	8
11 13 1 748 876	1018 3505	41
11 13 7 502 668	1018 3505	41
11 14 1 247 393	1018 4202	38
11 14 1 247 397	1018 5300	38
11 14 1 706 982	1018 4202	38
11 28 1 247 051	1021 0103	28
11 28 1 247 647	1020 7301	30
11 28 1 427 252	1020 7300	30
11 28 1 432 104	1020 7301	30
11 28 1 433 571	1020 7302	31
11 28 1 435 594	1003 0114	31
11 28 1 702 013	1020 7303	32
11 28 1 704 500	1003 0112	33
11 28 1 709 613	1021 0107	34
11 28 1 717 188	1021 0100	29
11 28 1 717 210	1021 0101	29
11 28 1 720 039	1020 7309	32
11 28 1 726 181	1003 0106	27
11 28 1 726 343	1003 0107	28
11 28 1 730 571	1003 0106	27
11 28 1 731 220	1003 0111	33
11 28 1 731 838	1003 0113	33
11 28 1 735 899	1020 7300	30
11 28 1 736 724	1020 7304	32
11 28 1 736 857	1021 0102	32
11 28 1 736 979	1021 0102	32
11 28 1 738 061	1003 0106	27
11 28 1 738 605	1003 0106	27
11 28 1 742 013	1020 7305	32
11 28 1 742 859	1020 7307	34
11 28 1 745 545	1021 0106	34
11 28 1 747 461	1020 7303	32
11 28 1 748 130	1003 0106	27
11 28 1 748 131	1003 0107	28
11 28 1 748 832	1020 7300	30
11 28 2 243 510	1021 0104	35
11 28 2 243 592	1003 0108	35
11 28 2 243 702	1003 0109	35
11 28 2 244 424	1021 0104	35
11 28 2 244 754	1003 0108	35
11 28 2 245 087	1003 0116	27
11 28 2 245 166	1003 0109	35
11 28 2 246 769	1021 0104	35
11 28 2 247 435	1003 0110	36
11 28 2 248 168	1021 0104	35
11 28 2 248 169	1021 0105	36
11 28 7 500 560	1003 0115	33
11 28 7 515 865	1020 7306	34
11 31 0 631 131	1003 4200	24
11 31 0 731 115	1003 9200	24
11 31 1 244 466	1005 0019	17
11 31 1 265 520	1003 0100	26
11 31 1 269 448S	1058 0513	13
11 31 1 272 424	1003 0100	26
11 31 1 272 442S	1058 0502	10
BMW		
11 31 1 276 441S	1058 0509	12
11 31 1 287 463	1003 0105	35
11 31 1 287 606S	1058 0516	13
11 31 1 439 552	1005 0106	25
11 31 1 439 851	1005 0105	25
11 31 1 468 743	1003 0100	26
11 31 1 703 746	1003 3401	24
11 31 1 703 747	1005 4201	24
11 31 1 706 655S	1058 0507	11
11 31 1 708 806	1003 0103	26
11 31 1 709 580S	1058 0518	14
11 31 1 709 646	1003 0103	26
11 31 1 711 153	1003 0100	26
11 31 1 716 138S	1058 0508	12
11 31 1 716 139S	1058 0506	11
11 31 1 721 026	1003 0101	26
11 31 1 721 245	1003 0101	26
11 31 1 721 263	1003 0101	26
11 31 1 721 264	1003 0102	26
11 31 1 721 580	1005 0110	25
11 31 1 727 611	1003 0104	26
11 31 1 727 767	1005 0110	25
11 31 1 735 895	1005 0023	16
11 31 1 735 895S	1058 0523	16
11 31 1 736 023	1005 0111	25
11 31 1 738 370	1005 0021	15
11 31 1 738 370S	1058 0521	15
11 31 1 738 371	1005 0024	16
11 31 1 738 371S	1058 0524	16
11 31 1 738 373	1005 0022	15
11 31 1 738 373S	1058 0522	15
11 31 1 738 861	1003 3400	24
11 31 1 739 176	1005 0020	14
11 31 1 739 176S	1058 0520	14
11 31 1 743 187	1005 0110	25
11 31 1 744 347	1003 4200	24
11 31 2 241 090	1003 0105	35
11 31 2 244 460	1005 0019	17
11 31 2 244 460S	1058 0519	17
11 31 7 531 813	1005 0111	25
11 31 9 058 572S	1058 0504	10
11 32 1 727 471	1005 0901	19
11 32 1 734 341	1005 0901	19
11 32 1 739 299	1005 0902	15, 16, 17, 19
11 32 1 748 881	1005 0903	20
11 32 1 748 884	1005 0903	20
11 33 0 634 100	1005 3100	21
11 33 0 634 105	1005 3101	21
11 33 0 634 115	1005 0800	22
11 33 0 634 122	1005 7100	22
11 33 0 634 124	1005 7200	22
11 33 0 634 125	1005 9200	21, 23
11 33 0 634 130	1005 5300	21, 23
11 33 0 634 140	1005 6500	21, 23
11 33 1 247 054	1005 0900	18
11 33 1 250 080	1005 3102	23
11 33 1 250 082	1005 3103	23
11 33 1 250 084	1005 3104	23
11 33 1 250 086	1005 3105	23
11 33 1 258 327	1005 6501	22
11 33 1 264 533	1005 3106	22
11 33 1 264 549	1005 0101	22
11 33 1 266 400	1005 5500	21
11 33 1 271 429	1005 0101	22
11 33 1 271 833	1005 0102	21, 23
11 33 1 274 923	1005 3000	21
11 33 1 274 929	1005 3103	23
11 33 1 274 947	1005 3105	23
BMW		
11 33 1 274 959	1005 3104	23
11 33 1 274 963	1005 3102	23
11 33 1 276 056	1005 0102	21, 23
11 33 1 433 672	1005 0900	18
11 33 1 709 063	1005 0103	18
11 33 1 712 010	1005 0900	14, 18
11 33 1 714 604	1005 0900	18
11 33 1 715 458	1005 0900	18
11 33 1 721 698	1005 0900	18
11 33 1 744 333	1005 7200	22
11 33 1 744 354	1005 0800	22
11 33 1 744 355	1005 7100	22
11 33 1 747 592	1005 0109	14
11 41 1 262 435	1018 0100	37
11 41 1 267 198	1018 0100	37
11 41 1 267 242	1018 0104	38
11 41 1 267 383	1018 0100	37
11 41 1 273 080	1018 0104	38
11 41 1 273 688	1018 0800	37
11 41 1 274 491	1018 0100	37
11 41 1 432 707	1018 0112	41
11 41 1 435 809	1018 0112	41
11 41 1 706 809	1018 9202	24, 38
11 41 1 706 810	1018 5300	38
11 41 1 720 898	1018 0104	38
11 41 1 726 671	1018 0110	39
11 41 1 730 475	1018 0109	39
11 41 1 740 154	1018 0109	39
11 41 1 740 155	1018 0110	39
11 41 1 740 852	1018 0113	40
11 41 1 748 146	1018 0114	40
11 41 1 748 153	1018 0111	40
11 41 7 501 568	1018 0112	41
11 41 7 502 773	1018 0112	41
11 41 7 507 350	1018 0112	41
11 51 0 007 039	1020 0124	45
11 51 0 007 040	1020 0121	47
11 51 0 007 041	1020 0120	47
11 51 0 007 042	1020 0117	46
11 51 0 007 043	1020 0122	46
11 51 0 032 679	1020 0116	50
11 51 0 393 336	1020 0130	47
11 51 0 393 337	1020 0126	48
11 51 0 393 338	1020 0112	45
11 51 0 393 339	1020 0125	47
11 51 0 393 340	1020 0123	46
11 51 0 393 730	1020 0129	51
11 51 0 393 731	1020 0128	51
11 51 1 251 230	1020 0108	44
11 51 1 253 143	1020 0108	44
11 51 1 253 144	1020 0108	44
11 51 1 256 600	1020 0100	42
11 51 1 258 933	1020 0101	42
11 51 1 259 660	1020 0101	42
11 51 1 263 934	1020 0108	44
11 51 1 266 094	1020 0108	44
11 51 1 266 096	1020 0108	44
11 51 1 267 583	1020 0104	43
11 51 1 271 435	1020 0105	43
11 51 1 271 436	1020 0109	44
11 51 1 272 613	1020 0109	44
11 51 1 272 616	1020 0105	43
11 51 1 274 583	1020 0107	42
11 51 1 284 247	1020 0114	50
11 51 1 284 680	1020 0107	42
11 51 1 286 355	1020 0107	42
11 51 1 286 358	1020 0107	42
11 51 1 286 417	1020 0109	44
11 51 1 286 424	1020 0109	44

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

BMW – DAIMLER

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
BMW		
11 51 1 287 367	1020 0109	44
11 51 1 287 694	1020 0109	44
11 51 1 309 529	1020 0119	44
11 51 1 310 672	1020 0119	44
11 51 1 312 574	1020 0119	44
11 51 1 315 070	1020 0127	53
11 51 1 315 118	1020 0127	53
11 51 1 315 211	1020 0119	44
11 51 1 315 292	1020 0127	53
11 51 1 315 559	1020 0127	53
11 51 1 315 563	1020 0127	53
11 51 1 401 284	1020 0118	53
11 51 1 402 427	1020 0118	53
11 51 1 406 650	1020 0118	53
11 51 1 407 806	1020 0136	53
11 51 1 433 712	1020 0113	45
11 51 1 433 828	1020 0113	45
11 51 1 437 648	1020 0113	45
11 51 1 704 600	1020 0117	46
11 51 1 704 702	1020 0125	47
11 51 1 705 236	1020 0108	44
11 51 1 705 273	1020 0108	44
11 51 1 706 564	1020 0105	43
11 51 1 706 588	1020 0105	43
11 51 1 707 190	1020 0109	44
11 51 1 707 191	1020 0109	44
11 51 1 707 192	1020 0109	44
11 51 1 707 193	1020 0109	44
11 51 1 707 414	1020 0108	44
11 51 1 707 415	1020 0108	44
11 51 1 710 492	1020 0121	47
11 51 1 711 492	1020 0105	43
11 51 1 713 266	1020 0130	47
11 51 1 714 212	1020 0126	48
11 51 1 715 292	1020 0111	45
11 51 1 719 836	1020 0110	43
11 51 1 720 240	1020 0121	47
11 51 1 720 609	1020 0110	43
11 51 1 720 881	1020 0109	44
11 51 1 720 883	1020 0109	44
11 51 1 720 892	1020 0109	44
11 51 1 720 893	1020 0109	44
11 51 1 721 337	1020 0111	45
11 51 1 721 477	1020 0107	42
11 51 1 721 872	1020 0112	45
11 51 1 722 536	1020 0113	45
11 51 1 725 797	1020 0120	47
11 51 1 727 123	1020 0124	45
11 51 1 727 468	1020 0112	45
11 51 1 729 359	1020 0120	47
11 51 1 729 741	1020 0121	47
11 51 1 729 855	1020 0121	47
11 51 1 730 414	1020 0113	45
11 51 1 731 680	1020 0117	46
11 51 1 734 269	1020 0124	45
11 51 1 734 595	1020 0112	45
11 51 1 734 602	1020 0112	45
11 51 1 736 146	1020 0117	46
11 51 1 736 203	1020 0122	46
11 51 1 740 241	1020 0113	45
11 51 1 741 001	1020 0117	46
11 51 1 741 002	1020 0122	46
11 51 1 741 980	1020 0125	47
11 51 1 742 498	1020 0117	46
11 51 1 742 517	1020 0122	46
11 51 1 742 598	1020 0123	46
11 51 1 742 647	1020 0123	46
11 51 1 744 243	1020 0113	45
11 51 2 241 641	1020 0114	50
BMW		
11 51 2 242 176	1020 0115	50
11 51 2 242 675	1020 0114	50
11 51 2 242 677	1020 0115	50
11 51 2 243 003	1020 0116	50
11 51 2 244 333	1020 0116	50
11 51 2 245 687	1020 0116	50
11 51 2 246 961	1020 0128	51
11 51 2 247 264	1020 0133	52
11 51 2 247 552	1020 0128	51
11 51 2 248 996	1020 0133	52
11 51 2 354 055	1020 0133	52
11 51 2 354 057	1020 0134	52
11 51 7 503 884	1020 0113	45
11 51 7 504 040	1020 0113	45
11 51 7 507 849	1020 0139	48
11 51 7 508 496	1020 0139	48
11 51 7 510 803	1020 0131	56
11 51 7 511 220	1020 0140	49
11 51 7 511 221	1020 0140	49
11 51 7 513 062	1020 0131	56
11 51 7 520 123	1020 0143	56
11 51 7 524 552	1020 0135	48
11 51 7 527 799	1020 0113	45
11 51 7 527 910	1020 0113	45
11 51 7 785 015	1020 0129	51
11 51 7 786 192	1020 0134	52
11 51 7 786 736	1020 0129	51
11 51 7 788 305	1020 0141	51
11 51 7 788 306	1020 0138	51
11 51 7 789 411	1020 0132	52
11 51 7 790 135	1020 0144	52
11 51 7 790 322	1020 0141	51
11 51 7 790 871	1020 0142	56
11 51 7 791 833	1020 0141	51
11 51 7 791 834	1020 0144	52
11 51 7 794 247	1020 0138	51
11 51 7 801 064	1020 0145	46
11 51 7 801 609	1020 0144	52
11 51 7 805 808	1020 0141	51
11 51 7 805 810	1020 0144	52
11 51 7 805 812	1020 0145	46
11 51 7 806 349	1020 0138	51
11 51 7 831 907	1020 0137	53
11 51 7 838 159	1020 0137	53
11 51 9 056 401	1020 0100	42
11 51 9 058 996	1020 0105	43
11 51 9 068 606	1020 0116	50
11 51 9 069 529	1020 0116	50
11 51 9 069 929	1020 0116	50
11 51 9 070 752	1020 0101	42
11 51 9 070 754	1020 0107	42
11 51 9 070 755	1020 0107	42
11 51 9 070 757	1020 0108	44
11 51 9 070 759	1020 0110	43
11 51 9 070 760	1020 0109	44
11 51 9 070 761	1020 0109	44
11 51 9 070 763	1020 0111	45
11 51 9 070 764	1020 0114	50
11 51 9 070 765	1020 0114	50
11 51 9 071 560	1020 0104	43
11 51 9 071 562	1020 0105	43
11 51 9 071 564	1020 0115	50
11 53 1 251 041	1020 1505	54
11 53 1 254 065	1020 1505	54
11 53 1 256 667	1020 1505	54
11 53 1 264 668	1020 1503	54
11 53 1 265 085	1020 1503	54
11 53 1 307 737	1020 1503	54
11 53 1 466 173	1020 1503	54
BMW		
11 53 1 710 953	1020 1504	54
11 53 1 710 954	1020 1504	54
11 53 1 712 043	1020 1501	55
11 53 1 713 040	1020 1504	54
11 53 1 721 002	1020 1500	55
11 53 1 721 003	1020 1500	55
11 53 1 721 004	1020 1500	55
11 53 1 727 145	1020 1502	55
11 53 1 733 803	1020 1501	55
11 53 1 743 528	1020 1501	55
11 53 1 743 542	1020 1501	55
11 53 2 243 126	1020 1502	55
11 53 2 244 151	1020 1502	55
11 53 2 246 199	1020 1502	55
11 53 7 511 083	1020 1501	55
11 53 7 511 580	1020 1500	55
11 53 7 571 083	1020 1500	55
11 53 9 055 588	1020 1505	54
64 55 1 726 699	1003 0116	27
64 55 1 748 321	1003 0116	27
64 55 2 244 172	1003 0116	27
64 55 2 244 173	1003 0116	27
64 55 2 245 584	1020 7308	35
DAIMLER		
104 030 0008	2003 1400	64
601 030 0108	2003 1400	64
102 031 0051	2003 3509	64
102 031 0151	2003 3510	64
102 031 0251	2003 3510	64
102 031 0551	2003 3510	64
108 031 0151	2003 3501	64
108 031 0251	2003 3501	64
110 031 0051	2003 3502	64
121 031 0151	2003 3503	64
121 031 0351	2003 3503	64
121 031 0451	2003 3503	64
615 031 0051	2003 3504	64
615 031 0151	2003 3504	64
102 038 0071	2003 7114	66
102 038 0271	2003 7114	66
111 038 0071	2003 7114	66
615 038 0072	2005 7215	66
102 050 5501S	2058 0502	67
103 050 6401S	2058 0504	67
104 050 7401	2005 0025	68
104 050 8501	2005 0026	68
111 050 1801	2005 0027	68
111 050 1901	2005 0028	68
111 050 2101	2005 0029	69
111 050 2701	2005 0030	69
111 050 2901	2005 0031	69
111 050 3101	2005 0032	69
111 050 4101	2005 0033	69
601 050 0801S	2058 0519	71
602 050 0801S	2058 0520	71
603 050 0701S	2058 0521	72
611 050 0001	2005 0036	72
611 050 0101	2005 0037	72
611 050 0801	2005 0036	72
612 050 0001	2005 0038	72
612 050 0101	2005 0039	72
612 050 0801	2005 0038	72
613 050 0101	2005 0040	73
613 050 0301	2005 0041	73
613 050 1101	2005 0040	73
621 050 0201	2005 0022	73

DAIMLER

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DAIMLER		
112 050 0204	2005 9407	78
102 050 0806	2005 0129	84
102 050 0906	2005 0133	84
102 050 0111	2005 0123	81
102 050 0411	2005 0123	81
102 050 1011	2005 0123	81
103 050 0611	2005 0124	81
104 050 0511	2005 0134	82
104 050 0711	2005 0134	82
110 050 0511	2005 0107	81
110 050 0611	2005 0107	81
111 050 0311	2005 0136	81
111 050 0411	2005 0136	81
112 050 0511	2005 0144	81
112 050 0711	2005 0144	81
112 050 0811	2005 0144	81
115 050 0611	2005 0108	81
115 050 0711	2005 0108	81
115 050 0811	2005 0108	81
115 050 0911	2005 0108	81
115 050 1111	2005 0108	81
116 050 0911	2005 0110	82
116 050 1011	2005 0110	82
116 050 1311	2005 0110	82
116 050 1411	2005 0110	82
116 050 1611	2005 0110	82
116 050 1811	2005 0125	82
117 050 0011	2005 0110	82
117 050 0111	2005 0113	82
117 050 0511	2005 0113	82
117 050 0611	2005 0125	82
117 050 0711	2005 0113	82
117 050 0911	2005 0125	82
117 050 1011	2005 0113	82
120 050 0111	2005 0134	82
120 050 0211	2005 0134	82
130 050 0011	2005 0103	82
130 050 0311	2005 0103	82
180 050 0511	2005 0103	82
180 050 0611	2005 0103	82
180 050 0711	2005 0103	82
180 050 0811	2005 0103	82
601 050 0711	2005 0127	83
606 050 0111	2005 0135	83
606 050 0211	2005 0135	83
611 050 0011	2005 0137	83
611 050 0211	2005 0137	83
615 050 0011	2005 0111	83
615 050 0411	2005 0111	83
615 050 0511	2005 0111	83
615 050 0611	2005 0111	83
615 050 0811	2005 0111	83
617 050 0111	2005 0126	83
617 050 0211	2005 0126	83
640 050 0111	2005 0137	83
117 050 0415	2005 1601	85
116 050 2816	2005 1602	85
000 050 0224	2005 2919	60
103 050 0324	2005 2918	60
103 050 0724	2005 3008	60
103 050 2224	2005 2918	60
103 050 2724	2005 3008	60
111 050 1224	2005 2919	60
111 050 1324	2005 2920	60
116 050 3524	2005 2922	60
116 050 3624	2005 2922	60
116 050 4724	2005 2922	60
116 050 4824	2005 2922	60
116 050 5324	2005 3009	60
DAIMLER		
116 050 5424	2005 3009	60
117 050 0624	2005 3009	60
601 050 0624	2005 2924	61
601 050 0724	2005 2924	61
601 050 0924	2005 3011	61
601 050 1024	2005 3011	61
606 050 0724	2005 2925	62
606 050 0824	2005 2925	62
606 050 0924	2005 2926	62
104 050 0925	2005 0913	76
104 050 1025	2005 0913	76
104 050 1225	2005 0913	76
119 050 0325	2005 0913	76
119 050 0525	2005 0919	77
119 050 0625	2005 0919	77
119 050 0725	2005 0919	77
119 050 0825	2005 0913	76
601 050 0325	2005 0912	77
601 050 0425	2005 0912	77
601 050 0525	2005 0912	77
601 050 0725	2005 0912	77
601 050 0825	2005 0912	77
611 050 0025	2005 0920	77
611 050 0225	2005 0920	77
102 050 0133	2005 0128	74
102 050 0633	2005 0128	74
103 050 0233	2005 0130	74
103 050 0633	2005 0130	74
103 050 1033	2005 0130	74
113 050 0033	2005 0141	74
113 050 0133	2005 0142	74
615 050 0033	2005 0102	75
615 050 0133	2005 0102	75
615 050 0333	2005 0102	75
615 050 0433	2005 0102	75
616 050 0233	2005 0115	75
616 050 0333	2005 0115	75
621 050 0233	2005 0102	75
113 050 0034	2005 0143	74
113 050 0534	2005 0143	74
103 050 0080	2005 0911	76
113 050 0080	2005 0916	76
113 050 0280	2005 0917	76
113 050 0380	2005 0917	76
116 050 0180	2005 0918	77
116 050 0480	2005 0918	77
601 050 0080	2005 0912	77
601 050 0880	2005 0912	77
642 050 0080	9505 0907	77
117 051 0001	2005 0013	70
117 051 0101	2005 0014	70
117 051 0601	2005 0034	70
117 051 0701	2005 0035	70
117 051 0801	2005 0015	70
117 051 0901	2005 0016	70
117 051 1001	2005 0015	70
117 051 1101	2005 0016	70
117 051 1801	2005 0017	70
117 051 1901	2005 0018	70
117 051 2601	2005 0017	70
117 051 2701	2005 0018	70
616 051 0201	2005 0022	73
616 051 0601	2005 0022	73
617 051 0001	2005 0023	73
617 051 0501	2005 0024	73
617 051 0801	2005 0023	73
617 051 1101	2005 0024	73
102 052 0101	2005 9400	78
102 052 0201	2005 9400	78
DAIMLER		
103 052 0501	2005 9401	78
103 052 0601	2005 9402	78
111 052 0001	2005 9403	78
120 052 0401	2005 9403	78
121 052 0301	2005 9404	79
601 052 0001	2005 9405	79
606 052 0401	2005 9406	79
611 052 0001	2005 9408	80
611 052 0101	2005 9409	80
102 052 0003	2005 9300	65
102 052 0103	2005 9306	65
103 052 0003	2005 9301	65
104 052 0903	2005 9307	65
111 052 0203	2005 9307	65
111 052 0503	2005 9307	65
112 052 0203	2005 9308	65
112 052 0303	2005 9308	65
112 052 1003	2005 9308	65
601 052 0003	2005 9304	65
606 052 0003	2005 9304	65
615 052 0103	2005 9303	65
615 052 0203	2005 9303	65
110 052 0006	2005 5000	85
110 052 0206	2005 5000	85
127 052 0006	2005 5000	85
615 052 0106	2005 5002	85
617 052 0106	2005 5001	85
621 052 0106	2005 5002	85
615 052 0150	2005 5003	85
621 052 0150	2005 5003	85
621 052 0250	2005 5003	85
111 053 1029	2005 2919	60
111 053 1129	2005 2920	60
113 053 0329	2005 2921	60
606 053 1229	2005 2925	62
606 053 1329	2005 2926	62
616 053 0329	2005 2923	61
606 053 0230	2005 3012	62
606 053 0330	2005 3013	62
616 053 0330	2005 3010	61
615 053 0072	2005 7200	86
621 053 0172	2005 7200	86
102 055 0001	2005 0121	74
102 055 0301	2005 0128	74
102 055 0501	2005 0128	74
103 055 0201	2005 0130	74
110 055 0601	2005 0116	74
110 055 0901	2005 0116	74
114 055 0001	2005 0114	75
116 055 1101	2005 0117	75
116 055 1501	2005 0117	75
615 055 0201	2005 0102	75
102 055 0005	2005 3106	86
102 055 0605	2005 3106	86
103 055 0405	2005 3107	86
615 055 0005	2005 3103	86
616 055 0005	2005 3103	86
617 055 0005	2005 3104	86
621 055 0205	2005 3103	86
621 055 0505	2005 3103	86
604 150 0060	2015 6002	87
604 150 0160	2015 6001	87
604 150 0360	2015 6002	87
611 150 0160	2015 6003	87
611 150 0360	2015 6004	87
611 155 0015	2015 6004	87
611 155 0215	2015 6003	87
611 155 0315	2015 6005	88
611 155 0415	2015 6004	87

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

DAIMLER

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DAIMLER		
611 155 0515	2015 6005	88
611 155 0715	2015 6005	88
103 180 0301	2018 0135	89
103 180 1201	2018 0135	89
104 180 0201	2018 0145	89
104 180 0701	2018 0145	89
110 180 0901	2018 0101	89
110 180 1101	2018 0101	89
110 180 1301	2018 0101	89
110 180 1501	2018 0101	89
110 180 2701	2018 0101	89
110 180 3301	2018 0101	89
110 180 4001	2018 0101	89
111 180 0201	2018 0147	90
111 180 0301	2018 0147	90
111 180 0801	2018 0147	90
112 180 0401	2018 0167	90
112 180 1001	2018 0167	90
115 180 0101	2018 0104	90
115 180 0201	2018 0104	90
115 180 0301	2018 0105	91
115 180 0401	2018 0108	90
115 180 0501	2018 0106	91
115 180 1101	2018 0108	90
115 180 1301	2018 0108	90
116 180 1001	2018 0109	91
116 180 1101	2018 0109	91
116 180 1401	2018 0109	91
116 180 1501	2018 0109	91
116 180 2001	2018 0109	91
116 180 2801	2018 0109	91
117 180 0001	2018 0142	91
117 180 0101	2018 0142	91
117 180 0401	2018 0142	91
117 180 0501	2018 0142	91
117 180 0601	2018 0142	91
117 180 0701	2018 0142	91
121 180 1501	2018 0106	91
121 180 2101	2018 0106	91
121 180 2301	2018 0106	91
121 180 2601	2018 0106	91
136 180 2701	2018 0113	92
180 180 0601	2018 0114	92
180 180 0801	2018 0114	92
601 180 0101	2018 0137	92
601 180 0801	2018 0137	92
601 180 1101	2018 0155	93
601 180 1401	2018 0162	96
601 180 1501	2018 0155	93
602 180 0101	2018 0134	94
602 180 0201	2018 0158	93
602 180 0501	2018 0151	94
602 180 0901	2018 0169	94
602 180 1001	2018 0138	93
602 180 1301	2018 0157	93
602 180 1601	2018 0158	93
602 180 1701	2018 0157	93
602 180 1801	2018 0138	93
602 180 1901	2018 0169	94
602 180 2101	2018 0151	94
602 180 2201	2018 0154	94
602 180 2801	2018 0134	94
602 180 3001	2018 0152	94
603 180 0001	2018 0136	95
603 180 0101	2018 0144	95
603 180 1201	2018 0145	89
603 180 2201	2018 0144	95
603 180 2801	2018 0136	95
603 180 3001	2018 0144	95
DAIMLER		
604 180 0201	2018 0170	96
604 180 0401	2018 0170	96
605 180 0101	2018 0159	95
605 180 0201	2018 0149	95
605 180 0401	2018 0149	95
611 180 0001	2018 0170	96
611 180 0101	2018 0155	93
611 180 0301	2018 0163	96
615 180 0101	2018 0104	90
615 180 0301	2018 0104	90
615 180 1501	2018 0108	90
616 180 0101	2018 0122	96
616 180 0201	2018 0122	96
616 180 0401	2018 0122	96
617 180 0401	2018 0123	96
617 180 0701	2018 0123	96
621 180 0501	2018 0106	91
621 180 0701	2018 0106	91
621 180 0901	2018 0106	91
621 180 1701	2018 0106	91
621 180 2701	2018 0106	91
636 180 0501	2018 0113	92
636 180 1201	2018 0113	92
636 180 1301	2018 0113	92
636 180 1601	2018 0113	92
636 180 1801	2018 0113	92
636 180 1901	2018 0113	92
636 180 2601	2018 0113	92
102 180 0104	2058 1802	58
102 180 0204	2058 1802	58
102 180 0404	2058 1802	58
102 180 0504	2058 1803	58
114 180 0115	2018 1502	97
114 180 0215	2018 1503	97
127 180 0015	2018 1503	97
616 180 0115	2018 1506	97
617 180 0015	2018 1506	97
604 180 0043	2001 4304	59
604 180 0143	2001 4304	59
611 180 0043	2001 4305	59
126 180 0044	2018 5001	98
615 180 0044	2018 5004	98
615 180 0144	2018 5008	98
110 180 0355	2058 1800	97
102 186 0007	2018 3503	97
110 186 0007	2018 3503	97
116 186 0007	2018 3501	97
116 186 0207	2018 3501	97
000 200 0301	9520 0112	106
000 200 0701	9520 0112	106
102 200 0301	2020 0113	99
102 200 0401	2020 0113	99
102 200 0901	2020 0114	99
102 200 1101	2020 0113	99
102 200 3901	2020 0139	99
102 200 4201	2020 0114	99
102 200 4301	2020 0113	99
102 200 4901	2020 0139	99
102 200 5001	2020 0139	99
102 200 6201	2020 0139	99
103 200 0401	2020 0131	100
103 200 0501	2020 0133	100
103 200 0601	2020 0133	100
103 200 0701	2020 0131	100
103 200 1601	2020 0131	100
103 200 1701	2020 0131	100
103 200 1801	2020 0133	100
103 200 1901	2020 0133	100
103 200 2001	2020 0131	100
DAIMLER		
103 200 2101	2020 0133	100
103 200 2601	2020 0131	100
103 200 2701	2020 0133	100
103 200 3701	2020 0131	100
103 200 3801	2020 0133	100
104 200 0301	2020 0142	101
104 200 0801	2020 0140	101
104 200 1301	2020 0144	103
104 200 2701	2020 0144	103
104 200 2801	2020 0145	102
104 200 2901	2020 0142	101
104 200 3001	2020 0144	103
104 200 3101	2020 0140	101
104 200 3201	2020 0144	103
104 200 3301	2020 0145	102
104 200 4401	2020 0150	104
104 200 4501	2020 0149	102
104 200 4601	2020 0148	103
104 200 4701	2020 0149	102
104 200 4801	2020 0148	103
104 200 4901	2020 0154	104
104 200 5401	2020 0174	105
104 200 5701	2020 0174	105
104 200 5801	2020 0172	105
111 200 0401	2020 0151	108
111 200 2101	2020 0169	107
111 200 2201	2020 0163	108
111 200 2301	2020 0162	107
111 200 2401	2020 0166	107
111 200 3801	2020 0169	107
111 200 3901	2020 0166	107
111 200 4001	2020 0151	108
111 200 4101	2020 0163	108
111 200 4201	2020 0185	108
111 200 4301	2020 0186	108
112 200 0201	2020 0164	110
112 200 0401	2020 0164	110
112 200 0501	2020 0175	110
112 200 1101	2020 0164	110
112 200 1201	2020 0175	110
112 200 1301	2020 0167	109
112 200 1401	2020 0164	110
112 200 1501	2020 0175	110
113 200 0101	2020 0165	110
116 200 0701	2020 0100	113
116 200 0801	2020 0100	113
116 200 0901	2020 0100	113
116 200 1101	2020 0129	113
116 200 1201	2020 0129	113
116 200 1301	2020 0129	113
116 200 1401	2020 0129	113
116 200 1601	2020 0129	113
116 200 1701	2020 0129	113
117 200 0001	2020 0100	113
117 200 0201	2020 0100	113
117 200 0301	2020 0100	113
117 200 0501	2020 0125	113
117 200 0601	2020 0125	113
117 200 0801	2020 0100	113
117 200 0901	2020 0125	113
117 200 1001	2020 0116	114
117 200 1701	2020 0116	114
117 200 2201	2020 0125	113
117 200 2801	2020 0102	113
117 200 2901	2020 0119	114
117 200 3201	2020 0125	113
117 200 3301	2020 0119	114
117 200 3801	2020 0102	113
119 200 0401	2020 0152	114

DAIMLER

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite

DAIMLER

119 200 0901	2020 0152	114
119 200 1501	2020 0152	114
119 200 2101	2020 0155	114
120 200 0701	2020 0170	115
120 200 1101	2020 0170	115
137 200 0601	2020 0197	116
271 200 0201	2020 0196	116
275 200 0101	2020 0197	116
611 200 0201	2020 0158	119
611 200 0401	2020 0187	119
611 200 0501	2020 0191	119
611 200 1001	2020 0187	119
611 200 1101	2020 0191	119
611 200 1201	2020 0158	119
612 200 0101	2020 0198	120
613 200 0701	2020 0188	120
613 200 0901	2020 0199	120
628 200 0101	2020 0001	122
646 200 0301	2020 0002	122
646 200 1001	2020 0194	122
102 200 0814	2021 1402	134
102 200 1214	2021 1402	134
102 200 1414	2021 1402	134
103 200 0114	2021 1403	135
111 200 0214	2021 1404	137
111 200 0414	2021 1404	137
112 200 0014	2021 1405	138
601 200 0314	2021 1406	141
601 200 0514	2021 1406	141
603 200 0114	2021 1406	141
603 200 0314	2021 1406	141
604 200 0114	2021 1406	141
604 200 0214	2021 1406	141
604 200 0314	2021 1406	141
100 200 0715	5520 1500	128
110 200 0515	2020 1501	124
110 200 0615	2020 1501	124
111 200 0315	2020 1511	125
111 200 0415	2020 1512	124
111 200 0815	2020 1517	125
111 200 0915	2020 1512	124
112 200 0015	2020 1516	125
116 200 0015	2020 1500	126
116 200 0215	2020 1509	126
116 200 0315	2020 1510	126
271 200 0015	2020 1518	126
601 200 0015	2020 1505	127
601 200 0115	2020 1506	127
602 200 0015	2020 1506	127
603 200 0015	2020 1506	127
611 200 0115	2020 1519	127
611 200 0315	2020 1515	127
611 200 0515	2020 1515	127
611 200 0615	2020 1520	127
615 200 1315	2020 1507	128
616 200 0415	2020 1507	128
617 200 1815	2020 1508	128
102 200 0120	2020 0114	99
102 200 0320	2020 0113	99
102 200 0520	2020 0139	99
102 200 0620	2020 0139	99
102 200 0920	2020 0139	99
110 200 0120	2020 0109	111
110 200 0220	2020 0107	112
110 200 0420	2020 0108	111
110 200 0820	2020 0107	112
110 200 0920	2020 0106	111
110 200 1020	2020 0107	112
110 200 1120	2020 0108	111

DAIMLER

110 200 1720	2020 0106	111
110 200 1920	2020 0108	111
110 200 2020	2020 0107	112
115 200 0020	2020 0109	111
115 200 0120	2020 0110	112
115 200 1220	2020 0110	112
115 200 1620	2020 0110	112
121 200 0620	2020 0110	112
121 200 1120	2020 0110	112
166 200 0320	2020 0168	115
166 200 0420	2020 0168	115
166 200 0520	2020 0168	115
166 200 0620	2020 0168	115
166 200 0720	2020 0168	115
601 200 0220	2020 0122	117
601 200 0720	2020 0122	117
601 200 0920	2020 0122	117
601 200 1120	2020 0153	117
602 200 0020	2020 0123	118
602 200 0120	2020 0123	118
602 200 0220	2020 0123	118
602 200 0420	2020 0123	118
602 200 0520	2020 0123	118
605 200 0120	2020 0157	118
605 200 0320	2020 0157	118
605 200 0520	2020 0157	118
605 200 0820	2020 0157	118
616 200 0420	2020 0121	121
616 200 0520	2020 0121	121
616 200 0720	2020 0121	121
617 200 0020	2020 0111	121
617 200 0320	2020 0111	121
617 200 0520	2020 0134	121
617 200 0620	2020 0111	121
617 200 0720	2020 0134	121
102 200 0723	2020 2308	129
102 200 1223	2020 2309	129
102 200 2023	2020 2308	129
102 200 2123	2020 2309	129
103 200 0323	2020 2310	129
103 200 0423	2020 2310	129
103 200 0623	2020 2311	130
111 200 0023	2020 2312	130
112 200 0123	2020 2313	130
602 200 0423	2020 2314	131
603 200 0423	2020 2315	131
603 200 0523	2020 2316	131
103 200 0928	2020 0900	132
103 200 1128	2020 0900	132
103 200 1728	2020 0900	132
103 200 1828	2020 0900	132
104 200 0428	2020 0901	132
104 200 0528	2020 0901	132
104 200 0628	2020 0902	132
104 200 0728	2020 0902	132
104 200 1328	2020 0903	133
104 200 1528	2020 0904	133
104 200 2028	2020 0905	133
104 200 2128	2020 0906	133
102 200 0036	2058 2202	134
102 200 0236	2058 2202	134
103 200 0036	2058 2203	135
103 200 0136	2058 2203	135
103 200 0236	2058 2203	135
119 200 0036	2058 2204	139
102 200 3370	2058 2200	134
102 200 3470	2058 2200	134
102 200 6070	2058 2200	134
102 200 6670	2058 2200	134

DAIMLER

102 200 6970	2058 2200	134
102 200 7570	2058 2201	134
102 200 7770	2058 2201	134
103 200 0470	2020 7304	135
103 200 0570	2003 0100	144
103 200 0670	2020 7304	135
103 200 0770	2020 7304	135
103 200 0870	2020 7304	135
104 200 0470	2003 0107	144
104 200 0570	2020 7306	135
104 200 0870	2020 7312	136
104 200 1070	2003 0109	136
111 200 0070	2003 0106	137
111 200 0670	2020 7307	137
111 200 0770	2020 7307	137
111 200 1270	2020 7307	137
112 200 0070	2020 7316	138
112 200 0170	2020 7316	138
112 200 0370	2020 7316	138
112 200 0870	2020 7316	138
112 200 0970	2020 7316	138
119 200 0170	2020 7309	139
119 200 0270	2020 7309	139
119 200 0370	2003 0108	145
119 200 0470	2003 0112	145
119 200 0970	2003 0114	136, 139
119 200 1070	2020 7313	139
119 200 1170	2020 7313	139
119 200 1470	2003 0114	136, 139
120 200 0270	2020 7331	140
120 200 0370	2003 0127	140
120 200 0470	2003 0110	146
120 200 0570	2020 7331	140
137 200 0270	2020 7335	140
601 200 0770	2003 0101	146
601 200 0970	2003 0102	147
601 200 1070	2003 0103	148
601 200 1270	2003 0111	148
611 200 0270	2020 7311	143
611 200 0370	2020 7311	143
611 200 0470	2020 7311	143
611 200 0570	2020 7311	143
611 200 0670	2020 7336	143
642 200 0970	2003 0129	150
646 200 0070	2020 7336	143
646 200 0270	2020 7311	143
646 200 0470	2020 7336	143
601 200 1373	2020 7300	141
601 200 1773	2020 7300	141
606 200 0073	2020 7301	142
606 200 0173	2020 7301	142
000 202 0019	2003 0113	138, 149
000 202 0719	2003 0128	150
111 202 0119	2003 0100	145
137 202 0119	2003 0129	150
166 202 0319	2003 0116	151
166 202 0419	2003 0118	151
166 202 0519	2003 0115	151
166 202 0619	2003 0115	151
166 202 0719	2003 0116	151
166 202 0819	2003 0118	151
266 202 0019	2003 0118	151
640 202 0319	2003 0130	152
640 202 0419	2003 0117	152
668 202 0219	2003 0115	151
668 202 0319	2003 0116	151
668 202 0419	2003 0117	152
668 202 0519	2003 0118	151
668 202 0619	2058 2206	152

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

DAIMLER

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DAIMLER		
668 202 0719	2058 2205	152
668 202 1019	2058 2206	152
668 202 1119	2058 2205	152
606 202 0120	2020 7103	142
601 202 0071	2020 7102	141
102 202 0172	2020 7201	134
102 202 0272	2020 7201	134
103 202 0172	2020 7200	135
119 202 0072	2020 7203	139
103 203 0774	2020 0255	128
104 203 0374	2020 0255	128
001 203 6875	2020 1501	124
001 203 6975	5520 1500	128
001 203 8975	5520 1500	128
001 203 9075	5520 1500	128
002 203 3875	2020 1501	124
002 203 7275	2020 1501	124
002 203 7575	2020 1507	128
002 203 7675	2020 1501	124
002 203 7875	2020 1501	124
002 203 8075	2020 1507	128
002 203 8175	2020 1501	124
005 203 2975	9520 1501	128
112 203 0275	2020 1516	125
271 203 0375	2020 1518	126
003 205 0306	2020 2317	131
003 205 1306	2020 2318	131
123 262 0034	2026 3718	153
123 262 0134	2026 3720	153
124 262 0034	2026 3718	153
123 330 1503	2046 0301	184
123 330 1803	2046 0301	184
124 330 0803	2046 0302	184
124 330 0903	2046 0303	184
126 330 0503	2046 0304	185
126 330 0603	2046 0305	185
123 330 4607	2033 0701	155
123 330 4707	2033 0702	155
126 330 0607	2033 0703	158
126 330 0707	2033 0704	158
201 330 0018	2058 3318	156
202 330 0118	2058 3327	160
210 330 0018	2058 3329	161
611 330 0725	2058 3311	165
611 330 0825	2058 3312	165
001 330 7435	2046 3509	189
001 330 7735	2046 3509	189
123 330 1335	2033 2703	154
126 330 1135	2058 3320	157
126 330 1335	2058 3324	157
210 330 0035	2033 2702	159
211 330 0335	2033 2702	159
107 330 0051	2058 3300	162
111 330 0051	2058 3300	162
115 330 0051	2058 3302	162
116 330 0051	2058 3304	162
126 330 0051	2058 3308	163
140 330 0051	2058 3310	163
140 330 0251	2058 3310	163
163 330 0051	2058 3322	163
201 330 0151	2058 3306	164
201 330 0251	2058 3307	164
202 330 0051	2058 3309	165
203 330 0051	2058 3323	164
210 330 0051	2058 3309	165
631 330 0051	2058 3321	165
631 330 0251	2058 3321	165
123 330 1375	2058 3313	154
123 330 1475	2058 3314	155
DAIMLER		
124 330 0275	2058 3317	156
124 330 0575	2058 3317	156
126 330 0075	2058 3319	157
170 330 0075	2058 3326	160
202 330 0075	2058 3325	160
210 330 0175	2058 3328	161
210 330 0475	2058 3328	161
116 333 0927	2033 2700	154
124 333 0327	2033 2701	156
202 333 0027	2033 2702	159
210 333 0427	2033 2702	159
201 333 0974	2033 7103	156
000 338 0710	2046 3503	187
000 338 0810	2046 3501	186
000 338 1910	2046 3503	187
000 338 2010	2046 3501	186
000 338 4610	2046 3506	188
000 338 4710	2046 3502	186
000 338 4810	2046 3505	188
000 338 5010	2046 3501	186
000 338 5110	2046 3502	186
000 338 5210	2046 3503	187
000 338 5310	2046 3504	187
000 338 5410	2046 3505	188
000 338 5510	2046 3506	188
000 338 5610	2046 3507	189
000 338 5910	2046 3508	189
210 350 3306	2035 0600	171
210 350 3806	2035 0602	172
210 350 4506	2058 3531	172
124 350 0129	2035 0601	171
210 350 0029	2035 0601	171
124 350 0549	2058 3506	167
124 350 0649	2058 3508	167
129 350 0049	2058 3528	167
140 350 0049	2058 3509	169
140 350 0149	2058 3510	169
201 350 0149	2058 3504	168
201 350 0249	2058 3504	168
201 350 0549	2058 3505	168
111 350 0068	2058 3500	166
123 350 0068	2058 3502	166
902 350 0068	2058 3530	170
140 350 0870	2058 3532	172
140 350 1070	2058 3532	172
140 350 1170	2058 3532	172
201 350 1070	2058 3532	172
201 352 0027	2035 2700	171
220 352 0227	2035 2700	171
210 352 0043	2035 5001	172
140 353 0372	2035 7215	173
115 357 0026	2035 7210	173
153 357 0026	2035 7211	173
140 357 0572	2035 7215	173
201 357 0172	2035 7212	173
201 357 0272	2035 7212	173
210 357 0172	2035 7212	173
124 357 0175	2035 3204	174
201 357 0375	2035 3203	174
309 410 0110	2041 0213	176
601 410 1510	2041 0212	176
601 410 1710	2041 0212	176
601 410 2110	2041 0212	176
124 410 0015	2041 1510	180
124 410 0115	2041 1500	178
124 410 0215	2041 1511	181
124 410 0515	2041 1501	178
124 410 0615	2041 1500	178
124 410 0715	2041 1500	178
DAIMLER		
124 410 0815	2041 1501	178
124 410 0915	2041 1502	178
126 410 0515	2041 1500	178
129 410 0015	2041 1503	178
129 410 0215	2041 1517	182
140 410 0415	2041 1516	183
170 410 0015	2041 1503	178
170 410 0115	2041 1504	179
201 410 0715	2041 1508	180
201 410 1715	2041 1511	181
201 410 1815	2041 1500	178
201 410 2115	2041 1510	180
202 410 0715	2041 1505	179
202 410 0815	2041 1506	180
202 410 0915	2041 1507	180
202 410 1015	2041 1508	180
202 410 1115	2041 1509	180
202 410 1215	2041 1510	180
202 410 1315	2041 1511	181
202 410 1515	2041 1513	181
202 410 1615	2041 1514	181
202 410 1815	2041 1504	179
202 410 1915	2041 1503	178
203 410 0215	2041 1520	183
210 410 0515	2041 1515	181
210 410 0615	2041 1516	183
210 410 0815	2041 1503	178
210 410 0915	2041 1518	182
210 410 1015	2041 1514	181
210 410 1115	2041 1517	182
210 410 1215	2041 1504	179
210 410 1315	2041 1518	182
210 410 1515	2041 1519	182
210 410 1615	2041 1519	182
230 410 0115	2041 1516	183
310 410 0422	2041 0213	176
310 410 0822	2041 0213	176
124 410 0181	2041 0209	175
124 410 0281	2041 0208	175
124 410 0681	2041 0209	175
124 410 0781	2041 0208	175
201 410 0581	2041 0203	175
202 410 0581	2041 0210	175
210 410 1881	2041 0211	176
124 460 0019	2058 4600	190
124 460 0119	2058 4601	190
126 460 0819	2058 4600	190
202 460 0319	2058 4602	190
123 460 0050	2058 4600	190
124 460 0050	2058 4600	190
124 460 0150	2058 4600	190
111 586 0433	2058 3300	162
115 586 0333	2058 3302	162
116 586 0033	2058 3304	162
123 586 0033	2058 3314	155
123 586 0433	2058 3314	155
126 586 0033	2058 3319	157
126 586 0133	2058 3320	157
111 586 0035	2058 3500	166
115 586 1135	2058 3502	166
309 586 0141	2041 0213	176
601 586 0041	2041 0212	176
123 586 0046	2058 4600	190
123 586 0246	2058 4600	190
115 980 0115	D00625009	66
000 980 0316	2058 3528	167
000 980 0516	2058 3527	170
124 980 0416	2058 3508	167
124 980 0516	2058 3506	167

DAIMLER – Opel (GM)

DAIMLER

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
129 980 0016	2058 3528	167
129 980 0416	2058 3528	167
140 980 0416	2058 3509	169
140 980 0516	2058 3510	169
140 980 0616	2058 3511	169
140 980 0716	2058 3512	169
201 980 0016	2058 3504	168
201 980 0116	2058 3505	168
202 980 0016	2058 3504	168
202 980 0116	2058 3505	168
203 980 0016	2058 3529	170
210 980 0116	2058 3527	170
210 980 0516	2058 3511	169
220 980 0016	2058 3527	170
220 980 0116	2058 3526	170
001 981 1025	2041 9806	177
001 981 1225	D00625036	177
001 981 5925	2041 9806	177
002 981 2925	D00625036	177
003 981 2325	D00625036	177
008 981 4325	D00625036	177
102 981 0125	D00625009	66
201 981 0025	2041 9805	177
601 981 0027	2020 9800	141
111 990 0305	2020 7307	137
102 990 0810	2001 7103	63
601 990 0110	2001 7106	63
601 990 0210	2001 7107	63
601 990 0310	2001 7108	63
603 990 0110	2001 7106	63
603 990 0210	2001 7107	63
603 990 0310	2001 7108	63
000 990 9012	2035 7100	174
001 990 7112	2035 7100	174
001 990 9212	2035 7100	174
001 990 3850	2035 7212	173
153 990 0251	2005 7201	86
621 997 0040	2018 4502	98
000 997 6941	2003 5500	66
000 997 7741	2003 5500	66
000 997 9041	2003 5500	66
001 997 1241	2003 5500	66
000 3165 V 004	2020 0180	123
000 4681 V 002	2020 0180	123

Fiat (Alfa Romeo, Lancia)

7762925	6720 0106	192
46432248	6720 0106	192
46515970	6720 0106	192
46515972	6720 0106	192
46819138	6720 0113	192
60814609	6720 0106	192
60815559	6720 0106	192
71745026	6720 0113	192
9464396380	9505 0907	192
9565656788	7220 0100	192
9632372480	9505 0907	192

Ford

1 005 120	9503 0125	195
1 051 901	9503 0111	195
1 058 458	9503 0122	195
1 100 677	9505 0906	194
1 119 023	9503 0904	196
1 146 061	9505 0907	194
1 221 490	9503 0130	195
1 221 491	9503 0134	195
1 639 187	9505 0900	194
1 649 127	9505 0900	194
1 669 765	9505 0900	194
1 669 904	9503 0122	195
7 400 530	9503 0125	195
2M216K254AA	9503 0130	195
2M216K297AA	9503 0134	195
2S6Q6500AA	9505 0907	194
95VW6500BA	9505 0900	194
V86HF6500AA	9505 0900	194
V86HF6500AB	9505 0900	194
XM216500AA	9505 0906	194
YM216B260AA	9503 0904	196

Opel (GM)

0640 001	1005 0902	198
0640 049	6705 0901	198
0640 051	6705 0900	198
0640 054	6705 0901	198
0640 059	6705 0900	198
0640 579	6705 0100	198
0640 588	6705 0101	198
1334 008	6720 0115	199
1334 010	6720 0114	200
1334 017	6720 0117	199
1334 021	6720 0116	199
1334 025	6720 0114	200
1334 031	6720 0118	199
1334 034	6720 0118	199
1334 038	6720 0117	199
1334 041	6720 0120	200
1334 046	6720 0101	204
1334 050	6720 0120	200
1334 052	6720 0118	199
1334 053	6720 0120	200
1334 054	6720 0121	200
1334 059	6720 0102	201
1334 065	6720 0114	200
1334 066	6720 0101	204
1334 072	6720 0102	201
1334 073	6720 0111	203
1334 077	6720 0101	204
1334 078	6720 0112	202
1334 082	1020 0134	202
1334 102	6720 0118	199
1334 105	6720 0118	199
1334 107	6720 0118	199
1334 112	1020 0116	201
1334 117	6720 0103	202
1334 119	6720 0120	200
1334 121	6720 0107	201
1334 124	1020 0116	201
1334 130	6720 0108	204
1334 131	6720 0102	201
1334 132	6720 0114	200
1334 135	6720 0109	202
1334 137	6720 0120	200
1334 139	6720 0120	200
1334 140	6720 0102	201

Opel (GM)

1334 143	6720 0111	203
1334 756	6720 0107	201
4401 595	6720 0105	204
4408 028	6720 0110	204
4501 294	6720 0104	204
4506 045	6720 0105	204
6334 001	6720 0113	203
6334 003	6720 0106	203
6334 006	6720 0107	201
6334 007	6720 0118	199
6334 019	6720 0111	203
6334 022	6720 0108	204
6334 035	6720 0101	204
6334 039	6720 0112	202
6334 040	6720 0103	202
6334 048	6720 0111	203
6334 049	6720 0108	204
05233315	6705 0900	198
05234520	6705 0901	198
09109595	6720 0105	204
09119716	6720 0114	200
09161594	6720 0104	204
09192370	6720 0120	200
09192793	6720 0114	200
09192797	6720 0101	204
09199592	6720 0101	204
09199595	6720 0112	202
09201182	6720 0102	201
09201450	6720 0105	204
24409355	6720 0120	200
90128143	6705 0100	198
90272361	6720 0115	199
90295215	6705 0900	198
90323514	6705 0101	198
90348231	6720 0116	199
90349239	6720 0114	200
90421795	6705 0900	198
90442207	6720 0117	199
90443549	6720 0120	200
90444079	6720 0101	204
90444123	6720 0121	200
90444311	6720 0120	200
90444649	6720 0102	201
90509386	1005 0902	198
90512535	1020 0116	201
90540478	6720 0103	202
90541671	1020 0116	201
90542606	6720 0108	204
90543277	6720 0102	201
90543935	6720 0109	202
91159773	6720 0110	204
93170697	6720 0102	201
93177340	6720 0113	203
93178713	6720 0106	203
93182038	6720 0101	204
94341998	6720 0118	199
94386207	6720 0118	199
97101319	6720 0118	199
97101320	6720 0118	199
97110386	6720 0118	199
97110387	6720 0118	199
97135548	6720 0107	201
97251178	6720 0111	203
97287175	6720 0111	203
97307468	6720 0111	203

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

Porsche – VW (Audi, Seat, Škoda)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Porsche

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
999 084 092 02	7503 7201	209
944 102 025 03	7503 0105	207
944 102 025 04	7503 0105	207
944 102 025 05	7503 0105	207
944 102 025 06	7503 0105	207
944 102 025 07	7503 0105	207
944 102 277 04	7503 0106	207
944 102 277 06	7503 0106	207
944 105 027 02	7503 0112	208
944 105 027 03	7503 0112	208
944 105 027 04	7503 0112	208
996 105 041 50	7505 0901	209
996 105 041 72	7505 0901	209
928 105 139 02	7503 3500	209
928 105 139 04	7503 3501	209
944 105 213 01	7503 9501	209
944 105 241 02	7503 0107	208
944 105 241 03	7503 0108	208, 209
944 105 273 01	7503 0109	208
944 105 273 02	7503 0109	208
944 105 273 03	7503 0109	208
928 105 512 05	7503 0101	207
928 105 512 07	7503 0101	207
928 105 512 09	7503 0101	207
928 105 512 11	7503 0101	207
928 105 512 12	7503 0101	207
928 105 571 00	7503 0102	207
928 105 571 02	7503 0103	207
928 105 571 04	7503 0104	207
944 105 631 04	7503 0110	208
944 105 631 05	7503 0111	208
944 105 631 10	7503 0111	208
944 106 003 00	7520 0105	211
955 106 011 00	9520 0143	213
997 106 011 02	7520 0108	212
948 106 011 03	7520 0107	213
996 106 011 51	7520 0106	212
996 106 011 53	7520 0106	212
996 106 011 54	7520 0106	212
996 106 011 55	7520 0106	212
928 106 015 11	7520 0103	210
928 106 015 12	7520 0104	210
928 106 015 13	7520 0104	210
928 106 015 16	7520 0103	210
928 106 015 18	7520 0104	210
928 106 015 20	7520 0104	210
928 106 015 22	7520 0103	210
944 106 019 00	7520 1500	214
951 106 021 01	7520 0102	211
951 106 021 04	7520 0102	211
951 106 021 08	7520 0102	211
944 106 021 09	7520 0101	211
951 106 021 10	7520 0102	211
944 106 021 13	7520 0101	211
944 106 021 16	7520 0101	211
944 106 021 20	7520 0101	211
944 106 021 22	7520 0101	211
944 106 021 24	7520 0105	211
948 106 115 03	7520 8004	213
996 106 125 52	7520 1501	214
996 106 125 70	7520 1502	214
996 106 125 72	7520 1502	214
944 106 132 04	7520 8001	211
944 106 132 12	7520 8001	211
928 106 134 04	7520 8000	210
928 106 134 05	7520 8000	210
997 106 340 00	7520 8003	212
996 106 340 51	7520 8002	212
996 106 340 54	7520 8002	212

Porsche

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
928 106 915 AX	7520 0103	210
928 106 915 X	7520 0104	210
944 106 921 AX	7520 0105	211
944 106 921 X	7520 0101	211
951 106 921 X	7520 0102	211
930 107 040 01	7558 1800	206
901 107 351 01	7518 5302	206
060 121 010 X	9520 0114	210
060 121 011	9520 0114	210
999 701 113 50	7518 4501	206
999 701 465 40	7518 4501	206
999 707 112 40	7518 4501	206

PSA (Citroën, Peugeot)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
0942.42	9505 0907	216
0942.51	9505 0907	216
0942.52	9505 0907	216
0942.53	9505 0907	216
1201.50	7220 0100	216
1201.61	7220 0100	216
95625017	7220 0100	216
95655208	7220 0100	216
95656567	7220 0100	216

Renault

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
74 38 701 066	6720 0102	218
77 00 111 675	6720 0110	218
77 00 736 091	7820 0108	218
77 01 470 880	6720 0104	218
77 01 472 182	6720 0110	218
77 01 472 625	6720 0105	218
77 01 474 190	6720 0105	218
77 01 633 125	7820 0108	218
82 00 129 206	6720 0105	218

Saab

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
47 70 970	6720 0102	220
47 72 711	6720 0103	220
59 55 190	6720 0102	220
59 58 061	6720 0102	220
75 01 547	8120 0100	220
75 07 460	8120 0100	220
88 17 900	8120 0100	220
88 17 918	8120 0101	220
88 19 948	8120 0102	220
88 21 944	6720 0102	220
93 07 893	8120 0100	220
93 21 670	8120 0101	220
93 21 688	8120 0102	220

Smart

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
000 3165 V 004	2020 0180	123
000 4681 V 002	2020 0180	123

VW (Audi, Seat, Škoda)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
WHT 001 808	9501 7108	223
115 050 000	8720 0100	254
115 050 001	8720 0100	254
021 103 384 D	9501 7101	222
021 103 384 E	9501 7103	222
021 103 384 F	9501 7105	222
021 103 384 G	9501 7101	222
021 103 384 K	9501 7103	222
021 103 384 L	9501 7105	222
022 103 384 C	9501 7106	222
022 103 384 D	9501 7107	222
030 103 384 D	9501 7108	223
032 103 384	9501 7109	223
036 103 384 B	9501 7110	223
046 103 384 A	9501 7114	225
049 103 384 A	9501 7111	224
049 103 384 B	9501 7111	224
050 103 384	9501 7112	224
06A 103 384 A	9501 7113	224
06A 103 384 C	9501 7113	224
068 103 384	9501 7114	225
068 103 384 A	9501 7114	225
049 103 385 A	9501 7111	224
049 103 385 C	9501 7111	224
050 103 385	9501 7112	224
053 103 385	9501 7115	225
058 103 385 A	9501 7116	226
058 103 385 B	9501 7116	226
06A 103 385 A	9501 7117	226
06A 103 385 C	9501 0118	226
077 103 385	9501 7119	227
078 103 385 A	9501 7120	227
078 103 385 F	9501 7120	227
078 103 385 G	9501 7121	227
078 103 385 J	9501 7120	227
078 103 385 K	9501 7121	227
00A 105 209	2005 9307	227
00A 105 209 A	2005 9307	227
026 109 243	9503 0100	234
026 109 243 E	9503 0100	234
026 109 243 F	9503 0100	234
026 109 243 L	9503 0100	234
027 109 243	9503 0102	232
028 109 243 E	9503 0122	235
028 109 243 F	9503 0122	235
038 109 243	9503 0135	235
038 109 243 D	9503 0135	235
038 109 243 F	9503 0135	235
038 109 243 G	9503 0135	235
038 109 243 H	9503 0135	235
038 109 243 M	9503 0130	235
038 109 243 N	9503 0135	235
045 109 243 F	9503 0130	235
048 109 243 A	9503 0116	231
049 109 243	9503 0100	234
051 109 243	9503 0102	232
051 109 243 A	9503 0102	232
056 109 243 A	9503 0100	234
056 109 243 B	9503 0100	234
056 109 243 D	9503 0100	234
058 109 243 B	9503 0105	233
058 109 243 C	9503 0110	233
058 109 243 D	9503 0136	233
058 109 243 E	9503 0110	233
059 109 243 D	9503 0113	235
059 109 243 F	9503 0114	235
059 109 243 G	9503 0114	235
059 109 243 J	9503 0113	235
059 109 243 L	9503 0114	235

VW (Audi, Seat, Škoda)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VW (Audi, Seat, Škoda)		
06B 109 243 A	9503 0121	236
06B 109 243 B	9503 0120	236
06B 109 243 D	9503 0121	236
06B 109 243 E	9503 0120	236
06B 109 243 F	9503 0121	236
068 109 243	9503 0101	234
068 109 243 C	9503 0101	234
068 109 243 F	9503 0101	234
069 109 243 B	9503 0103	232
074 109 243	9503 0109	231
074 109 243 A	9503 0107	231
074 109 243 B	9503 0131	231
074 109 243 C	9503 0132	234
074 109 243 F	9503 0123	234
074 109 243 G	9503 0123	234
074 109 243 H	9503 0132	234
074 109 243 J	9503 0123	234
074 109 243 R	9503 0123	234
075 109 243 B	9503 0108	234
075 109 243 D	9503 0108	234
078 109 243 A	9503 0117	231
078 109 243 C	9503 0117	231
078 109 243 K	9503 0124	232
078 109 243 Q	9503 0112	236
078 109 243 R	9503 0112	236
028 109 244	9503 0125	236
038 109 244 J	9503 0134	237
058 109 244	9503 0126	236
059 109 244	9503 0115	237
059 109 244 A	9503 0115	237
059 109 244 B	9503 0115	237
078 109 244	9503 0104	232
078 109 244 C	9503 0104	232
078 109 244 F	9503 0104	232
078 109 244 G	9503 0127	232
078 109 244 H	9503 0128	237
078 109 244 J	9503 0128	237
078 109 244 Q	9503 0128	237
00A 109 309	2005 0913	228
022 109 309	9505 0902	228
034 109 309	9505 0900	229
034 109 309 AD	9505 0900	229
034 109 309 N	9505 0900	229
038 109 309 A	9505 0906	230
038 109 309 B	9505 0906	230
038 109 309 C	9505 0906	230
050 109 309	9505 0905	230
050 109 309 A	9505 0905	230
050 109 309 H	9505 0905	230
050 109 309 J	9505 0905	230
058 109 309 A	9505 0904	229
058 109 309 B	9505 0903	229
058 109 309 E	9505 0904	229
058 109 309 F	9505 0903	229
074 109 309	9505 0900	229
077 109 309 H	9505 0904	229
056 109 311 3	9505 0901	229
056 109 311 A	9505 0901	229
022 109 423 A	9505 0907	230
022 109 423 D	9505 0907	230
06B 109 477	9503 0905	238
06B 109 477 A	9503 0906	238
045 109 479 B	9503 0904	238
058 109 479 B	9503 0901	238
059 109 479 B	9503 0902	238
06A 109 479	9503 0119	237
06A 109 479 A	9503 0119	237
06A 109 479 B	9503 0119	237
06A 109 479 C	9503 0119	237
06B 109 479	9503 0905	238
078 109 479 B	9503 0903	239
078 109 479 E	9503 0900	239
059 109 487 A	9503 1600	239
059 109 487 B	9503 1600	239
059 109 487 C	9503 1600	239
078 109 487 A	9503 1601	239
078 109 487 C	9503 1601	239
00A 109 507	2005 0136	228
078 115 103 D	9518 0120	247
078 115 103 E	9518 0121	247
079 115 103 L	9518 0136	250
026 115 105	9518 0100	244
026 115 105 A	9518 0127	248
026 115 105 B	9518 0100	244
027 115 105	9518 0112	244
027 115 105 A	9518 0107	244
027 115 105 B	9518 0113	248
027 115 105 C	9518 0107	244
027 115 105 E	9518 0112	244
028 115 105 D	9518 0118	245
028 115 105 G	9518 0125	248
028 115 105 J	9518 0114	245
028 115 105 M	9518 0131	249
030 115 105 C	9518 0111	246
030 115 105 D	9518 0111	246
030 115 105 E	9518 0111	246
034 115 105 A	9518 0126	246
034 115 105 B	9518 0126	246
034 115 105 C	9518 0104	246
034 115 105 D	9518 0104	246
036 115 105 B	9518 0134	249
036 115 105 D	9518 0134	249
037 115 105	9518 0115	245
041 115 105	9518 0133	248
049 115 105 A	9518 0112	244
051 115 105 A	9518 0119	245
053 115 105 C	9518 0128	248
054 115 105 D	9518 0129	246
054 115 105 E	9518 0129	246
055 115 105 D	9518 0112	244
058 115 105 B	9518 0130	249
058 115 105 C	9518 0130	249
06A 115 105	9518 0132	250
06A 115 105 B	9518 0132	250
06A 115 105 D	9518 0132	250
06E 115 105 G	9518 0137	250
068 115 105 AG	9518 0107	244
068 115 105 AN	9518 0102	244
068 115 105 AQ	9518 0108	245
068 115 105 AR	9518 0108	245
068 115 105 BK	9518 0125	248
068 115 105 BN	9518 0116	245
068 115 105 BP	9518 0108	245
068 115 105 D	9518 0102	244
068 115 105 H	9518 0102	244
068 115 105 Q	9518 0107	244
068 115 105 S	9518 0102	244
074 115 105	9518 0122	247
074 115 105 A	9518 0123	247
074 115 105 B	9518 0123	247
074 115 105 C	9518 0122	247
074 115 105 D	9518 0123	247
075 115 105	9518 0124	247
075 115 105 A	9518 0124	247
078 115 105 D	9518 0135	249
021 121 004	9520 0112	255
021 121 004 A	9520 0112	255
021 121 004 AV	9520 0112	255
021 121 004 AX	9520 0112	255
021 121 004 X	9520 0112	255
023 121 004	9520 0113	267
023 121 004 V	9520 0113	267
023 121 004 X	9520 0113	267
028 121 004	9520 0120	255
028 121 004 X	9520 0120	255
030 121 004 A	9520 0126	257
030 121 004 B	9520 0126	257
031 121 004	9520 0129	257
031 121 004 A	9520 0129	257
031 121 004 AV	9520 0129	257
031 121 004 AX	9520 0129	257
034 121 004	9520 0122	251
034 121 004 A	9520 0122	251
034 121 004 V	9520 0122	251
034 121 004 X	9520 0122	251
035 121 004 A	9520 0117	255
035 121 004 AV	9520 0117	255
035 121 004 AX	9520 0117	255
046 121 004	9520 0111	268
046 121 004 D	9520 0132	251
046 121 004 DV	9520 0132	251
046 121 004 DX	9520 0132	251
052 121 004	9520 0133	257
054 121 004	9520 0121	251
054 121 004 A	9520 0121	251
054 121 004 AV	9520 0121	251
054 121 004 AX	9520 0121	251
057 121 004 C	9520 0146	253
059 121 004 B	9520 0134	255
059 121 004 C	9520 0134	255
059 121 004 CX	9520 0134	255
059 121 004 D	9520 0134	255
059 121 004 E	9520 0134	255
059 121 004 EX	9520 0134	255
06C 121 004 C	9520 0151	252
06C 121 004 CX	9520 0151	252
06C 121 004 G	9520 0151	252
06C 121 004 GX	9520 0151	252
06C 121 004 H	9520 0151	252
06C 121 004 HX	9520 0151	252
069 121 004	9520 0111	268
069 121 004 X	9520 0111	268
073 121 004	9520 0115	268
073 121 004 X	9520 0115	268
074 121 004	9520 0116	269
074 121 004 A	9520 0116	269
074 121 004 AX	9520 0116	269
074 121 004 F	9520 0116	269
074 121 004 FX	9520 0116	269
077 121 004 A	9520 0107	252
077 121 004 F	9520 0109	252
077 121 004 FX	9520 0109	252
077 121 004 G	9520 0107	252
077 121 004 GV	9520 0107	252
077 121 004 GX	9520 0107	252
077 121 004 H	9520 0109	252
077 121 004 HX	9520 0109	252
077 121 004 M	9520 0150	256
077 121 004 MX	9520 0150	256
077 121 004 N	9520 0150	256
077 121 004 NX	9520 0150	256
077 121 004 P	9520 0150	256
077 121 004 PX	9520 0150	256
078 121 004	9520 0110	252
078 121 004 A	9520 0110	252
078 121 004 B	9520 0110	252
078 121 004 BV	9520 0110	252

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite

VW (Audi, Seat, Škoda)

078 121 004 BX	9520 0110	252
078 121 004 C	9520 0110	252
078 121 004 CV	9520 0110	252
078 121 004 CX	9520 0110	252
078 121 004 H	9520 0108	258
078 121 004 HV	9520 0108	258
078 121 004 HX	9520 0108	258
078 121 004 J	9520 0108	258
078 121 004 JV	9520 0108	258
078 121 004 JX	9520 0108	258
078 121 004 L	9520 0161	252
078 121 004 Q	9520 0108	258
078 121 004 R	9520 0161	252
026 121 005 A	9520 0101	260
026 121 005 C	9520 0101	260
026 121 005 E	9520 0101	260
026 121 005 F	9520 0118	261
026 121 005 G	9520 0101	260
026 121 005 H	9520 0101	260
026 121 005 JX	9520 0101	260
026 121 005 K	9520 0118	261
026 121 005 L	9520 0118	261
03C 121 005 B	9520 0140	256
03C 121 005 C	9520 0140	256
03C 121 005 CX	9520 0140	256
03C 121 005 D	9520 0162	256
03C 121 005 DX	9520 0162	256
03C 121 005 K	9520 0162	256
03C 121 005 KX	9520 0162	256
03C 121 005 L	9520 0162	256
03C 121 005 LX	9520 0162	256
03C 121 005 S	9520 0162	256
03D 121 005	9520 0141	256
030 121 005 H	9520 0126	257
030 121 005 L	9520 0126	257
030 121 005 LV	9520 0126	257
030 121 005 LX	9520 0126	257
030 121 005 N	9520 0127	258
030 121 005 NV	9520 0127	258
030 121 005 NX	9520 0127	258
030 121 005 S	9520 0128	258
030 121 005 T	9520 0127	258
030 121 005 TV	9520 0127	258
030 121 005 TX	9520 0127	258
031 121 005 A	9520 0129	257
031 121 005 C	9520 0129	257
031 121 005 CV	9520 0129	257
031 121 005 CX	9520 0129	257
034 121 005 D	9520 0122	251
035 121 005 B	9520 0117	255
035 121 005 C	9520 0117	255
035 121 005 E	9520 0117	255
035 121 005 EV	9520 0117	255
035 121 005 EX	9520 0117	255
036 121 005	9520 0130	257
036 121 005 B	9520 0131	259
036 121 005 D	9520 0130	257
036 121 005 E	9520 0131	259
036 121 005 EX	9520 0131	259
036 121 005 F	9520 0145	259
036 121 005 FX	9520 0145	259
036 121 005 M	9520 0130	257
036 121 005 MX	9520 0130	257
036 121 005 P	9520 0145	259
036 121 005 PX	9520 0145	259
036 121 005 Q	9520 0131	259
036 121 005 QX	9520 0131	259
036 121 005 R	9520 0131	259
036 121 005 S	9520 0131	259

VW (Audi, Seat, Škoda)

036 121 005 SV	9520 0131	259
036 121 005 SX	9520 0131	259
037 121 005 B	9520 0101	260
037 121 005 C	9520 0101	260
052 121 005	9520 0133	257
052 121 005 A	9520 0133	257
052 121 005 AV	9520 0133	257
052 121 005 AX	9520 0133	257
056 121 005 A	9520 0101	260
06E 121 005 D	9520 0152	253
06E 121 005 F	9520 0152	253
068 121 005	9520 0101	260
068 121 005 A	9520 0101	260
068 121 005 B	9520 0101	260
068 121 005 C	9520 0101	260
069 121 005 D	9520 0111	268
07D 121 005 G	9520 0147	253
07D 121 005 N	9520 0148	253
07D 121 005 Q	9520 0147	253
07D 121 005 R	9520 0148	253
071 121 005	9520 0138	265
073 121 005	9520 0115	268
074 121 005 M	9520 0116	269
074 121 005 MX	9520 0116	269
074 121 005 N	9520 0116	269
074 121 005 NX	9520 0116	269
074 121 005 P	9520 0160	258
078 121 006	9520 0108	258
078 121 006 A	9520 0161	252
078 121 006 AX	9520 0161	252
030 121 008 A	9520 0128	258
030 121 008 AV	9520 0128	258
030 121 008 AX	9520 0128	258
030 121 008 C	9520 0128	258
030 121 008 CX	9520 0128	258
030 121 008 D	9520 0127	258
036 121 008 G	9520 0145	259
036 121 008 GX	9520 0145	259
036 121 008 K	9520 0131	259
036 121 008 KX	9520 0131	259
036 121 008 L	9520 0131	259
036 121 008 LX	9520 0131	259
07D 121 008 A	9520 0148	253
00A 121 010	2020 0163	269
00A 121 010 A	2020 0163	269
00A 121 010 AX	2020 0163	269
025 121 010 A	9520 0104	267
025 121 010 AV	9520 0104	267
025 121 010 AX	9520 0104	267
025 121 010 B	9520 0106	267
025 121 010 BV	9520 0106	267
025 121 010 BX	9520 0106	267
025 121 010 C	9520 0105	267
025 121 010 CV	9520 0105	267
025 121 010 CX	9520 0105	267
025 121 010 D	9520 0104	267
025 121 010 E	9520 0106	267
025 121 010 F	9520 0105	267
026 121 010	9520 0100	260
026 121 010 C	9520 0100	260
026 121 010 CV	9520 0100	260
026 121 010 CX	9520 0100	260
026 121 010 E	9520 0100	260
026 121 010 EV	9520 0100	260
026 121 010 EX	9520 0100	260
026 121 010 F	9520 0100	260
026 121 010 FV	9520 0100	260
026 121 010 FX	9520 0100	260
026 121 010 X	9520 0100	260

VW (Audi, Seat, Škoda)

037 121 010	9520 0100	260
037 121 010 A	9520 0100	260
037 121 010 AV	9520 0100	260
037 121 010 AX	9520 0100	260
037 121 010 B	9520 0100	260
037 121 010 BV	9520 0100	260
037 121 010 BX	9520 0100	260
037 121 010 C	9520 0100	260
037 121 010 CV	9520 0100	260
037 121 010 CX	9520 0100	260
050 121 010	9520 0119	261
050 121 010 A	9520 0119	261
050 121 010 C	9520 0119	261
050 121 010 CX	9520 0119	261
060 121 010	9520 0114	268
060 121 010 X	9520 0114	268
062 121 010	9520 0158	268
062 121 010 A	9520 0159	268
068 121 010 A	9520 0100	260
068 121 010 AX	9520 0100	260
022 121 011	9520 0143	261
022 121 011 X	9520 0143	261
03G 121 011	9520 0163	261
038 121 011	9520 0123	262
038 121 011 A	9520 0123	262
038 121 011 AV	9520 0123	262
038 121 011 AX	9520 0123	262
038 121 011 C	9520 0136	262
038 121 011 CV	9520 0136	262
038 121 011 CX	9520 0136	262
038 121 011 D	9520 0144	263
038 121 011 DV	9520 0144	263
038 121 011 DX	9520 0144	263
038 121 011 G	9520 0136	262
038 121 011 H	9520 0144	263
038 121 011 HV	9520 0144	263
038 121 011 HX	9520 0144	263
038 121 011 J	9520 0136	262
038 121 011 JX	9520 0136	262
038 121 011 K	9520 0144	263
038 121 011 KV	9520 0144	263
038 121 011 KX	9520 0144	263
045 121 011 B	9520 0137	263
045 121 011 BX	9520 0137	263
045 121 011 C	9520 0139	263
045 121 011 CX	9520 0139	263
045 121 011 F	9520 0135	264
045 121 011 FX	9520 0135	264
045 121 011 G	9520 0142	264
045 121 011 GX	9520 0142	264
045 121 011 H	9520 0135	264
045 121 011 HX	9520 0135	264
045 121 011 J	9520 0142	264
045 121 011 JX	9520 0142	264
047 121 011 A	8720 0100	254
048 121 011	9520 0114	268
06A 121 011 C	9520 0124	266
06A 121 011 E	9520 0124	266
06A 121 011 EV	9520 0124	266
06A 121 011 EX	9520 0124	266
06A 121 011 F	9520 0124	266
06A 121 011 FV	9520 0124	266
06A 121 011 FX	9520 0124	266
06A 121 011 H	9520 0124	266
06A 121 011 HV	9520 0124	266
06A 121 011 HX	9520 0124	266
06A 121 011 L	9520 0124	266
06A 121 011 LV	9520 0124	266
06A 121 011 LX	9520 0124	266

VW (Audi, Seat, Škoda) – Volvo

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VW (Audi, Seat, Škoda)		
06A 121 011 T	9520 0124	266
06A 121 011 TV	9520 0124	266
06A 121 011 TX	9520 0124	266
06B 121 011	9520 0125	264
06B 121 011 A	9520 0125	264
06B 121 011 B	9520 0125	264
06B 121 011 BV	9520 0125	264
06B 121 011 BX	9520 0125	264
06B 121 011 C	9520 0125	264
06B 121 011 CV	9520 0125	264
06B 121 011 CX	9520 0125	264
06B 121 011 E	9520 0125	264
06B 121 011 EV	9520 0125	264
06B 121 011 EX	9520 0125	264
06B 121 011 H	9520 0149	265
06B 121 011 HV	9520 0149	265
06B 121 011 HX	9520 0149	265
06B 121 011 L	9520 0125	264
06B 121 011 LV	9520 0125	264
06B 121 011 LX	9520 0125	264
06B 121 011 M	9520 0149	265
06B 121 011 MX	9520 0149	265
06F 121 011	9520 0153	265
060 121 011	9520 0114	268
066 121 011 C	9520 0138	265
066 121 011 D	9520 0138	265
066 121 011 DX	9520 0138	265
07Z 121 011	9520 0165	265
06A 121 012	9520 0124	266
06A 121 012 D	9520 0124	266
079 121 012 D	9520 0164	266
03D 121 013 B	9520 0141	256
047 121 013	9520 0155	266
047 121 013 J	9520 0155	266
079 121 014 D	9520 0154	253
032 121 110 B	9520 1500	270
022 121 113	9520 1501	270
035 121 113	9520 1505	273
035 121 113 B	9520 1505	273
044 121 113	9520 1503	272
050 121 113 C	9520 1502	271
056 121 113 D	9520 1503	272
06B 121 113 A	9520 1502	271
068 121 113	9520 1504	272
068 121 113 B	9520 1504	272
068 121 113 D	9520 1504	272
068 121 113 H	9520 1504	272
069 121 113	9520 1505	273
075 121 113 D	9520 1501	270
075 121 113 E	9520 1501	270
077 121 113	9520 1506	273
078 121 113 C	9520 1506	273
078 121 113 D	9520 1506	273
078 121 113 F	9520 1506	273
078 121 113 G	9520 1507	273
078 121 113 H	9520 1507	273
078 121 113 J	9520 1506	273
037 145 276	9503 0106	241
037 145 276 A	9503 0106	241
038 145 276	9503 0129	242
047 145 276 B	1003 0107	242
028 145 278	9503 0111	242
028 145 278 A	9503 0111	242
028 145 278 E	9503 0111	242
028 145 278 J	9520 7300	243
037 145 278 A	9503 0106	241
038 145 278	9503 0137	240
044 145 278 A	9503 0118	241
062 145 278	2003 0102	241
VW (Audi, Seat, Škoda)		
074 145 278 E	9503 0106	241
074 145 278 F	9503 0118	241
038 145 283 A	9520 0900	240
030 145 299 C	9520 7303	241
030 145 299 F	9520 7303	241
038 145 299 A	9521 0101	240
038 198 119 E	9858 0511	230
281 498 171	9558 4601	274
281 498 171 A	9558 4601	274
191 711 251 A	9558 2603	274
191 798 116	9558 2603	274
191 798 116 A	9558 2603	274
058 903 133	9520 7305	242
058 903 133 A	9520 7305	242
058 903 133 B	9520 7305	242
058 903 133 D	9520 7305	242
078 903 133 AB	9520 7304	242
078 903 133 T	9520 7304	242
00A 903 315	2020 7307	243
028 903 315 M	9520 7300	243
038 903 315 D	9520 7306	240
038 903 315 P	9520 7306	240
06A 903 315 D	9520 7301	243
06A 903 315 E	9520 7301	243
00A 903 341	2003 0106	243
002 961 132	1003 0107	242
Volvo		
270559	9820 0101	278
270681	9820 0103	278
271275	9820 0101	278
271613	9520 0111	278
271647	9820 0105	279
271768	9820 0106	279
271830	9820 0101	278
271975	9820 0101	278
271984	9820 0120	279
271985	9820 0105	279
271986	9820 0105	279
272246	9520 1505	280
272419	9820 0106	279
272482	9820 0120	279
274155	9820 0106	279
275619	9820 0103	278
463425	9820 0103	278
463633	9803 0101	277
1257059	9505 0901	276
1257120	9503 0103	277
1257185	9520 0111	278
1317798	9805 0904	276
1326342	9820 0101	278
1336029	9820 0107	278
3242084	9820 0104	279
3273728	9520 1505	280
3287751	9820 0104	279
3343093	9820 0104	279
3344251	9820 0104	279
3344252	9820 0107	278
3344253	9820 0103	278
3344827	9820 0104	279
3345626	9820 0104	279
8692839	9820 0106	279
9135931	9505 0905	276
9135944	9518 0124	277
9135946	9503 0108	277
9180681	9805 0904	276
9186568	9505 0900	276
30620725	6720 0110	279

LASO

High Precision
Automotive Spare Parts

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1020 0118	53
1020 0119	44
1020 0120	47

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

1003 0100 26
1003 0101 26
1003 0102 26
1003 0103 26
1003 0104 26
1003 0105 35
1003 0106 27
1003 0107 28, 242
1003 0108 35
1003 0109 35
1003 0110 36
1003 0111 33
1003 0112 33
1003 0113 33
1003 0114 31
1003 0115 33
1003 0116 27
1003 3400 24
1003 3401 24
1003 4200 24
1003 9200 24
1005 0019 17
1005 0020 14
1005 0021 15
1005 0022 15
1005 0023 16
1005 0024 16
1005 0101 22
1005 0102 21, 23
1005 0103 18
1005 0105 25
1005 0106 25
1005 0109 14
1005 0110 25
1005 0111 25
1005 0800 22
1005 0900 14, 18
1005 0901 19
1005 0902 15, 16, 17, 19, 198
1005 0903 20
1005 3000 21
1005 3100 21
1005 3101 21
1005 3102 23
1005 3103 23
1005 3104 23
1005 3105 23
1005 3106 22
1005 4201 24
1005 5300 21, 23
1005 5500 21
1005 6500 21, 23
1005 6501 22
1005 7100 22
1005 7200 22
1005 9200 21, 23
1018 0100 37
1018 0110S 39
1018 0111 40
1018 0112 41
1018 0113 40
1018 0114 40
1018 4202 38
1018 5300 38
1018 9202 24, 38
1020 0100 42
1020 0101 42
1020 0104 43
1020 0105 43
1020 0107 42
1020 0108 44
1020 0109 44
1020 0115 50
1020 0116 50, 201
1020 0117 46
1020 0118 53
1020 0119 44
1020 0120 47
1020 0121 47
1020 0122 46
1020 0123 46
1020 0124 45
1020 0125 47
1020 0126 48
1020 0127 53
1020 0128 51
1020 0129 51
1020 0130 47
1020 0131 56
1020 0132 52
1020 0133 52
1020 0134 52, 202
1020 0135 48
1020 0136 53
1020 0137 53
1020 0138 51
1020 0139 48
1020 0140 49
1020 0141 51
1020 0142 56
1020 0143 56
1020 0144 52
1020 0145 46
1020 1500 55
1020 1501 55
1020 1502 55
1020 1503 54
1020 1504 54
1020 1505 54
1020 7300 30
1020 7301 30
1020 7302 31
1020 7303 32
1020 7304 32
1020 7305 32
1020 7309 32
1021 0100 29
1021 0101 29
1021 0102 32
1021 0103 28
1021 0107 34
1058 0101 8
1058 0102 8
1058 0103 8
1058 0104 8
1058 0105 9
1058 0502 10
1058 0504 10
1058 0506 11
1058 0507 11
1058 0508 12
1058 0509 12
1058 0513 13
1058 0516 13
1058 0518 14
1058 0519 17
1058 0520 14
1058 0521 15
1058 0522 15
1058 0523 16
1058 0524 16
1058 1800 37
2001 4304 59
2001 4305 59
2001 7103 63
2001 7106 63
2001 7107 63
2001 7108 63
2003 0100 144, 145
2003 0101 146
2003 0102 147, 241
2003 0103 148
2003 0106 137, 243
2003 0107 144
2003 0108 145
2003 0109 136
2003 0110 146
2003 0111 148
2003 0112 145
2003 0113 138, 149
2003 0114 136, 139
2003 0115 151
2003 0116 151
2003 0117 152
2003 0118 151
2003 0127 140
2003 0128 150
2003 0129 150
2003 0130 152
2003 1400 64
2003 3501 64
2003 3502 64
2003 3503 64
2003 3504 64
2003 3509 64
2003 3510 64
2003 5500 66
2003 7114 66
2005 0016 70
2005 0017 70
2005 0018 70
2005 0022 73
2005 0023 73
2005 0027
2005 0028
2005 0029
2005 0030
2005 0031
2005 0032
2005 0033
2005 0034
2005 0035
2005 0036
2005 0037
2005 0038
2005 0039
2005 0040
2005 0041
2005 0102
2005 0103
2005 0107
2005 0108
2005 0110
2005 0111
2005 0113
2005 0114
2005 0115
2005 0116
2005 0117
2005 0121
2005 0123
2005 0124
2005 0125
2005 0126
2005 0127
2005 0128
2005 0129
2005 0130
2005 0133
2005 0134
2005 0135
2005 0136
2005 0137
2005 0141
2005 0142
2005 0143
2005 0144
2005 0911
2005 0912
2005 0913
2005 0916
2005 0917
2005 0918
2005 0919
2005 0920
2005 1601
2005 1602
2005 2918
2005 2919
2005 2920
2005 2921
2005 2925
2005 2926
2005 3008
2005 3009
2005 3010

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

1001 7101 – 2018 1506

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1001 7101	8	1018 3505	41	1021 0106	34	2005 0026	68	2005 3013	62
1003 0100	26	1018 4202	38	1021 0107	34	2005 0027	68	2005 3103	86
1003 0101	26	1018 5300	38	1058 0101	8	2005 0028	68	2005 3104	86
1003 0102	26	1018 9202	24, 38	1058 0102	8	2005 0029	69	2005 3106	86
1003 0103	26	1020 0100	42	1058 0103	8	2005 0030	69	2005 3107	86
1003 0104	26	1020 0101	42	1058 0104	8	2005 0031	69	2005 5000	85
1003 0105	35	1020 0104	43	1058 0105	9	2005 0032	69	2005 5001	85
1003 0106	27	1020 0105	43	1058 0502	10	2005 0033	69	2005 5002	85
1003 0107	28, 242	1020 0107	42	1058 0504	10	2005 0034	70	2005 5003	85
1003 0108	35	1020 0108	44	1058 0506	11	2005 0035	70	2005 7200	86
1003 0109	35	1020 0109	44	1058 0507	11	2005 0036	72	2005 7201	86
1003 0110	36	1020 0110	43	1058 0508	12	2005 0037	72	2005 7215	66
1003 0111	33	1020 0111	45	1058 0509	12	2005 0038	72	2005 9300	65
1003 0112	33	1020 0112	45	1058 0513	13	2005 0039	72	2005 9301	65
1003 0113	33	1020 0113	45	1058 0516	13	2005 0040	73	2005 9303	65
1003 0114	31	1020 0114	50	1058 0518	14	2005 0041	73	2005 9304	65
1003 0115	33	1020 0115	50	1058 0519	17	2005 0102	75	2005 9306	65
1003 0116	27	1020 0116	50, 201	1058 0520	14	2005 0103	82	2005 9307	65, 227
1003 3400	24	1020 0117	46	1058 0521	15	2005 0107	81	2005 9308	65
1003 3401	24	1020 0118	53	1058 0522	15	2005 0108	81	2005 9400	78
1003 4200	24	1020 0119	44	1058 0523	16	2005 0110	82	2005 9401	78
1003 9200	24	1020 0120	47	1058 0524	16	2005 0111	83	2005 9402	78
1005 0019	17	1020 0121	47	1058 1800	37	2005 0113	82	2005 9403	78
1005 0020	14	1020 0122	46	2001 4304	59	2005 0114	75	2005 9404	79
1005 0021	15	1020 0123	46	2001 4305	59	2005 0115	75	2005 9405	79
1005 0022	15	1020 0124	45	2001 7103	63	2005 0116	74	2005 9406	79
1005 0023	16	1020 0125	47	2001 7106	63	2005 0117	75	2005 9407	78
1005 0024	16	1020 0126	48	2001 7107	63	2005 0121	74	2005 9408	80
1005 0101	22	1020 0127	53	2001 7108	63	2005 0123	81	2005 9409	80
1005 0102	21, 23	1020 0128	51	2003 0100	144, 145	2005 0124	81	2015 6001	87
1005 0103	18	1020 0129	51	2003 0101	146	2005 0125	82	2015 6002	87
1005 0105	25	1020 0130	47	2003 0102	147, 241	2005 0126	83	2015 6003	87
1005 0106	25	1020 0131	56	2003 0103	148	2005 0127	83	2015 6004	87
1005 0109	14	1020 0132	52	2003 0106	137, 243	2005 0128	74	2015 6005	88
1005 0110	25	1020 0133	52	2003 0107	144	2005 0129	84	2018 0101	89
1005 0111	25	1020 0134	52, 202	2003 0108	145	2005 0130	74	2018 0104	90
1005 0800	22	1020 0135	48	2003 0109	136	2005 0133	84	2018 0105	91
1005 0900	14, 18	1020 0136	53	2003 0110	146	2005 0134	82	2018 0106	91
1005 0901	19	1020 0137	53	2003 0111	148	2005 0135	83	2018 0108	90
1005 0902	15, 16, 17, 19, 198	1020 0138	51	2003 0112	145	2005 0136	81, 228	2018 0109	91
		1020 0139	48	2003 0113	138, 149	2005 0137	83	2018 0113	92
1005 0903	20	1020 0140	49	2003 0114	136, 139	2005 0141	74	2018 0114	92
1005 3000	21	1020 0141	51	2003 0115	151	2005 0142	74	2018 0122	96
1005 3100	21	1020 0142	56	2003 0116	151	2005 0143	74	2018 0123	96
1005 3101	21	1020 0143	56	2003 0117	152	2005 0144	81	2018 0134	94
1005 3102	23	1020 0144	52	2003 0118	151	2005 0911	76	2018 0135	89
1005 3103	23	1020 0145	46	2003 0127	140	2005 0912	77	2018 0136	95
1005 3104	23	1020 1500	55	2003 0128	150	2005 0913	76, 228	2018 0137	92
1005 3105	23	1020 1501	55	2003 0129	150	2005 0916	76	2018 0138	93
1005 3106	22	1020 1502	55	2003 0130	152	2005 0917	76	2018 0142	91
1005 4201	24	1020 1503	54	2003 1400	64	2005 0918	77	2018 0144	95
1005 5300	21, 23	1020 1504	54	2003 3501	64	2005 0919	77	2018 0145	89
1005 5500	21	1020 1505	54	2003 3502	64	2005 0920	77	2018 0147	90
1005 6500	21, 23	1020 7300	30	2003 3503	64	2005 1601	85	2018 0149	95
1005 6501	22	1020 7301	30	2003 3504	64	2005 1602	85	2018 0151	94
1005 7100	22	1020 7302	31	2003 3509	64	2005 2918	60	2018 0152	94
1005 7200	22	1020 7303	32	2003 3510	64	2005 2919	60	2018 0154	94
1005 9200	21, 23	1020 7304	32	2003 5500	66	2005 2920	60	2018 0155	93
1018 0100	37	1020 7305	32	2003 7114	66	2005 2921	60	2018 0157	93
1018 0104	38	1020 7306	34	2005 0013	70	2005 2922	60	2018 0158	93
1018 0109	39	1020 7307	34	2005 0014	70	2005 2923	61	2018 0159	95
1018 0110	39	1020 7308	35	2005 0015	70	2005 2924	61	2018 0162	96
1018 0110 S	39	1020 7309	32	2005 0016	70	2005 2925	62	2018 0163	96
1018 0111	40	1021 0100	29	2005 0017	70	2005 2926	62	2018 0167	90
1018 0112	41	1021 0101	29	2005 0018	70	2005 3008	60	2018 0169	94
1018 0113	40	1021 0102	32	2005 0022	73	2005 3009	60	2018 0170	96
1018 0114	40	1021 0103	28	2005 0023	73	2005 3010	61	2018 1502	97
1018 0114 S	40	1021 0104	35	2005 0024	73	2005 3011	61	2018 1503	97
1018 0800	37	1021 0105	36	2005 0025	68	2005 3012	62	2018 1506	97

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

2018 3501 – 9501 7120

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
2018 3501	97
2018 3503	97
2018 4502	98
2018 5001	98
2018 5002	98
2018 5004	98
2018 5005	98
2018 5008	98
2018 5010	98
2020 0001	122
2020 0002	122
2020 0100	113
2020 0102	113
2020 0106	111
2020 0107	112
2020 0108	111
2020 0109	111
2020 0110	112
2020 0111	121
2020 0113	99
2020 0114	99
2020 0116	114
2020 0119	114
2020 0121	121
2020 0122	117
2020 0123	118
2020 0125	113
2020 0129	113
2020 0131	100
2020 0133	100
2020 0134	121
2020 0139	99
2020 0140	101
2020 0142	101
2020 0144	103
2020 0145	102
2020 0148	103
2020 0149	102
2020 0150	104
2020 0151	108
2020 0152	114
2020 0153	117
2020 0154	104
2020 0155	114
2020 0157	118
2020 0158	119
2020 0162	107
2020 0163	108, 269
2020 0164	110
2020 0165	110
2020 0166	107
2020 0167	109
2020 0168	115
2020 0169	107
2020 0170	115
2020 0172	105
2020 0174	105
2020 0175	110
2020 0180	123
2020 0185	108
2020 0186	108
2020 0187	119
2020 0188	120
2020 0191	119
2020 0194	122
2020 0196	116
2020 0197	116
2020 0198	120
2020 0199	120
2020 0255	128
2020 0900	132
2020 0901	132
2020 0902	132
2020 0903	133
2020 0904	133
2020 0905	133
2020 0906	133
2020 1500	126
2020 1501	124
2020 1505	127
2020 1506	127
2020 1507	128
2020 1508	128
2020 1509	126
2020 1510	126
2020 1511	125
2020 1512	124
2020 1515	127
2020 1516	125
2020 1517	125
2020 1518	126
2020 1519	127
2020 1520	127
2020 2308	129
2020 2309	129
2020 2310	129
2020 2311	130
2020 2312	130
2020 2313	130
2020 2314	131
2020 2315	131
2020 2316	131
2020 2317	131
2020 2318	131
2020 7102	141
2020 7103	142
2020 7200	135
2020 7201	134
2020 7203	139
2020 7300	141
2020 7300 S	141
2020 7301	142
2020 7301 S	142
2020 7304	135
2020 7306	135
2020 7307	137, 243
2020 7309	139
2020 7311	143
2020 7312	136
2020 7313	139
2020 7316	138
2020 7331	140
2020 7335	140
2020 7336	143
2020 9800	141
2021 1402	134
2021 1403	135
2021 1404	137
2021 1405	138
2021 1406	141
2026 3718	153
2026 3720	153
2033 0701	155
2033 0702	155
2033 0703	158
2033 0704	158
2033 2700	154
2033 2701	156
2033 2702	159
2033 2703	154
2033 7103	156
2035 0600	171
2035 0601	171
2035 0602	172
2035 2700	171
2035 3203	174
2035 3204	174
2035 5001	172
2035 7100	174
2035 7210	173
2035 7211	173
2035 7212	173
2035 7215	173
2041 0203	175
2041 0208	175
2041 0209	175
2041 0210	175
2041 0211	176
2041 0212	176
2041 0213	176
2041 1500	178
2041 1501	178
2041 1502	178
2041 1503	178
2041 1504	179
2041 1505	179
2041 1506	180
2041 1507	180
2041 1508	180
2041 1509	180
2041 1510	180
2041 1511	181
2041 1513	181
2041 1514	181
2041 1515	181
2041 1516	183
2041 1517	182
2041 1518	182
2041 1519	182
2041 1520	183
2041 9805	177
2041 9806	177
2046 0301	184
2046 0302	184
2046 0303	184
2046 0304	185
2046 0305	185
2046 3501	186
2046 3502	186
2046 3503	187
2046 3504	187
2046 3505	188
2046 3506	188
2046 3507	189
2046 3508	189
2046 3509	189
2058 0502	67
2058 0504	67
2058 0519	71
2058 0520	71
2058 0521	72
2058 1800	97
2058 1802	58
2058 1803	58
2058 2200	134
2058 2201	134
2058 2202	134
2058 2203	135
2058 2204	139
2058 2205	152
2058 2206	152
2058 3300	162
2058 3302	162
2058 3304	162
2058 3306	164
2058 3307	164
2058 3308	163
2058 3309	165
2058 3310	163
2058 3311	165
2058 3312	165
2058 3313	154
2058 3314	155
2058 3317	156
2058 3318	156
2058 3319	157
2058 3320	157
2058 3321	165
2058 3322	163
2058 3323	164
2058 3324	157
2058 3325	160
2058 3326	160
2058 3327	160
2058 3328	161
2058 3329	161
2058 3500	166
2058 3501	166
2058 3502	166
2058 3504	168
2058 3505	168
2058 3506	167
2058 3508	167
2058 3509	169
2058 3510	169
2058 3511	169
2058 3512	169
2058 3526	170
2058 3527	170
2058 3528	167
2058 3529	170
2058 3530	170
2058 3531	172
2058 3532	172
2058 4600	190
2058 4601	190
2058 4602	190
5520 1500	128
6705 0100	198
6705 0101	198
6705 0900	198
6705 0901	198
6720 0101	204
6720 0102	201, 218, 220
6720 0103	202, 220
6720 0104	204, 218
6720 0105	204, 218
6720 0106	192, 203
6720 0107	201
6720 0108	204
6720 0109	202
6720 0110	204, 218, 279
6720 0111	203
6720 0112	202
6720 0113	192, 203
6720 0114	200
6720 0115	199
6720 0116	199
6720 0117	199
6720 0118	199
6720 0120	200
6720 0121	200
7220 0100	192, 216
7503 0101	207
7503 0102	207
7503 0103	207
7503 0104	207
7503 0105	207
7503 0106	207
7503 0107	208
7503 0108	208, 209
7503 0109	208
7503 0110	208
7503 0111	208
7503 0112	208
7503 3500	209
7503 3501	209
7503 7201	209
7503 9501	209
7505 0901	209
7518 4501	206
7518 5302	206
7520 0101	211
7520 0102	211
7520 0103	210
7520 0104	210
7520 0105	211
7520 0106	212
7520 0107	213
7520 0108	212
7520 1500	214
7520 1501	214
7520 1502	214
7520 8000	210
7520 8001	211
7520 8002	212
7520 8003	212
7520 8004	213
7558 1800	206
7558 2001	211
7820 0108	218
8120 0100	220
8120 0101	220
8120 0102	220
8720 0100	254
9501 0118	226
9501 7101	222
9501 7103	222
9501 7105	222
9501 7106	222
9501 7107	222
9501 7108	223
9501 7109	223
9501 7110	223
9501 7111	224
9501 7112	224
9501 7113	224
9501 7114	225
9501 7115	225
9501 7116	226
9501 7117	226
9501 7119	227
9501 7120	227

9501 7121 – D00988001

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
9501 7121	227	9518 0116	245	9520 0148	253				
9503 0100	234	9518 0118	245	9520 0149	265				
9503 0101	234	9518 0119	245	9520 0150	256				
9503 0102	232	9518 0120	247	9520 0151	252				
9503 0103	232, 277	9518 0121	247	9520 0152	253				
9503 0104	232	9518 0122	247	9520 0153	265				
9503 0105	233	9518 0123	247	9520 0154	253				
9503 0106	241	9518 0124	247, 277	9520 0155	266				
9503 0107	231	9518 0125	248	9520 0158	268				
9503 0108	234, 277	9518 0126	246	9520 0159	268				
9503 0109	231	9518 0127	248	9520 0160	258				
9503 0110	233	9518 0128	248	9520 0161	252				
9503 0111	195, 242	9518 0129	246	9520 0162	256				
9503 0112	236	9518 0130	249	9520 0163	261				
9503 0113	235	9518 0131	249	9520 0164	266				
9503 0114	235	9518 0132	250	9520 0165	265				
9503 0115	237	9518 0133	248	9520 0900	240				
9503 0116	231	9518 0134	249	9520 1500	270				
9503 0117	231	9518 0135	249	9520 1501	128, 270				
9503 0118	241	9518 0136	250	9520 1502	271				
9503 0119	237	9518 0137	250	9520 1503	272				
9503 0120	236	9520 0100	260	9520 1504	272				
9503 0121	236	9520 0101	260	9520 1505	273, 280				
9503 0122	195, 235	9520 0104	267	9520 1506	273				
9503 0123	234	9520 0105	267	9520 1507	273				
9503 0124	232	9520 0106	267	9520 7300	243				
9503 0125	195, 236	9520 0107	252	9520 7301	243				
9503 0126	236	9520 0108	258	9520 7303	241				
9503 0127	232	9520 0109	252	9520 7304	242				
9503 0128	237	9520 0110	252	9520 7305	242				
9503 0129	242	9520 0111	268, 278	9520 7306	240				
9503 0130	195, 235	9520 0112	106, 255	9521 0101	240				
9503 0131	231	9520 0113	267	9558 2603	274				
9503 0132	234	9520 0114	210, 268	9558 4601	274				
9503 0134	195, 237	9520 0115	268	9803 0101	277				
9503 0135	235	9520 0116	269	9805 0904	276				
9503 0136	233	9520 0117	255	9820 0101	278				
9503 0137	240	9520 0118	261	9820 0103	278				
9503 0900	239	9520 0119	261	9820 0104	279				
9503 0901	238	9520 0120	255	9820 0105	279				
9503 0902	238	9520 0121	251	9820 0106	279				
9503 0903	239	9520 0122	251	9820 0107	278				
9503 0904	196, 238	9520 0123	262	9820 0120	279				
9503 0905	238	9520 0123 A	262	9858 0511	230				
9503 0906	238	9520 0124	266	D00439002	37				
9503 1600	239	9520 0124 A	266	D00625009	66				
9503 1601	239	9520 0125	264	D00625036	177				
9505 0900	194, 229, 276	9520 0126	257	D00988001	37				
9505 0901	229, 276	9520 0127	258						
9505 0902	228	9520 0128	258						
9505 0903	229	9520 0129	257						
9505 0904	229	9520 0130	257						
9505 0905	230, 276	9520 0131	259						
9505 0906	194, 230	9520 0132	251						
9505 0907	77, 192, 194, 216, 230	9520 0133	257						
		9520 0134	255						
		9520 0135	264						
		9520 0136	262						
9518 0100	244	9520 0137	263						
9518 0102	244	9520 0138	265						
9518 0104	246	9520 0139	263						
9518 0104 A	246	9520 0140	256						
9518 0107	244	9520 0141	256						
9518 0108	245	9520 0142	264						
9518 0111	246	9520 0143	213, 261						
9518 0112	244	9520 0144	263						
9518 0113	248	9520 0145	259						
9518 0114	245	9520 0146	253						
9518 0115	245	9520 0147	253						

Terms of Delivery and Payment

1. General

All offers are subject to order confirmation by the seller. New catalogues and / or price lists replace all previous issues and render them invalid. Unless otherwise agreed upon, accepted orders will be carried out at the prices and terms listed in the current price list. Confirmed orders with a delivery time exceeding 6 months, or orders that are delayed due to circumstances which are beyond the control of the seller, will be carried out using the current sales prices of the date of delivery.

The buyer agrees to the seller's terms of delivery and payment when placing the order. Purchasing terms of the purchaser do not invalidate the terms of the seller irrespective as to whether the seller repudiates the purchaser's terms or not.

2. Despatch / Packing

The buyer bears the risk of transport, including when the seller has agreed to bear all transport charges. Unless special transport terms have been agreed upon, the method of transport will be at the discretion of the seller. A transport / marine insurance will only be included at the written request of the buyer. The buyer will bear the costs of this insurance. All prices are „ex-factory" prices unless otherwise agreed upon. All prices include the cost of packing.

3. Delivery times

All quoted delivery times are based on careful planning and are constantly monitored. They are, however, only estimated and can therefore deviate up to 4 weeks from the date that has been quoted in the contract.

4. Quantities

A deviation of plus or minus 10% of the ordered quantity must be accepted by the buyer for all items which are not stock items, but are manufactured at the request of the buyer.

5. Payment

Terms of payment must be agreed upon between the buyer and the seller. Drafts and / or cheques issued by the buyer are only credited after the same have been cleared by the relevant banking institution of the buyer.

6. Claims / Warranty

Claims regarding defective goods or incomplete deliveries must be stated in writing within 8 days from the receipt of goods. This statement must be sent prior to the assembly with other components and / or further resale of the goods in question to third parties. The seller agrees to repair, at his costs and on his premises, the defective items, unless the seller decides, at his discretion, to replace or to credit the purchase price to the buyer, but always on the assumption that the seller accepts the responsibility for the defective goods. Claims will not be handled unless the defects are reported within the stated time limit and such a report must be accompanied by a specification which details the nature of the defect.

At the expense of the buyer, defective goods must be returned to the seller within 10 days. The seller has the right to demand the submission of such defecitive items for the purpose of checking the operation of the claimed defective items.

The seller cannot be held responsible for any losses that arise due to the following:

a) the application of the goods for purposes which are alien to their intended purpose.

b) the faulty handling and/or the faulty application of the goods by the buyer or a third party.

c) the improper usage of working materials such as unspecified lubricants, etc..

d) the normal wear and tear which occurs after 20.000 km and / or 100 working hours, or after 12 months beyond the delivery date. In such cases the right of claim has elapsed. For these kinds of claims the buyer is not released from his obligation of payment of the purchased goods.

7. Court of jurisdiction

Unless otherwise agreed upon, all contracts are subject to jurisdiction of German law and the District Court of Olpe, Germany, and shall be the competent court for all legal actions (in accordance with §38 Abs. 3 i. V. m. §696 ZPO). The application of UN law for sales contracts is excluded.

8. Products

All items offered by the seller are manufactured by the seller. The seller guarantees that all bearing items are of the highest quality and precise fitting. All goods offered by the seller are supplied only for the purpose of being used as spare parts. All given cross-reference numbers are for identification purposes only.

9. Reservation of rights

All the goods supplied by the seller will remain the property of the seller until full payment has been received.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller abgeschlossener Verträge zwischen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG und einem Besteller. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren die vorausgegangenen ihre Gültigkeit. Von uns bestätigte Aufträge werden zu den vereinbarten Preisen ausgeführt, falls dem nicht andere Abmachungen entgegenstehen. Bei Aufträgen, für die eine längere Lieferfrist als 6 Monate vereinbart oder erforderlich ist, steht uns das Recht zu, unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zu berechnen. Die angebotenen Teile sind unser eigenes Fabrikat. Sie sind hergestellt aus hochwertigen Materialien und absolut passend. Sie werden lediglich als Ersatzteile angeboten. Die Original-Nummern sind angegeben, um dem Käufer die Auswahl der benötigten Teile zu erleichtern. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers haben uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit und berühren die Verbindlichkeit unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Sämtliche Verträge mit dem Besteller werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam.

2. Lieferungen / Verpackung

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Soweit keine besondere Versandart vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen. Eine Transportversicherung erfolgt nur im ausdrücklichen Auftrag des Bestellers und auf dessen Kosten. Der Mindestrechnungswert für erteilte Aufträge liegt bei 100 €. Aufträge, die diesen Wert nicht erreichen, können von uns nicht bestätigt werden. Wir liefern Aufträge wie folgt aus:

a) bis zu einem Warenwert von 250,00 € netto ab Werk zzgl. einem Mindermengenzuschlag von 20,00 € pro Auftrag;
b) von 251,00 € bis 3000,00 € netto ab Werk;
c) ab 3001,00 € frei Haus (BRD) oder FOB Hamburg / Bremen.

Unsere Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.

3. Lieferfrist

Unsere Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Ermessen. Vereinbarte Liefertermine werden sorgfältig eingeplant und deren Einhaltung überwacht. Sie sind jedoch für uns nur annähernd verbindlich. Nach Ablauf dieser Fristen ist der Besteller auf jeden Fall verpflichtet, uns zur Lieferung eine angemessene Nachfrist – mindestens 3 Wochen – einzuräumen. Nach Überschreiten dieser Nachfrist ist der Besteller bezüglich der bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Schadenersatzansprüche jeder Art, insbesondere wegen Verzugs und für mittelbare Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Wenn höhere Gewalt oder Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die termingemäße Ausführung des Auftrages unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

4. Lieferumfang

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns wie üblich Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % vor.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem aktuellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank sowie die entstandenen Kosten berechnet. Scheck- und Wechselhergaben, etc. gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Hierbei werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar zu zahlen sind.

6. Mängelansprüche

Beanstandungen wegen mangelhaften, unvollständigen oder Falschlieferungen sind uns spätestens 10 Tage nach Empfang der Ware, jedenfalls aber vor Einbau und Weiterveräußerung schriftlich anzuzeigen. Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl berechtigt, Nachbesserungen der gelieferten Ware, Ersatzlieferungen oder Gutschrift des Minderwertes vorzunehmen.Mängelrügen können nur anerkannt werden, wenn sie fristgemäß schriftlich unter genauer Bezeichnung des Mangels und kostenfreier Zusendung der beanstandeten Ware geltend gemacht werden. Zur sachgerechten Beurteilung der Beanstandung sind wir berechtigt, auch weitere im Funktionszusammenhang mit der beanstandeten Ware stehenden Teile anzufordern. Diese sind uns dann innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zuzusenden. Ein von uns zu vertretender Mangel liegt insbesondere in folgenden Fällen nicht vor:

1. Bei einer anderen Verwendung des Liefergegenstandes als vorgesehen und uns bekannt.
2. Bei einer unsachgemäßen Behandlung durch den Besteller oder durch Dritte, z. B. nicht sachgerechtem Einbau.
3. Fehlerhaftigkeit der Einbaustelle.
4. Verwendung unsachgemäßer Fremdmittel, z. B. ungeeigneter Öle und Schmiermittel.
5. Durch natürlichen Verschleiß. Ein solcher liegt vor, wenn unsere Teile mehr als 20.000 km oder 100 Betriebsstunden unter normalen Bedingungen gelaufen sind.

Bei berechtigten Mängelrügen tragen wir die Aufwändungen, die zum Zweck der Nachbesserung erforderlich sind, soweit sie den üblichen Kostensätzen entsprechen. Der Mängelanspruch verjährt spätestens ein Jahr nach Ablieferung der Ware an den Besteller. Die Erhebung einer Mängelrüge setzt Zahlung des Kaufpreises bzw. der Vergütung voraus und berechtigt nicht dazu, den Kaufpreis bzw. die Vergütung zurückzubehalten. Gegenüber unseren Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen sowie Zahlungen ist Olpe. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Olpe. Für alle abgeschlossenen Verträge wird die Anwendung des UN-Übereinkommens vom 11.04.1980 ausgeschlossen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er verpflichtet sich, die Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn der Gegenstand von Dritterwerbern nicht sofort bezahlt wird. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltssache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25 % übersteigt.

9. Sonstiges

Ersatzansprüche aufgrund von Angaben in diesem Katalog können nicht anerkannt werden. Laut Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass wir Daten von Ihnen gespeichert haben und diese Daten auch verarbeiten werden.

The content of this catalogue is protected by copyright. Unauthorized reproduction in whole or in part is prohibited.

The supply of LASO parts strictly adhere to our sales and delivery agreement and are subject to our conditions of payment.

We reserve the right to modify our components as necessary.

The original equipment part numbers indicated in the catalogue only serve as a cross-reference comparison with LASO-numbers. They must not appear on any advice notes or invoices.

Our poducts are new parts, which are manufactured in our factory. We indicated the numbers of exchange pumps in the catalog only for purposes of identification.

All data in this catalogue are of August 2008.

We accept no liability for typing errors or mistakes.

is a trade mark of Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken und dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.

Unsere Produkte sind Neuteile, die in unserem Werk hergestellt werden. Die Nummern von Tauschpumpen haben wir im Katalog nur zu Zwecken der Identifizierung angegeben.

Alle Angaben in diesem Katalog: Stand August 2008.

Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtum.

ist ein Warenzeichen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

High Precision
Automotive Spare Parts

www.laso.de | info@laso.de

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (2761) 93 76 - 0
Fax: +49 (2761) 93 76 - 44

www.laso.de | info@laso.de

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 040018