



High precision
automotive
spare parts

Hochpräzise
Kraftfahrzeug-
Ersatzteile

2012



Mercedes-Benz

Kässbohrer / Setra



High precision automotive spare parts
Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

www.laso.de | info@laso.de

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



TÜVRheinland®
CERT
Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008

Mercedes-Benz Commercial Vehicles / Nutzfahrzeuge			7 – 159
Cylinder head / Engine housing Zylinderkopf / Motorgehäuse	Group Gruppe	01 01	7 – 17
Moving parts Triebwerk-Teile	Group Gruppe	03 03	18 – 28
Timing parts Steuerungs-Teile	Group Gruppe	05 05	29 – 53
Injection parts Einspritzpumpen-Teile	Group Gruppe	07 07	54 – 55
Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer - Teile	Group Gruppe	14 14	56 – 59
Electrical equipment parts Elektrische Ausrüstung-Teile	Group Gruppe	15 15	60 – 60
Engine lubrication Motorschmierung	Group Gruppe	18 18	61 – 78
Engine cooling system Motorkühlung	Group Gruppe	20 20	79 – 131
Transmission parts Getriebe-Teile	Group Gruppe	26 26	132 – 137
Cabin parts Fahrerhaus-Teile	Group Gruppe	31 31	138 – 138
Axle parts Achsen-Teile	Group Gruppe	33, 35 33, 35	139 – 159
Cross reference list / Umschlüsselungsliste			160 – 166
LASO numbers / LASO Nummern			167 – 168
Terms of delivery and payment / Liefer- und Zahlungsbedingungen			169 – 172



High precision automotive spare parts

**German benchmark
technology**

At home in the world market

LASO products for passenger cars, commercial vehicles and buses have been established in the international aftermarket since 1965.

Top quality materials, technical know-how and ongoing development are our guarantee for high precision products.

LASO delivers exclusive brand quality to cater for the demands of the leading automotive repair specialist.

Worldwide, LASO stands for excellent quality and service.



Auf dem Weltmarkt zu Hause

Seit 1965 sind LASO-Produkte für PKW, LKW und Busse im Ersatzteilmarkt international etabliert.

Erstklassige Werkstoffe, handwerkliches Können und permanente Weiterentwicklung sind unser Garant für hochpräzise Produkte.

LASO liefert ausschließlich Markenqualität für die Ansprüche der führenden Automobilhersteller.

LASO steht weltweit für hervorragende Qualität und Service.



Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

**Führende Technologie,
die Maßstäbe setzt**



High precision automotive spare parts

Perfect production process

We have the latest technology and up to date knowledge at our disposal. This „know-how“ is the foundation for a perfect production process.

Our quality products are the result of the drawing together of LASO's Know-how, equipment, production methodologies and testing.

Efficient solutions

Computerised manufacturing centres are linked to the development centre, resulting in our precision parts being both economically & efficiently produced.

LASO's tool design and production set the bench mark at a new peak.



Perfekter Fertigungsprozess

Wir verfügen über neueste Technologie und aktuelles Fachwissen. Dieses Know-how ist Grundlage für eine perfekte Produktion.

Unsere Qualitätsprodukte sind das Ergebnis des Zusammenspiels von LASO-Know-how, Werkzeugen, Produktionsmethoden und Prüfung.

Effiziente Lösungen

Computergesteuerte Bearbeitungszentren sind mit dem Entwicklungszentrum vernetzt.

So werden unsere Präzisionsartikel wirtschaftlich und effizient produziert.

Der LASO-Werkzeugbau setzt Maßstäbe auf Spitzenniveau.

Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Quality assurance

We test our parts according to the most modern test methodologies for durability, hardness, surface composition and form-compliance.

Sensitive units are 100 % conclusively tested on LASO measuring equipment.

In so doing, we ensure that only zero-defect parts leave our facilities.

Our effort – your success

Our products and manufacturing methods are constantly being improved and further developed to ensure the highest quality at the most attractive prices.



Qualitätssicherung

Wir prüfen unsere Teile mit modernsten Messmethoden auf Maßhaltigkeit, Härte, Oberflächenbeschaffenheit und Formgenauigkeit.

Sensible Aggregate werden abschließend zu 100 Prozent auf LASO-Prüfstationen getestet.

So stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unser Haus verlassen.

Unsere Leistung – Ihr Erfolg

Unsere Produkte und Fertigungsmethoden werden permanent weiterentwickelt, um den höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden.

So erhalten unsere Kunden höchste Qualität zu attraktiven Preisen.

High quality – worldwide

With optimised marketing structures we are able to ensure that our high-precision LASO parts reach our clients across the globe at the right time.

Spitzenqualität – Weltweit

Mit ausgefeilten Vertriebsstrukturen gelangen unsere hochpräzisen LASO-Ersatzteile termingerecht zu unseren Kunden – weltweit.



German benchmark technology
Führende Technologie, die Maßstäbe setzt

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 050 0333 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 050 0733	2005 0120	rocker arm Kipphebel	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 A / H / LA / HA OM 409 OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / LA / HA OM 429 LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 447 / A / LA / HA / HLA OM 449 A / LA / HLA M 447 HLAG M 447 G / HG ADE 407 D / T ADE 422 / T / TI ADE 423			
						
403 050 1236 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 050 0936	2005 3601	bracket rocker arm Lagerbock Kipphebel				
						
442 055 0020 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 055 0220	2005 7100	adjusting screw for rocker arm Einstellschraube für Kipphebel				
						
422 990 0051 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 312 990 0251	2005 7216	hexagon nut Sechskantmutter				
						
001 990 8240	2005 1500	washer ø 25 x ø 36 x 1 mm Scheibe ø 25 x ø 36 x 1 mm				
						
000 931 010 369	D00931025	screw bracket rocker arm – cylinder head Schraube Kipphebel- bock an Zyl.-Kopf				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 050 0933 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 050 0833 541 050 0733 541 050 0633 541 050 0433	2005 0138	rocker arm inlet Kipphebel Einlass	OM 457 LA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA			
						
541 050 0834 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 050 0734 541 050 0634 541 050 0534	2005 0139	rocker arm exhaust Kipphebel Auslass				
						
541 050 1236 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 050 0836 541 050 0436	2005 3602	bracket rocker arm Lagerbock Kipphebel				
						
541 055 0620 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 055 0420 541 055 0320	2005 7107	adjusting screw for rocker arm Einstellschraube für Kipphebel				
						
422 990 0051	2005 7216	hexagon nut Sechskantmutter				
						
541 990 0304 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N910105010004	2001 7112	screw bracket rocker arm – cylinder head Schraube Kipphebel- bock an Zyl.-Kopf				
						

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 050 0833 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 050 0533	2005 0145	rocker arm inlet Kipphebel Einlass	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
						
906 050 0334 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 050 0234	2005 0146	rocker arm exhaust Kipphebel Auslass				
						
906 055 0420	2005 7109	adjusting screw for rocker arm Einstellschraube für Kipphebel				
						
326 990 0151	2005 7203	hexagon nut Sechskantmutter				
						
403 017 0271	2001 3001	screw nozzle holder Schraube Düsenhalter	OM 401 – 447			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 180 0143 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 352 180 0143	2001 4301	oil nozzle Öldüse	OM 352 A OM 362 LA OM 364 A / LA OM 366 A / LA OM 366 A MBT M 366 LAG			
						
N915036006208	D07643001	hollow screw Hohlschraube				
						
442 180 0243	2001 4302	oil nozzle Öldüse	OM 442 LA			
						
442 180 0543 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 442 180 0343 422 180 0043	2001 4303	oil nozzle Öldüse	OM 401 / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 421 OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 LA ADE 422 N ADE 423 N / TI ADE 442 N / T / TI			
						
N915036010109 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N915036010103	D07643002	hollow screw Hohlschraube				
						

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 180 0843 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 180 0743	2001 4310	oil nozzle Öldüse	OM 501 LA OM 502 LA			
						
N304017008023 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N000933008148	D00933004	screw Schraube				
						
906 180 0243	2001 4311	oil nozzle Öldüse	OM 904 LA OM 906 LA			
						
906 180 0543 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 180 0443	2001 4312	oil nozzle Öldüse				
						
N915036006208	D07643001	hollow screw Hohlschraube				
						
457 180 1443 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 180 1243 457 180 1043	2001 4313	oil nozzle Öldüse	OM 457 LA / HLA			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 990 0304 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 352 011 0171	2001 7105	screw crankshaft bearing cover-cylinder crank-case (M15 x 2 x 120 mm) Schraube Kurbelwellen- lagerung-Zylinder- kurbelgehäuse (M15 x 2 x 120 mm)	OM 314 OM 352 OM 362 OM 364 OM 366	314.900 – 961, 962 – 965, 967 352.900 – 967, 970 – 999 353.909 – 914, 950 – 997 362.900, 906, 909, 910 354.900 – 903, 920 – 925 364.900 – 987, 356.901 – 999 357.900 – 937, 940 – 963 366.900 – 946, 951 – 981, 983 – 999 376.925 – 927		
						
366 990 0301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 990 4201 322 990 0505	2001 7104	cylinder head screw (M12 x 1.75 x 111 mm) Zylinderkopfschraube (M12 x 1,75 x 111 mm)	OM 314 OM 352 OM 362 OM 364 OM 366	314.900 – 967 352.900 – 909, 911 – 919, 921 – 929, 930 – 939, 942 – 946, 949, 950, 953 – 976, 978 – 994, 996 – 999, 353.900 – 984, 989, 991, 995, 997 362.900 – 910 354.900 – 903, 920 – 925 364.900 – 987 356.901 – 999 357.900 – 927 929 – 963 366.900 – 957 962 – 999 376.925 – 927		17 pcs. / engine 17 Stck. / Motor 25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor 25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor 17 pcs. / engine 17 Stck. / Motor 25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor
						
422 011 0071 = 447 011 0071 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 011 0271 Evobus: 8.311.999.022	2001 7111	screw crankshaft bearing cover – cylinder- head crankcase (M18 x 2 x 152 mm) Schraube Kurbelwellenlager- deckel – Zylinder- kopfgehäuse (M18 x 2 x 152 mm)	OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA OM 501 LA OM 502 LA			
						

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 990 0201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 990 0501	2001 7100	cylinder head screw (M15 x 2 x 109 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 109 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			1 pc. / engine 1 Stck. / Motor
						
422 990 0301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 990 0601	2001 7101	cylinder head screw (M15 x 2 x 144 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 144 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			3 pcs. / engine 3 Stck. / Motor
						
422 990 0401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 990 0701	2001 7102	cylinder head screw (M15 x 2 x 168 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 168 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			2 pcs. / engine 2 Stck. / Motor
						
457 990 0501 = 457 990 0201 replace old nos.: ersetzen alte Nm.: 457 990 0101 457 990 0001	2001 7113	cylinder head screw (M15 x 2 x 210 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 210 mm)	OM 457 LA OM 460 LA			
						

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 011 0171 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 011 0071	2001 7116	screw crankshaft bearing cover-cylinder crank-case (M18 x 2 x 120 mm) Schraube Kurbelwellen- lagerung-Zylinder- kurbelgehäuse (M18 x 2 x 120 mm)	OM 501 LA OM 502 LA			
						
541 990 0501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 990 0001	2001 7109	cylinder head screw (M18 x 2 x 210 mm) Zylinderkopfschraube (M18 x 2 x 210 mm)				
						
906 016 0769	2001 7117	cylinder head screw (M16 x 2 x 150 mm) Zylinderkopfschraube (M16 x 2 x 150 mm)	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA			
						
906 990 0301 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 990 0204	2001 7118	screw crankshaft bearing cover-cylinder crank-case (M14 x 2 x 135 mm) Schraube Kurbelwellen- lagerung-Zylinder- kurbelgehäuse (M14 x 2 x 135 mm)				
						


Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------


541 180 0915 2018 1519 pressure relief valve
Überdruckventil

OM 501 LA
OM 502 LA



consisting of:
bestehend aus:

- | | | | |
|------|---------------|-----------|----------------------------------|
| (01) | 541 184 0556 | 2018 3013 | drain plug
Verschlusschraube |
| (02) | N000000001103 | D07603026 | washer
Dichtring |
| (03) | 442 993 5501 | 2018 9217 | spring
Feder |
| (04) | 541 184 0332 | 2018 4208 | relief valve
Rückschlagventil |
| (05) | 024 997 5048 | 2018 4504 | o-ring
o-Ring |



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Engine housing parts Motorgehäuse-Teile

Group 01 Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
004 542 4317 = 684 542 7117 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 001 542 8217	2001 1700	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 346 OM 355 OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			
004 542 8917 = 684 542 7317 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 001 542 4917	2001 1701	oil pressure sensor without warning contact Öldruckgeber ohne Warnkontakt	OM 314 OM 346 OM 352 / A OM 355 OM 362 LA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			
002 542 1717	2001 1702	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 346 OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 407 / H / HA OM 427 / H / HA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 447 H / A / LA			
001 542 5617	2001 1703	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 352 OM 360 OM 366 OM 447			
012 542 0517	2001 1704	oil pressure sensor Öldruckgeber	OM 457 LA OM 501 LA OM 502 LA OM 904 LA OM 906 LA			

Engine housing parts
Motorgehäuse-Teile
Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

003 153 8428
= 004 153 0428

temperature sensor
Geber Temperatur-
anzeige



OM 441 LA
OM 442 LA
OM 447 HLA
OM 457 LA
OM 501 LA
OM 502 LA
OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA
OM 926 LA
M 447 G / HG

004 153 2528
= 004 153 1628

temperature sensor
Geber Temperatur-
anzeige



OM 457 LA / HLA
OM 501 LA
OM 502 LA
OM 904 LA
M 447 HLAG

004 153 4328
= 004 153 4228

temperature sensor
Geber Temperatur-
anzeige



OM 457 LA
OM 460 LA
OM 472 LA
OM 501 LA
OM 502 LA
OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA
OM 926 LA

007 153 0828

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
004 153 4928



oil pressure sensor
Öldruckgeber



OM 457 LA
OM 472 LA
OM 501 LA
OM 502 LA
OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA

Moving parts Triebwerk-Teile

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2058 0300	repair kit flywheel Reparatursatz Schwungscheibe	OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 407 OM 421 OM 422 / A / LA OM 423 OM 427 OM 441 OM 442 OM 443 OM 447 OM 541 OM 542			
 consisting of: bestehend aus:						
(01) 013 997 1447 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 4605	seal ring Dichtring				
(02) 004 981 2125 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle				
(03) 403 032 0309 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 3505	intermediate ring Schwungradring				
(04) 422 032 0271 (10 pcs. / 10 Stk.)	2003 7109	screws flywheel Schwungrad- schrauben				
—	2058 0301	repair kit flywheel Reparatursatz Schwungscheibe				
 consisting of: bestehend aus:						
(01) 013 997 1447 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 4605	seal ring Dichtring				
(02) 004 981 2125 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle				
(03) 422 032 0271 (10 pcs. / 10 Stk.)	2003 7109	screws flywheel Schwungrad- schrauben				

Connecting rod Pleuelstange

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

355 030 1920
= 355 030 2820

replace old no.:
ersetzen alte Nr.:

355 030 2120

2003 2001

connecting rod
Pleuelstange



OM 355

OM 355 A

OM 355 H

OM 355 IRAN

360 030 0120

2003 2002

connecting rod
Pleuelstange



OM 360

OM 360 A

352 030 4220
= 366 030 3520
= 376 030 7120
= 376 030 7220

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

366 030 2520
366 030 2120
352 030 5720
352 030 4920
352 030 3920
352 030 3420
352 030 2720
352 030 1420
352 030 1220

2003 2003

connecting rod
Pleuelstange



OM 314

OM 314
OTOMARSAN / TUE

OM 352 / A

OM 362 LA

OM 364 / A / LA

OM 366 / A / LA

OM 366 / A MBT

366 030 3620
= 366 030 7320

2003 2004

connecting rod
Pleuelstange



OM 364 A / LA

OM366 A / LA

OM 366 LA MBT
M 366 LAG

Connecting rod Pleuelstange

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 030 0820 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 441 030 0520 441 030 0420 441 030 0320 441 030 0120	2003 2005	connecting rod Pleuelstange (Trapez) 	OM 401 / LA OM 441 / A / LA			
442 030 0220 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 442 030 0020 422 030 0420 422 030 0320 403 030 1720	2003 2006	connecting rod Pleuelstange (Trapez) 	OM 422 / A / LA OM 422 OTOMARSAN / TUE OM 423 / A OM 424 / A / LA OM 441 OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A			256 mm
447 030 0820 = 447 030 0020 = 466 030 0020 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 030 0420 407 030 0720	2003 2007	connecting rod Pleuelstange 	OM 427 A / H / LA OM 447 A / H / LA M 447 HG			251 mm
447 030 0320 = 447 030 0520 = 466 030 0120 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 030 0220 447 030 0120 466 030 0220	2003 2008	connecting rod Pleuelstange (Trapez) 	OM 447 HA EURO 0 / 1 OM 477 HLA M 447 G / HG M 447 HLAG OM 449 HLA			251 mm
457 030 0120 = 457 030 0420	2003 2015	connecting rod Pleuelstange 	OM 457 LA / HLA			
496 030 0020 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 407 030 0620 407 030 0420	2003 2009	connecting rod Pleuelstange 	OM 407 / A / H / LA			256 mm

Connecting rod Pleuelstange

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

541 030 0520

2003 2011

connecting rod
Pleuelstange

OM 501 LA

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:541 030 0420
541 030 0320

542 030 0520

2003 2012

connecting rod
Pleuelstange

OM 502 LA

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:542 030 0420
542 030 0320

906 030 0220

2003 2013

connecting rod
Pleuelstange

OM 904 LA

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

904 030 0320

OM 906 LA / HLA

OM 924 LA

OM 926 LA



906 030 0320

2003 2014

connecting rod
Pleuelstange

OM 904 LA

OM 906 LA / HLA

OM 924 LA

OM 926 LA

M 906 LAG



Conrod bolt Pleuelschraube

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 038 2271	2003 7103	conrod bolt (M 14 x 1.25 x 81 mm) Pleuelschraube (M 14 x 1,25 x 81 mm)	OM 312 OM 314 OM 314 A OM 327 OM 352 OM 352 A OM 362 LA			
						
352 038 2771	2003 7104	conrod bolt (M 15 x 1.25 x 60 mm) Pleuelschraube (M 15 x 1,25 x 60 mm)				
						
352 038 0572	2005 7207	conrod nut (M 14 x 1.25) Pleuelmutter (M 14 x 1,25)				
						
355 038 0371	2003 7115	conrod bolt (M 12 x 1.5 x 88 mm) Pleuelschraube (M 12 x 1,5 x 88 mm)	OM 312 OM 314 OM 326 / H OM 346 / A / H OM 352 / A OM 355 / A / H			
						
315 038 0072	2005 7214	conrod nut (M 12 x 1.5) Pleuelmutter (M 12 x 1.5)				
						

**Conrod bolt
Pleuelschraube**
**Group 03
Gruppe 03**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 038 0271 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 038 0171	2003 7106	conrod bolt (M 16 x 1.5 x 67.5 mm) Pleuelschraube (M 16 x 1,5 x 67,5 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 447 / A / H / HA			
442 038 0071	2003 7110	conrod bolt (M 16 x 1.5 x 67.5 mm) Pleuelschraube (M 16 x 1,5 x 67,5 mm)				
541 038 0071	2003 7119	conrod bolt (M 16 x 1.5 x 73.5 mm) Pleuelschraube (M 16 x 1,5 x 73,5 mm)	OM 501 LA OM 502 LA			
906 038 0171 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 038 0771 366 038 0471	2003 7112	conrod bolt (M 12 x 1.25 x 56 mm) Pleuelschraube (M 12 x 1,25 x 56 mm)	OM 314 / A OM 352 / A OM 362 LA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 904 / LA OM 906 / A / LA OM 924 LA OM 926 LA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Gear crankshaft Kurbelwellenrad

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 052 0003	2005 0601	gear crankshaft Kurbelwellenrad	OM 314 OM 352 / A OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			
						
403 050 0403	2005 0602	gear crankshaft Kurbelwellenrad	OM 401 / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / H / LA / HA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 441 A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 447 A / HA / LA / HLA			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 050 0303						
						
541 050 0203	2005 0605	gear crankshaft Kurbelwellenrad	OM 501 LA OM 502 LA			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 050 0503						
						

Gear crankshaft
Kurbelwellenrad

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

906 052 0603 2005 0603 gear crankshaft
Kurbelwellenrad

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

906 052 0503

OM 904 LA
OM 906 LA / HLA
M 906 LAG



906 052 1403 2005 0604 gear crankshaft
Kurbelwellenrad

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 052 1303
906 052 1103
906 052 1003

OM 904 LA
OM 906 LA / HLA
OM 924 LA
OM 926 LA
M 906 LAG



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Moving parts Triebwerk-Teile

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
327 031 0027	2003 3508	oil baffle Ölfangring	OM 327 OM 360 / H			
						
442 031 0027	2003 3500	oil baffle front Ölfangring vorn	OM 401 / A / LA OM 402 LA OM 403 OM 404 / A OM 407 OM 421 / A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H OM 441 LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 447 LA / HLA OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA M 447 G / HG			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 031 0727						
						
403 032 0309	2003 3505	intermediate ring rear Schwungradring hinten				
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 032 0109						
						
906 031 0051	2003 3512	spacer ring Abstandring	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA			
						
004 981 2125	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle	OM 401 / A / LA OM 402 LA OM 403 OM 404 / A OM 407 OM 421 / A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H OM 441 LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 447 LA / HLA OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA M 447 G / HG			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 002 981 8925						
						

Moving parts
Triebwerk-Teile
Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
427 031 0071 = 475 031 7171	2003 7113	screw counterweight to crankshaft (M16 x 1.5 x 70 mm) Schraube Gegengewicht an Kurbelwelle (M16 x 1,5 x 70 mm)	OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 447 A / LA / HA / HLA OM 449 A / LA OM 457 LA / HLA			
						
442 031 0071 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 422 031 0171 403 031 0171	2003 7111	screw counterweight to crankshaft (M16 x 1.5 x 74 mm) Schraube Gegengewicht an Kurbelwelle (M16 x 1,5 x 74 mm)	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H OM 441 – 444 OM 501 LA OM 502 LA			
						
422 032 0271 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 032 0171	2003 7109	screw flywheel to crankshaft (M16 x 1.5 x 74 mm) Schraube Schwungrad an Kurbelwelle (M16 x 1,5 x 74 mm)	OM 401 OM 403 OM 421 OM 422 A / LA OM 429 LA OM 441 LA OM 442 LA OM 447 HA / HLA OM 457 LA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA			
						
314 035 0214	2003 3506	spacer ring Abstandring	OM 314 OM 352 / A OM 364 OM 366 / A / LA M 366 G			
						
314 035 0314	2003 3511	spacer ring Abstandring	OM 314 OM 352 74 kW (100 PS)	314.918 – 943 .947 .950 .954 352.965 .999		
						
355 035 0051	2003 3507	spacer ring Abstandring	OM 326 / H OM 355			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Moving parts Triebwerk-Teile

Group 03 Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
014 997 1647 = 344 997 7446 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 014 997 6847 013 997 3347 012 997 9647	2003 4603	seal ring crankshaft, front (65 x 90 x 12 mm) Dichtring Kurbel- welle, vorn (65 x 90 x 12 mm)	OM 314 OM 352 / A OM 362 OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA M 352 M 366 LAG			
						
013 997 1447 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 021 997 5347 014 997 1347 006 997 3347 005 997 2647	2003 4605	seal ring crankshaft, rear (120 x 140 x 13 mm) Dichtring Kurbel- welle, hinten (120 x 140 x 13 mm)	OM 401 / LA OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 429 LA OM 441 OM 442 / A / LA OM 447 HA / HLA OM 449 / A / LA / HLA OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA M 447 HG			
						
014 997 4647 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 021 997 5247 012 997 7447 006 997 2347 006 997 1647	2003 4604	seal ring crankshaft, front (105 x 130 x 12 mm) Dichtring Kurbel- welle, vorn (105 x 130 x 12 mm)				
						
014 997 9846	2003 4609	seal ring crankshaft, front (100 x 130 x 14 mm) Dichtring Kurbel- welle, vorn (100 x 130 x 14 mm)	OM 457 LA / HLA OM 460 HLA OM 501 LA OM 502 LA			
						
025 997 5047	2003 4610	seal ring crankshaft, rear (115 x 140 x 12 mm) Dichtring Kurbel- welle, hinten (115 x 140 x 12 mm)	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
						

Timing parts – rocker arm spindle
Steuerungs-Teile – Kipphebelachse
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

312 050 0231 2005 3100 rocker arm spindle
Kipphebelachse



OM 352

324 050 0131 2005 3101 rocker arm spindle
Kipphebelachse



OM 314

326 050 0031 2005 3102 rocker arm spindle
Kipphebelachse



OM 346
OM 355.91
OM 355

355.96 – 98

327 050 0531 2005 3105 rocker arm spindle
Kipphebelachse




OM 360

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve spring Steuerungs-Teile – Ventildfeder

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 053 0320 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 322 053 0420	2005 9214	valve spring Ventildfeder	OM 314 / A OM 352 / A OM 355 / A OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			
						
403 053 0120 = 403 053 0320 = 403 053 0820	2005 9215	valve spring outer, inlet Ventildfeder außen, Einlass	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / H / A / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / LA / HA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA up to engine: 803273 bis Motor: 803273			
						
403 053 0720	2005 9216	valve spring outer, strengthened, inlet and exhaust Ventildfeder außen, verstärkt Einlass und Auslass	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / H / A / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / LA / HA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA from engine: 803274 ab Motor: 803274			
						
403 053 0622 = 403 053 0822 = 403 053 1122	2005 9217	valve spring inner, inlet Ventildfeder innen, Einlass	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / H / A / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / LA / HA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA up to engine: 803273 bis Motor: 803273			
						
403 053 1022	2005 9218	valve spring inner, strengthened, inlet and exhaust Ventildfeder innen, verstärkt Einlass und Auslass	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / H / A / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / LA / HA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA			
						

Timing parts – valve guide
Steuerungs-Teile – Ventilfehrung
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

366 053 0729

2005 2901

 valve guide
 inlet, standard
 outer $\varnothing$ 15.00 mm
 inner $\varnothing$ 8.90 mm

OM 314

 replaces old nos.:
 ersetzt alte Nrn.:

OM 352

 352 053 2229
 352 053 1229
 312 053 0230

OM 364 / A / LA

 Ventilfehrung
 Einlass, Standard
 $\varnothing$ auBen 15,00 mm
 $\varnothing$ innen 8,90 mm

OM 366 / A / LA



366 053 0829

2005 2902

 valve guide
 inlet,
 repair oversize I
 outer $\varnothing$ + 0.10 mm

 Ventilfehrung
 Einlass,
 Reparaturstufe I
 $\varnothing$ auBen + 0,10 mm



366 053 0929

2005 2903

 valve guide
 inlet,
 repair oversize II
 outer $\varnothing$ + 0.20 mm

 Ventilfehrung
 Einlass,
 Reparaturstufe II
 $\varnothing$ auBen + 0,20 mm

 replaces old nos.:
 ersetzt alte Nrn.:

 352 053 2329
 352 053 1529
 352 053 1429
 352 053 1329
 312 053 1030
 312 053 0830
 312 053 0630


366 053 1029

2005 2904

 valve guide
 inlet,
 repair oversize III
 outer $\varnothing$ + 0.50 mm


 Ventilfehrung
 Einlass,
 Reparaturstufe III
 $\varnothing$ auBen + 0,50 mm


Timing parts – valve guide

Steuerungs-Teile – Ventilfehrung

Group 05

Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgeſtell	Remarks Bemerkungen
366 053 0230 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 3730 352 053 2030 352 053 1630 321 053 1230 312 053 0530	2005 3001	valve guide exhaust, standard outer $\varnothing$ 15.00 mm inner $\varnothing$ 9.90 mm Ventilföhrung Auslass, Standard außen $\varnothing$ 15,00 mm innen $\varnothing$ 9,90 mm	OM 314 OM 352 OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			
						
366 053 0330	2005 3002	valve guide exhaust, repair oversize I outer $\varnothing$ + 0.10 mm Ventilföhrung Auslass, Reparaturstufe I außen $\varnothing$ + 0,10 mm				
						
366 053 0430 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 3830 352 053 2330 352 053 2230 352 053 2130 352 053 1930 352 053 1830 352 053 1730 312 053 1130 312 053 0930 312 053 0730	2005 3003	valve guide exhaust, repair oversize II outer $\varnothing$ + 0.20 mm Ventilföhrung Auslass, Reparaturstufe II außen $\varnothing$ + 0,20 mm				
						
366 053 0530	2005 3004	valve guide exhaust, repair oversize III outer $\varnothing$ + 0.50 mm Ventilföhrung Auslass, Reparaturstufe III außen $\varnothing$ + 0,50 mm				
						

Timing parts – valve guide
Steuerungs-Teile – Ventilfehrung
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
346 053 0929 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 0829 326 053 1729 	2005 2905	valve guide inlet, standard outer ø 15.00 mm inner ø 9.00 mm Ventilführung Einlass, Standard außen ø 15,00 mm innen ø 9,00 mm	OM 355			
346 053 1129 	2005 2906	valve guide inlet, repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Einlass, Reparaturstufe I außen ø + 0,20 mm				
346 053 1229 	2005 2907	valve guide inlet, repair oversize II outer ø + 0.30 mm Ventilführung Einlass, Reparaturstufe II außen ø + 0,30 mm				
355 053 0330 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0030 346 053 0730 326 053 0730 	2005 3005	valve guide exhaust, standard outer ø 15.00 mm inner ø 9.00 mm Ventilführung Auslass, Standard außen ø 15,00 mm innen ø 9,00 mm				
355 053 0430 	2005 3006	valve guide exhaust, repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Auslass, Reparaturstufe I außen ø + 0,20 mm				
355 053 0530 	2005 3007	valve guide exhaust, repair oversize II outer ø + 0.30 mm Ventilführung Auslass, Reparaturstufe II außen ø + 0,30 mm				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve guide
Steuerungs-Teile – Ventilfehrung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0029	2005 2914	valve guide inlet, standard Ventilfuhrung Einlass, Standard	OM 360			
						
360 053 0030	2005 2915	valve guide exhaust, standard Ventilfuhrung Auslass, Standard				
						

Timing parts – valve guide
Steuerungs-Teile – Ventilfehrung
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 053 0430 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0030	2005 2908	valve guide inlet and exhaust, standard outer $\varnothing$ 18.00 mm inner $\varnothing$ 12.00 mm Ventilfehrung Einlass und Auslass, Standard außen $\varnothing$ 18,00 mm innen $\varnothing$ 12,00 mm	OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 OM 407 / A / AH / H / LA / HA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 447 A / LA / HA / HLA			
422 053 0530 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0130	2005 2909	valve guide inlet and exhaust, repair oversize I outer $\varnothing$ + 0.20 mm Ventilfehrung Einlass und Auslass, Reparaturstufe I außen $\varnothing$ + 0,20 mm				
422 053 0630 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0230	2005 2910	valve guide inlet and exhaust, repair oversize II outer $\varnothing$ + 0.40 mm Ventilfehrung Einlass und Auslass, Reparaturstufe II außen $\varnothing$ + 0,40 mm				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve guide

Steuerungs-Teile – Ventilfehrung

Group 05

Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgeſtell	Remarks Bemerkungen
541 053 2730 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 053 1230 457 053 1230	2005 2911	valve guide inlet and exhaust, standard outer $\varnothing$ 15.00 mm inner $\varnothing$ 8.50 mm Ventilföhrung Einlass und Auslass, Standard außen $\varnothing$ 15,00 mm innen $\varnothing$ 8,50 mm	OM 457 LA / HLA OM 501 LA OM 502 LA			
						
—	2005 2911 S	valve guide inlet and exhaust outer $\varnothing$ 15.00 mm inner $\varnothing$ 9.01 mm Ventilföhrung Einlass und Auslass außen $\varnothing$ 15,00 mm innen $\varnothing$ 9,01 mm				
						
541 053 2830 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 053 1330 457 053 1330	2005 2912	valve guide inlet and exhaust, repair oversize I outer $\varnothing$ + 0.20 mm Ventilföhrung Einlass und Auslass, Reparaturstufe I außen $\varnothing$ + 0,20 mm				
						
541 053 2930 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 053 1430 457 053 1430	2005 2913	valve guide inlet and exhaust, repair oversize II outer $\varnothing$ + 0.40 mm Ventilföhrung Einlass und Auslass, Reparaturstufe II außen $\varnothing$ + 0,40 mm				
						

Timing parts – valve guide
Steuerungs-Teile – Ventilführung
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 053 0129	2005 2916	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 13.00 mm inner ø 7.50 mm Ventilführung Einlass und Auslass, Standard außen ø 13,00 mm innen ø 7,50 mm	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA up to engine: 039739 bis Motor: 039739			
						
—	2005 2916 S	valve guide inlet and exhaust outer ø 13.00 mm inner ø 8.01 mm Ventilführung Einlass und Auslass außen ø 13,00 mm innen ø 8,01 mm				
						
906 053 0130 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 053 0529	2005 2917	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 14.00 mm inner ø 7.50 mm Ventilführung Einlass und Auslass, Standard außen ø 14,00 mm innen ø 7,50 mm	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA from engine: 039740 ab Motor: 039740			
						
—	2005 2917 S	valve guide inlet and exhaust outer ø 14.00 mm inner ø 8.01 mm Ventilführung Einlass und Auslass außen ø 14,00 mm innen ø 8,01 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 053 3131 = 352 053 2231 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 352 053 1631	2005 3113	valve seat ring intake, standard ø 45.07 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 45,07 mm	OM 352 OM 352 A up to engine: 0331411 bis Motor: 0331411			up to: 1994 bis: 1994
						
366 053 2032 = 366 053 1632 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 38,07 mm				
						
352 053 3231 = 352 053 2331 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 352 053 1731	2005 3115	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
						
366 053 2132 = 366 053 1732 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
						
352 053 1831	2005 3117	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,50 mm				
						
366 053 2232 = 366 053 1832 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,50 mm				
						

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 053 4031 = 352 053 3831 = 352 053 3531	2005 3119	valve seat ring intake, standard ø 45.87 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 45,87 mm	OM 352 OM 352 A from engine: 0331412 ab Motor: 0331412			from: 1994 ab: 1994
						
366 053 2032 = 366 053 1632	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 38,07 mm				
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:						
366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032						
352 053 4131 = 352 053 3631	2005 3120	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
replace old no.: ersetzen alte Nrn.:						
352 053 3931						
366 053 2132 = 366 053 1732	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:						
366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132						
352 053 3731	2005 3121	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Einlass, Standard Reparaturstufe II + 0,50 mm				
						
366 053 2232 = 366 053 1832	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0.50 mm				
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:						
366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 053 1131 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0731 346 053 0731 346 053 0031	2005 3123	valve seat ring intake, standard ø 51.06 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 51,06 mm	OM 346 / H OM 355 / H OM 355 IRAN			
						
355 053 1832 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 1032 355 053 0632 346 053 0532 346 053 0032 345 053 0132	2005 3124	valve seat ring exhaust, standard ø 40.06 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 40,06 mm				
						
355 053 1231 = 355 053 0831	2005 3125	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
355 053 1132 = 355 053 0732	2005 3126	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
355 053 1331 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0931 346 053 0931	2005 3127	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						
355 053 2032 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 1232 355 053 0832 346 053 0732 345 053 0332	2005 3128	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 053 0131 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 053 0031	2005 3129	valve seat ring intake, standard ø 51.06 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 51,06 mm	OM 346 A OM 355 A OM 355 A II			
						
355 053 0032	2005 3130	valve seat ring exhaust, standard ø 40.06 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 40,06 mm				
						
355 053 0531	2005 3131	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
355 053 0432	2005 3132	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
355 053 1831	2005 3133	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						
355 053 1732	2005 3134	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0631 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0331	2005 3139	valve seat ring intake, standard ø 56.10 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 56,10 mm	OM 360			
						
360 053 0132 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0332	2005 3140	valve seat ring exhaust, standard ø 46.10 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 46,10 mm				
						
360 053 0731 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0431	2005 3141	valve seat ring intake repair oversize I ø 56.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I ø 56,20 mm				
						
360 053 0232 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0432	2005 3142	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 46.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I ø 46,20 mm				
						

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0831 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0531	2005 3143	valve seat ring intake repair oversize II ø 56.30 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II ø 56,30 mm	OM 360			
						
360 053 0332 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0532	2005 3144	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 46.30 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II ø 46,30 mm				
						
360 053 0931 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0631	2005 3145	valve seat ring intake repair oversize III ø 56.50 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe III ø 56,50 mm				
						
360 053 0432 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0632	2005 3146	valve seat ring exhaust repair oversize III ø 46.50 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe III ø 46,50 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 053 3931 = 366 053 3531 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2031 366 053 0931	2005 3147	valve seat ring intake, standard ø 43.87 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 43,87 mm	OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			
						
366 053 2032 = 366 053 1632 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 38,07 mm				
						
366 053 4031 = 366 053 3631 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2131 366 053 1031	2005 3149	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
						
366 053 2132 = 366 053 1732 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,30 mm				
						
366 053 4131 = 366 053 3731 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2231 366 053 1131	2005 3151	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,50 mm				
						
366 053 2232 = 366 053 1832 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0.50 mm				
						

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 053 0331	2005 3108	valve seat ring intake, standard ø 61.11 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 61,11 mm	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 up to engine: bis Motor: 088408			
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 53,11 mm				
403 053 0431	2005 3135	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
403 053 0531	2005 3136	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,40 mm				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 053 0531 = 403 053 0931 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 053 1531	2005 3112	valve seat ring intake, standard ø 60.11 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 60,11 mm	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA			
						
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 53,11 mm	OM 424 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 447 HA			
						
422 053 0631 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 053 1631 403 053 1031	2005 3110	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,20 mm	from engine: ab Motor:	088409 088409		
						
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
422 053 0731 = 403 053 1131 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 053 1731	2005 3138	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 053 0531	2005 3148	valve seat ring intake, standard ø 60.11 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 60,11 mm	OM 441 LA OM 442 A / LA			
						
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 53,11 mm				
						
442 053 0631	2005 3150	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I + 0,20 mm				
						
442 053 0731	2005 3152	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II + 0,40 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 053 1731 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 053 2131	2005 3153	valve seat ring intake, standard ø 47.39 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 47,39 mm	OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA			
541 053 1831	2005 3156	valve seat ring intake repair oversize I ø 47.59 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I ø 47,59 mm				
541 053 1931 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 053 2231	2005 3154	valve seat ring intake repair oversize II ø 47.79 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II ø 47,79 mm				
541 053 0532	2005 3200	valve seat ring exhaust, standard ø 43.09 mm Ventilsitzring Auslass, Standard ø 43,09 mm				
541 053 0632	2005 3201	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 43.29 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I ø 43,29 mm				
541 053 0732	2005 3202	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 43.49 mm Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II ø 43,49 mm				

Timing parts – valve seat Ring
Steuerungs-Teile – Ventilsitzring
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 053 0131	2005 3155	valve seat ring intake, standard ø 35.07 mm Ventilsitzring Einlass, Standard ø 35,07 mm	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA			
						
906 053 0231	2005 3158	valve seat ring intake repair oversize I ø 35.37 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe I ø 35,37 mm				
						
906 053 0331	2005 3159	valve seat ring intake repair oversize II ø 35.57 mm Ventilsitzring Einlass Reparaturstufe II ø 35,57 mm				
						
906 053 1232 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 053 0132	2005 3203	valve seat ring exhaust, standard ø 40.07 mm, 45° Ventilsitzring Auslass, Standard ø 40,07 mm, 45°				
						
906 053 1632 = 906 053 1932	2005 3206	valve seat ring exhaust, standard ø 40.07 mm, 36° Ventilsitzring Auslass, Standard ø 40,07 mm, 36°				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Timing parts – valve seat Ring Steuerungs-Teile – Ventilsitzring

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 053 1432 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 053 0232	2005 3207	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 40.37 mm, 45° Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I ø 40,37 mm, 45°	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA			
						
906 053 1732 = 906 053 2032	2005 3208	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 40.37 mm, 36° Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe I ø 40,37 mm, 36°				
						
906 053 1532 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 053 0332	2005 3209	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 40.57 mm, 45° Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II ø 40,57 mm, 45°				
						
906 053 1832 = 906 053 2132	2005 3210	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 40.57 mm, 36° Ventilsitzring Auslass Reparaturstufe II ø 40,57 mm, 36°				
						

Timing parts – valve tappet
Steuerungs-Teile – Ventilstößel
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

476 050 0025

2005 0906

 valve tappet
 hard metal plate
 Ventilstößel
 Hartmetallplatte

 replaces old nos.:
 ersetzt alte Nrn.:

 422 050 0325
 422 050 0025
 403 050 0425
 403 050 0325
 403 054 2001
 403 054 1101

 OM 401 A / LA
 OM 402 LA
 OM 407 / A / AH / H /
 HA / LA
 OM 421 421.901, 907,
 .951
 OM 422 422.912, 921,
 .922
 OM 423 423.901, 950
 OM 424 / A / LA 424.901
 OM 427 / A / H / HA / LA
 OM 441 441.906, 907,
 .912, 917,
 .919, 924
 OM 441 A / LA
 OM 442 442.905 — 934
 OM 442 A / LA
 OM 443 A / LA
 OM 444 A / LA
 OM 447 / A / H / HA /
 HLA / LA

 541 050 0722
 = 541 050 0922
 = 541 050 1122
 = 541 050 1222

2005 0914

 roller tappet
 standard
 ø 32.5 mm
 Rollenstößel
 Standard
 ø 32,5 mm

 replace old nos.:
 ersetzen alte Nrn.:

 541 050 0522
 541 050 0422
 541 050 0322
 541 050 0222

 OM 457 HLA
 OM 460 LA
 OM 501 LA
 OM 502 LA

Timing parts – valve tappet Steuerungs-Teile – Ventilstößel

Group 05 Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
327 054 0101	2005 0910	valve tappet, standard ø 32 mm Ventilstößel Standard ø 32 mm	OM 327 OM 360 / A / H			
						
346 054 0201	2005 0908	valve tappet, standard ø 33 mm Ventilstößel Standard ø 33 mm	OM 326 OM 346 OM 355			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 054 0101 345 054 7001						
352 054 0501	2005 0909	valve tappet, standard ø 28 mm Ventilstößel Standard ø 28 mm	OM 312 OM 314 OM 352 / A OM 362 LA OM 364 OM 366 / A / LA			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 312 054 0501						
403 054 1801	2005 0905	valve tappet, standard ø 32 x 20 mm Ventilstößel Standard ø 32 x 20 mm	OM 401 – 404 OM 407 / H / A / LA / HA / AH OM 409 OM 421 OM 422 OM 423 OM 424 OM 427 A / LA / HA OM 441 OM 442 OM 443 OM 447 A / LA / HA			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 054 1901 403 054 0901 403 054 0801 403 054 0201 403 054 0101						
906 054 1001	2005 0915	valve tappet, standard ø 33 x 18 mm Ventilstößel Standard ø 33 x 18 mm	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 054 0701						

Timing parts – push rod
Steuerungs-Teile – Stößelstange
Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 054 0205 = 344 054 0005	2005 0505	push rod Stößelstange	OM 312 OM 314 OM 352 / A OM 352 MBTC – USA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA M 366 G			
						
407 054 0405	5505 0500	push rod Stößelstange	OM 407 OM 427 OM 447 OM 447 HLAG OM 449 HLA			
						
422 054 0105 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 054 0405 403 054 0305 403 054 0205	2005 0503	push rod Stößelstange	OM 401 – OM 441 LA			
						
906 054 0505 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 054 0305	2005 0504	push rod Stößelstange	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Injection parts
Einspritzpumpen-Teile

Group 07
Gruppe 07

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
344 586 7207 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 090 0151 000 091 0840	5558 0700	repair kit fuel pump consisting of: - filter bowl glass - spring - strainer - seal ring Reparatursatz Kraftstoff- förderpumpe bestehend aus: - Schauglas - Feder - Sieb - Dichtring	OM 312 OM 314 OM 352 / A OM 355 OM 364 / A OM 366 A / LA OM 447 A / LA OM 449 A / LA			
457 070 0246	2007 1504	valve Ventil	OM 457 LA / HLA OM 460 LA / HLA			
541 070 0646 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 070 0546 541 070 0246	2007 1505	valve Ventil	OM 501 LA OM 502 LA			

Injection parts
Einspritzpumpen-Teile
Group 07
Gruppe 07

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
012 074 0001	2058 0704	repair kit injektion pump Reparatursatz Einspritzpumpe	OM 457 LA OM 460 LA / HLA OM 501 LA OM 502 LA			
						
541 990 0301	2007 7103	screw (M10 x 50 mm) Schraube (M10 x 50 mm)				
						
023 997 6448	2007 4502	seal ring Dichtring				
						
023 997 6548	2007 4501	seal ring Dichtring				
						
000 074 7684	2007 1500	pressure valve Druckventil	OM 314 OM 327 OM 346 OM 352 / A OM 355 OM 360 OM 364 A OM 366 A / LA OM 401 OM 403 OM 407 H OM 429 LA OM 442 LA OM 447 A / LA OM 449 HLA			Bosch no. / Nr. : 1 417 413 000
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 074 0515 000 074 0684 						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer - Teile

Group 14 Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 140 0063 = 355 586 0014 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 355 586 0114	2058 1400	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 346 OM 355 OM 355	355.91		
						
366 140 1163 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 140 0163	2058 1404	repair kit exhaust brake shaft 182 mm Reparatursatz Motorbremse Welle 182 mm	OM 366 A OM 366 LA			
						
366 140 1963 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 140 1763	2058 1405	repair kit exhaust brake shaft 186 mm Reparatursatz Motorbremse Welle 186 mm				
						
366 140 5353 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 140 5253 366 140 2353 366 140 0953	2058 1406	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen				
						

Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer - Teile

Group 14 Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 140 0263 = 441 140 0363 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 441 140 0163 441 140 0063 422 140 2663 422 140 1663	2058 1402	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 401 LA OM 402 LA OM 421 A OM 422 A / LA OM 423 LA OM 441 A / LA OM 442 A / LA OM 443 LA OM 457 LA / HLA			ø throttle valve 88 mm ø Drosselklappe 88 mm
904 140 0063 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 447 140 0163 441 140 0463 422 140 1863 422 140 1763 422 140 0463 403 586 5114	2058 1401	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H OM 421 OM 422 OM 423 OM 427 H OM 441 OM 442 OM 447 H			ø throttle valve 74,5 mm ø Drosselklappe 74,5 mm
541 140 0763 = 541 140 0163 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 541 140 0063	2058 1407	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen	OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 501 LA			ø throttle valve 109 mm ø Drosselklappe 109 mm
542 140 0063	2058 1408	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen	OM 502 LA			ø throttle valve 124 mm ø Drosselklappe 124 mm

Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer - Teile

Group 14 Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 142 0212 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 142 0112	2014 3400	clamping piece Klemmstück	OM 401 / A / LA OM 402 OM 403 OM 407 / AH / HA / LA OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 427 H / HA OM 429 OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			
						
457 990 1701 = 457 990 1001 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 990 7004 447 990 5804 447 990 5204 421 990 0019 403 990 0219	2014 7102	screw (M10 x 1.5 x 70) Schraube (M10 x 1,5 x 70) 1. cylinder right side only nur 1. Zylinder rechte Seite	OM 447 / A / LA / H / HA / HLA OM 457 LA / HLA OM 460 OM 492 OM 496 OM 501 LA OM 502 LA			
						
457 990 1901 = 457 990 1201 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 990 6704 447 990 6004 447 990 5404 422 990 0019 402 990 5019	2014 7104	screw (M10 x 1.5 x 85) Schraube (M10 x 1,5 x 85) except 1. cylinder right side außer 1. Zylinder rechte Seite				
						
457 990 2001 = 457 990 1301 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 990 7104 447 990 6104 447 990 5504	2014 7103	screw (M10 x 1.5 x 106) Schraube (M10 x 1,5 x 106)				
						

Intake and exhaust manifold parts
Auspuffkrümmer - Teile

Group 14
Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

403 142 0380 2014 8001 sealing flange
Dichtflansch



OM 401 LA
OM 402 / LA
OM 403
OM 404 / A
OM 407 / A
OM 421 / A / LA
OM 422
OM 423 A / LA
OM 424 A / LA
OM 429 LA
OM 441 LA
OM 442 / A / LA
OM 443 / A / LA
OM 447 A / LA
OM 449 LA
OM 457 LA
M 447 G / HG

460 142 0080 2014 8002 sealing flange
Dichtflansch
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
541 142 0480



OM 457 HLA
OM 460 LA
OM 501 LA
OM 502 LA

Electrical equipment parts Elektrische Ausrüstung-Teile

Group 15 Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 155 0650	2015 5002	bushing Buchse	OM 314 OM 352 / A OM 355 OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 401 LA OM 402 LA OM 441 / LA OM 442 A / LA			
						
541 155 0050	2015 5003	bushing Buchse				
						
403 150 0572	2015 7100	clamping bolt with bushing Spannschraube mit Buchse				
						
374 155 7028 = 364 155 0028 = 314 155 0528 = 314 155 0228	2015 2801	clamping piece Klemmstück				
						
403 155 0250	2015 5000	bushing Buchse	OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 OM 422 / A / LA OM 423 OM 441 / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 449 LA OM 457 LA M 366 G			
		to fit screw: passend für Schraube: no. / Nr.: 403 150 0572				
352 155 0272 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 352 155 0172	2015 7201	nut Mutter				
						
—	2058 1502	repair kit clamping bolt Reparatursatz Spannschraube				
						

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 18
Gruppe 18**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
345 180 7401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 180 1601	2018 0132	oil pump Ölpumpe	OM 355 A	355.969 from engine: 604367 ab Motor: 604367		tooth width: 66 mm
			OM 355 A II	355.969 up to engine: 533223 bis Motor: 533223		Zahnbreite: 66 mm
			OM 355 V	355.983, 984 from engine: 671024 ab Motor: 671024		helical gear: 13 teeth
			OM 355 A / LA	345.913, 950, 953 from engine: 036680 ab Motor: 036680		Schraubenrad: 13 Zähne
			OM 355/5A	345.970		



355 180 0101	2018 0119	oil pump OP 118 Ölpumpe OP 118	OM 346 A	346.951		tooth width: 55 mm
			OM 355	345.914		Zahnbreite: 55 mm
			OM 355 A	355.910, 912 – 914, .916, 918, 960, .962 – 964, 966 .968, 970, .974 – 976, .979 – 984		helical gear: 13 teeth
			OM 355 LA	345.913, 950, 953		Schraubenrad: 13 Zähne
			OM 355 IRAN	335.910, 930, 932		
			OM 355.I	345.910, 912		
			OM 355/5	345.900, 915, 919, .947, 973		



355 180 1001	2018 0125	oil pump OP 118 E Ölpumpe OP 118 E	OM 355 / A	355.915, 936, 937, .967, 977, 978		tooth width: 55 mm
			OM 355.II	345.932, 942		Zahnbreite: 55 mm
			OM 355.III	345.933		
			OM 355/5	345.941 – 943, 945, .946, 949, 972, .975		helical gear: 13 teeth



360 180 2401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 327 180 0501 327 180 0701 360 180 0201 360 180 0601 360 180 0701 360 180 0801 360 180 1401 360 180 1501 360 180 1801 360 180 2001 360 180 2601	2018 0120	oil pump OP 124 Ölpumpe OP 124	OM 360 / A			
--	-----------	---	------------	--	--	--



Oil pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

[illegible]

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 180 0401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 180 0101 352 180 7701 352 180 7501	2018 0129	oil pump Ölpumpe	OM 352 / A	353.991 353.911 – 915, .950 – 954, .970 – 975, 978 from engine: 795803 ab Motor: 795803		tooth width: 50 mm Zahnbreite: 50 mm
			OM 362 LA	362.906, 909, 910		
			OM 366 A / LA	356.940, 941, .943 – 949, .951 – 953, 958, .977 – 979, .983 – 987, .989 – 996, 999 357.900 – 904, .906 – 910, .915 – 922, 925, .927, 929 – 932, .940 – 943, .946 – 948, .961 – 963 366.941 – 946, .951 – 953, 957, .962, 965 – 969, .970, 971, 973, 974 366.976, 978 – 981, .983, 988, 990, .992 – 997, 999		

366 180 0301

2018 0129 A

oil pump
Ölpumpereplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

366 180 0001



OM 352 A
OM 352 A.I
OM 366 A / LA INDONESIA
OM 366 A OTOMARSAN
OM 366 LA Freightliner / USA
OM 366 LA.II/23
OM 366 LA MBTC-USA
M 366 LAG

374 180 0001

2018 0165

oil pump
Ölpumpe

OM 364 380.940, 942, 943
OM 364 A 384.906 – 908
ADE OM 364 A 304.900

tooth width:
40 mm

Zahnbreite:
40 mm

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 180 1701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 401 180 0001 401 180 0101 401 180 0201 403 180 0601 403 180 3301  Evobus: 8.311.998.081 8.311.999.107 8.311.999.529 8.312.000.570	2018 0121	oil pump OP 127 Ölpumpe OP 127	OM 401 A OM 402 OM 403 OM 407 / A / H / HA / LA OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 427 / A OM 441 A / LA OM 442 OM 447 / A	 from engine: 000069 ab Motor: 000069 up to engine: 001922 bis Motor: 001922 from engine: 121800 ab Motor: 121800 403.910, 911, .915 – 919, .930 – 935 from engine: 258849 ab Motor: 258849		tooth width: 34 mm Zahnbreite: 34 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne
403 180 2701  Evobus: 8.311.231.954 8.311.999.243 8.311.999.746	2018 0126	oil pump driving Ölpumpe treibend	OM 407 H OM 407 AH OM 427 OM 447 H OM 447 HA OM 447 HLA OM 449 HLA M 447 HG	407.905, 907 – 911, .913 – 920 407.951, 955 427.901, 903, 905, .910, 911, .950 – 952 447.901, 905 – 908, .910 – 916 447.903, 950 – 959, .980 – 987, 995 447.947 – 949, 960, .968, 970 – 979, .988, 990 – 994, .996, 998, 999 489.960, 961 476.925 – 927		tooth width: 34 mm Zahnbreite: 34 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne
403 180 2801  Evobus: 8.311.231.949 8.311.998.109 8.311.999.242	5518 0100	oil pump driven Ölpumpe getrieben				

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
423 180 2501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 423 180 2301 423 180 0501 423 180 0101	2018 0130	oil pump Ölpumpe	OM 402 LA OM 403	403.910, 911, .915 – 919, .930 – 935 from engine: 121800 ab Motor: 121800 up to engine: 258848 bis Motor: 258848		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne
			OM 422 A / LA	from engine: 046526 ab Motor: 046526 up to engine: 046986 bis Motor: 046986 from engine: 053616 ab Motor: 053616		
			OM 423	423.900, 905 – 908		
			OM 442 A / LA			
Evobus: 8.311.998.004 8.311.999.316						

423 180 1001 2018 0148 oil pump
Ölpumpe



OM 404 / A	404.901 from engine: 006560 ab Motor: 006560	tooth width: 28 mm Zahnbreite: 28 mm
OM 423 A / LA	423.901, 909, 950 from engine: 082196 ab Motor: 082196	
OM 424 A / LA	424.900, 901	
OM 443 A / LA	443.901, 940, 980	
OM 444 A / LA	444.901	
ADE 423 TI		

423 180 1101 2018 0172 oil pump
Ölpumpe



OM 444 A / LA	444.901	tooth width: 34 mm Zahnbreite: 34 mm
---------------	---------	---

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 180 0501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 180 0301	2018 0171	oil pump driving Ölpumpe treibend	OM 457 HLA M 447 HLAG	457.933 – 935, .938, 941, 942 476.930, 932 – 935		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 49 teeth Antriebsrad: 49 Zähne
						
403 180 2801	5518 0100	oil pump driven Ölpumpe getrieben				
						
Evobus: 8.311.231.949 8.311.998.109 8.311.999.242						
457 180 0601 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 180 0801	2018 0174	oil pump Ölpumpe	OM 457 LA OM 460 LA OM 460 HLA	457.908, 909, .914 – 918, 927, .932, 936, 937, .939, 940, .943 – 946, 948, .949, 951, 953, .955 – 958, 962, .968, 969, 976 460.946 – 949, 960, .961, 975 – 983 460.950, 951, 960		
						

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 18
Gruppe 18**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
523 180 1101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 180 0401 457 180 0201 457 180 0001	2018 0166	oil pump Ölpumpe	OM 457 LA OM 460 LA	457.915, 916, .918 – 920, .922 – 929, 931, .932, 936, 937, .939, 940, .943 – 946, 949 458.970, 980 460.900 – 923, 925, .929, 931, 960, .970, 971		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 49 teeth Antriebsrad: 49 Zähne SA 522006 01/03 SA 505109 10
541 180 0301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 180 0201 541 180 0101 541 180 0001	2018 0160	oil pump Ölpumpe	OM 501 LA	521.940, 951 541.920 – 928, .940 – 949, .951, 952		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 42 teeth Antriebsrad: 42 Zähne SA 505109 01/05
542 180 0701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 542 180 0201 542 180 0101 542 180 0001	2018 0161	oil pump Ölpumpe	OM 502 LA	522.940 – 943 542.920 – 926, .940 – 945, 947, .948, 956 – 958 942.900, 910 – 912, .925, 930, 960, .967, 970, 980, .990		tooth width: 49 mm Zahnbreite: 49 mm drive gear: 42 teeth Antriebsrad: 42 Zähne SA 505109 02/06

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 180 0401	2018 0177	oil pump Ölpumpe	OM 501 LA	541.922 – 927, .940 – 949, .951 – 953, 959, .970 – 981, .990 – 995 941.910, 920, 921, .929, 930, 940, .960, 970, 981, .990, 991		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 43 teeth ø 140 mm Antriebsrad: 43 Zähne ø 140 mm SA 505109 08/11
						
542 180 0401	2018 0176	oil pump Ölpumpe	OM 502 LA	542.900, 910 – 912, .920 – 923, 925, .926, 930, .940 – 945, 947, .948, 956 – 958, .960 – 966, 970, .971, 980, .990 – 993		tooth width: 49 mm Zahnbreite: 49 mm drive gear: 43 teeth ø 140 mm Antriebsrad: 43 Zähne ø 140 mm SA 505109 09/12
						

Oil pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

906 180 1101
= 906 180 0801
= 906 180 0601

oil pump
Ölpumpe

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

906 180 0401
906 180 0201

OM 904 LA
OM 906 LA / HLA
OM 924 LA
OM 926 LA



003 989 9820
= 002 989 0020
= 001 989 8920

2018 8003

seal grease
200 ml
Dichtmasse
200 ml



022 997 7647

2003 4608

seal ring
crankshaft front
Dichtring
Kurbelwelle vorn



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump parts Ölpumpen-Teile

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 180 0315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 180 0015 321 180 0133	2018 1504	pressure relief valve Überdruckventil	OM 312 OM 314	314.900, 950 up to engine: 209443 bis Motor: 209443 314.910, 914, 918, 919, .940 – 949, 951, .954, 959, 961 up to engine: 235416 bis Motor: 235416 except / außer: 234342 up to 234482 234342 bis 234482		to fit pumps: passend für Pumpen: nos. / Nrn.: 2018 0117 2018 0127
			OM 352 / H	352.352 up to engine: 404007 bis Motor: 404007 352.902, 903, 919, 984 from engine: 032314 ab Motor: 032314 353.900, 904, 917, 941, .965 up to engine: 404007 bis Motor: 404007 353.901, 902, 905, 907, .940 up to engine: 589759 bis Motor: 589759 353.903, 915, 916		
			OM 352 A	352.352 up to engine: 397334 bis Motor: 397334 353.909 – 914 up to engine: 397888 bis Motor: 397888		
			M 352			
—	2018 1509	pressure relief valve OP 122 H / 25 Überdruckventil OP 122 H / 25	OM 314 / A	314.917 from engine: 362698 ab Motor: 362698		to fit pumps: passend für Pumpen:
			OM 314 / A	except / außer: 314.900, 950, 953		nos. / Nrn.: 2018 0118 2018 0129 2018 0129 A 2018 0165
			OM 352 / A / H	353.902, 907, 911 – 915, .940, 950 – 954, .970 – 975, 978		
			OM 352 / A / H	except / außer: 352.902, 903, 919, 962, .966, 984 except / außer: 353.901, 905, 958, 977, .997		
			OM 362 LA	362.906, 909, 910		
			OM 364 / A / LA	except / außer: 364.900, 901		
			OM 366 / A / LA	356.901 – 911, 913, 915, .940, 941, 943 – 949, .951 – 953, 958, .977 – 979, 983 – 987, .989 – 996, 999 357.900 – 904, 906 – 910, .915 – 922, 925, 927, .929 – 932, 940 – 943, .946 – 948, 961 – 963 366.905 – 907, 910, 914, .917 – 919, 930 – 933, .936 – 938, 940, .941 – 946, 951 – 953, .957, 962, 965 – 971, .973, 974, 976, .978 – 981, 983, 988, .990, 992 – 997, 999		

Oil pump parts
Ölpumpen-Teile
Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 180 0315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 422 180 0215 403 180 1615	2018 1516	pressure relief valve Überdruckventil	OM 402 LA	402.901,970 – 973, 975, .977, 978, 982 – 987, .989, 995, 996		
			OM 403	403.910, 911, 915 – 919, .930 – 935		
			OM 422 A / LA	422.901, 951 – 959, 963		
			OM 423 / A / LA	423.900, 901, 905 – 909, .950		
			OM 424 / A / LA	424.900, 901		
			OM 442 A / LA	440.940 – 942, 945, .970 – 973, 975, 976, .978, 979, 981 – 987, .989 – 991		
				442.901, 941 – 946, .950 – 955, 957 – 959, .960 – 968, 971, 972, .976 – 978, 980, 982, .983, 985, 989, .992 – 998		
			OM 442 LA	446.920, 922, 924 – 936, .938, 939, 940 – 943, .945, 946, 948		
			OM 443 / A / LA	443.900, 901, 905, 940, .980		
			OM 444 A / LA	444.901		
			OM 541 LA	541.920 – 927 Actros		
			OM 542 LA	542.920 – 922, 925 Actros		

541 180 0715	2018 1518	pressure relief valve Überdruckventil	OM 402 LA			6.5 bar
			OM 403			6,5 bar
			OM 422 / A / LA			
			OM 423 / A / LA			
			OM 424 / A / LA			
			OM 442 / A / LA			
			OM 443 / A / LA			
			OM 444 A / LA			
			OM 457 LA / HLA			
			OM 501 LA			
			OM 502 LA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump parts Ölpumpen-Teile

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen	
541 180 0915	2018 1519	pressure relief valve (non-return-valve) Überdruckventil (Rückschlagventil)	OM 501 LA OM 502 LA				
							
442 180 0015	2018 1517 A	pressure relief valve Überdruckventil	OM 401 OM 402 OM 404 OM 407 OM 421 OM 422 OM 427 OM 441 OM 442 OM 447	401.900, 901, 905 – 909, .912 – 919, 921 – 928, .970, 972 – 975, .977 – 981, 984 – 987, .989 – 991, 993, 994 402.900, 905 – 907, .910 – 914, 916, 917, .919, 921, 923 – 928 404.900, 901 407.900, 901, 905, .907 – 911, 913 – 920, .951, 955 421.900, 901, 905 – 908, .910, 951 422.900, 905 – 915, .917 – 923 427.900, 901 – 903, 905, .910, 911, 950 – 952 441.900, 901, 905 – 909, .911 – 927, 932, 933, .950, 951, 953, .960 – 962, 980 – 983, .985 – 999 445.920 – 927, 929 – 931, .933 – 941 440.907, 909 442.900, 905 – 911, .914 – 935, 939 447.900 – 903, 905 – 908, .910 – 916, 950 – 959, .970 – 988, 990 – 999			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 180 0015 							
000 180 0915	2018 1520	pressure relief valve (non-return-valve) Überdruckventil (Rückschlagventil)	OM 904 LA OM 906 LA / LAG OM 924 LA OM 926 LA M 447 HLAG				
							

Oil pump parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 180 0033	2018 1508	pressure relief valve Überdruckventil	OM 355 / A / LA OM 355 / 5 / 5A OM 355.I OM 355.II OM 355.III			
						
110 180 0355	2058 1800	strainer and adapter Sieb und Abstand- stück	OM 314 OM 352 / A OM 364 / A / LA OM 366 A / LA			
						
—	2058 1801	repair kit suction basket Reparatursatz Saugkorb				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump parts Ölpumpen-Teile

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 184 0032 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 184 0032 322 184 0032	2018 1512	valve Ventil	OM 314 OM 314.I OM 346 OM 352 / A / A II OM 352.I OM 355 / A / 5A OM 355.I OM 355.II OM 355.III OM 360 / A ADE 352 N			
314 993 0201	2018 9208	spring Feder				
—	2058 1804	repair kit valve and spring Reparatursatz Ventil und Feder				
403 184 0132 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 184 0032	2018 1513	valve Ventil	OM 401 LA OM 402 / LA OM 403 OM 407 / A / LA OM 421 / A OM 422 OM 427 HA OM 429 LA OM 441 LA OM 442 / A / LA OM 443 A / LA OM 447 A / LA / H / HA / HLA OM 449 A / LA / HLA OM 457 LA M 447 G / HG			
403 993 0201	2018 9209	spring Feder				
—	2058 1805	repair kit valve and spring Reparatursatz Ventil und Feder				


Oil cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

355 180 1165
= 345 180 7165

oil cooler
Ölkühler



OM 355

355 180 1265
= 356 180 0065

oil cooler
Ölkühler



366 180 3865

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

2018 6504

oil cooler
Ölkühler

366 180 1165
366 180 0865



OM 352 / A
OM 364 A
OM 366 / A / LA
OM 366 A MBT
OM 366 LA INDONESIA
M 366 LAG
ADE 352 T
ADE 366 T / TI

Oil cooler Ölkühler

Group 18 Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
001 188 3101 = 001 188 6201 = 002 188 1101 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 001 188 3701 001 188 3001 001 188 1201 001 188 1101 000 188 8701 000 188 8401 000 188 8101 000 188 7601 000 188 6401	2018 6500	oil cooler without bracket Ölkühler ohne Lasche	OM 401 OM 403 OM 407 A OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 OM 427 HA OM 441 OM 442 OM 447 A / HA / HLA OM 449 A / LA OM 457 LA M 447 HG			old type alte Ausführung
						
001 188 8801 = 001 188 8901	2018 6501	oil cooler with bracket Ölkühler mit Lasche	OM 401 LA OM 402 OM 403 OM 421 OM 422 / A / LA OM 423 / LA OM 441 / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			new type neue Ausführung
						
002 188 8001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 002 188 7901 002 188 4301 002 188 1801 002 188 1701	2018 6505	oil cooler Ölkühler	OM 401 LA OM 441 LA OM 442 A / LA OM 457 LA OM 460 LA / HLA			
						


Oil cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

422 188 0001 2018 6507 oil cooler
Ölkühler

OM 422 A / LA
OM 423 LA
ADE 422 T



422 188 0101 2018 6508 oil cooler
Ölkühler




541 188 0601 2018 6506 oil cooler
Ölkühler

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

541 188 0401
541 188 0201

OM 501 LA
OM 502 LA



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

000 180 2665 2018 6509 oil cooler
Ölkühler

OM 904 LA
OM 924 LA



904 180 1065 2018 6510 oil cooler
Ölkühler
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

904 180 0665
904 180 0465



000 180 6765 2018 6511 oil cooler
Ölkühler
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

000 180 2765

OM 906 LA / HLA
OM 926 LA



906 180 1465 2018 6512 oil cooler
Ölkühler
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 180 1365
906 180 1165
906 180 1065
906 180 0665



Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

314 200 4201 2020 0115 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

314 200 3901
314 200 3701
314 200 2901
314 200 2401
314 200 1901
314 200 0801



OM 314 314.961
L 508 DG / L 508 D
L 608 D
O 309 D, L / LK 508 DG
L / LK 608 D
O 309 D / L 508 DG
LP 709 / LP 809
LP 709 / LP 809
LT 608 D


up to engine: 442711
bis Motor: 442711

352 200 3804 2058 2022 repair kit
water pump
with bearings
(compact slide ring
seal, shaft without
thread bore)

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern
(Kassetten-Gleit-
ringdichtung, Welle
ohne Gewinde-
bohrung)

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

352 200 2804
352 200 1304
352 586 0620



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
353 200 3701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 353 200 2101	2020 0120	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metalldichtung	OM 352	62 kW 353.902, 907, 940 81 kW 352.906, 990 92 kW 353.907 96 kW 352.908, 936, 963, 969, .998		SA 082290
			OM 352 A MBSA	110 kW 353.921 – 923, .930 – 934, 936, .937, 939		
			OM 352 A	124 kW 353.911 – 913		
			from engine: 760549 ab Motor: 760549			
—	2020 0120 B	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel	OM 312 TUNESIEN OM 352 / A	up to engine: 018151 bis Motor: 018151		To fit the old pumps: 352 200 2001 352 200 2301 352 200 9301 353 200 4001 please use cover 352 201 0903 of the old pump. Beim Ersetzen der alten Pumpen: 352 200 2001 352 200 2301 352 200 9301 353 200 4001 verwenden Sie bitte den Deckel 352 201 0903 der alten Pumpe.
						
—	2058 2062	repair kit water pump without bearings (shaft without thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe ohne Kugellager (Welle ohne Gewindebohrung)				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 353 200 4001 353 200 3701 353 200 3601 353 200 2101 353 200 0401 353 200 0301 352 200 9401 352 200 9301 352 200 8401 352 200 7401 352 200 4901 352 200 3801 352 200 2301 352 200 2001
						

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
353 200 5601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:	2020 0126	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metalldichtung	OM 352	74 kW 352.985 81 kW 352.907 .909 .986 96 kW 352.905 .934 .935 .939 .964 81 kW 352.980 93 kW 352.987 96 kW 352.993 .996 .997	LP 810 / 911 B LP 810 / 911 B LP 810 / 911 B LP 810 / 911 B OH 1113 B / 1313 OH 1317 / 1517 LP 810 / 911 B LP 1513 LP 1213 / 1313 LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313 U 1000 T LP 1213 / 1313 O 302 LP 1013 / 1113 B OF 1113 B / 1313 / 1413 OF 1317 / 1417 / 1617 OF 1113 OF 1113 LP / LPS / LPK 813 / 913 LP / LPK / LPL 1013 HHF LP / LPS / LPK / LPO 811 LP / LPS / LPK 913 1013, 1213 1213 1413 1613 L 613, O 309 D L 1613 / 1617 1413 LP 811 / 913 LPS 813 O 309 D, L 613 D LP 813, LP 913 LP / LPK / LPL 813 / 913 / 1013 LP 810 / 911 B	
352 200 4204 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:	2058 2058	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde- bohrung)	OM 352 A	124 kW 353.909 .910 .950 .951, 952, .953, 954, 970, .971, 972, 974, .975, 978 .991 .997 .977	LP 810 / 911 B LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313 LPKO 1313 LP 1513 1017, 1217 1017, 1217, 1613, 1617 917 / K / AK 1217 1217 K / S / KO 1017 / A / AK / S UNIMOG 435	
			OM 352	81 kW 353.903, 915 .916 96 kW 353.989	LP 811 / 913 Hanomag / Henschel 1013 A / AK 1213 K / S / KO	
			OM 362 LA	141 kW 362.906 .909 .910	1217 S 1419 L / LS 1617, 2219 / 6x2 / 4 1419 C 1619 C 2219 C / 6x2 2219 C / 6x2 / 4 1420, 1420 L 1620 2220 1419 C / CL, 1420 1620 2219 C, 2220 SA 018183 SA 082290	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

355 200 1501
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

355 200 1101
355 200 0901
355 200 0801
355 200 0601
355 200 0101



water pump
Wasserpumpe

OM 355 335.910, 930, 932
OM 355 176 kW 355.983, 984
OM 355 177 kW 355.960, 962 – 964,
.966 – 970,
.974 – 981
OM 355 184 kW 355.982, 983
OM 355 A 207 kW 355.969, 983, 984

impeller:
ø 120 mm
Flügelrad:
ø 120 mm
SA 018288

355 200 1304

2058 2028

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

355 200 0904
355 200 0404
355 586 0220

repair kit
water pump
with bearings
(compact slide ring
seal)

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern
(Kassetten-
Gleitringdichtung)



OM 355 355.960 – 983
355.984
up to engine: 533223
bis Motor: 533223
OM 355 355.969
up to engine: 604367
bis Motor: 604367
355.983
up to engine: 604367
bis Motor: 604367
355.984
up to engine: 604367
bis Motor: 604367

with impeller
mit Flügelrad
no. / Nr.:
356 201 0007
to fit water pump:
passend für
Wasserpumpe:
no. / Nr.:
2020 0117

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

360 200 4501

2020 0193

water pump
Wasserpumpe

OM 360

360.937 – 941, 944,
.946, 948 – 951,
.961, 962, 964,
.965, 971, 972,
.982, 983left hand drive /
mech. transmissionreplaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:360 200 3701
360 200 0301Linkslenkung /
Schaltgetriebeimpeller:
ø 107 mmFlügelrad:
ø 107 mm360 200 0604
= 360 200 0504

2058 2036

repair kit
water pump
with bearings
Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

OM 360

360.911, 912,
.914 – 918,
.930, 931,
.933 – 944,
.946 – 952,
.954 – 956,
.959 – 984SA 018201
SA 018220
SA 018230replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:360 200 0704
360 200 0404
360 200 0304
360 200 0104
360 586 0620
360 586 0520
360 586 0420
360 586 0320to fit water pump:
passend für
Wasserpumpe:no. / Nr.:
2020 0193

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
364 200 2001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 364 200 0901 364 200 0101	2020 0124	water pump Wasserpumpe	OM 364 / A / LA	354.900 – 903, .920 – 925 364.906, 907, .911 – 913, .916 – 921, 950, .952, 954 – 958, .981, 982 – 987		impeller: ø 95 mm Flügelrad: ø 95 mm
						
364 200 0804 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 364 200 0504 364 200 0304 364 200 0204	2058 2063	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 200 5901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 200 0901 366 200 0401	2020 0146	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metall- dichtung	OM 366 OM 366 A OM 366 LA OM 366 LA Euro II	356 366 366.901 .941 – 969 .970 – 979 356 366 357.930 –		impeller: ø 95 mm Flügelrad: ø 95 mm
—	2020 0146 A	water pump without cover with metal impeller Wasserpumpe ohne Deckel mit Metall- Flügelrad				
390 200 0001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 200 6701	2020 0007	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metall- dichtung	OM 366 OM 366 A OM 366 LA			impeller: ø 95 mm Flügelrad: ø 95 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

366 200 6001
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

366 200 2201
366 200 1501

2020 0178

water pump
Wasserpumpe



OM 366 LA	177 kW	356.980	U 1550 L U 2100 / 2150 / 2150 L U 2400 TG U 1750 / L U 2150 L / 1320 L U 1850 / L
	127 kW	356.981	
	157 kW	356.997	
	132 kW	356.998	
OM 366 A	92 kW	356.950 .954	U 1200, U 1250 U 1200, U 1250
	100 kW	356.955	U 1350
	115 kW	356.956	U 1600 / 1650 / L U 1550 / L
	122 kW	356.957	U 1700, U 1750
OM 366	92 kW	356.914	U 1000
OM 366 LA	100 kW	357.912	U 1400 / 1450, U 1350 L
	120 kW	357.913	U 1600 / 1650 / 1650 L U 1550 L
	155 kW	357.924	U 1600 / 1650 / 1650 L U 1550 L, U 2100 / 2150 / L U 1800 T
	177 kW	357.945	
OM 366	75 kW	366.915	U 1000
OM 366 A	100 kW	366.947	U 1400 / 1450, U 1600 / 1650 U 1650 L, U 1250 L
	115 kW	366.948	U 1400 / 1450
	92 kW	366.949	U 1600 / 1650 / 1650 L U 1200 T, U 1200 / 1250 U 1600 / 1650
	100 kW	366.955	U 1400 / 1450, U 1250 U 1300
	115 kW	366.956	U 1350 L, U 1550 L U 1400 / 1450 U 1300 L / 1500
	125 kW	366.963	U 1550 L U 1550 L U 1700 / T, U 1750 / L
OM 366 LA	157 kW	366.984	U 1550 L, U 1750 / L U 2150 L
OM 366 OTOMARSAN	96 kW	366.911 382.916	U 1300 L
OM 366 A OTOMARSAN	110 kW	382.917	U 1300 L
	125 kW	382.950	U 1700 L

SA 083105

Water pump
WasserpumpeGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

366 200 0804

2058 2065

repair kit
water pump
with bearings

OM 366

356
366to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

OM 366 A

356
366.901
.941 – 969
.970 – 979nos. / Nrn.:
2020 0007
2020 0146
2020 0146 A
2020 0178366 200 0604
366 200 0304
366 200 0004Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

OM 366 LA

356
366

OM 366 LA Euro II

357.930 –



364 200 1801

2058 2064

package
water pump
Dichtsatz
Wasserpumpe

OM 364 / A / LA

354.900 – 903,
.920 – 925to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:364.906, 907,
.911 – 913,
.916 – 921, 950,
.952, 954 – 958,
.981, 982 – 987nos. / Nrn.:
2020 0007
2020 0146
2020 0146 A
2020 0178376 200 0301
364 200 0060

OM 366

356
366

OM 366 A

356
366.901
.941 – 969
.970 – 979

OM 366 LA

356
366

OM 366 LA Euro II

357.930 –



Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
376 200 0001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 376 200 0501	2020 0009	water pump Wasserpumpe	OM 366 LA OM 366 LA II / 23 OM 366 LA	377.973, 980 – 985, 987 377.973, 980 – 985, 987 377.986, 989		
						
376 200 0601 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 376 200 0401	2020 0005	water pump Wasserpumpe	OM 366 LA FREIGHTLINER – USA	376.911 – 505 – 506 – 507 – 508 – 511 – 512 – 513 – 514		
						
376 200 0304	2058 2086	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0005 2020 0009
						

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 201 9919 = 000 201 9219 = 000 201 8019 = 000 201 5719	2020 1905 	compact slide ring seal (old type) Kassetten-Gleitring- dichtung (alte Ausführung)	OM 314 – OM 904			Ø 36.45 mm for shaft Ø 15 mm Ø 36,45 mm für Welle Ø 15 mm
001 201 2619 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 001 201 1919 001 201 1819 001 201 1719	9820 1900 	compact slide ring seal (new type) Kassetten-Gleitring- dichtung (neue Ausführung)	OM 314 – OM 904			Ø 36.45 mm for shaft Ø 15 mm Ø 36,45 mm für Welle Ø 15 mm
000 201 6119 = 000 201 3719	2020 1900 	slide ring seal Gleitringdichtung	OM 314 – OM 447			
000 201 0463	2020 6200 	thrust ring Gegenring				
000 201 0197	2020 4600 	boot Manschette				
442 201 0280	2020 8041 	gasket Dichtung				
442 201 0380	2020 8039 	gasket Dichtung	OM 401 – OM 458			
000 201 1180 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 201 1080 442 201 0480 403 201 0480	2020 8021 	gasket Dichtung	OM 401 – OM 458			
542 202 0114 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 202 0414	2020 1402 	hub Flansch	OM 401 – OM 904			Ø 108 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 200 7001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 200 4901 403 200 3501 403 200 3401 403 200 3201 403 200 2701	2020 0104	water pump WP 127 Wasserpumpe WP 127	OM 401 OM 401 A OM 402 OM 403 OM 404 OM 404 A OM 407 OM 407 A	401.356 403.910 – 935 407.900 – 918, .930 – 952	1019 1219 1419 / 1619 L 1619 / 2219 1719 / 1919 1819 1424 / 1624 / 1924 2224 1626 / 1926 2626 LP 1632 LP 2232 O 303, O 305, O 307	impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm



Evobus:
8.311.999.133
8.312.000.475

403 200 7101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 200 5101 403 200 4401	2020 0105	water pump WP 127 A Wasserpumpe WP 127 A	OM 401 A OM 402 / A OM 403 OM 404 A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 OM 444 OM 447 / A / H / HA / LA	from / ab: up to / bis: from / ab: up to / bis: from engine: ab Motor: from engine: ab Motor: from / ab: up to / bis: up to engine: bis Motor: up to engine: bis Motor: up to engine: bis Motor: up to engine: bis Motor: up to engine: bis Motor: up to engine: bis Motor: from / ab: up to / bis: up to engine: bis Motor:	129661 744215 129661 744215 129661 129661 001957 001957 017498 052133 744215 744215 744215 744215 015252 015252 052133 052133 744215 744215 744215 744215 010785 015252 052133 052133	impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm
--	-----------	---	--	---	--	---



Evobus:
8.311.999.299
8.311.999.369

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

403 200 7401

2020 0004

water pump
Wasserpumpe

OM 423

423.909

impeller:
ø 125 mmreplaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

OM 443 A

443.940

Flügelrad:
ø 125 mm403 200 5801
403 200 4601

OM 447 A

466.900 – 405

SA 018408
SA 086644

403 200 7501

2020 0011

water pump
Wasserpumpeimpeller:
ø 125 mmreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:Flügelrad:
ø 125 mm

403 200 6401

SA 018408 / 12
SA 018408 / 29
SA 018408 / 30

403 200 7701

2020 0171

water pump
Wasserpumpe

OM 401 / A

401.900, 901, 905 – 909, 912 – 916,
.918, 919, 921 – 928,
.970, 972 – 975, 977 – 981,
.984 – 987, 989 – 991, 993, 994impeller:
ø 125 mmreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

OM 402 / A

402.900, 901, 905 – 907, 910 – 914,
.916, 917, 919, 921, 923 – 928,
.970 – 975, 977, 978, 982, 983,
.985 – 987, 989, 990, 995, 996Flügelrad:
ø 125 mm

403 200 7601

OM 403

403.910, 911, 915 – 919, 930 – 935
407.900, 901, 905, 907 – 911,
.913 – 918, 951, 955

SA 018408

OM 407 / A / AH / H /
HA / LA

421.900, 901, 905 – 910, 951

OM 421 / A / LA

422.900, 901, 905 – 915, 917 – 923,
.951 – 959, 963

OM 423 / A / LA

423.900, 901, 905 – 908

OM 424 / A / LA

424.900, 901

OM 427 / A / H / HA / LA

427.900 – 903, 910

OM 441 / A / LA

441.901, 950, 951, 953, 960 – 962,
.980 – 983, 985 – 988, 989 – 993,
.995 – 999

OM 442 / A / LA

445.920 – 927, 929 – 931, 933 – 941
440.940 – 942, 945, 970 – 973,
.975 – 979, 980 – 991442.901, 941 – 946, 950 – 955, 957 – 959,
.960 – 968, 971, 972, 976 – 978, 980,
.982, 983, 985, 989, 992 – 999446.920, 922 – 936, 938, 939, 940 – 943,
.945, 946, 948

OM 443

443.900, 901, 905

OM 444

444.901

OM 447 / A / H / HA / LA

447.900, 901, 903, 906, 912, 915, 954,
.958, 985, 987, 990 – 993, 996, 999

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 200 0604 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 423 200 0104 423 200 0004 422 200 0304 422 200 0104	2058 2042	repair kit water pump with bearing (compact slide ring seal), 8 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellager (Kassetten-Gleit- ringdichtung), 8 Teile				impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0004 2020 0011 2020 0104 2020 0105 2020 0171
—	2058 2042 S	repair kit water pump with bearing (compact slide ring seal), 7 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellager (Kassetten-Gleit- ringdichtung), 7 Teile				
—	2058 2042 B	repair kit water pump with FAG-bearing (compact slide ring seal), 8 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG-Kugellager (Kassetten-Gleit- ringdichtung), 8 Teile				
—	2058 2042 BS	repair kit water pump with FAG-bearing (compact slide ring seal), 7 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG-Kugellager (Kassetten-Gleit- ringdichtung), 7 Teile				

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 586 5220 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 423 586 0120	2058 2042 A	repair kit water pump with FAG-bearing (slide ring seal, thrust ring and boot), 10 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG-Kugellager (Gleitringdichtung, Gegenlaufring und Manschette), 10 Teile				impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0004 2020 0011 2020 0104 2020 0105 2020 0171
—	2058 2042 AS	repair kit water pump with FAG-bearing (slide ring seal, thrust ring and boot), 9 parts Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG-Kugellager (Gleitringdichtung, Gegenlaufring und Manschette), 9 Teile				
403 200 6901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 423 200 0060 403 200 0260 423 586 0020 403 586 0020	2058 2043	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0004 2020 0006 2020 0011 2020 0015 2020 0016 2020 0017 2020 0104 2020 0105 2020 0130 2020 0159 2020 0160 2020 0161 2020 0171 2020 0182 2020 0190
422 200 0901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0060	2058 2051	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 200 1001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0501	2020 0130	water pump Wasserpumpe	OM 423 / A / LA OM 443 LA OM 444 up to engine: 744215 bis Motor: 744215	423.900, 901, .905 – 909, 950 443.980 444.901		impeller: ø 135 mm Flügelrad: ø 135 mm SA 018408
 Evobus: 8.311.999.928						
422 200 1401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 1301	2020 0017	water pump Wasserpumpe	OM 423 LA OM 443 LA from engine: 744216 ab Motor: 744216	423.950 443.980		impeller: ø 135 mm Flügelrad: ø 135 mm SA 018408
						
422 200 1601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 422 200 1101 422 200 0601	2020 0160	water pump Wasserpumpe	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 OM 444 OM 447 / A / H / HA / LA			impeller: ø 135 mm Flügelrad: ø 135 mm SA 018408 / 15 SA 018408 / 20
 Evobus: 8.311.998.812 8.311.999.929						

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

422 200 1201 2020 0161 water pump
Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

422 200 0701



OM 422

from engine: 146025
ab Motor: 146025

impeller:
ø 135 mm

Flügelrad:
ø 135 mm

SA 018408 / 16
SA 018408 / 17
SA 018408 / 22
SA 018408 / 25

for bus with auto-
matic gearbox and
retarder

für Busse mit auto-
matischem Getrie-
be und Retarder

Evobus:
8.311.998.992

422 200 0504 2058 2059 repair kit
water pump
with bearings

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

422 200 0404
422 200 0204
422 200 0004

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern



impeller:
ø 135 mm

Flügelrad:
ø 135 mm

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

nos. / Nrn.:
2020 0017
2020 0130
2020 0160
2020 0161

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

441 200 0201 2020 0159 water pump
Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:


441 200 0101

OM 441
OM 442

up to engine: 74215
bis Motor: 74215

impeller:
ø 125 mm
height of blade:
8 mm

Flügelrad:
ø 125 mm
Flügelhöhe:
8 mm



441 200 0301 2020 0016 water pump
Wasserpumpe

OM 441
OM 442

from engine: 74216
ab Motor: 74216

impeller:
ø 125 mm
height of blade:
8 mm

Flügelrad:
ø 125 mm
Flügelhöhe:
8 mm



Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

441 200 0204
= 457 200 0004

replace old no.;
ersetzen alte Nr.:

441 200 0104

repair kit
water pump
with bearings


Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

impeller:
ø 125 mm
height of blade:
8 mm

Flügelrad:
ø 125 mm
Flügelhöhe:
8 mm

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

nos. / Nrn.:
2020 0006
2020 0016
2020 0159




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 0101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 475 200 0201 475 200 0101	2020 0190	water pump Wasserpumpe	OM 447 A / LA OM 449 A / LA OM 457 LA			impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm
						
457 200 2401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 1001	2020 0183	water pump with additional drain Wasserpumpe mit Zusatzöffnung	OM 457 LA / HLA OM 460 LA M 447 HLAG			back side: hole 4 mm Rückseite: Loch 4 mm impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm
						
457 200 2501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 200 0501 457 200 0201 403 200 7301 403 200 5301 403 200 4701 475 200 7001	2020 0189	water pump with additional drain Wasserpumpe mit Zusatzöffnung	OM 402 LA Euro I OM 407 / H / A / LA / HA OM 427 A / LA / HA OM 427 / H OM 441 A / LA OM 447 HLA Euro II OM 447 A / LA / HA OM 447 H OM 449 LA OM 457 LA / HLA OM 458 OM 460 LA M 447 HLAG	402.984 407.919 .920 407.950 .951 .952 427.905 .911 441.994 447.970 – 994 447.950 .951 .952 .953 .955 .956 .957 .959 .980 .981 .982 .983 .984 .986 447.905 .907 .908 .910 .911 .913 .914 .916	O 303 O 330 O 305 G O 405 O 405, O 405 N1, O 405 G, O 405 GN1, NAW Bus O 405 ST, O 405 G O 405 ST BU 5 - 25, BGU - 25 BH 4 - 23, BH 3 - N O 405 G O 405 O 405 GN O 405 G O 405 BU 5 - 25 BH 4 - 23 O 405 GN O 405 N O 405 ST O 405, O 405 GTD O 405 ST, O 405 U O 405 N O 405 H O 405 O 405 N O 405 GN	back side: hole 20 mm Rückseite: Loch 20 mm impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm SA 018408 SA 018865 SA M00289
						
Evobus: 8.311.999.294						

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

457 200 2901 2020 0182 water pump
Wasserpumpe


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

457 200 2301
457 200 0801

OM 457 LA / HLA
OM 458

impeller:
ø 125 mm

Flügelrad:
ø 125 mm



460 200 3001 2020 0015 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

460 200 2801
457 200 0601

OM 457 LA / HLA
OM 460 LA

impeller:
ø 125 mm

Flügelrad:
ø 125 mm





Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 0104	2058 2083	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				impeller: ø 125 mm Flügelrad: ø 125 mm to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0015 2020 0182 2020 0183 2020 0189 2020 0190
						
457 200 0401	2058 2085	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 2020 0015 2020 0182 2020 0183 2020 0189 2020 0190
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 0301						
						

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

460 200 0001 2020 0006 water pump
Wasserpumpe

OM 457 LA
OM 460 LA

SA 522026 / 04



441 200 0204
= 457 200 0004

replace old no.:
ersetzen alte Nr.:

441 200 0104

repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

460 200 1301 2020 0020 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

460 200 0701
460 200 0201



			OM 460 LA			
--	--	--	-----------	--	--	--

460 200 0004 2058 2087 repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern



Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 200 1201 541 200 1101 541 200 0101	2020 0179	water pump Wasserpumpe	OM 501LA	315 kW 521.940 230 kW 541.920 315 kW 541.921 260 kW 541.922 290 kW 541.923, 924 315 kW 541.925 230 kW 541.926 260 kW 541.927 230 kW 541.940, 941 260 kW 541.942, 943 290 kW 541.944, 945 315 kW 541.946, 947 355 kW 541.948, 949 260 kW 541.950 230 kW 941.910 260 kW 941.920, 921 290 kW 941.929 300 kW 941.930 315 kW 941.940 230 kW 941.960 260 kW 941.970 290 kW 941.980, 981 315 kW 941.990	1831 – 3331 1843 – 3343	impeller: ø 125 mm height of blade: 8 mm Flügelrad: ø 125 mm Flügelhöhe: 8 mm
541 200 0004	2058 2075	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
542 200 0701	2058 2071	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				

from engine: 019798
ab Motor: 019798

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

542 200 2301
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

542 200 1901
542 200 1501
542 200 0501

2020 0173

water pump
Wasserpumpe



OM 501 LA	315 kW	521.940	Actros	impeller: ø 125 mm height of blade: 14 mm
	230 kW	541.920		
	315 kW	541.921		
	260 kW	541.922		
	290 kW	541.923, 924		
	315 kW	541.925		
	230 kW	541.926		
	260 kW	541.927		
	230 kW	541.940, 941		
	260 kW	541.942, 943		
	290 kW	541.944, 945		
	315 kW	541.946, 947		
	355 kW	541.948, 949		
	260 kW	541.950		
	230 kW	941.910		
	260 kW	941.920, 921		
	290 kW	941.929		
	300 kW	941.930		
	315 kW	941.940		
	230 kW	941.960		
	260 kW	941.970		
	290 kW	941.980, 981		
	315 kW	941.990		

up to engine: 019797
bis Motor: 019797


OM 502 LA	420 kW	522.940		Flügelrad: ø 125 mm Flügelhöhe: 14 mm
	413 kW	522.941		
	362 kW	522.942, 943		
	390 kW	542.920		
	350 kW	542.921		
	420 kW	542.922 – 924		
	350 kW	542.925		
	390 kW	542.926		
	350 kW	542.940, 941		
	390 kW	542.942, 943		
	420 kW	542.944, 945		
	390 kW	542.947		
	320 kW	542.948		
	350 kW	942.910		
	400 kW	942.925		
	420 kW	942.930, 980		
	350 kW	942.960		
	370 kW	942.967		
	390 kW	942.970		
	330 – 448 kW	942.990		

542 200 2401
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

542 200 2001
542 200 1601
542 200 0601

2020 0176

water pump
Wasserpumpe



OM 501 LA	230 kW	541.920	Actros	with retarder mit Retarder
	315 kW	541.921		
	260 kW	541.922		
	290 kW	541.923, 924		
	315 kW	541.925		
	230 kW	541.926		
	260 kW	541.927		
	230 kW	541.940, 941		
	260 kW	541.942, 943		
	290 kW	541.944, 945		
	315 kW	541.946, 947		
	355 kW	541.948		
	260 kW	541.950		
	230 kW	941.910		
	260 kW	941.920, 921		
	290 kW	941.929		
	300 kW	941.930		
	315 kW	941.940		
	230 kW	941.960		
	260 kW	941.970		
	290 kW	941.980		
	315 kW	941.981, 990		

OM 502 A	390 kW	542.920		SA 088414 SA 088613
	350 kW	542.921		
	420 kW	542.922, 923		
	350 kW	542.925		
	390 kW	542.926		
	350 kW	542.940, 941		
	390 kW	542.942, 943		
	420 kW	542.944, 945		
	390 kW	542.947		
	320 kW	542.948		
	300 kW	942.900		
	350 kW	942.910, 911		
	400 kW	942.925		
	330 – 448 kW	942.990		

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

542 200 0104 2058 2072 repair kit
water pump
with bearings

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
542 200 0004 Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern




impeller:
ø 125 mm
height of blade:
14 mm

Flügelrad:
ø 125 mm
Flügelhöhe:
14 mm

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

nos. / Nrn.:
2020 0173
2020 0176

542 200 0701 2058 2071 package
water pump
Dichtsatz
Wasserpumpe



to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:


nos. / Nrn.:
2020 0173
2020 0176
2020 0181
2020 0184

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
542 200 2501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 542 200 2101	2020 0181	water pump Wasserpumpe	OM 501 LA OM 502 LA			impeller: ø 125 mm height of blade: 14 mm Flügelrad: ø 125 mm Flügelhöhe: 14 mm
						
542 200 2601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 542 200 2201 542 200 1801	2020 0184	water pump Wasserpumpe				
						
—	2058 2084	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
904 200 4901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 904 200 4301 904 200 3801 904 200 3201 904 200 2601 904 200 2501 904 200 2201 904 200 2001 904 200 0801 904 200 0401	2020 0177	water pump Wasserpumpe	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			housing with one thread M14 x 1.5 Gehäuse mit einer Gewindebohrung M14 x 1,5 SA 505028 / 06 SA 505028 / 09



904 200 5101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 904 200 4701	2020 0019	water pump Wasserpumpe
--	-----------	---------------------------

OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA	housing with two threads M14 x 1.5 Gehäuse mit zwei Gewindebohrungen M14 x 1,5
---	---



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

904 200 0004 2058 2073 repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 200 0004
904 200 0204



with impeller:
906 201 0007

mit Flügelrad:
906 201 0007

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

nos. / Nrn.:
2020 0019
2020 0177

904 200 1101 2058 2074 seal package
water pump

Dichtsatz
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 200 1001
904 200 0501



Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

904 200 5001
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

904 200 4601
904 200 2901
904 200 2701
904 200 2401

2020 0018

water pump
Wasserpumpe

OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA

SA 505028 / 10



906 200 6001

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 200 5201
906 200 2701
906 200 2601

2020 0195

water pump
with 2 thermostat-
seats
Wasserpumpe
mit 2 Thermostat-
sitzen

OM 906 HLA

with impeller:
906 201 0107
mit Flügelrad:
906 201 0107



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

906 200 6101
= 906 200 6501

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

906 200 5701
906 200 5401
906 200 4801
906 200 4201
906 200 3801
906 200 3201
906 200 2901
906 200 2401
906 200 2201
906 200 1801
906 200 1401
906 200 1301
906 200 0901

water pump
with 2 thermostat-
seats

Wasserpumpe
mit 2 Thermostat-
sitzen



OM 904 LA
OM 906 LA / HLA
OM 924 LA
OM 926 LA
M 906 LAG

906 200 6201

2020 0003

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 200 5501
906 200 3701
906 200 2801

water pump
with 2 thermostat-
seats

Wasserpumpe
mit 2 Thermostat-
sitzen



OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA
OM 926 LA

Water pump
WasserpumpeGroup 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

906 200 0304

2058 2089

repair kit
water pump
with bearingsreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

906 200 0204

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagernto fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:nos. / Nrn.:
2020 0003
2020 0192consisting of:
bestehend aus:

(01) —	2020 0533	shaft Welle
(02) 906 201 0107	2020 0732	impeller Flügelrad
(03) 414 981 0205	2020 9806	bearing Kompakt-Lager
(04) 001 201 2619 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 001 201 1919 001 201 1819 001 201 1719	9820 1900	compact slide ring seal (new type) Kassetten-Gleitring- dichtung (neue Ausführung)
(05) 000472055000	D00472026	circlip DIN 472-55x2 Sicherungsring DIN 472-55x2
(06) 906 203 0180	2020 8046	gasket Dichtung
(07) 020 997 1148 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 024 997 2848	2020 4606	seal ring (2 pcs.) ø 60 x 4 mm Dichtring (2 Stk.) ø 60 x 4 mm
(08) 906 201 0080	2020 8045	gasket Dichtung
(09) 906 203 0615 = 906 203 0415 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 906 203 0015	2020 4707	pipe ø 55 x 33 mm Schlauch ø 55 x 33 mm

Water pump Wasserpumpe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 201 0007	2020 0731	impeller Flügelrad				height of blade: 16 mm Flügelhöhe: 16 mm to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 2020 0018 2020 0019 2020 0177
442 200 0102 = 403 200 1802 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 200 1902 403 200 1702	2020 0519	shaft with bearings Lagerwelle				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 2020 0019 2020 0177 2020 0195
906 202 0314	2020 1418	hub Flansch				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 2020 0019 2020 0177 2020 0195
—	2020 1420	hub Flansch				thread: M30 x 1.5 Gewinde: M30 x 1,5 to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 2020 0003 2020 0018 2020 0192

Water pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

906 203 0615
= 906 203 0415

replace old no.:
ersetzen alte Nr.:
906 203 0015

pipe
ø 55 x 33 mm
Schlauch
ø 55 x 33 mm



to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

no. / Nr.:
2020 0003
2020 0018
2020 0019
2020 0177
2020 0192
2020 0195


906 203 0176
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
906 203 0076

gasket
Dichtung



011 997 7048
2020 4507

seal ring
ø 33.5 x 4 mm
Dichtring
ø 33,5 x 4 mm



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 1970 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 460 200 0970	2020 7344	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 460 LA			
						
457 200 2270 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 200 1470 457 200 0270	2020 7345	belt tensioner Riemenspanner	OM 366 LA OM 457 LA / HLA OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 447 HLAG M 906 LAG			
						
457 200 2370 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1870 906 200 1570 906 200 0570	2020 7320	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA			
						
457 200 3170 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 2970	2020 7346	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA / HLA OM 460 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			
						

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 3270 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 904 200 0370 541 200 0970 541 200 0570 457 200 2770	2020 7327	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA			
457 200 3470 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 200 1770 457 200 0070	2020 7322	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA			
457 200 3670 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 1670	2020 7349	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 460 LA			
460 200 0770	2020 7354	belt tensioner Riemenspanner	OM 460 LA OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
460 200 0870	2020 7355	belt tensioner Riemenspanner	OM 460 LA OM 904 LA OM 924 LA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Belt tensioner
Riemenspanner**

**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

541 200 2570	2020 7333	belt tensioner with steel roller ø 80 x 48 mm	OM 501 LA			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:	replaces old no.: ersetzt alte Nr.:		OM 502 LA			
542 200 0170 541 200 2470 541 200 1970 541 200 1870 541 200 1070 541 200 0370	2020 7332	Riemenspanner mit Stahlrolle ø 80 x 48 mm				



541 200 2670	2020 7321	belt tensioner with steel roller ø 80 x 48 mm	OM 501 LA			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			OM 502 LA			
541 200 2170 541 200 1170 541 200 0770		Riemenspanner mit Stahlrolle ø 80 x 48 mm				



Belt tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

541 200 2270
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
541 200 1370

2020 7334

belt tensioner
with steel roller
ø 80 x 47 mm
Riemenspanner
mit Stahlrolle
ø 80 x 47 mm



OM 457 LA
OM 501 LA
OM 502 LA

000 200 0214

2021 1401

shock absorber
Stoßdämpfer



541 202 0120

2020 7108

pirot pin
Lagerzapfen

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

541 202 0020



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1570 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 200 0870	2020 7325	belt tensioner Riemenspanner	OM 501 LA OM 502 LA			
						
541 200 2370 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 200 1670 541 200 0470	2020 7326	belt tensioner Riemenspanner	OM 501 LA OM 502 LA			
						
904 200 0070	2020 7347	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 924 LA			
						
906 200 0670	2020 7328	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG up to engine: 524684 bis Motor: 524684			
						
906 200 4370	2020 7342	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG from engine: 524685 ab Motor: 524685			
						

**Belt tensioner
Riemenspanner**
**Group 20
Gruppe 20**


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 200 1370 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 200 0970	2020 7351	belt tensioner Riemenspanner	OM 906 LA / HLA OM 926 LA M 906 LAG			
						
906 200 2070 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1770 906 200 1470 906 200 0270	2020 7318	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 904 LA OM 906 LA OM 926 LA			
						
906 200 2270 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 904 200 0170	2020 7352	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA M 906 LAG			
						
906 200 2370 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1670 906 200 0770	2020 7353	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 924 LA			
						
906 200 2470	2020 7343	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 200 2670	2020 7330	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			
						
906 200 3870	2020 7356	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 924 LA			
						
906 200 4670	2020 7348	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 906 LA / HLA OM 924 LA OM 926 LA M 906 LAG			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1270 906 200 0370						
						
906 200 5970	2020 7341	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 200 4570 906 200 3770						
						
000 200 1570	2020 7350	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA / HLA OM 502 LA OM 906 LA / HLA OM 926 LA			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 200 1070						
						

**Belt tensioner
Riemenspanner**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

442 200 0773

2020 7308

 lever
tension roller
Hebel
Spannrolle

 replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

 442 200 0673
442 200 0473
442 200 0373


OM 401 LA Euro I

OM 441

OM 441 A

OM 441 LA

OM 442 A

OM 442 LA

OM 442 LA Euro II

601 202 0071

2020 7102

 screw
Schraube


OM 401 LA Euro I

OM 441

OM 441 A

OM 441 LA

OM 442 A

OM 442 LA

OM 442 LA Euro II

OM 601

OM 602

OM 603

 to fit lever:
passend für Hebel:

 nos. / Nrn.:
2020 7300
2020 7308

601 981 0027

2020 9800

 ball bearing
Kugellager

 replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

 601 981 0227
601 981 0127


Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 200 0770	2003 0104	tension roller ø 95 x 40 mm Riemenspannrolle ø 95 x 40 mm	OM 401 LA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA			to fit lever: passend für Hebel: nos. / Nrn.: 2020 7308
						
000 550 0033	2003 0105	tension roller ø 95 x 50 mm Riemenspannrolle ø 95 x 50 mm				
						
000 550 0633	2003 0122	tension roller ø 80 x 33.5 mm Riemenspannrolle ø 80 x 33,5 mm	OM 457 LA OM 906 LA			
						
000 550 1633 = 000 550 2433 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 000 550 0833 000 550 0433	2003 0121	tension roller ø 80 x 48 mm bearing 3304 2Z Riemenspannrolle ø 80 x 48 mm Kugellager 3304 2Z	OM 457 LA / HLA OM 501 LA OM 502 LA			
						
000 550 2333 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 550 1733	2003 0138	tension roller ø 80 x 48 mm bearing 3305B 2RS Riemenspannrolle ø 80 x 48 mm Kugellager 3305B 2RS	OM 457 LA / LA IV / HLA OM 457 LA EURO 5 OM 906 LA / HLA OM 926 LA M 447 HLAG			
						

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

457 200 1070
= 000 550 1933

2003 0133

deflection pulley
ø 74 x 38 mm
Umlenkrolle
ø 74 x 38 mm

OM 457 LA / LA MTU
OM 460 LA



457 200 1170

2003 0134

deflection pulley
ø 81 x 36.5 mm
Umlenkrolle
ø 81 x 36,5 mm

OM 457 LA
OM 460 / LA / HLA



457 200 1370

2003 0137

deflection pulley
ø 80 x 48 mm
Umlenkrolle
ø 80 x 48 mm

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

000 550 2533
000 550 1833

OM 457 LA / HLA / HLA IV
OM 501 LA
OM 502 LA
M 447 HLAG

to fit belt
tensioners:
passend für
Riemenspanner:

nos. / Nrn.:
2020 7321
2020 7333



541 202 0219

2020 7324

deflection pulley
ø 74 x 46 mm
Umlenkrolle
ø 74 x 46 mm

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

542 202 0019

OM 501 LA
OM 502 LA



Belt tensioner Riemenspanner

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 200 1170 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 200 0470	2020 7317	deflection pulley ø 107 x 34 mm Umlenkrolle ø 107 x 34 mm	OM 904 LA OM 906 LA			
						
906 200 2570	2020 7329	guide pulley ø 74 x 34 mm Spannrolle ø 74 x 34 mm	OM 904 LA OM 906 LA			
						
906 200 2970	2003 0135	deflection pulley ø 90 x 31 mm Umlenkrolle ø 90 x 31 mm	OM 904 LA OM 906 LA OM 924 / LA OM 926 LA			
						
906 200 4470 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 200 3370	2003 0136	deflection pulley ø 75 x 32.5 mm Umlenkrolle ø 75 x 32,5 mm	OM 457 LA OM 902 LA OM 904 LA OM 906 LA OM 924 LA OM 926 LA			
						

Pulley
Riemenscheibe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

355 205 0010 2020 1001 pulley
Riemenscheibe

OM 355 / A / LA
OM 355 I / II / III
OM 355/5
OM 355 Südafrika



403 202 1810 2020 1003 pulley
Riemenscheibe
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
403 202 1310

OM 401
up to engine: 712353
bis Motor: 712353

OM 402
up to engine: 712353
bis Motor: 712353

OM 441 A / LA
from engine: 632565
ab Motor: 632565

OM 442 A / LA
from engine: 632565
ab Motor: 632565

OM 443 / A / LA
from engine: 632565
ab Motor: 632565

OM 457 LA / IV



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Pulley Riemenscheibe

Group 20 Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 202 0210	2020 1004	pulley Riemenscheibe	OM 401 LA from engine: 712354 ab Motor: 712354 OM 402 LA from engine: 712354 ab Motor: 712354 OM 441 / LA up to engine: 833554 bis Motor: 833554 OM 442 / A / LA from engine: 712354 ab Motor: 712354 OM 443 / A / LA from engine: 712354 ab Motor: 712354			
						
403 202 0610 = 481 202 0110	2020 1002	pulley Riemenscheibe	OM 401 LA from engine: 833555 ab Motor: 833555 OM 402 LA from engine: 833555 ab Motor: 833555 OM 407 H / AH from engine: 000288 ab Motor: 000288 OM 422 up to engine: 632564 bis Motor: 632564 OM 429 LA OM 441 / LA up to engine: 632564 bis Motor: 632564 from engine: 833555 ab Motor: 833555 OM 442 / A / LA up to engine: 712355 bis Motor: 712355 from engine: 833555 ab Motor: 833555 OM 443 up to engine: 632564 bis Motor: 632564 from engine: 833555 ab Motor: 833555 OM 447 HA / HLA OM 449 HLA ADE 442 N / TI			
						

**Pulley
Riemenscheibe**
**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

541 202 0110
= 541 202 0610
= 547 202 0310

2020 1005

pulley
Riemenscheibe

OM 457 LA / HLA

OM 460

OM 501 LA

OM 502 LA



541 202 0210

2020 1008

pulley
Riemenscheibe

OM 501 LA

OM 502 LA



906 202 0810

2020 1006

pulley
Riemenscheibe

OM 904 LA

OM 906 LA

OM 924 LA

OM 926 LA



906 202 0910

2020 1007

pulley
Riemenscheibe

OM 904 LA

OM 906 LA

OM 906 LA IRAN

OM 924 LA

OM 924 LA EURO 5

OM 926 LA

OM 926 LA EURO 3

OM 926 LA EURO 5

OM 926 LA MTLI

M 906 LAG



**Thermostats
Thermostate**

**Group 20
Gruppe 20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
005 203 2875 = 004 203 8475 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 341 203 7075 341 203 0475 003 203 7975 003 203 7475 003 203 3275 003 203 2975 002 203 3975 002 203 3175	2020 1502	thermostat 71 °C Thermostat 71 °C			OM 314 – OM 926 LA	
						
005 203 2775 = 004 203 8575 = 003 203 9175 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 004 203 4375 003 203 9275	2020 1504	thermostat 79 °C Thermostat 79 °C				
						
005 203 2675 = 004 203 8375 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 003 203 7875 003 203 7375 003 203 3175	2020 1503	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C				
						

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2020 1524	thermostat 60 °C Thermostat 60 °C	OM 314 – OM 926 LA			
						
—	2020 1525	thermostat 65 °C Thermostat 65 °C				
						
—	2020 1526	thermostat 75 °C Thermostat 75 °C				
						
—	2020 1527	thermostat 87 °C Thermostat 87 °C				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Fan Lüfter

Group 20 Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
314 200 1223 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 200 0323 314 200 0123 314 205 1906 314 205 1706 314 205 1106 314 205 0506 314 205 0406	2020 2303	fan Lüfter	OM 314 OM 352 OM 352	314.900 – 959, 961, .962 – 967 from engine: 465549 ab Motor: 465549 352.966, 967 352.904		
						
003 205 0006	2020 2304	fan Lüfter	OM 402 LA OM 441 LA OM 442 A OM 442 LA	402.975, 977, 978 .982, 983, .985 – 987, 989, .990, 996 from engine: 788787 ab Motor: 788787 441.986 – 988, 989, .991 – 993, 996, 999 from engine: 788787 ab Motor: 788787 445.920 – 923, 939 440.940 – 942, .970 – 972, 975, .976, 978 – 991 from engine: 788787 ab Motor: 788787 446.920, 922 – 933, .935, 936, .939 – 943, .945, 946, 948		SA 083251 SA 089953 SA W20701 SA W20801
						
003 205 0106	2020 2305	fan Lüfter	OM 501 LA OM 502 LA			SA 083251
						

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

003 205 1606
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
003 205 0606



OM 401 LA Euro I
401.972, 973, 975,
.977 – 981,
.984 – 987,
.989 – 991, 993,
.994

OM 441 LA
441.997, 998

445.924 – 927,
.929 – 931, 933,
.936 – 938,
.940, 941

904 205 0406
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
904 205 0206



fan
Lüfter

OM 366 A / LA
OM 904 LA
OM 906 LA
OM 924 LA
UNIMOG

906 205 0406

2020 2306

fan
Lüfter



OM 449 LA
OM 904 LA
OM 906 LA / HLA
OM 924 LA
OM 926 LA
M 906 LAG

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Transmission parts Getriebe-Teile

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 268 9789 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 268 0489 000 268 6189 000 268 4789	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm, left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm, links M10 x 1,5 mm		710 711 717 719		
000 268 6289 replaces old no.: ersetzt alte Nr.:	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm, right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm, rechts M10 x 1,5 mm				
000 268 5289	2026 8905	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm, right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm, rechts				
—	2058 2613	repair kit gearbox ball joint Reparatursatz Getriebe Gelenk- stücke				
		consisting of: bestehend aus:				
(01) 000 268 9789	2026 8901	angle joint / Gelenkstück				
(02) 000 268 6289	2026 8902	angle joint / Gelenkstück				
(03) 000 268 5289	2026 8905	angle joint / Gelenkstück				

Transmission parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 268 6389 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 268 5589	2026 8903	angle joint, lower M12 x 1.75 mm M10 x 1.5 mm, right Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm M10 x 1,5 mm, rechts		710 717		
000 268 4889 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 268 0189	2026 8904	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm, right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm, rechts		711 717 719		
000 991 2422	D71805003	ball socket B10 x 40 mm Kugelpfanne B10 x 40 mm		OM 314 OM 352 OM 356 OM 360 OM 364 OM 366 OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 OM 421 OM 422 OM 423 OM 441 OM 442 OM 443 OM 447		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Transmission parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
000 260 1390 = 000 260 1290	2026 0100	oil pump gearbox	717	16 S – 130	
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:		Ölpumpe Getriebe	718	16 S – 130	
000 260 1190 000 260 0890 000 260 0790				16 S – 160	
				16 S – 190	
				16 S – 1650	



Transmission parts
Getriebe-Teile
Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
389 260 0690 = 945 260 0090 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 389 260 0590 389 260 0490 389 260 0290	2058 2616	repair kit oil pump gearbox Reparatursatz Ölpumpe Getriebe	714	G 125 – 16 G 135 – 16 G 155 – 9 G 155 – 16 G 180 – 16 GO 210 – 8	
			715	G 200 – 16 G 210 – 16 G 221 – 16 G 240 – 16 G 260 – 16	
consisting of: bestehend aus:					
(01) 947 269 1001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 947 269 0901 947 269 0501 389 269 3801	2026 0201	housing Gehäuse			
(02) 945 269 0301 = 945 269 0201 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 945 269 0101 389 269 3201 389 269 2601 389 269 2501	2026 0202	housing Gehäuse			
(03) 389 269 0706	2026 0601	gear, driven Zahnrad, getrieben			
(04) 389 269 1506 = 389 269 1406	2026 0602	gear, driving Zahnrad, treibend			
(05) 029 997 5748	3920 4508	rubber o-ring Runddichtring			
(06) 001 991 7860 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N001481006011	D01481012	pin Spannhülse			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Transmission parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
389 260 0790	2058 2617	repair kit oil pump gearbox Reparatursatz Ölpumpe Getriebe	715	G 131 – 9 G 181 – 9 G 210 – 16 G 211 – 16 G 221 – 9 G 230 – 16 G 231 – 16 G 240 – 16 G 241 – 16 G 260 – 16 G 280 – 16	
		consisting of: bestehend aus:			
(01) 947 269 1001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 947 269 0901 947 269 0501 389 269 3801	2026 0201	housing Gehäuse			
(02) 389 269 0706	2026 0601	gear, driven Zahnrad, getrieben			
(03) 389 269 1506 = 389 269 1406	2026 0602	gear, driving Zahnrad, treibend			
(04) 001 991 7860 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N001481006011	D01481012	pin Spannhülse			

Transmission parts
Getriebe-Teile
Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Baumuster	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
655 260 0057	2026 1501	overflow valve (without oil cooler) Überströmventil (ohne Ölkühler)	714	G 125 – 16 G 135 – 16 G 155 – 9 G 155 – 16 G 180 – 16 GO 210 – 8	
					
655 260 0157	2026 1502	overflow valve (with oil cooler) Überströmventil (mit Ölkühler)	714	G 125 – 16 G 135 – 16 G 155 – 9 G 155 – 16 G 180 – 16 GO 210 – 8	
					
655 260 0257	2026 1503	overflow valve (without oil cooler, with PTO) Überströmventil (ohne Ölkühler, mit Nebenantrieb)	714	G 125 – 16 G 135 – 16 G 155 – 9 G 155 – 16 G 180 – 16 GO 210 – 8	
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Cabin parts Fahrerhaus-Teile

Group 31 Gruppe 31

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
387 310 0077 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 387 586 0131 387 317 0674	2058 3101	repair kit cabin Reparatursatz Fahrerhauslagerung	381 380 381 383 385 617 385 387 620 387 620 621 389 621 389 621 391 622 391 385 393 624 393 395	1013 1017 F - 1019 F / AF 1213 - 1217 - 1219 1413 - 1417 - 1419 1613 - 1617 - 1619 1622 1624 1626 1628 1632 1633 - 1638 1922 1926 A 1928 1932 A 1933 2026 2028 2032 2219 - 2224 2226 2228 2232 2626 - 2632	
620 310 0077 replaces old nos.: ersetzt alte Nr.: 387 586 0531 387 891 0957	2058 3100	repair kit stabilizer cabin support Reparatursatz Stabilisator Fahrerhauslagerung	381 380 381 383 385 617 385 387 620 387 620 621 389 621 389 621 391 622 391 385 393 624 393 395	1013 1017 F - 1019 F / AF 1213 - 1217 - 1219 1413 - 1417 - 1419 1613 - 1617 - 1619 1622 1624 1626 1628 1632 1633 - 1638 1922 1926 A 1928 1932 A 1933 2026 2028 2032 2219 - 2224 2226 2228 2232 2626 - 2632	
318 586 0031	2058 3102	repair kit cabin Reparatursatz Fahrerhauslagerung	323 328 328 314 314 323 316 316 318 318 328 318 318 318 339 349 346 349 346 346 343 343 343	L / LA / LAF / LAK / LAS / LF / LK / LS LAKO L / LA / LAF / LAKO / LAS / LF / LK / LKO LP / LPK / LPKF / LPKO / LPL / LPLS / LPO / LPS LP / LPK / LPKF / LPKO / LPL / LPLS / LPO / LPS L / LA / LAF / LAK / LAS / LF / LK / LS LP / LPL / LPK / LPL / LPO LP / LPK / LPKF / LPO / LPL LP / LPK / LPO / LPS LP / LPK / LPL / LPLS / LPO / LPS L / LA / LAKO / LAO / LAS / LK / LKO / LS LP / LPK / LPL / LPS LP / LPK / LPL LP / LPK / LPL LAK L / LK / LS LAK / LAS / LK / LS L / LK / LS L / LA / LAK / LAS / LK / LS L / LK / LS L / LB / LK / LS LA / LAB / LAK / LAS L / LK / LS	323 323 328 608 709 710 808 809 811 813 911 913 1013 1113 1518 1621 1624 1921 1924 1928 2626 x 4 2626 x 6 2628 x 4

Front axle parts
Vorderachs-Teile
Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen	
343 330 0219 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 343 586 0233	2058 3400	king pin set Achsschenkel- Bolzensatz	VL 4 / 2 D-7	355 355 349 346 349 355 363 363 349 346 336 363 346 363 366 363 335 335 361 363 363 363 363	LP / OF LP / LPKO L / LK / LS LK / LS LS LP / LPK / LPS LP / LPK / LPS LP / LPK / LPS L / LK / LS L / LK / LS LP / LPS LPL / LPS L / LK / LS LP / LPS LPS LPS LP LP LP / LPB / LPK / LPS LP LP / LPB / LPK / LPS LP / LPL LP / LPK / LPS	1617 1619 1621 1624 1624 1624 1626 1632 1921 1924 1924 1926 1928 1932 2024 6 x 2 2032 6 x 2 2223 6 x 2 2224 6 x 2 2224 6 x 4 2226 6 x 2 2226 6 x 4 2232 6 x 2 2232 6 x 4	Ø 45 mm Ø 46 mm x 225 mm
—	2058 3400 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen- satz (Doppelsatz)					
346 330 0019	2058 3406	king pin set upper Achsschenkel- Bolzensatz oben	AL 7 / 1 D-7 AL 7 / 1 DS-7 AL 7 / 16 D-9 AL 7 / 5 D-7 AL 7 / 52 D-7,5 AL 7 / 52 DS-7,5 AL 7 / 56 D-7,5 AL 7 / 56 D-9 AL 7 / 8 D-8 AT 4 / 1 S-7,0	731.000, 002, .004 – 009, .012 – 013, .031 – 033, .035 – 039, .044 – 045, .048 – 057 731.034, 040, .058 – 060 731.902 731.001, 010, .011, 014 730.107, 108, .117 730.100 730.114 730.119 731.041 – 043, .046, 047 737.302, 303		Ø 50 mm x 109 mm	
346 330 0119	2058 3407	king pin set lower Achsschenkel- Bolzensatz unten	AD 7 / 9 DG-8 AL 7 / 1 D-7 AL 7 / 1 DS-7 AL 7 / 16 D-9 AL 7 / 5 D-7 AL 7 / 52 DS-7,5 AL 7 / 56 D-9 AL 7 / 8 D-8 AT 4 / 1 S-7,0	731.205, 230, .231 731.000, 002, .004 – 009, .012 – 013, .031 – 033, .035 – 039, .044 – 045, .048 – 057 731.034, 040, .058 – 060 733.580, 587, .589 731.902 731.001, 010, .011, 014 730.100, 108 730.119 731.042, 043, .046, 047 737.301 – 303		Ø 50 mm x 120 mm	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

[illegible]

Front axle parts
Vorderachs-Teile
Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
625 330 0119	2058 3409	king pin set upper Achsschenkel- Bolzensatz oben	AL 7 / 12 D-9	731.900, .910 – 913, .915, 917, .918, 921, .923, 925		
			AD 7 / 13 DG-9	731.901, 914, .916, 919, .920, 922, .924		
			AD 7 / 13 D-9 / 4,637	731.926		
			AL 7 / 54 D-9	730.112		
			VL 7 / 54 D-9	730.113		
			AL 7 / 60 DS-9,5	730.106		
			AL 7 / 60 DS-11	730.105		
			AD 7 / 56 DG-9	730.116		
			AD 7 / 52 DG-9	730.102, 110		
			AM 7 / 52 S-7,5	730.103, 104		
			AL 7 / 52 D-9	730.101, 109 .111, 118		
			AL 7 / 56 D-9	730.115		
			AL 7 / 57 DS-9	730.120		
625 330 0219	2058 3410	king pin set lower Achsschenkel- Bolzensatz unten				
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 625 332 0106						
						
625 330 0419	2058 3411	king pin set lower Achsschenkel- Bolzensatz unten				
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 625 332 0206						
						

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33 Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0419	2058 3412	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	VO 4 / 36 CL VO 4 / 37 CL VO 4 / 38 CL VO 4 / 39 CL VL 4 / 50 DC VL 4 / 51 DC VL 4 / 52 DC VL 4 / 53 DC VL 4 / 55 DC VL 4 / 57 DC	739	Actros 950 952 953 954	trucks with brake disc only! nur Fahrzeuge mit Scheiben- bremse!
			rear axle: Hinterachse: NL 4 / 50 DCL			
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm				
						
—	2058 3424	king pin set tie rod arm side with bearing with king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 50 mm				
						

Front axle parts
Vorderachs-Teile
Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0519	2058 3413	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	VO 4 / 36 CL VO 4 / 37 CL VO 4 / 38 CL VO 4 / 39 CL VL 4 / 50 DC VL 4 / 51 DC VL 4 / 52 DC VL 4 / 53 DC VL 4 / 55 DC VL 4 / 57 DC	739	Actros 950 952 953 954	trucks with brake disc only! nur Fahrzeuge mit Scheiben- bremse!
			rear axle: Hinterachse: NL 4 / 50 DCL			
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm				
						
—	2058 3425	king pin set steering track side with bearing with king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 50 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33 Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0619 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 655 330 0219 357 330 0119 356 330 0219 356 330 0119 356 330 0019	2058 3414	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	VO 4 / 34 DL VO 4 / 13 DL VO 4 / 18 DL VO 4 / 33 DL VO 4 / 34 DL VO 4 / 22 DLE VO 4 / 35 DCLE VL 4 / 27 D VL 4 / 55 D VL 4 / 56 D VL 4 / 57 D VL 4 / 50 DC VL 4 / 51 DC VL 4 / 52 DC VL 4 / 53 DC	733 739	0345 374 375 671 Actros 930 932 933 934 940 942 943 950 952 953 954 957	trucks with brake drums only! nur Fahrzeuge mit Trommel- bremse!
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm			Axor 944	
—	2058 3426	king pin set tie rod arm side with bearing with king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 50 mm				

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33 Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0719 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 655 330 0319 357 330 0219	2058 3415	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	VO 4 / 34 DL VO 4 / 13 DL VO 4 / 18 DL VO 4 / 33 DL VO 4 / 34 DL VO 4 / 22 DLE VO 4 / 35 DCLE VL 4 / 27 D VL 4 / 55 D VL 4 / 56 D VL 4 / 57 D VL 4 / 50 DC VL 4 / 51 DC VL 4 / 52 DC VL 4 / 53 DC	733 739	0345 374 375 671 Actros 930 932 933 934 940 942 943 950 952 953 954 957 958	trucks with brake drums only! nur Fahrzeuge mit Trommel- bremse!
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm			Axor 944	



—	2058 3427	king pin set steering track side with bearing with king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 50 mm
---	-----------	---



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
942 330 0219 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 659 330 0419 659 330 0319	2058 3418	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm	VL 5 / 1 D-9 VL 5 / 2 D-9	739.400, 412, .439 – 445 739.401, .430 – 438		trucks with brake drums only! nur Fahrzeuge mit Trommel- bremse!
						
942 332 0806	2033 0504	king pin ø 54 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 54 x 222,5 mm				
						
—	2058 3428	king pin set tie rod arm side with bearing with king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 54 mm				
						

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33 Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------

942 330 0319

2058 3419

king pin set
steering track side
with bearing
except king pin
ø 54 mm

VL 5 / 1 D-9

739.400, 412,
.439 – 445trucks with
brake drums
only!replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:659 330 0119
659 330 0019

VL 5 / 2 D-9

739.401,
.430 – 438nur Fahrzeuge
mit Trommel-
bremse!Achsschenkel-
Bolzensatz
Lenkspur-
Hebelseite
mit Lager
ohne Achsbolzen
ø 54 mm

942 332 0806

2033 0504

king pin
ø 54 x 222.5 mmAchsschenkelbolzen
ø 54 x 222,5 mm

—

2058 3429

king pin set
steering track side
with bearing
with king pin
ø 54 mmAchsschenkel-
Bolzensatz
Lenkspur-
Hebelseite
mit Lager
mit Achsbolzen
ø 54 mm

Front axle parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
942 330 0419	2058 3416	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm	VL 5 / 1 D-9 VL 5 / 20 DC-9 VL 5 / 21 DC-9	739.410 – 412 739.560 739.570		trucks with brake disc only! nur Fahrzeuge mit Scheiben- bremse!
						
942 332 0806	2033 0504	king pin ø 54 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 54 x 222,5 mm				
						
—	2058 3430	king pin set tie rod arm side with bearing with king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager mit Achsbolzen ø 54 mm				
						

Front axle parts Vorderachs-Teile

Group 33 Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------

942 330 0519 2058 3417 king pin set
steering track side
with bearing
except king pin
ø 54 mm

Achsschenkel-
Bolzensatz
Lenkspur-
Hebelseite
mit Lager
ohne Achsbolzen
ø 54 mm



VL 5 / 1 D-9 739.410 – 412
VL 5 / 20 DC-9 739.560
VL 5 / 21 DC-9 739.570

trucks with
brake disc only!

nur Fahrzeuge
mit Scheiben-
bremse!

942 332 0806 2033 0504 king pin
ø 54 x 222.5 mm
Achsschenkelbolzen
ø 54 x 222,5 mm



— 2058 3431 king pin set
steering track side
with bearing
with king pin
ø 54 mm

Achsschenkel-
Bolzensatz
Lenkspur-
Hebelseite
mit Lager
mit Achsbolzen
ø 54 mm



Front axle parts, rear axle parts
Vorderachs-Teile, Hinterachs-Teile

Group 33, 35
Gruppe 33, 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 350 0143	2058 3330	repair kit screw collar ball bearing cover Reparatursatz Gewindingering Kugellagerdeckel 	front axle: Hinterachse: AD 7 / 56 DG-9 rear axle: Hinterachse: HD 7 / 55 DCGS-13 HD 7 / 56 DGS-13 HD 7 / 56 DGS-16 HD 7 / 57 DGS-13 HD 7 / 57 DGS-16 HD 7 / 58 DCGS-13	730.116 748.261, 263 748.271, 273 748.275 740.893, 898 740.895 740.897		
(01) 942 353 0925 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 942 353 0825 942 353 0625	2033 2501	screw collar M 142 x 1.5 Gewindingering M 142 x 1,5				
(02) 014 997 1246	2033 4606	seal ring ø85x110x12/17-FPM Wellendichtring ø85x110x12/17-FPM				
(03) 004 989 7220	2033 8001	adhesive Dichtmittel				
385 351 0372 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 324 353 0072	2035 7203	nut M 32 x 1.5 Mutter M 32 x 1,5 				
385 351 0672 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 353 0072	2035 7205	nut M 45 x 1.5 Mutter M 45 x 1,5 				
946 351 0072 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 385 351 0572 346 353 0072	2035 7214	nut M 55 x 1.5 Mutter M 55 x 1,5 				

Front axle parts, rear axle parts
Vorderachs-Teile, Hinterachs-Teile
Group 33, 35
Gruppe 33, 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
385 351 0172 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 385 351 0072 327 353 0172	2035 7204	nut M 40 x 1.5 Mutter M 40 x 1,5				
						
942 356 0026 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 356 0126 346 356 0326	2035 7209	grooved nut M 88 x 1.5 x 10 mm outer ø 106 mm Nutmutter M 88 x 1,5 x 10 mm außen ø 106 mm				
						
942 356 0126 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 346 356 0226	2035 7216	grooved nut M 88 x 1.5 x 10 mm outer ø 112 mm Nutmutter M 88 x 1,5 x 10 mm außen ø 112 mm				
						
346 356 0073	2035 3205	lock outer ø 106 mm inner ø 88 mm Sicherung außen ø 106 mm innen ø 88 mm				
						
355 356 0173	2035 3201	lock outer ø 121 mm inner ø 88 mm Sicherung außen ø 121 mm innen ø 88 mm				
						
946 356 0073	2035 3209	lock outer ø 116 mm inner ø 101 mm Sicherung außen ø 116 mm innen ø 101 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle parts, rear axle parts Vorderachs-Teile, Hinterachs-Teile

Group 33, 35 Gruppe 33, 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
346 356 1415 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 346 356 0315	2035 3500	thrust ring ø 145 x ø 115 mm width: 32 mm Druckring ø 145 x ø 115 mm Breite: 32 mm	rear axle: Hinterachse: 740 748	321, 323	349	
						
355 356 1215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 356 0915	2035 3502	thrust ring ø 145 x ø 110 mm width: 32 mm Druckring ø 145 x ø 110 mm Breite: 32 mm	rear axle: Hinterachse: 740 747 748 749	001, 003, 004, 005, 006	699	
						
946 356 0015	2035 3505	thrust ring ø 145 x ø 119 mm width: 26 mm Druckring ø 145 x ø 119 mm Breite: 26 mm	rear axle: Hinterachse: 741 746 748			
						
346 356 0127	2035 1500	cover plate ø 175 x ø 147 mm width: 10 mm Abdeckblech ø 175 x ø 147 mm Breite: 10 mm				
						
946 356 0127 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 346 356 0027	2035 1501	cover plate ø 174 x ø 147 mm width: 1.5 mm Abdeckblech ø 174 x ø 147 mm Breite: 1,5 mm				
						


Rear axle parts
Hinterachs-TeileGroup 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------

624 350 0035 5558 3500 gasket kit
for outside
planetary gear
Dichtungssatz
Außenplaneten-
getriebe

rear axle:
Hinterachse:
699
740
746
748

without ABS
ohne ABS
cast iron and
steel plug
Guß- und Stahl-
deckel



consisting of:
bestehend aus:


(01) 016 997 5647	2035 4608	seal ring, outer (145x175x14) Wellendichtring, außen (145x175x14)
(02) 020 997 3947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 9447	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)
(03) 355 356 0173	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)
(04) 027 997 2248	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)
(05) 007603024106	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)
(06) 007603045100	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)
(07) 650 356 0180	2035 8001	gasket Dichtung

Rear axle parts Hinterachs-Teile

Group 35 Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
624 350 0135	5558 3501	gasket kit for outside planetary gear Kombi-Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe	rear axle: Hinterachse: 740 746 748		699	without ABS ohne ABS cast iron and steel plug Guß- und Stahl- deckel
consisting of: bestehend aus:						
(01) 016 997 5647	2035 4608	seal ring, outer (145x175x14) Wellendichtring, außen (145x175x14)				
(02) 020 997 3947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 9447	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)				
(03) 355 356 0173	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)				
(04) 346 356 0073	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)				
(05) 027 997 2248	2035 4501	O-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)				
(06) 007603024106	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)				
(07) 007603045100	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)				
(08) 650 356 0180	2035 8001	gasket Dichtung				

Rear axle parts
Hinterachs-TeileGroup 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
659 350 0035	2058 3519	repair kit planetary gear, with ABS, steel plug Reparatursatz Planetengetriebe, mit ABS, Blechdeckel	rear axle: Hinterachse: 740 746 748		699	with ABS mit ABS for steel plug only nur für Stahl- deckel
						
		consisting of: bestehend aus:				
(01) 015 997 4947	5535 4600	seal ring, outer 145x175x205x18/20 mm Wellendichtring, außen				
(02) 020 997 3947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 9447	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)				
(03) 346 356 0127	2035 1500	cover plate (175x147x10 mm) Abdeckblech				
(04) 355 356 0173	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech				
(05) 346 356 0073	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech				
(06) 027 997 2248	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)				
(07) 007603024106	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)				
(08) 007603045100	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)				
(09) 650 356 0080	2035 8002	gasket Dichtung				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle parts Hinterachs-Teile

Group 35 Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
940 350 0135 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 659 350 0135	2058 3533	repair kit planetary gear, with ABS, cast iron plug Reparatursatz Planetengetriebe, mit ABS, Gussdeckel	rear axle: Hinterachse: 740 746 748		699	with ABS mit ABS for cast iron plug only nur für Guss- deckel Attention: For proper installa- tion of this repair kit the lock plate 355 356 0173 (LASO 2035 3201) must be used also! Achtung: Zur erfolgreichen Montage dieses Reparatursatzes muss das Siche- rungsblech 355 356 0173 (LASO 2035 3201) mitverwendet werden!
consisting of: bestehend aus:						
(01) 346 356 1415	2035 3500	thrust ring (145 x 115 x 32 mm) Druckring (145 x 115 x 32 mm)				
(02) 015 997 4947	5535 4600	seal ring, outer 145 x 175 x 205 x 18/20 mm Wellendichtring, außen 145 x 175 x 205 x 18/20 mm				
(03) 020 997 3947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 9447	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)				
(04) 946 356 0127	2035 1501	cover plate (174 x 147 x 1,5 mm) Abdeckblech (174 x 147 x 1,5 mm)				
(05) 346 356 0073	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)				
(06) 027 997 2248	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)				
(07) 007603024106	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)				
(08) 007603045100	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)				
(09) 650 356 0180	2035 8001	gasket Dichtung				

Rear axle parts
Hinterachs-Teile
Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
940 350 0435	2058 3534	repair kit planetary gear, cast iron plug Reparatursatz Planetengetriebe, Gussdeckel	rear axle: Hinterachse: 740 748		699	for cast iron plug only nur für Guss- deckel Attention: For proper installa- tion of this repair kit the lock plate 355 356 0173 (LASO 2035 3201) must be used also! Achtung: Zur erfolgreichen Montage dieses Reparatursatzes muss das Siche- rungsblech 355 356 0173 (LASO 2035 3201) mitverwendet werden!
						
consisting of: bestehend aus:						
(01) 346 356 1415	2035 3500	thrust ring (145 x 115 x 32 mm) Druckring (145 x 115 x 32 mm)				
(02) 016 997 5647	2035 4608	seal ring, outer (145x175x14) Wellendichtring, außen (145x175x14)				
(03) 020 997 3947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 9447	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)				
(04) 946 356 0127	2035 1501	cover plate (174x147 x 1,5 mm) Abdeckblech (174x147 x 1,5 mm)				
(05) 346 356 0073	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)				
(06) 027 997 2248	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)				
(07) 007603024106	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)				
(08) 007603045100	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)				
(09) 650 356 0180	2035 8001	gasket Dichtung				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------

940 350 1035	2058 3536	repair kit wheel hub Reparatursatz Radnabe	rear axle: Hinterachse: 741 746 748			from rear axle: M 053280 ab Hinterachse: M 053280
--------------	-----------	---	---	--	--	--




		consisting of: bestehend aus:
(01) 946 356 0015	2035 3505	thrust ring (145 x 119 x 26 mm) Druckring (145 x 119 x 26 mm)
(02) 014 997 0546 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 013 997 3646	2035 4615	seal ring, (145 x 175 x 8 mm) Wellendichtring, (145 x 175 x 8 mm)
(03) 013 997 3546	2035 4614	seal ring, (145 x 175 x 15 mm) Wellendichtring, (145 x 175 x 15 mm)
(04) 942 356 0715 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 942 356 0315	2035 1502	magnet wheel, ABS Geber für ABS
(05) 946 356 0127	2035 1501	cover plate (174 x 147 x 1,5 mm) Abdeckblech (174 x 147 x 1,5 mm)
(06) 946 356 0073	2035 3209	lock plate (101 mm) Sicherungsblech (101 mm)

Rear axle parts
Hinterachs-Teile


Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------

942 350 3935	2058 3535	repair kit wheel hub Reparatursatz Radnabe	rear axle: Hinterachse: 741 746 748			up to rear axle: M 053279 bis Hinterachse: M 053279
--------------	-----------	---	---	--	--	--



		consisting of: bestehend aus:
(01) 946 356 0015	2035 3505	thrust ring (145 x 119 x 26 mm) Druckring (145 x 119 x 26 mm)
(02) 013 997 8946	5535 4601	seal ring, (145 x 175 x 16 mm) Wellendichtring, (145 x 175 x 16 mm)
(03) 942 356 0715 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 942 356 0315	2035 1502	magnet wheel, ABS Geber für ABS
(04) 946 356 0127	2035 1501	cover plate (174 x 147 x 1.5 mm) Abdeckblech (174 x 147 x 1,5 mm)
(05) 946 356 0073	2035 3209	lock plate (101 mm) Sicherungsblech (101 mm)



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
352 011 0171	2001 7105	12	442 031 0071	2003 7111	27	322 053 0420	2005 9214	30
403 011 0271	2001 7111	12	475 031 7171	2003 7113	27	352 053 0320	2005 9214	30
422 011 0071	2001 7111	12	403 032 0109	2003 3505	18, 26	403 053 0120	2005 9215	30
447 011 0071	2001 7111	12	403 032 0309	2003 3505	18, 26	403 053 0320	2005 9215	30
541 011 0071	2001 7116	14	403 032 0171	2003 7109	18, 27	403 053 0720	2005 9216	30
541 011 0171	2001 7116	14	422 032 0271	2003 7109	18, 27	403 053 0820	2005 9215	30
906 016 0769	2001 7117	14	314 035 0214	2003 3506	27	403 053 0622	2005 9217	30
403 017 0271	2001 3001	9	314 035 0314	2003 3511	27	403 053 0822	2005 9217	30
352 030 1220	2003 2003	19	355 035 0051	2003 3507	27	403 053 1022	2005 9218	30
352 030 1420	2003 2003	19	352 038 2271	2003 7103	22	403 053 1122	2005 9217	30
352 030 2720	2003 2003	19	352 038 2771	2003 7104	22	326 053 1729	2005 2905	33
352 030 3420	2003 2003	19	355 038 0371	2003 7115	22	346 053 0929	2005 2905	33
352 030 3920	2003 2003	19	366 038 0471	2003 7112	23	346 053 1129	2005 2906	33
352 030 4220	2003 2003	19	366 038 0771	2003 7112	23	346 053 1229	2005 2907	33
352 030 4920	2003 2003	19	403 038 0171	2003 7106	23	352 053 0829	2005 2905	33
352 030 5720	2003 2003	19	403 038 0271	2003 7106	23	352 053 1229	2005 2901	31
355 030 1920	2003 2001	19	442 038 0071	2003 7110	23	352 053 1329	2005 2903	31
355 030 2120	2003 2001	19	541 038 0071	2003 7119	23	352 053 1429	2005 2903	31
355 030 2820	2003 2001	19	906 038 0171	2003 7112	23	352 053 1529	2005 2903	31
360 030 0120	2003 2002	19	315 038 0072	2005 7214	22	352 053 2229	2005 2901	31
366 030 2120	2003 2003	19	352 038 0572	2005 7207	22	352 053 2329	2005 2903	31
366 030 2520	2003 2003	19	403 050 0303	2005 0602	24	360 053 0029	2005 2914	34
366 030 3520	2003 2003	19	403 050 0403	2005 0602	24	366 053 0729	2005 2901	31
366 030 3620	2003 2004	19	541 050 0203	2005 0605	24	366 053 0829	2005 2902	31
366 030 7320	2003 2004	19	541 050 0503	2005 0605	24	366 053 0929	2005 2903	31
376 030 7120	2003 2003	19	541 050 0222	2005 0914	51	366 053 1029	2005 2904	31
376 030 7220	2003 2003	19	541 050 0322	2005 0914	51	906 053 0129	2005 2916	37
403 030 1720	2003 2006	20	541 050 0422	2005 0914	51	906 053 0529	2005 2917	37
407 030 0420	2003 2009	20	541 050 0522	2005 0914	51	312 053 0230	2005 2901	31
407 030 0620	2003 2009	20	541 050 0722	2005 0914	51	312 053 0530	2005 3001	32
407 030 0720	2003 2007	20	541 050 0922	2005 0914	51	312 053 0630	2005 2903	31
422 030 0320	2003 2006	20	541 050 1122	2005 0914	51	312 053 0730	2005 3003	32
422 030 0420	2003 2006	20	541 050 1222	2005 0914	51	312 053 0830	2005 2903	31
441 030 0120	2003 2005	20	403 050 0325	2005 0906	51	312 053 0930	2005 3003	32
441 030 0320	2003 2005	20	403 050 0425	2005 0906	51	312 053 1030	2005 2903	31
441 030 0420	2003 2005	20	422 050 0025	2005 0906	51	312 053 1130	2005 3003	32
441 030 0520	2003 2005	20	422 050 0325	2005 0906	51	321 053 1230	2005 3001	32
441 030 0820	2003 2005	20	476 050 0025	2005 0906	51	326 053 0730	2005 3005	33
442 030 0020	2003 2006	20	312 050 0231	2005 3100	29	346 053 0730	2005 3005	33
442 030 0220	2003 2006	20	324 050 0131	2005 3101	29	352 053 1630	2005 3001	32
447 030 0020	2003 2007	20	326 050 0031	2005 3102	29	352 053 1730	2005 3003	32
447 030 0120	2003 2008	20	327 050 0531	2005 3105	29	352 053 1830	2005 3003	32
447 030 0220	2003 2008	20	403 050 0733	2005 0120	7	352 053 1930	2005 3003	32
447 030 0320	2003 2008	20	442 050 0333	2005 0120	7	352 053 2030	2005 3001	32
447 030 0420	2003 2007	20	541 050 0433	2005 0138	8	352 053 2130	2005 3003	32
447 030 0520	2003 2008	20	541 050 0633	2005 0138	8	352 053 2230	2005 3003	32
447 030 0820	2003 2007	20	541 050 0733	2005 0138	8	352 053 2330	2005 3003	32
457 030 0120	2003 2015	20	541 050 0833	2005 0138	8	352 053 3730	2005 3001	32
457 030 0420	2003 2015	20	541 050 0933	2005 0138	8	352 053 3830	2005 3003	32
466 030 0020	2003 2007	20	906 050 0533	2005 0145	9	355 053 0030	2005 3005	33
466 030 0120	2003 2008	20	906 050 0833	2005 0145	9	355 053 0330	2005 3005	33
466 030 0220	2003 2008	20	541 050 0534	2005 0139	8	355 053 0430	2005 3006	33
496 030 0020	2003 2009	20	541 050 0634	2005 0139	8	355 053 0530	2005 3007	33
541 030 0320	2003 2011	21	541 050 0734	2005 0139	8	360 053 0030	2005 2915	34
541 030 0420	2003 2011	21	541 050 0834	2005 0139	8	366 053 0230	2005 3001	32
541 030 0520	2003 2011	21	906 050 0234	2005 0146	9	366 053 0330	2005 3002	32
542 030 0320	2003 2012	21	906 050 0334	2005 0146	9	366 053 0430	2005 3003	32
542 030 0420	2003 2012	21	403 050 0936	2005 3601	7	366 053 0530	2005 3004	32
542 030 0520	2003 2012	21	403 050 1236	2005 3601	7	403 053 0030	2005 2908	35
904 030 0320	2003 2013	21	541 050 0436	2005 3602	8	403 053 0130	2005 2909	35
906 030 0220	2003 2013	21	541 050 0836	2005 3602	8	403 053 0230	2005 2910	35
906 030 0320	2003 2014	21	541 050 1236	2005 3602	8	422 053 0430	2005 2908	35
327 031 0027	2003 3508	26	352 052 0003	2005 0601	24	422 053 0530	2005 2909	35
403 031 0727	2003 3500	26	906 052 0503	2005 0603	25	422 053 0630	2005 2910	35
442 031 0027	2003 3500	26	906 052 0603	2005 0603	25	457 053 1230	2005 2911	36
906 031 0051	2003 3512	26	906 052 1003	2005 0604	25	457 053 1330	2005 2912	36
403 031 0171	2003 7111	27	906 052 1103	2005 0604	25	457 053 1430	2005 2913	36
422 031 0171	2003 7111	27	906 052 1303	2005 0604	25	541 053 1230	2005 2911	36
427 031 0071	2003 7113	27	906 052 1403	2005 0604	25	541 053 1330	2005 2912	36

Mercedes-Benz

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
541 053 1430	2005 2913	36	541 053 1931	2005 3154	48	541 053 0532	2005 3200	48
541 053 2730	2005 2911	36	541 053 2131	2005 3153	48	541 053 0632	2005 3201	48
541 053 2830	2005 2912	36	541 053 2231	2005 3154	48	541 053 0732	2005 3202	48
541 053 2930	2005 2913	36	906 053 0131	2005 3155	49	906 053 0132	2005 3203	49
906 053 0130	2005 2917	37	906 053 0231	2005 3158	49	906 053 0232	2005 3207	50
327 053 0331	2005 3139	42	906 053 0331	2005 3159	49	906 053 0332	2005 3209	50
327 053 0431	2005 3141	42	327 053 0332	2005 3140	42	906 053 1232	2005 3203	49
327 053 0531	2005 3143	43	327 053 0432	2005 3142	42	906 053 1432	2005 3207	50
327 053 0631	2005 3145	43	327 053 0532	2005 3144	43	906 053 1532	2005 3209	50
346 053 0031	2005 3123	40	327 053 0632	2005 3146	43	906 053 1632	2005 3206	49
346 053 0731	2005 3123	40	345 053 0132	2005 3124	40	906 053 1732	2005 3208	50
346 053 0931	2005 3127	40	345 053 0332	2005 3128	40	906 053 1832	2005 3210	50
352 053 1631	2005 3113	38	346 053 0032	2005 3124	40	906 053 1932	2005 3206	49
352 053 1731	2005 3115	38	346 053 0532	2005 3124	40	906 053 2032	2005 3208	50
352 053 1831	2005 3117	38	346 053 0732	2005 3128	40	906 053 2132	2005 3210	50
352 053 2231	2005 3113	38	352 053 0032	2005 3114	38, 39, 44	312 054 0501	2005 0909	52
352 053 2331	2005 3115	38	352 053 0132	2005 3116	38, 39, 44	327 054 0101	2005 0910	52
352 053 3131	2005 3113	38	352 053 0232	2005 3118	38, 39, 44	345 054 7001	2005 0908	52
352 053 3231	2005 3115	38	352 053 1232	2005 3114	38, 39, 44	346 054 0201	2005 0908	52
352 053 3531	2005 3119	39	352 053 1332	2005 3116	38, 39, 44	352 054 0501	2005 0909	52
352 053 3631	2005 3120	39	352 053 1432	2005 3118	38, 39, 44	355 054 0101	2005 0908	52
352 053 3731	2005 3121	39	352 053 1532	2005 3114	38, 39, 44	403 054 0101	2005 0905	52
352 053 3831	2005 3119	39	352 053 1632	2005 3116	38, 39, 44	403 054 0201	2005 0905	52
352 053 3931	2005 3120	39	352 053 1732	2005 3118	38, 39, 44	403 054 0801	2005 0905	52
352 053 4031	2005 3119	39	352 053 2032	2005 3114	38, 39, 44	403 054 0901	2005 0905	52
352 053 4131	2005 3120	39	352 053 2132	2005 3116	38, 39, 44	403 054 1101	2005 0906	51
355 053 0031	2005 3129	41	352 053 2232	2005 3118	38, 39, 44	403 054 1801	2005 0905	52
355 053 0131	2005 3129	41	355 053 0032	2005 3130	41	403 054 1901	2005 0905	52
355 053 0531	2005 3131	41	355 053 0432	2005 3132	41	403 054 2001	2005 0906	51
355 053 0731	2005 3123	40	355 053 0632	2005 3124	40	906 054 0701	2005 0915	52
355 053 0831	2005 3125	40	355 053 0732	2005 3126	40	906 054 1001	2005 0915	52
355 053 0931	2005 3127	40	355 053 0832	2005 3128	40	344 054 0005	2005 0505	53
355 053 1131	2005 3123	40	355 053 1032	2005 3124	40	352 054 0205	2005 0505	53
355 053 1231	2005 3125	40	355 053 1132	2005 3126	40	403 054 0205	2005 0503	53
355 053 1331	2005 3127	40	355 053 1232	2005 3128	40	403 054 0305	2005 0503	53
355 053 1831	2005 3133	41	355 053 1732	2005 3134	41	403 054 0405	2005 0503	53
360 053 0631	2005 3139	42	355 053 1832	2005 3124	40	407 054 0405	5505 0500	53
360 053 0731	2005 3141	42	355 053 2032	2005 3128	40	422 054 0105	2005 0503	53
360 053 0831	2005 3143	43	360 053 0132	2005 3140	42	906 054 0305	2005 0504	53
360 053 0931	2005 3145	43	360 053 0232	2005 3142	42	906 054 0505	2005 0504	53
366 053 0931	2005 3147	44	360 053 0332	2005 3144	43	403 055 0220	2005 7100	7
366 053 1031	2005 3149	44	360 053 0432	2005 3146	43	442 055 0020	2005 7100	7
366 053 1131	2005 3151	44	366 053 0132	2005 3114	38, 39, 44	541 055 0320	2005 7107	8
366 053 2031	2005 3147	44	366 053 0232	2005 3116	38, 39, 44	541 055 0420	2005 7107	8
366 053 2131	2005 3149	44	366 053 0332	2005 3118	38, 39, 44	541 055 0620	2005 7107	8
366 053 2231	2005 3151	44	366 053 0432	2005 3114	38, 39, 44	906 055 0420	2005 7109	9
366 053 3531	2005 3147	44	366 053 0532	2005 3116	38, 39, 44	457 070 0246	2007 1504	54
366 053 3631	2005 3149	44	366 053 0632	2005 3118	38, 39, 44	541 070 0246	2007 1505	54
366 053 3731	2005 3151	44	366 053 1232	2005 3114	38, 39, 44	541 070 0546	2007 1505	54
366 053 3931	2005 3147	44	366 053 1332	2005 3116	38, 39, 44	541 070 0646	2007 1505	54
366 053 4031	2005 3149	44	366 053 1432	2005 3118	38, 39, 44	012 074 0001	2058 0704	55
366 053 4131	2005 3151	44	366 053 1632	2005 3114	38, 39, 44	000 074 0515	2007 1500	55
403 053 0331	2005 3108	45	366 053 1732	2005 3116	38, 39, 44	000 074 0684	2007 1500	55
403 053 0431	2005 3135	45	366 053 1832	2005 3118	38, 39, 44	000 074 7684	2007 1500	55
403 053 0531	2005 3136	45	366 053 2032	2005 3114	38, 39, 44	000 090 0151	5558 0700	54
403 053 0931	2005 3112	46	366 053 2132	2005 3116	38, 39, 44	000 091 0840	5558 0700	54
403 053 1031	2005 3110	46	366 053 2232	2005 3118	38, 39, 44	366 140 0953	2058 1406	56
403 053 1131	2005 3138	46	403 053 0032	2005 3109	45, 46, 47	366 140 2353	2058 1406	56
403 053 1531	2005 3112	46	403 053 0132	2005 3111	45, 46, 47	366 140 5253	2058 1406	56
403 053 1631	2005 3110	46	403 053 0232	2005 3137	45, 46, 47	366 140 5353	2058 1406	56
403 053 1731	2005 3138	46	403 053 2132	2005 3109	45, 46, 47	355 140 0063	2058 1400	56
422 053 0531	2005 3112	46	403 053 2232	2005 3111	45, 46, 47	366 140 0163	2058 1404	56
422 053 0631	2005 3110	46	403 053 2332	2005 3137	45, 46, 47	366 140 1163	2058 1404	56
422 053 0731	2005 3138	46	422 053 0132	2005 3109	45, 46, 47	366 140 1763	2058 1405	56
442 053 0531	2005 3148	47	422 053 0232	2005 3111	45, 46, 47	366 140 1963	2058 1405	56
442 053 0631	2005 3150	47	422 053 0332	2005 3137	45, 46, 47	422 140 0463	2058 1401	57
442 053 0731	2005 3152	47	442 053 0032	2005 3109	45, 46, 47	422 140 1663	2058 1402	57
541 053 1731	2005 3153	48	442 053 0132	2005 3111	45, 46, 47	422 140 1763	2058 1401	57
541 053 1831	2005 3156	48	442 053 0232	2005 3137	45, 46, 47	422 140 1863	2058 1401	57

Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
422 140 2663	2058 1402	57	360 180 0701	2018 0120	61	457 180 1043	2001 4313	11
441 140 0063	2058 1402	57	360 180 0801	2018 0120	61	457 180 1243	2001 4313	11
441 140 0163	2058 1402	57	360 180 1401	2018 0120	61	457 180 1443	2001 4313	11
441 140 0263	2058 1402	57	360 180 1501	2018 0120	61	541 180 0743	2001 4310	11
441 140 0363	2058 1402	57	360 180 1801	2018 0120	61	541 180 0843	2001 4310	11
441 140 0463	2058 1401	57	360 180 2001	2018 0120	61	906 180 0243	2001 4311	11
447 140 0163	2058 1401	57	360 180 2401	2018 0120	61	906 180 0443	2001 4312	11
541 140 0063	2058 1407	57	360 180 2601	2018 0120	61	906 180 0543	2001 4312	11
541 140 0163	2058 1407	57	364 180 0101	2018 0118	62	110 180 0355	2058 1800	73
541 140 0763	2058 1407	57	366 180 0001	2018 0129 A	63	000 180 2665	2018 6509	78
542 140 0063	2058 1408	57	366 180 0101	2018 0129	63	000 180 2765	2018 6511	78
904 140 0063	2058 1401	57	366 180 0301	2018 0129 A	63	000 180 6765	2018 6511	78
403 142 0112	2014 3400	58	366 180 0401	2018 0129	63	345 180 7165	2018 6502	75
403 142 0212	2014 3400	58	374 180 0001	2018 0165	63	355 180 1165	2018 6502	75
403 142 0380	2014 8001	59	401 180 0001	2018 0121	64	355 180 1265	2018 6503	75
460 142 0080	2014 8002	59	401 180 0101	2018 0121	64	356 180 0065	2018 6503	75
541 142 0480	2014 8002	59	401 180 0201	2018 0121	64	366 180 0865	2018 6504	75
403 150 0572	2015 7100	60	403 180 0601	2018 0121	64	366 180 1165	2018 6504	75
003 153 8428	2001 2800	17	403 180 1701	2018 0121	64	366 180 3865	2018 6504	75
004 153 0428	2001 2800	17	403 180 2701	2018 0126	64	904 180 0465	2018 6510	78
004 153 1628	2001 2801	17	403 180 2801	5518 0100	64, 66	904 180 0665	2018 6510	78
004 153 2528	2001 2801	17	403 180 3301	2018 0121	64	904 180 1065	2018 6510	78
004 153 4228	2001 2802	17	423 180 0101	2018 0130	65	906 180 0665	2018 6512	78
004 153 4328	2001 2802	17	423 180 0501	2018 0130	65	906 180 1065	2018 6512	78
004 153 4928	2001 2803	17	423 180 1001	2018 0148	65	906 180 1165	2018 6512	78
007 153 0828	2001 2803	17	423 180 1101	2018 0172	65	906 180 1365	2018 6512	78
314 155 0228	2015 2801	60	423 180 2301	2018 0130	65	906 180 1465	2018 6512	78
314 155 0528	2015 2801	60	423 180 2501	2018 0130	65	322 184 0032	2018 1512	74
364 155 0028	2015 2801	60	457 180 0001	2018 0166	67	352 184 0032	2018 1512	74
374 155 7028	2015 2801	60	457 180 0201	2018 0166	67	355 184 0032	2018 1512	74
352 155 0650	2015 5002	60	457 180 0301	2018 0171	66	403 184 0032	2018 1513	74
403 155 0250	2015 5000	60	457 180 0401	2018 0166	67	403 184 0132	2018 1513	74
541 155 0050	2015 5003	60	457 180 0501	2018 0171	66	541 184 0332	2018 4208	15
352 155 0172	2015 7201	60	457 180 0601	2018 0174	66	541 184 0556	2018 3013	15
352 155 0272	2015 7201	60	457 180 0801	2018 0174	66	000 188 6401	2018 6500	76
314 180 0501	2018 0117	62	523 180 1101	2018 0166	67	000 188 7601	2018 6500	76
314 180 1001	2018 0117	62	541 180 0001	2018 0160	67	000 188 8101	2018 6500	76
314 180 1701	2018 0117	62	541 180 0101	2018 0160	67	000 188 8401	2018 6500	76
314 180 1801	2018 0117	62	541 180 0201	2018 0160	67	000 188 8701	2018 6500	76
314 180 2401	2018 0117	62	541 180 0301	2018 0160	67	001 188 1101	2018 6500	76
314 180 2601	2018 0117	62	541 180 0401	2018 0177	68	001 188 1201	2018 6500	76
321 180 0401	2018 0117	62	542 180 0001	2018 0161	67	001 188 3001	2018 6500	76
321 180 0501	2018 0117	62	542 180 0101	2018 0161	67	001 188 3101	2018 6500	76
321 180 0701	2018 0117	62	542 180 0201	2018 0161	67	001 188 3701	2018 6500	76
322 180 0201	2018 0117	62	542 180 0401	2018 0176	68	001 188 6201	2018 6500	76
327 180 0501	2018 0120	61	542 180 0701	2018 0161	67	001 188 8801	2018 6501	76
327 180 0701	2018 0120	61	906 180 0201	2018 0164	69	001 188 8901	2018 6501	76
343 180 0101	2018 0117	62	906 180 0401	2018 0164	69	002 188 1101	2018 6500	76
345 180 7401	2018 0132	61	906 180 0601	2018 0164	69	002 188 1701	2018 6505	76
352 180 2401	2018 0117	62	906 180 0801	2018 0164	69	002 188 1801	2018 6505	76
352 180 3301	2018 0117	62	906 180 1101	2018 0164	69	002 188 4301	2018 6505	76
352 180 3401	2018 0117	62	000 180 0915	2018 1520	72	002 188 7901	2018 6505	76
352 180 4001	2018 0117	62	352 180 0015	2018 1504	70	002 188 8001	2018 6505	76
352 180 4101	2018 0117	62	352 180 0315	2018 1504	70	422 188 0001	2018 6507	77
352 180 4201	2018 0117	62	403 180 1615	2018 1516	71	422 188 0101	2018 6508	77
352 180 4301	2018 0117	62	422 180 0015	2018 1517 A	72	541 188 0201	2018 6506	77
352 180 4801	2018 0117	62	422 180 0215	2018 1516	71	541 188 0401	2018 6506	77
352 180 5001	2018 0117	62	422 180 0315	2018 1516	71	541 188 0601	2018 6506	77
352 180 5601	2018 0117	62	442 180 0015	2018 1517 A	72	314 200 0801	2020 0115	79
352 180 6201	2018 0117	62	541 180 0715	2018 1518	71	314 200 1901	2020 0115	79
352 180 6301	2018 0117	62	541 180 0915	2018 1519	15, 72	314 200 2401	2020 0115	79
352 180 7001	2018 0118	62	321 180 0133	2018 1504	70	314 200 2901	2020 0115	79
352 180 7501	2018 0129	63	355 180 0033	2018 1508	73	314 200 3701	2020 0115	79
352 180 7701	2018 0129	63	352 180 0143	2001 4301	10	314 200 3901	2020 0115	79
355 180 0101	2018 0119	61	366 180 0143	2001 4301	10	314 200 4201	2020 0115	79
355 180 1001	2018 0125	61	422 180 0043	2001 4303	10	352 200 2001	see / siehe	80
355 180 1601	2018 0132	61	442 180 0243	2001 4302	10	352 200 2301	see / siehe	80
360 180 0201	2018 0120	61	442 180 0343	2001 4303	10	352 200 3401	2020 0126	81
360 180 0601	2018 0120	61	442 180 0543	2001 4303	10	352 200 5401	2020 0126	81

Mercedes-Benz

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
352 200 7201	2020 0126	81	422 200 1201	2020 0161	95	906 200 1801	2020 0192	110
352 200 7501	2020 0126	81	422 200 1301	2020 0017	94	906 200 2201	2020 0192	110
352 200 8101	2020 0126	81	422 200 1401	2020 0017	94	906 200 2401	2020 0192	110
352 200 8501	2020 0126	81	422 200 1601	2020 0160	94	906 200 2601	2020 0195	109
352 200 8901	2020 0126	81	441 200 0101	2020 0159	96	906 200 2701	2020 0195	109
352 200 9201	2020 0126	81	441 200 0201	2020 0159	96	906 200 2801	2020 0003	110
352 200 9301	see / siehe	80	441 200 0301	2020 0016	96	906 200 2901	2020 0192	110
352 200 9501	2020 0126	81	457 200 0101	2020 0190	98	906 200 3201	2020 0192	110
352 200 9601	2020 0126	81	457 200 0201	2020 0189	98	906 200 3701	2020 0003	110
352 200 9701	2020 0126	81	457 200 0301	2058 2085	100	906 200 3801	2020 0192	110
353 200 1601	2020 0126	81	457 200 0401	2058 2085	100	906 200 4201	2020 0192	110
353 200 1701	2020 0126	81	457 200 0501	2020 0189	98	906 200 4801	2020 0192	110
353 200 2101	2020 0120	80	457 200 0601	2020 0015	99	906 200 5201	2020 0195	109
353 200 3701	2020 0120	80	457 200 0801	2020 0182	99	906 200 5401	2020 0192	110
353 200 3801	2020 0126	81	457 200 1001	2020 0183	98	906 200 5501	2020 0003	110
353 200 4001	see / siehe	80	457 200 2301	2020 0182	99	906 200 5701	2020 0192	110
353 200 5601	2020 0126	81	457 200 2401	2020 0183	98	906 200 6001	2020 0195	109
355 200 0101	2020 0117	82	457 200 2501	2020 0189	98	906 200 6101	2020 0192	110
355 200 0601	2020 0117	82	457 200 2901	2020 0182	99	906 200 6201	2020 0003	110
355 200 0801	2020 0117	82	460 200 0001	2020 0006	101	906 200 6501	2020 0192	110
355 200 0901	2020 0117	82	460 200 0201	2020 0020	102	403 200 1702	2020 0519	112
355 200 1101	2020 0117	82	460 200 0701	2020 0020	102	403 200 1802	2020 0519	112
355 200 1501	2020 0117	82	460 200 1301	2020 0020	102	403 200 1902	2020 0519	112
360 200 0301	2020 0193	83	460 200 2801	2020 0015	99	442 200 0102	2020 0519	112
360 200 3701	2020 0193	83	460 200 3001	2020 0015	99	352 200 1304	2058 2022	79
360 200 4501	2020 0193	83	475 200 0101	2020 0190	98	352 200 1504	2058 2058	81
364 200 0101	2020 0124	84	475 200 0201	2020 0190	98	352 200 1704	2058 2058	81
364 200 0901	2020 0124	84	475 200 7001	2020 0189	98	352 200 2804	2058 2022	79
364 200 1801	2058 2064	87	541 200 0101	2020 0179	103	352 200 3004	2058 2058	81
364 200 2001	2020 0124	84	541 200 1101	2020 0179	103	352 200 3204	2058 2058	81
366 200 0401	2020 0146	85	541 200 1201	2020 0179	103	352 200 3804	2058 2022	79
366 200 0901	2020 0146	85	541 200 1401	2020 0179	103	352 200 4004	2058 2058	81
366 200 1501	2020 0178	86	542 200 0501	2020 0173	104	352 200 4204	2058 2058	81
366 200 2201	2020 0178	86	542 200 0601	2020 0176	104	355 200 0404	2058 2028	82
366 200 5901	2020 0146	85	542 200 0701	2058 2071	103, 105	355 200 0904	2058 2028	82
366 200 6001	2020 0178	86	542 200 1501	2020 0173	104	355 200 1304	2058 2028	82
366 200 6701	2020 0007	85	542 200 1601	2020 0176	104	360 200 0104	2058 2036	83
376 200 0001	2020 0009	88	542 200 1801	2020 0184	106	360 200 0304	2058 2036	83
376 200 0301	2058 2064	87	542 200 1901	2020 0173	104	360 200 0404	2058 2036	83
376 200 0401	2020 0005	88	542 200 2001	2020 0176	104	360 200 0504	2058 2036	83
376 200 0501	2020 0009	88	542 200 2101	2020 0181	106	360 200 0604	2058 2036	83
376 200 0601	2020 0005	88	542 200 2201	2020 0184	106	360 200 0704	2058 2036	83
390 200 0001	2020 0007	85	542 200 2301	2020 0173	104	364 200 0204	2058 2063	84
403 200 2701	2020 0104	90	542 200 2401	2020 0176	104	364 200 0304	2058 2063	84
403 200 3201	2020 0104	90	542 200 2501	2020 0181	106	364 200 0504	2058 2063	84
403 200 3401	2020 0104	90	542 200 2601	2020 0184	106	364 200 0804	2058 2063	84
403 200 3501	2020 0104	90	904 200 0401	2020 0177	107	366 200 0004	2058 2065	87
403 200 4401	2020 0105	90	904 200 0501	2058 2074	108	366 200 0304	2058 2065	87
403 200 4601	2020 0004	91	904 200 0801	2020 0177	107	366 200 0604	2058 2065	87
403 200 4701	2020 0189	98	904 200 1101	2058 2074	108	366 200 0804	2058 2065	87
403 200 4901	2020 0104	90	904 200 2001	2020 0177	107	376 200 0304	2058 2086	88
403 200 5101	2020 0105	90	904 200 2201	2020 0177	107	422 200 0004	2058 2059	95
403 200 5301	2020 0189	98	904 200 2401	2020 0018	109	422 200 0104	2058 2042	92
403 200 5801	2020 0004	91	904 200 2501	2020 0177	107	422 200 0204	2058 2059	95
403 200 6401	2020 0011	91	904 200 2601	2020 0177	107	422 200 0304	2058 2042	92
403 200 6901	2058 2043	93	904 200 2701	2020 0018	109	422 200 0404	2058 2059	95
403 200 7001	2020 0104	90	904 200 2901	2020 0018	109	422 200 0504	2058 2059	95
403 200 7101	2020 0105	90	904 200 3201	2020 0177	107	422 200 0604	2058 2042	92
403 200 7301	2020 0189	98	904 200 3801	2020 0177	107	423 200 0004	2058 2042	92
403 200 7401	2020 0004	91	904 200 4301	2020 0177	107	423 200 0104	2058 2042	92
403 200 7501	2020 0011	91	904 200 4601	2020 0018	109	441 200 0104	2058 2070	97, 101
403 200 7601	2020 0171	91	904 200 4701	2020 0019	107	441 200 0204	2058 2070	97, 101
403 200 7701	2020 0171	91	904 200 4901	2020 0177	107	457 200 0004	2058 2070	97, 101
422 200 0501	2020 0130	94	904 200 5001	2020 0018	109	457 200 0104	2058 2083	100
422 200 0601	2020 0160	94	904 200 5101	2020 0019	107	460 200 0004	2058 2087	102
422 200 0701	2020 0161	95	906 200 0901	2020 0192	110	541 200 0004	2058 2075	103
422 200 0901	2058 2051	93	906 200 1001	2058 2074	108	542 200 0004	2058 2072	105
422 200 1001	2020 0130	94	906 200 1301	2020 0192	110	542 200 0104	2058 2072	105
422 200 1101	2020 0160	94	906 200 1401	2020 0192	110	904 200 0004	2058 2073	108

Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
904 200 0204	2058 2073	108	906 200 1570	2020 7320	114	003 203 3175	2020 1503	128
906 200 0004	2058 2073	108	906 200 1670	2020 7353	119	003 203 3275	2020 1502	128
906 200 0204	2058 2089	111	906 200 1770	2020 7318	119	003 203 7375	2020 1503	128
906 200 0304	2058 2089	111	906 200 1870	2020 7320	114	003 203 7475	2020 1502	128
000 200 0214	2021 1401	117	906 200 2070	2020 7318	119	003 203 7875	2020 1503	128
314 200 0123	2020 2303	130	906 200 2270	2020 7352	119	003 203 7975	2020 1502	128
314 200 0323	2020 2303	130	906 200 2370	2020 7353	119	003 203 9175	2020 1504	128
314 200 1223	2020 2303	130	906 200 2470	2020 7343	119	003 203 9275	2020 1504	128
364 200 0060	2058 2064	87	906 200 2570	2020 7329	124	004 203 4375	2020 1504	128
403 200 0260	2058 2043	93	906 200 2670	2020 7330	120	004 203 8375	2020 1503	128
422 200 0060	2058 2051	93	906 200 2970	2003 0135	124	004 203 8475	2020 1502	128
423 200 0060	2058 2043	93	906 200 3370	2003 0136	124	004 203 8575	2020 1504	128
000 200 1070	2020 7350	120	906 200 3770	2020 7341	120	005 203 2675	2020 1503	128
000 200 1570	2020 7350	120	906 200 3870	2020 7356	120	005 203 2775	2020 1504	128
442 200 0770	2003 0104	122	906 200 4370	2020 7342	118	005 203 2875	2020 1502	128
457 200 0070	2020 7322	115	906 200 4470	2003 0136	124	341 203 0475	2020 1502	128
457 200 0270	2020 7345	114	906 200 4570	2020 7341	120	341 203 7075	2020 1502	128
457 200 1070	2003 0133	123	906 200 4670	2020 7348	120	906 203 0076	2020 4610	113
457 200 1170	2003 0134	123	906 200 5970	2020 7341	120	906 203 0176	2020 4610	113
457 200 1370	2003 0137	123	442 200 0373	2020 7308	121	906 203 0180	2020 8046	111
457 200 1470	2020 7345	114	442 200 0473	2020 7308	121	003 205 0006	2020 2304	130
457 200 1670	2020 7349	115	442 200 0673	2020 7308	121	003 205 0106	2020 2305	130
457 200 1770	2020 7322	115	442 200 0773	2020 7308	121	003 205 0606	2020 2307	131
457 200 1970	2020 7344	114	906 201 0007	2020 0731	112	003 205 1606	2020 2307	131
457 200 2270	2020 7345	114	906 201 0107	2020 0732	111	314 205 0406	2020 2303	130
457 200 2370	2020 7320	114	000 201 3719	2020 1900	89	314 205 0506	2020 2303	130
457 200 2770	2020 7327	115	000 201 5719	2020 1905	89	314 205 1106	2020 2303	130
457 200 2970	2020 7346	114	000 201 6119	2020 1900	89	314 205 1706	2020 2303	130
457 200 3170	2020 7346	114	000 201 8019	2020 1905	89	314 205 1906	2020 2303	130
457 200 3270	2020 7327	115	000 201 9219	2020 1905	89	904 205 0206	2020 2319	131
457 200 3470	2020 7322	115	000 201 9919	2020 1905	89	904 205 0406	2020 2319	131
457 200 3670	2020 7349	115	001 201 1719	9820 1900	89, 111	906 205 0406	2020 2306	131
460 200 0770	2020 7354	115	001 201 1819	9820 1900	89, 111	355 205 0010	2020 1001	125
460 200 0870	2020 7355	115	001 201 1919	9820 1900	89, 111	655 260 0057	2026 1501	137
460 200 0970	2020 7344	114	001 201 2619	9820 1900	89, 111	655 260 0157	2026 1502	137
541 200 0370	2020 7333	116	000 201 0463	2020 6200	89	655 260 0257	2026 1503	137
541 200 0470	2020 7326	118	000 201 1080	2020 8021	89	000 260 0790	2026 0100	134
541 200 0570	2020 7327	115	000 201 1180	2020 8021	89	000 260 0890	2026 0100	134
541 200 0770	2020 7321	116	403 201 0480	2020 8021	89	000 260 1190	2026 0100	134
541 200 0870	2020 7325	118	442 201 0280	2020 8041	89	000 260 1290	2026 0100	134
541 200 0970	2020 7327	115	442 201 0380	2020 8039	89	000 260 1390	2026 0100	134
541 200 1070	2020 7333	116	442 201 0480	2020 8021	89	389 260 0290	2058 2616	135
541 200 1170	2020 7321	116	906 201 0080	2020 8045	111	389 260 0490	2058 2616	135
541 200 1370	2020 7334	117	000 201 0197	2020 4600	89	389 260 0590	2058 2616	135
541 200 1570	2020 7325	118	403 202 0610	2020 1002	126	389 260 0690	2058 2616	135
541 200 1670	2020 7326	118	403 202 1310	2020 1003	125	389 260 0790	2058 2617	136
541 200 1870	2020 7333	116	403 202 1810	2020 1003	125	945 260 0090	2058 2616	135
541 200 1970	2020 7333	116	442 202 0210	2020 1004	126	000 268 0189	2026 8904	133
541 200 2170	2020 7321	116	481 202 0110	2020 1002	126	000 268 4689	2026 8902	132
541 200 2270	2020 7334	117	541 202 0110	2020 1005	127	000 268 4789	2026 8901	132
541 200 2370	2020 7326	118	541 202 0210	2020 1008	127	000 268 4889	2026 8904	133
541 200 2470	2020 7333	116	541 202 0610	2020 1005	127	000 268 5289	2026 8905	132
541 200 2570	2020 7333	116	547 202 0310	2020 1005	127	000 268 5589	2026 8903	133
541 200 2670	2020 7321	116	906 202 0810	2020 1006	127	000 268 6189	2026 8901	132
542 200 0170	2020 7333	116	906 202 0910	2020 1007	127	000 268 6289	2026 8902	132
904 200 0070	2020 7347	118	403 202 0414	2020 1402	89	000 268 6389	2026 8903	133
904 200 0170	2020 7352	119	542 202 0114	2020 1402	89	000 268 9789	2026 8901	132
904 200 0370	2020 7327	115	906 202 0314	2020 1418	112	366 268 0389	2026 8902	132
906 200 0270	2020 7318	119	541 202 0219	2020 7324	123	366 268 0489	2026 8901	132
906 200 0370	2020 7348	120	542 202 0019	2020 7324	123	389 269 2501	2026 0202	135
906 200 0470	2020 7317	124	541 202 0020	2020 7108	117	389 269 2601	2026 0202	135
906 200 0570	2020 7320	114	541 202 0120	2020 7108	117	389 269 3201	2026 0202	135
906 200 0670	2020 7328	118	601 202 0071	2020 7102	121	389 269 3801	2026 0201	135, 136
906 200 0770	2020 7353	119	906 203 0015	2020 4707	111, 113	945 269 0101	2026 0202	135
906 200 0970	2020 7351	119	906 203 0415	2020 4707	111, 113	945 269 0201	2026 0202	135
906 200 1170	2020 7317	124	906 203 0615	2020 4707	111, 113	945 269 0301	2026 0202	135
906 200 1270	2020 7348	120	002 203 3175	2020 1502	128	947 269 0501	2026 0201	135, 136
906 200 1370	2020 7351	119	002 203 3975	2020 1502	128	947 269 0901	2026 0201	135, 136
906 200 1470	2020 7318	119	003 203 2975	2020 1502	128	947 269 1001	2026 0201	135, 136

Mercedes-Benz

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
Mercedes-Benz			Mercedes-Benz			Mercedes-Benz		
389 269 0706	2026 0601	135, 136	346 356 0226	2035 7216	151	001 989 8920	2018 8003	69
389 269 1406	2026 0602	135, 136	346 356 0326	2035 7209	151	002 989 0020	2018 8003	69
389 269 1506	2026 0602	135, 136	355 356 0126	2035 7209	151	003 989 9820	2018 8003	69
387 310 0077	2058 3101	138	942 356 0026	2035 7209	151	004 989 7220	2033 8001	150
620 310 0077	2058 3100	138	942 356 0126	2035 7216	151	352 990 4201	2001 7104	12
387 317 0674	2058 3101	138	346 356 0027	2035 1501	152	366 990 0301	2001 7104	12
343 330 0219	2058 3400	139	346 356 0127	2035 1500	152, 155	403 990 0501	2001 7100	13
346 330 0019	2058 3406	139	946 356 0127	2035 1501	152, 156,	403 990 0601	2001 7101	13
346 330 0119	2058 3407	139			157, 158,	403 990 0701	2001 7102	13
356 330 0019	2058 3414	144			159	422 990 0201	2001 7100	13
356 330 0119	2058 3414	144	346 356 0073	2035 3205	151, 154,	422 990 0301	2001 7101	13
356 330 0219	2058 3414	144			155, 156,	422 990 0401	2001 7102	13
357 330 0119	2058 3414	144			157	457 990 0001	2001 7113	13
357 330 0219	2058 3415	145	355 356 0173	2035 3201	151, 153,	457 990 0101	2001 7113	13
391 330 0019	2058 3401	140			154, 155	457 990 0201	2001 7113	13
625 330 0119	2058 3409	141	946 356 0073	2035 3209	151, 158,	457 990 0501	2001 7113	13
625 330 0219	2058 3410	141			159	457 990 1001	2014 7102	58
625 330 0419	2058 3411	141	650 356 0080	2035 8002	155	457 990 1201	2014 7104	58
655 330 0219	2058 3414	144	650 356 0180	2035 8001	153, 154,	457 990 1301	2014 7103	58
655 330 0319	2058 3415	145			156, 157	457 990 1701	2014 7102	58
655 330 0419	2058 3412	142	001 542 4917	2001 1701	16	457 990 1901	2014 7104	58
655 330 0519	2058 3413	143	001 542 5617	2001 1703	16	457 990 2001	2014 7103	58
655 330 0619	2058 3414	144	001 542 8217	2001 1700	16	541 990 0001	2001 7109	14
655 330 0719	2058 3415	145	002 542 1717	2001 1702	16	541 990 0301	2007 7103	55
659 330 0019	2058 3419	147	004 542 4317	2001 1700	16	541 990 0501	2001 7109	14
659 330 0119	2058 3419	147	004 542 8917	2001 1701	16	906 990 0301	2001 7118	14
659 330 0319	2058 3418	146	012 542 0517	2001 1704	16	366 990 0304	2001 7105	12
659 330 0419	2058 3418	146	684 542 7117	2001 1700	16	447 990 5204	2014 7102	58
942 330 0219	2058 3418	146	684 542 7317	2001 1701	16	447 990 5404	2014 7104	58
942 330 0319	2058 3419	147	000 550 0033	2003 0105	122	447 990 5504	2014 7103	58
942 330 0419	2058 3416	148	000 550 0433	2003 0121	122	447 990 5804	2014 7102	58
942 330 0519	2058 3417	149	000 550 0633	2003 0122	122	447 990 6004	2014 7104	58
625 332 0106	2058 3410	141	000 550 0833	2003 0121	122	447 990 6104	2014 7103	58
625 332 0206	2058 3411	141	000 550 1633	2003 0121	122	447 990 6704	2014 7104	58
942 332 0006	2033 0503	142, 143,	000 550 1733	2003 0138	122	447 990 7004	2014 7102	58
		144, 145	000 550 1833	2003 0137	123	447 990 7104	2014 7103	58
942 332 0806	2033 0504	146, 147,	000 550 1933	2003 0133	123	541 990 0304	2001 7112	8
		148, 149	000 550 2333	2003 0138	122	906 990 0204	2001 7118	14
624 350 0035	5558 3500	153	000 550 2433	2003 0121	122	322 990 0505	2001 7104	12
624 350 0135	5558 3501	154	000 550 2533	2003 0137	123	402 990 5019	2014 7104	58
659 350 0035	2058 3519	155	344 586 7207	5558 0700	54	403 990 0219	2014 7102	58
659 350 0135	2058 3533	156	355 586 0014	2058 1400	56	421 990 0019	2014 7102	58
940 350 0135	2058 3533	156	355 586 0114	2058 1400	56	422 990 0019	2014 7104	58
940 350 0435	2058 3534	157	403 586 5114	2058 1401	57	001 990 8240	2005 1500	7
940 350 1035	2058 3536	158	352 586 0620	2058 2022	79	312 990 0251	2005 7216	7
942 350 3935	2058 3535	159	352 586 1120	2058 2058	81	326 990 0151	2005 7203	9
000 350 0143	2058 3330	150	352 586 1520	2058 2058	81	422 990 0051	2005 7216	7, 8
385 351 0072	2035 7204	151	355 586 0220	2058 2028	82	000 991 2422	D71805003	133
385 351 0172	2035 7204	151	360 586 0320	2058 2036	83	001 991 7860	D01481012	135, 136
385 351 0372	2035 7203	150	360 586 0420	2058 2036	83	314 993 0201	2018 9208	74
385 351 0572	2035 7214	150	360 586 0520	2058 2036	83	403 993 0201	2018 9209	74
385 351 0672	2035 7205	150	360 586 0620	2058 2036	83	442 993 5501	2018 9217	15
946 351 0072	2035 7214	150	403 586 0020	2058 2043	93	013 997 3546	2035 4614	158
942 353 0625	2033 2501	150	403 586 5220	2058 2042 A	93	013 997 3646	2035 4615	158
942 353 0825	2033 2501	150	423 586 0020	2058 2043	93	013 997 8946	5535 4601	159
942 353 0925	2033 2501	150	423 586 0120	2058 2042 A	93	014 997 0546	2035 4615	158
324 353 0072	2035 7203	150	318 586 0031	2058 3102	138	014 997 1246	2033 4606	150
327 353 0172	2035 7204	151	387 586 0131	2058 3101	138	014 997 9846	2003 4609	28
346 353 0072	2035 7214	150	387 586 0531	2058 3100	138	344 997 7446	2003 4603	28
366 353 0072	2035 7205	150	343 586 0233	2058 3400	139	005 997 2647	2003 4605	28
346 356 0315	2035 3500	152	389 586 0033	2058 3401	140	006 997 1647	2003 4604	28
346 356 1415	2035 3500	152, 156,	391 586 0033	2058 3401	140	006 997 2347	2003 4604	28
		157	387 891 0957	2058 3100	138	006 997 3347	2003 4605	28
355 356 0915	2035 3502	152	414 981 0205	2020 9806	111	012 997 7447	2003 4604	28
355 356 1215	2035 3502	152	002 981 8925	2003 9801	26	012 997 9647	2003 4603	28
942 356 0315	2035 1502	158, 159	004 981 2125	2003 9801	18, 26	013 997 1447	2003 4605	18, 28
942 356 0715	2035 1502	158, 159	601 981 0027	2020 9800	121	013 997 3347	2003 4603	28
946 356 0015	2035 3505	152, 158,	601 981 0127	2020 9800	121	013 997 9447	2035 4607	153, 154,
		159	601 981 0227	2020 9800	121			155, 156,

Mercedes-Benz

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	----------------------	---------------

Mercedes-Benz

Evobus

014 997 1347	2003 4605	157	8.311.231.949	5518 0100	64, 66
014 997 1647	2003 4603	28	8.311.231.954	2018 0126	64
014 997 4647	2003 4604	28	8.311.998.004	2018 0130	65
014 997 6847	2003 4603	28	8.311.998.081	2018 0121	64
015 997 4947	5535 4600	28	8.311.998.109	5518 0100	64, 66
016 997 5647	2035 4608	155, 156	8.311.998.812	2020 0160	94
		153, 154,	8.311.998.992	2020 0161	95
		157	8.311.999.022	2001 7111	12
020 997 3947	2035 4607	153, 154,	8.311.999.107	2018 0121	64
		155, 156,	8.311.999.133	2020 0104	90
		157	8.311.999.242	5518 0100	64, 66
021 997 5247	2003 4604	28	8.311.999.243	2018 0126	64
021 997 5347	2003 4605	28	8.311.999.294	2020 0189	98
022 997 7647	2003 4608	69	8.311.999.299	2020 0105	90
025 997 5047	2003 4610	28	8.311.999.316	2018 0130	65
011 997 7048	2020 4507	113	8.311.999.369	2020 0105	90
020 997 1148	2020 4606	111	8.311.999.529	2018 0121	64
023 997 6448	2007 4502	55	8.311.999.746	2018 0126	64
023 997 6548	2007 4501	55	8.311.999.928	2020 0130	94
024 997 2848	2020 4606	111	8.311.999.929	2020 0160	94
024 997 5048	2018 4504	15	8.312.000.475	2020 0104	90
027 997 2248	2035 4501	153, 154,	8.312.000.570	2018 0121	64
		155, 156,			
		157			
029 997 5748	3920 4508	135			
000 472 055 000	D00472026	111			
000 931 010 369	D00931025	7			
007 603 024 106	D07603007	153, 154,			
		155, 156,			
		157			
007 603 045 100	D07603017	153, 154,			
		155, 156,			
		157			
N000000001103	D07603026	15			
N000933008148	D00933004	11			
N001481006011	D01481012	135, 136			
N304017008023	D00933004	11			
N910105010004	2001 7112	8			
N915036006208	D07643001	10, 11			
N915036010103	D07643002	10			
N915036010109	D07643002	10			

2001 1700 – 2020 4507

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
2001 1700	16	2003 7109	18, 27	2005 3117	38	2007 7103	55	2020 0007	85
2001 1701	16	2003 7110	23	2005 3118	38, 39, 44	2014 3400	58	2020 0009	88
2001 1702	16	2003 7111	27	2005 3119	39	2014 7102	58	2020 0011	91
2001 1703	16	2003 7112	23	2005 3120	39	2014 7103	58	2020 0015	99
2001 1704	16	2003 7113	27	2005 3121	39	2014 7104	58	2020 0016	96
2001 2800	17	2003 7115	22	2005 3123	40	2014 8001	59	2020 0017	94
2001 2801	17	2003 7119	23	2005 3124	40	2014 8002	59	2020 0018	109
2001 2802	17	2003 9801	18, 26	2005 3125	40	2015 2801	60	2020 0019	107
2001 2803	17	2005 0120	7	2005 3126	40	2015 5000	60	2020 0020	102
2001 3001	9	2005 0138	8	2005 3127	40	2015 5002	60	2020 0104	90
2001 4301	10	2005 0139	8	2005 3128	40	2015 5003	60	2020 0105	90
2001 4302	10	2005 0145	9	2005 3129	41	2015 7100	60	2020 0115	79
2001 4303	10	2005 0146	9	2005 3130	41	2015 7201	60	2020 0117	82
2001 4310	11	2005 0503	53	2005 3131	41	2018 0117	62	2020 0120	80
2001 4311	11	2005 0504	53	2005 3132	41	2018 0118	62	2020 0120 B	80
2001 4312	11	2005 0505	53	2005 3133	41	2018 0119	61	2020 0124	84
2001 4313	11	2005 0601	24	2005 3134	41	2018 0120	61	2020 0126	81
2001 7100	13	2005 0602	24	2005 3135	45	2018 0121	64	2020 0130	94
2001 7101	13	2005 0603	25	2005 3136	45	2018 0125	61	2020 0146	85
2001 7102	13	2005 0604	25	2005 3137	45, 46, 47	2018 0126	64	2020 0146 A	85
2001 7104	12	2005 0605	24	2005 3138	46	2018 0129	63	2020 0159	96
2001 7105	12	2005 0905	52	2005 3139	42	2018 0129 A	63	2020 0160	94
2001 7109	14	2005 0906	51	2005 3140	42	2018 0130	65	2020 0161	95
2001 7111	12	2005 0908	52	2005 3141	42	2018 0132	61	2020 0171	91
2001 7112	8	2005 0909	52	2005 3142	42	2018 0148	65	2020 0173	104
2001 7113	13	2005 0910	52	2005 3143	43	2018 0160	67	2020 0176	104
2001 7116	14	2005 0914	51	2005 3144	43	2018 0161	67	2020 0177	107
2001 7117	14	2005 0915	52	2005 3145	43	2018 0164	69	2020 0178	86
2001 7118	14	2005 1500	7	2005 3146	43	2018 0165	63	2020 0179	103
2003 0104	122	2005 2901	31	2005 3147	44	2018 0166	67	2020 0181	106
2003 0105	122	2005 2902	31	2005 3148	47	2018 0171	66	2020 0182	99
2003 0121	122	2005 2903	31	2005 3149	44	2018 0172	65	2020 0183	98
2003 0122	122	2005 2904	31	2005 3150	47	2018 0174	66	2020 0184	106
2003 0133	123	2005 2905	33	2005 3151	44	2018 0176	68	2020 0189	98
2003 0134	123	2005 2906	33	2005 3152	47	2018 0177	68	2020 0190	98
2003 0135	124	2005 2907	33	2005 3153	48	2018 1504	70	2020 0192	110
2003 0136	124	2005 2908	35	2005 3154	48	2018 1508	73	2020 0193	83
2003 0137	123	2005 2909	35	2005 3155	49	2018 1509	70	2020 0195	109
2003 0138	122	2005 2910	35	2005 3156	48	2018 1512	74	2020 0519	112
2003 2001	19	2005 2911	36	2005 3158	49	2018 1513	74	2020 0533	111
2003 2002	19	2005 2911 S	36	2005 3159	49	2018 1516	71	2020 0731	112
2003 2003	19	2005 2912	36	2005 3200	48	2018 1517 A	72	2020 0732	111
2003 2004	19	2005 2913	36	2005 3201	48	2018 1518	71	2020 1001	125
2003 2005	20	2005 2914	34	2005 3202	48	2018 1519	15, 72	2020 1002	126
2003 2006	20	2005 2915	34	2005 3203	49	2018 1520	72	2020 1003	125
2003 2007	20	2005 2916	37	2005 3206	49	2018 3013	15	2020 1004	126
2003 2008	20	2005 2916 S	37	2005 3207	50	2018 4208	15	2020 1005	127
2003 2009	20	2005 2917	37	2005 3208	50	2018 4504	15	2020 1006	127
2003 2011	21	2005 2917 S	37	2005 3209	50	2018 6500	76	2020 1007	127
2003 2012	21	2005 3001	32	2005 3210	50	2018 6501	76	2020 1008	127
2003 2013	21	2005 3002	32	2005 3601	7	2018 6502	75	2020 1402	89
2003 2014	21	2005 3003	32	2005 3602	8	2018 6503	75	2020 1418	112
2003 2015	20	2005 3004	32	2005 7100	7	2018 6504	75	2020 1420	112
2003 3500	26	2005 3005	33	2005 7107	8	2018 6505	76	2020 1502	128
2003 3505	18, 26	2005 3006	33	2005 7109	9	2018 6506	77	2020 1503	128
2003 3506	27	2005 3007	33	2005 7203	9	2018 6507	77	2020 1504	128
2003 3507	27	2005 3100	29	2005 7207	22	2018 6508	77	2020 1524	129
2003 3508	26	2005 3101	29	2005 7214	22	2018 6509	78	2020 1525	129
2003 3511	27	2005 3102	29	2005 7216	7, 8	2018 6510	78	2020 1526	129
2003 3512	26	2005 3105	29	2005 9214	30	2018 6511	78	2020 1527	129
2003 4603	28	2005 3108	45	2005 9215	30	2018 6512	78	2020 1900	89
2003 4604	28	2005 3109	45, 46, 47	2005 9216	30	2018 8003	69	2020 1905	89
2003 4605	18, 28	2005 3110	46	2005 9217	30	2018 9208	74	2020 2303	130
2003 4608	69	2005 3111	45, 46, 47	2005 9218	30	2018 9209	74	2020 2304	130
2003 4609	28	2005 3112	46	2007 1500	55	2018 9217	15	2020 2305	130
2003 4610	28	2005 3113	38	2007 1504	54	2020 0003	110	2020 2306	131
2003 7103	22	2005 3114	38, 39, 44	2007 1505	54	2020 0004	91	2020 2307	131
2003 7104	22	2005 3115	38	2007 4501	55	2020 0005	88	2020 2319	131
2003 7106	23	2005 3116	38, 39, 44	2007 4502	55	2020 0006	101	2020 4507	113

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
2020 4600	89		157, 158,	2058 2072	105	D71805003	133		
2020 4606	111		159	2058 2073	108				
2020 4610	113	2035 1502	158, 159	2058 2074	108				
2020 4707	111, 113	2035 3201	151, 153,	2058 2075	103				
2020 6200	89		154, 155	2058 2083	100				
2020 7102	121	2035 3205	151, 154,	2058 2084	106				
2020 7108	117		155, 156,	2058 2085	100				
2020 7308	121		157	2058 2086	88				
2020 7317	124	2035 3209	151, 158,	2058 2087	102				
2020 7318	119		159	2058 2089	111				
2020 7320	114	2035 3500	152, 156,	2058 2613	132				
2020 7321	116		157	2058 2616	135				
2020 7322	115	2035 3502	152	2058 2617	136				
2020 7324	123	2035 3505	152, 158,	2058 3100	138				
2020 7325	118		159	2058 3101	138				
2020 7326	118	2035 4501	153, 154,	2058 3102	138				
2020 7327	115		155, 156,	2058 3330	150				
2020 7328	118		157	2058 3400	139				
2020 7329	124	2035 4607	153, 154,	2058 3400 S	139				
2020 7330	120		155, 156,	2058 3401	140				
2020 7332	116		157	2058 3401 S	140				
2020 7333	116	2035 4608	153, 154,	2058 3406	139				
2020 7334	117		157	2058 3407	139				
2020 7341	120	2035 4614	158	2058 3409	141				
2020 7342	118	2035 4615	158	2058 3410	141				
2020 7343	119	2035 7203	150	2058 3411	141				
2020 7344	114	2035 7204	151	2058 3412	142				
2020 7345	114	2035 7205	150	2058 3413	143				
2020 7346	114	2035 7209	151	2058 3414	144				
2020 7347	118	2035 7214	150	2058 3415	145				
2020 7348	120	2035 7216	151	2058 3416	148				
2020 7349	115	2035 8001	153, 154,	2058 3417	149				
2020 7350	120		156, 157	2058 3418	146				
2020 7351	119	2035 8002	155	2058 3419	147				
2020 7352	119	2058 0300	18	2058 3424	142				
2020 7353	119	2058 0301	18	2058 3425	143				
2020 7354	115	2058 0704	55	2058 3426	144				
2020 7355	115	2058 1400	56	2058 3427	145				
2020 7356	120	2058 1401	57	2058 3428	146				
2020 8021	89	2058 1402	57	2058 3429	147				
2020 8039	89	2058 1404	56	2058 3430	148				
2020 8041	89	2058 1405	56	2058 3431	149				
2020 8045	111	2058 1406	56	2058 3519	155				
2020 8046	111	2058 1407	57	2058 3533	156				
2020 9800	121	2058 1408	57	2058 3534	157				
2020 9806	111	2058 1502	60	2058 3535	159				
2021 1401	117	2058 1800	73	2058 3536	158				
2026 0100	134	2058 1801	73	3920 4508	135				
2026 0201	135, 136	2058 1804	74	5505 0500	53				
2026 0202	135	2058 1805	74	5518 0100	64, 66				
2026 0601	135, 136	2058 2022	79	5535 4600	155, 156				
2026 0602	135, 136	2058 2028	82	5535 4601	159				
2026 1501	137	2058 2036	83	5558 0700	54				
2026 1502	137	2058 2042	92	5558 3500	153				
2026 1503	137	2058 2042 A	93	5558 3501	154				
2026 8901	132	2058 2042 AS	93	9820 1900	89, 111				
2026 8902	132	2058 2042 B	92	D00472026	111				
2026 8903	133	2058 2042 BS	92	D00931025	7				
2026 8904	133	2058 2042 S	92	D00933004	11				
2026 8905	132	2058 2043	93	D01481012	135, 136				
2033 0503	142, 143,	2058 2051	93	D07603007	153, 154,				
	144, 145	2058 2058	81		155, 156,				
2033 0504	146, 147,	2058 2059	95		157				
	148, 149	2058 2062	80	D07603017	153, 154,				
2033 2501	150	2058 2063	84		155, 156,				
2033 4606	150	2058 2064	87		157				
2033 8001	150	2058 2065	87	D07603026	15				
2035 1500	152, 155	2058 2070	97, 101	D07643001	10, 11				
2035 1501	152, 156,	2058 2071	103, 105	D07643002	10				

1. Validity

This terms of delivery and payment are subject to all offers and order confirmations by Arthur Langenhan GmbH & Co. KG, a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as „LASO“ or the „seller“ and an international „buyer“. New catalogues and / or price lists replace all previous issues and render them invalid.

Acceptance and performance of purchase orders shall be exclusively subject to the following terms and conditions. The buyer agrees to the seller's terms of delivery and payment when placing the order. Purchasing terms of the buyer do not invalidate the terms of the seller irrespective as to whether the seller repudiates the buyer's terms or not.

2. Acceptance of orders

Purchase orders shall become binding on LASO only once confirmed by LASO in writing. The same shall apply to modifications of purchase orders. LASO shall, however, have the option to accept a purchase order by commencing performance without prior order confirmation.

3. Object of sale

The object of sale shall be exclusively determined by the contents of the order confirmation. Deviations from the order confirmation and technical improvements which are not material do not constitute a lack of conformity of the goods with the contract. A deviation of plus or minus 10% of the ordered quantity must be accepted by the buyer for all items which are not stock items, but are manufactured at the request of the buyer.

All items offered by the seller are supplied only for the purpose of being used as spare parts. All given cross reference numbers are for identification purposes only.

The seller is particularly not liable for the goods being fit for a particular purpose to which the buyer intends to put them or for their compliance with the legal requirements existing outside the Federal Republic of Germany.

4. Price

Unless otherwise agreed upon, accepted orders will be carried out at the price and terms listed in the current price list. Confirmed orders with a delivery time exceeding 6 months, or orders that are delayed due to circumstances which are beyond the control of the seller, will be carried out using the current sale prices of the date of delivery.

Payment shall be effected in such currency as the price is expressed in the invoice.

In the event that the currency stated in the invoice differs from the order confirmation the buyer is allowed to effect payment also in the currency stated in the order confirmation.

5. Delivery / transport / packing / transfer of risk

The buyer bears the risk of transport, including when the seller has agreed to bear all transport charges. Unless special transport terms have been agreed upon, the method of transport will be at the discretion of the seller. A transport / marine insurance will only be included at the written request of the buyer. The buyer will bear the costs of this insurance. All prices are „ex-factory“ prices unless otherwise agreed upon. All prices include the cost of packing.

6. Delivery times

All quoted delivery times are based on careful planning and are constantly monitored. They are, however, only estimated and can therefore deviate up to 4 weeks from the date that has been quoted in the contract. It is not a fundamental breach of contract to deliver within 4 weeks after quoted delivery time. The buyer is not entitled to announce resignation or to claim for compensation (for damages).

If delivery is delayed more than 4 weeks after quoted delivery time the buyer is entitled to announce resignation. In the event of resignation the seller shall pay to the buyer a sum calculated at the rate of 10% of the contract price of the goods. Such sum shall be paid as liquidated and ascertained damages by the seller to the buyer in full and final settlement and satisfaction of the seller's entire for any loss, damage, costs or expenses suffered or incurred by the buyer arising from such circumstances.

To the extent that the seller is not liable for a failure to perform delivery time obligation because failure was due to an impediment beyond his control the buyer may not claim damages nor exercise any other remedy.

7. Payment conditions

Unless other payment periods are approved by the order confirmation the payment of the price shall be effected within 30 days from the date of invoice without cost and without any deduction to the account of the Supplier indicated on the invoice.

Default in payment for more than 30 days constitutes a fundamental breach of contract. The Supplier is entitled to 8 per cent points p. a. above the base rate of the European Central Bank without prejudice to any other remedies, unless the Purchaser proves a substantially lower damage caused to the Supplier.

Drafts and / or cheques issued by the buyer are only credited after the same have been cleared by the relevant banking institution of the buyer.

The buyer shall not be allowed to retain the purchase price or to set off counter claims, unless such claims have been approved by the Purchaser or awarded by final judgement rendered by a court of competent jurisdiction.

8. Reservation of title

Title to the goods shall not pass to the Purchaser but shall be retained by LASO until the contract price has been paid to LASO in full by the buyer.

Until such time as title in the goods has passed to the Purchaser:

- LASO shall have absolute authority to retake, sell or otherwise deal with or dispose of all or any part of the goods in which title remains vested in the Supplier;
- for the purpose specified above, LASO or any of its agents or authorised representatives shall be entitled at any time and without notice to enter upon any premises in which the goods or any part thereof is installed, stored or kept, or is reasonably believed so to be;
- LASO shall be entitled to seek a court injunction to prevent the buyer from selling, transferring or otherwise disposing of the goods.

9. Notice of defect

The buyer must examine the Product within 8 days of receipt from the common carrier for any lack of conformity and give written notice of any such lack of conformity to the seller within an additional 8 days.

Should any non-conformity of the Product only be discoverable later, then the period for notification of the non-conformity shall commence upon discovery.

10. Responsibility for defect, exclusion clauses

Where any valid claim in respect of any goods which is based on any defect in the quality or condition of the goods or their failure to meet specification is notified to the seller in accordance with these conditions, the seller shall be entitled at the seller's sole discretion to either replace the goods free of charge or repair the goods.

If the attempts to repair or replacing have failed two times and if it is not reasonable to subject of the buyer to further attempts to repair or replacing, the buyer shall be entitled at the buyer's sole discretion to claim for a reduction of price or – in case of a fundamental breach of contract – for the cancellation of the contract.

This rights of the buyer does not cover defects in or damages to the products which are due to improper installation or maintenance, misuse, neglect or any cause other than ordinary commercial application.

Any liability of the seller shall be excluded unless it results from a fundamental breach of contract.

Any liability of the seller not resulting from the contractual relationship with the buyer shall remain unaffected.

11. Limitation

The right to complain of defect products pursuant to item 10 is limited in time to twelve month after transfer of risks.

12. Miscellaneous clause

The seller reserves the right to improve or modify any of the products without prior notice, provided that such improvement or modification shall not affect the form and function of the product.

Each party shall be responsible for all its legal, accountancy or other costs and expenses incurred in the performance of its obligations hereunder.

13. Applicable law, place of jurisdiction, choice of law

The competent court of the domicile of LASO shall have jurisdiction over all disputes in relation to this contract. LASO is also allowed, however, to bring an action against the other contracting party in the jurisdiction generally applicable to such other contracting party.

The legal relationship of the parties shall be governed by German law with the inclusion of the United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.

1. Geltung

Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Inhalt aller Verträge zwischen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG (LASO) und einem nationalen Besteller. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren die vorausgegangenen ihre Gültigkeit.

Die Durchführung von Lieferaufträgen erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers haben uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit und berühren die Verbindlichkeit unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Annahme von Aufträgen

Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Erfolgt unsere Lieferung, ohne dass dem Käufer vorher eine Auftragsbestätigung zugeht, so kommt der Vertrag mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer zustande.

Lieferungsaufträge sind für uns als Verkäufer nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Das gleiche gilt für Änderungen von Lieferaufträgen. Wir sind als Verkäufer jedoch berechtigt, einen Lieferauftrag durch Ausführung der Bestellung ohne vorherige Bestätigung anzunehmen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Liefergegenstand

Der Kaufgegenstand ergibt sich abschließend aus der in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Spezifikation. Unwesentliche Abweichungen und technische Verbesserungen begründen keine Vertragswidrigkeit der gelieferten Ware. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns wie üblich Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% vor.

Die angebotenen Teile sind unser eigenes Fabrikat. Sie werden lediglich als Ersatzteile angeboten. Die Original-Nummern sind angegeben, um dem Käufer die Auswahl der benötigten Teile zu erleichtern.

4. Preise

Von uns bestätigte Aufträge werden zu den vereinbarten Preisen ausgeführt, falls dem nicht andere Abmachungen entgegenstehen. Bei Aufträgen, für die eine längere Lieferfrist als 6 Monate vereinbart oder erforderlich ist, steht uns das Recht zu, unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zu berechnen.

5. Versand / Gefahrübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Soweit keine besondere Versandart vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen. Eine Transportversicherung erfolgt nur im ausdrücklichen Auftrag des Bestellers und auf dessen Kosten. Der Mindestrechnungswert für erteilte Aufträge liegt bei 100 €. Aufträge, die diesen Wert nicht erreichen, können von uns nicht bestätigt werden. Wir liefern Aufträge wie folgt aus:

- a) bis zu einem Warenwert von 250,00 € netto ab Werk zzgl. einem Mindermengenzuschlag von 20,00 € pro Auftrag;
- b) von 251,00 € bis 3.000,00 € netto ab Werk;
- c) ab 3.001,00 € frei Haus (BRD) oder FOB Hamburg / Bremen.

Unsere Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.

6. Lieferfrist

Unsere Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Ermessen. Vereinbarte Liefertermine werden sorgfältig eingeplant und deren Einhaltung überwacht. Sie gelten als ca.-Fristen, mit einer Schwankungsmöglichkeit von 1 Woche; es sei denn, es gelten abweichende Regelungen für Spezialverträge (z. B. Sonderanfertigungen). Spätestens nach Ablauf dieser Frist werden wir den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren. Der Besteller ist dann auf jeden Fall verpflichtet, uns zur Lieferung eine angemessene Nachfrist - mindestens 3 Wochen - einzuräumen. Schadensersatz und Rücktritt sind in dieser Zeit ausgeschlossen.

Nach Überschreiten dieser 3-Wochen-Nachfrist ist der Besteller bezüglich der

bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts zahlt LASO eine evtl. schon erhaltenen Kaufpreis unverzüglich zurück. Schadensersatz wird nur gewährt, wenn der Käufer einen entsprechenden Schaden konkret nachweist, und die Nichtlieferung auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von LASO oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruht.

Für den Fall, daß die Lieferfrist- und Nachfristüberschreitung auf höherer Gewalt oder auf Umständen basieren, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt. In diesem Fall ist LASO seinerseits berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

7. Zahlung

Soweit in unserer Auftragsbestätigung nicht anders bestätigt, sind unsere Rechnungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen fällig. Der Verzugszinssatz beträgt dann für das Jahr acht Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung weiterer Verzugskosten bleibt vorbehalten. Scheck- und Wechselhergaben, etc. gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Hierbei werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar zu zahlen sind.

Der Käufer ist nicht befugt, den fälligen Kaufpreis zurückzuhalten, oder gegen den Kaufpreis mit Gegenforderungen aufzurechnen; ausgenommen es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Käufers.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er verpflichtet sich, die Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn der Gegenstand von Dritten erwerben nicht sofort bezahlt wird. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltssache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltssache. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25% übersteigt.

9. Mängelrüge

Die Rechte des Käufers wegen Mängeln der Lieferung setzen voraus, dass der Käufer seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

10. Gewährleistung

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge hat der Käufer die beanstandete Ware zur Prüfung und Bearbeitung der Gewährleistungsansprüche mit genauer Fehlerbeschreibung auf seine Gefahr an uns zu übersenden. Lieferschein und Rechnung sind beizulegen. Sollte sich bei der Überprüfung dann herausstellen, daß die Mängelrüge berechtigt war, so erstatten wir die zur Übersendung notwendigen

Transportkosten. Zur sachgerechten Beurteilung der Beanstandung sind wir berechtigt, auch weitere im Funktionszusammenhang mit der beanstandeten Ware stehenden Teile anzufordern. Diese sind uns dann innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zuzusenden.

Schäden, die ausschließlich durch natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung, Wartung oder unsachgemäße Rücksendung, sowie durch Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanweisungen entstanden sind, werden von diesen Gewährleistungsansprüchen nicht erfaßt. Schäden, die durch Fremdeingriffe nach der Inverkehrgabe entstanden sind (z. B. fehlerhafte Montage), gehen ebenfalls nicht zu unseren Lasten und werden von den Gewährleistungsansprüchen nicht erfaßt. Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportunternehmen sofort anzuzeigen.

Bei berechtigten Mängelrügen kann der Käufer nach unserer Wahl zunächst nur die Lieferung einer mangelfreien Ware oder die Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Nachfrist verlangen. Nach zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis angemessen zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn LASO die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Das gleiche gilt für sonstige Schäden des Käufers, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASO beruht. Einer Pflichtverletzung LASO steht die eines gesetzlichen Vertreters LASO oder eines Erfüllungsgehilfen LASO gleich.

11. Verjährung

Jegliche Ansprüche des Käufers nach Pos. 10 verjähren binnen zwölf Monaten ab Gefahrübergang. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mangelansprüchen, die Körper- und Gesundheitsschäden betreffen bzw. auf grober Fahrlässigkeit LASOs oder seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

12. Händlerregreß

Ist der Besteller Letztverkäufer, d. h. ein Händler mit einem direkten Vertrieb des LASO-Produktes an einen private Verbraucher, und ist es in dieser Konstellation zu einer Reklamation gekommen, so gelten abweichend von den Regelungen unter den Gliederungspunkten 10 und 11 folgende Grundsätze:

Der Letztverkäufer hat LASO unverzüglich zu informieren, sobald der Letztverkäufer von der Geltendmachung von Mängelrechten durch einen Verbraucher hinsichtlich der gelieferten LASO-Ware erfährt. Eine verspätete Anzeige berechtigt LASO zur Zurückweisung der Mängel- oder Aufwendungsersatzansprüche des Letztverkäufers.

Ein berechtigter Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch kann von LASO durch eine Warengutschrift gegenüber dem Letztverkäufer ausgeglichen werden; ein Anspruch auf Barzahlung besteht ausdrücklich nicht. Der Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch umfaßt maximal den ursprünglichen Verkaufspreis der jeweiligen Ware und diejenigen notwendigen Aufwendungen, die der Letztverkäufer gegenüber dem Verbraucher zu tragen gesetzlich verpflichtet war. Diesen Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch verjähren spätestens in zwei Jahren ab Ablieferung der jeweils betroffenen LASO-Ware an den Letztverkäufer.

Schadensersatzansprüche des Letztverkäufers sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich dabei um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder um sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASOs oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruhen.

13. Gerichtsstand, Datenverwendung

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das für den Sitz von LASO zuständige Gericht.

Wir weisen auf der Grundlage des Datenschutzgesetzes darauf hin, dass wir Daten von Ihnen speichern und diese Daten auch verarbeiten werden.



The content of this catalogue is protected by copyright. Unauthorized reproduction in whole or in part is prohibited.

The supply of LASO parts strictly adhere to our sales and delivery agreement and are subject to our conditions of payment.

We reserve the right to modify our components as necessary.

The original equipment part numbers indicated in the catalogue only serve as a cross-reference comparison with LASO-numbers. They must not appear on any advice notes or invoices.

Only new parts are leaving our factory. We indicated the numbers of exchange pumps in the catalog only for purposes of identification.

All data in this catalogue are as of July 2011.

We accept no liability for typing errors or mistakes



is a trade mark of Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken und dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.

Alle Produkte, die unser Werk verlassen, sind Neuteile. Die Nummern von Tauschpumpen haben wir im Katalog nur zu Zwecken der Identifizierung angegeben.

Alle Angaben in diesem Katalog: Stand July 2011.

Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtum.




ist ein Warenzeichen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG



**German
benchmark
technology**

**Führende
Technologie,
die Maßstäbe setzt**



Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



**TÜVRheinland®
CERT**

Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008